
PC-DMIS Portable Manual

For PC-DMIS 2014.1



By Hexagon Metrology

Copyright © 1999-2001, 2002-2014 Hexagon Metrology and Wilcox Associates Incorporated. All rights reserved.

PC-DMIS, Direct CAD, Tutor for Windows, Remote Panel Application, DataPage, and Micro Measure IV are either registered trademarks or trademarks of Hexagon Metrology and Wilcox Associates, Incorporated.

SPC-Light is a trademark of Lighthouse.

HyperView is a trademark of Dundas Software Limited and HyperCube Incorporated.

Orbix 3 is a trademark of IONA Technologies.

I-DEAS and Unigraphics are either trademarks or registered trademarks of EDS.

Pro/ENGINEER is a registered trademark of PTC.

CATIA is either a trademark or registered trademark of Dassault Systemes and IBM Corporation.

ACIS is either a trademark or registered trademark of Spatial and Dassault Systemes.

3DxWare is either a trademark or registered trademark of 3Dconnexion.

lp_solve is a free software package licensed and used under the GNU LGPL.

PC-DMIS for Windows uses a free, open source package called lp_solve (or lpsolve) that is distributed under the GNU lesser general public license (LGPL).

lpsolve citation data

```
Description: Open source (Mixed-Integer) Linear Programming system
Language: Multi-platform, pure ANSI C / POSIX source code, Lex/Yacc based parsing
Official name: lp_solve (alternatively lpsolve)
Release data: Version 5.1.0.0 dated 1 May 2004
Co-developers: Michel Berkelaar, Kjell Eikland, Peter Notebaert
License terms: GNU LGPL (Lesser General Public License)
Citation policy: General references as per LGPL
Module specific references as specified therein
You can get this package from:
http://groups.yahoo.com/group/lp_solve/
```

PC-DMIS for Windows uses this crash reporting tool:

“CrashRpt”

Copyright © 2003, Michael Carruth

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the author nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Table des matières

PC-DMIS Portable : Introduction	1
Démarrage de PC-DMIS Portable	3
PC-DMIS Portable : Interface utilisateur.....	5
Utilisation barres d'outils Portable	6
Barre d'outils Construire et inspecter	6
Barre d'outils QuickMeasure	7
Barre d'outils Mode palpeur	11
Barre d'outils Nuage de points	12
Barre d'outils QuickCloud	12
Barre d'outils des paramètres.....	15
Barres d'outils de pisteur	16
Clavier virtuel.....	19
Autres fenêtres et barres d'outils PC-DMIS	19
Fenêtre de modification.....	20
Interface Démarrage rapide.....	21
Bar d'état	23
Fenêtre d'état	23
Résultats de palpage	24
Configuration d'interfaces Portable	25
Interface du bras Romer	25
Interface du pisteur Leica.....	26
Onglet Options.....	26
Onglet Réinitialiser	29
Onglet Configuration capteur	30

Onglet Paramètres environnement	31
Onglet Niveau pour gravité.....	33
Interface du bras Axila	34
Interface du bras Faro	34
Réglages machine comme souris.....	35
Interface du pisteur SMX	36
Onglet Options SMX	36
Onglet Réinitialiser	38
Onglet Visée.....	40
Interface GOM	41
Interface Station totale	41
Onglet Informations sur l'instrument	42
Onglet Comm.....	42
Onglet Réinitialiser options	43
Onglet Options de l'instrument	44
Onglet Paramètres environnement	45
Onglet Débogage	46
Fonctionnalité Portable commune	49
Importation de données nominales.....	49
Compensation palpeur.....	49
Méthode d'arbre du palpeur	50
Méthode de palpées tirés	51
Utilisation de palpeurs mécaniques.....	52
Options de déclenchement du palpeur.....	53
Auto-déclenchement de point.....	54
Auto-déclenchement de plan	55

Déclenchement manuel point	56
Conversion de palpages en points	57
Mode de point d'arête	57
Utilisation d'une MMT portable ROMER	59
MMT portable Romer : introduction.....	59
Démarrage	59
Étape 1 : Configurer le bras infini Romer	60
Étape 2 : Définir les variables d'environnement WinRDS	61
Étape 3 : Installer PC-DMIS pour Romer	61
Configuration d'un capteur de contour Perceptron	62
Étape 1 : Connecter le contrôleur du capteur Perceptron	62
Étape 2 : Configurer la carte réseau.....	63
Étape 3 : Fixer votre capteur de contour	64
Étape 4 : Terminer la configuration de PC-DMIS.....	65
Étape 5 : Vérifier l'installation du capteur	65
Calibrage d'un palpeur mécanique Romer	66
Calibrage du capteur Perceptron	66
Avant de commencer.....	66
Étape 1 : Définir le palpeur laser.....	67
Étape 2 : Calibrer le palpeur laser.....	67
Étape 3 : Vérifier les résultats du calibrage.....	70
Utilisation des boutons du bras Romer	71
Configuration de deux boutons	72
Configuration de trois boutons.....	74
Configuration à trois boutons pour le bras RA7	75
Utilisation d'un capteur laser Romer	78

Utilisation d'événements sonores	78
Utilisation de la caméra intégrée RomerRDS	79
Utilisation d'un pisteur laser Leica	83
Pisteur laser Leica : Introduction.....	83
Démarrage	84
Étape 1 : Installer PC-DMIS Portable pour Leica	84
Étape 2 : Se connecter au pisteur Leica	84
Étape 3 : Lancer PC-DMIS et configurer l'interface Leica	86
Étape 4 : Personnaliser l'interface utilisateur	87
Interface utilisateur Leica.....	88
Menu du pisteur	88
Commandes du pilote de pisteur.....	91
Commandes de profil de mesure de pisteur.....	92
Barres d'outils de pisteur	92
Commandes de nivelle	96
Barre d'état du pisteur.....	96
Contrôles spéciaux Leica.....	98
Utilisation de la caméra de vue d'ensemble du pisteur	98
Autres options de menu PC-DMIS	99
Autres fenêtres et barres d'outils PC-DMIS	100
Personnalisation des résultats de palpage.....	101
Touches de raccourci utiles pour les pisteurs	103
Paramètres d'éléments Leica en mode hors ligne	104
Utilisation des utilitaires Leica	105
Initialisation du pisteur Leica	105
Orientation du pisteur pour la gravité (dispositifs 6dof seulement).....	105

Définition des paramètres d'environnement.....	106
Bascule de la compensation du palpeur et du laser	107
Réinitialisation du faisceau du pisteur (seulement dispositifs 6dof).....	107
Libération des moteurs du pisteur (seulement dispositifs 6dof)	108
Recherche d'un réflecteur	108
Utilisation du mode d'auto-inspection.....	109
Déplacer élément (Déplacer vers / Pointer vers)	110
Utilisation de palpeurs Leica	114
Mesure avec un palpeur T	115
Mesure avec un palpeur B	117
Scanning avec des réflecteurs.....	119
Mesure de cercles et de logements avec des réflecteurs	120
Paramètres du pisteur	121
Construction de points pour les dispositifs de points cachés.....	121
Utilisation d'une station totale.....	123
Initiation à une station totale.....	123
Étape 1 : Installer PC-DMIS Portable pour Station totale.....	123
Étape 2 : Se connecter à la Station totale	123
Étape 3 : Démarrer PC-DMIS.....	124
Interface utilisateur Station totale	124
Menu Station totale.....	124
Barres d'outils Station totale	127
Barre d'état Station totale	129
Compensation prédéfinie	130
Déplacer élément (Déplacer vers / Pointer vers)	134
Recherche d'un réflecteur.....	138

Création d'alignements	141
Alignements de démarrage rapide.....	141
Alignement à 6 points	143
Alignement Best Fit de point nominal.....	144
Opération de type saut de mouton.....	145
Options de mesure	147
Nombre de palpées.....	148
Semi-replacement	148
Routine de mesure de référence	148
Listes Disponible et Utilisé.....	148
Mesurer marqués	149
Mesurer tout	149
Zone Résultats	150
Accepter	150
Réinitialiser.....	150
OK.....	150
Utilisation d'alignements d'ensemble	150
Ajout et suppression de stations	152
Configuration de l'alignement d'ensemble.....	153
Résultats de l'alignement d'ensemble	154
Définition des options d'ajustement.....	155
Texte de commande d'alignement d'ensemble	156
Déplacement de stations d'alignements d'ensemble	157
Mesure d'éléments	161
Interface de démarrage rapide pour les pisteurs.....	161
Remarque sur les logements carrés	163

Remarque sur le type d'épaisseur : aucune	163
Création d'éléments de cercles mesurés de « point unique »	163
Création de logements mesurés avec deux points.....	166
Scanning avec le palpeur mécanique portable.....	169
Règles pour les scans manuels	169
Scanning pour des palpées d'échantillons d'un élément automatique	170
Exécution d'un scanning manuel de distance fixe.....	171
Exécution d'un scanning manuel de temps/distance fixe	172
Exécution d'un scanning manuel de temps fixe	174
Exécution d'un scanning manuel d'axe de solide	175
Exécution d'un scanning manuel multisection	177
Exécution d'un scanning manuel de forme libre	179
Scanning avec un palpeur laser portable.....	181
Annexe A : Bras portable Faro	183
Options disponibles dans la boîte de dialogue.....	183
Procédure de calibrage d'un bras Faro	184
Annexe B : Pisteur SMX	187
Utilisation de la fenêtre de fermeture	187
Exécution de vérifications opérationnelles	188
Index	189
Glossaire.....	193

PC-DMIS Portable : Introduction



Cette documentation explique comment utiliser PC-DMIS Portable avec votre dispositif de mesure portable pour mesurer des éléments sur une pièce. Les dispositifs portables sont des machines de mesure manuelles assez faciles à déplacer grâce à leur taille et à leur forme. Elles sont parfois qualifiées de « machines manuelles » ou « machines à palpeur mécanique », car elles ne peuvent pas s'exécuter en mode CND et elles ne disposent pas d'un mécanisme à déclenchement tactile pour enregistrer des palpées.

Configurations matérielles prises en charge

- [Bras ROMER](#) - Sigma Series, Flex Series, Omega Series et Infinite series.
- [Pisteurs laser Leica](#) - Pour connaître les versions Leica prises en charge, voir la rubrique « [Pisteur laser Leica : Introduction](#) ».
- [Bras Faro](#)
- [Pisteurs SMX](#)

Les rubriques principales de cette documentation sont :

- [Démarrage de PC-DMIS Portable](#)
- [PC-DMIS Portable : Interface utilisateur](#)
- [Configuration d'interfaces Portable](#)
- [Fonctionnalité Portable commune](#)
- [Utilisation d'une MMT portable ROMER](#)
- [Utilisation d'un pisteur laser Leica](#)
- [Utilisation d'une station totale](#)
- [Création d'alignements](#)
- [Mesures d'éléments](#)
- [Scanning avec le palpeur mécanique portable](#)
- [Scanning avec un palpeur laser portable](#)

Utilisez cette documentation avec celle de PC-DMIS Core si vous rencontrez dans le logiciel une référence non abordée ici.

Démarrage de PC-DMIS Portable


PC-DMIS Portable vous permet de lancer une interface utilisateur légèrement différente lorsque vous travaillez avec des dispositifs portables. Une [barre d'outils Portable](#) apparaît avec des icônes plus grandes pour améliorer la visibilité à distance. Par ailleurs, les options de la barre d'outils sont plus grandes que celles utilisées dans une configuration PC-DMIS standard basée sur une MMT.

L'interface portable devient disponible si votre verrouillage de port a été programmé pour prendre en charge un dispositif portable.

Vous devez créer un ou plusieurs fichiers de configuration (fichiers XML créés à partir d'un utilitaire de configuration) définissant les configurations portables exactes que vous voulez utiliser. Avec la liste **Configurations** dans la barre d'outils **Réglages** de l'interface utilisateur PC-DMIS Portable, vous devez ensuite choisir la configuration à charger. Une fois que cela est fait, PC-DMIS redémarre à l'aide de la configuration du portable. Par exemple, vous pouvez définir deux fichiers de configuration différents pour la même interface Leica et passer de l'une à l'autre si besoin est.

PC-DMIS Portable : Interface utilisateur

Des éléments de l'interface utilisateur PC-DMIS sont particulièrement utiles lors de l'utilisation de dispositifs portables. L'image ci-dessous montre un exemple d'interface utilisateur portable.



Exemple d'interface utilisateur portable

Les éléments suivants de l'interface utilisateur sont présentés plus en détails ailleurs dans cette documentation :

- [Utilisation des barres d'outils Portable](#)
- [Fenêtre de modification](#)
- [Interface Démarrage rapide](#)
- [Barre d'état](#)
- [Fenêtre d'état](#)
- [Fenêtre Résultats de palpage](#)

De plus, les éléments suivants de l'interface utilisateur sont présentés plus en détails dans la documentation de PC-DMIS Core :

- **Barre de menus** - Toutes les fonctionnalités PC-DMIS sont accessibles depuis la barre de menus et les listes déroulantes correspondantes. Pour plus d'informations sur la barre de menus, voir "Barre de menus" dans la documentation de PC-DMIS Core.

- **Barre d'outils** Vue graphique - Vous permet de changer facilement la vue dans la fenêtre d'affichage graphique. Pour plus d'informations sur cette barre d'outils, voir « Barre d'outils Vue graphique », dans la documentation de PC-DMIS Core.
- **Barre d'outils** Éléments graphiques - bascule l'affichage des étiquettes de la fenêtre d'affichage graphique. Pour plus d'informations sur cette barre d'outils, voir « Barre d'outils Éléments graphiques » dans la documentation de PC-DMIS Core.
- Fenêtre d'affichage graphique - Affiche les éléments géométriques en cours de mesure. Pour plus d'informations sur cette fenêtre, voir « La fenêtre d'affichage graphique », dans la documentation de PC-DMIS Core.
- **Barre** Couleur des dimensions - Affiche les couleurs pour les tolérances de dimensions et leurs valeurs d'échelle associées. Pour plus d'informations sur cet élément, voir « Utilisation de la fenêtre Couleurs des dimensions » , dans la documentation de PC-DMIS Core.

Remarque : Si votre verrouillage de port est programmé pour prendre en charge toutes les interfaces, vous devez lancer le programme d'installation de PC-DMIS avec l'un des commutateurs suivants : /Interface:romer, /Interface:leica, /Interface:smxlaser ou /Interface:faro. Vous pouvez ajouter ces commutateurs sensibles à la casse en créant un raccourci à PC-DMIS Setup.exe et en ajoutant le commutateur nécessaire à la case **Cible** (par exemple : C:\Download\PC-DMIS\Setup.exe /Interface:romer). Si vous installez un verrouillage de port programmé pour une interface spécifique, l'interface correcte doit être installée automatiquement.

Utilisation barres d'outils Portable

En vue de réduire le temps de programmation d'une pièce, PC-DMIS Portable offre plusieurs barres d'outils composées de commandes fréquemment utilisées. Ces barres d'outils sont accessibles de deux manières.

- Sélectionnez le sous-menu **Afficher | Barres d'outils** et choisissez une barre d'outils.
- Cliquez avec le bouton droit dans la zone **Barre d'outils** de PC-DMIS et sélectionnez une barre d'outils dans le menu de raccourcis obtenu.

Pour une description des barres d'outils PC-DMIS standard, voir la rubrique "Utilisation des barres d'outils" dans la documentation PC-DMIS Core.

Les barres d'outils propres à la fonctionnalité Portable sont :

Barre d'outils Construire et inspecter




Barre d'outils Construire et inspecter

La barre d'outils **Construire et inspecter** comporte des boutons pour déterminer comment les modes Construire et inspecter sont utilisés dans PC-DMIS Portable. Les options suivantes sont disponibles :

 <p>Mode Construire/Inspecter :</p>	<p>Par défaut (mode inspecter), PC-DMIS affiche l'écart (T) sous la forme '<i>Différence = Réel - Nominal</i>'.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mode Construire : l'objectif est de fournir des écarts en temps réel entre un objet et ses données nominales ou son modèle CAO. Ceci vous permet de placer votre pièce par rapport aux données de conception CAO. <p>Sélectionnez cette option pour afficher la distance et la direction que le point mesuré doit parcourir pour atteindre la position nominale ou '<i>Différence = Nominal - Réel</i>'.</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Remarque : lorsque vous positionnez la pièce, seuls des écarts en temps réel sont affichés, sans aucune donnée (palpages). Une fois la pièce positionnée dans un écart raisonnable (par exemple, 0,1 mm), vous mesurez normalement (les palpages sont effectués) la position finale de l'élément.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Mode Inspecter : dans ce mode, la position d'un objet (point, droite de surface, etc.) est vérifiée et comparée aux données de conception.
 <p>Inspection de surface :</p>	<p>Applique les réglages de la fenêtre de résultats de palpage nécessaires pour l'inspection de surfaces/courbes.</p>
 <p>Inspection de point :</p>	<p>Applique les réglages de la fenêtre de résultats de palpage nécessaires pour l'inspection de points.</p>
 <p>Distance à l'élément le plus proche :</p>	<p>Si cette option est activée, la distance à l'élément le plus proche apparaît dans les résultats de palpage.</p>
 <p>Afficher flèche écart :</p>	<p>Lorsque cette option est activée, des flèches s'affichent dans la fenêtre d'affichage graphique en fonction du mode. Ces flèches se trouvent à l'emplacement du palpeur en mode Inspecter (par défaut) ou au point mesuré en mode Construire.</p>

Barre d'outils QuickMeasure



Barre d'outils QuickMeasure pour les utilisateurs Portable

La barre d'outils **Portable QuickMeasure** régle le flux spécifique d'opération sur une MMT pour les utilisateurs Portable. Elle est accessible dans le menu **Afficher | Barres d'outils | QuickMeasure**, en fonction de votre configuration système.

La barre d'outils présente la fonction déroulante pour de nombreux boutons. PC-DMIS stocke la dernière option sélectionnée pour chacun de ces boutons et les affiche la prochaine fois que la barre d'outils **QuickMeasure** s'affiche.

Les boutons d'affichage déroulant peuvent être ajoutés à une barre d'outils capable d'être personnalisée dans PC-DMIS à partir de l'option de menu **Afficher | Barres d'outils | Personnaliser**. Pour des informations, voir la rubrique "Personnalisation des barres d'outils" de la documentation Core.

Les options suivantes sont disponibles :



Importer à partir du fichier CAD - Affiche la boîte de dialogue **Ouvrir** qui permet de naviguer et d'importer l'un des modèles de pièce pris en charge depuis votre bibliothèque. Cliquez sur la liste déroulante de types de fichiers pour voir les types pris en charge disponibles. Voir la rubrique "Importation de données CAO ou de routine de mesure" au chapitre "Utilisation des options de fichier avancées" de la documentation PC-DMIS Core.



Bouton et flèche déroulante **Vue graphique** - Si vous cliquez dessus, le graphisme dans la fenêtre d'affichage graphique est restauré à la vue graphique figurant sur le bouton.

Cliquez sur la flèche déroulante pour afficher la barre d'outils **Vue graphique** :



Voir la rubrique "Barre d'outils Vue graphique" de la documentation PC-DMIS Core.



Bouton et flèche déroulante **Style graphique** - Si vous cliquez dessus, le graphisme dans la fenêtre d'affichage graphique est restauré pour afficher ou masquer le style graphique figurant sur le bouton.

Cliquez sur la flèche déroulante pour afficher la barre d'outils **Style graphique** :



Voir la rubrique "Barre d'outils Vue graphique" de la documentation PC-DMIS Core.



Bouton et flèche déroulante **Éléments graphiques** - Si vous cliquez dessus, le graphisme dans la

fenêtre d'affichage graphique change pour afficher ou masquer les propriétés des éléments graphiques figurant sur le bouton.

Cliquez sur la flèche déroulante pour afficher la barre d'outils **Éléments graphiques** :



Voir la rubrique "[Barre d'outils Éléments graphiques](#)" de la documentation PC-DMIS Core.



Afficher | Cadrer (Ctrl+Z) - Redessine l'image d'une pièce pour qu'elle s'adapte entièrement à la taille de la fenêtre d'affichage graphique. Cette fonction s'avère utile lorsque l'image devient trop grande ou trop petite. Vous pouvez aussi redessiner l'image en appuyant sur les touches Ctrl+Z de votre clavier.



Bouton et flèche déroulante **Série de vues graphiques** - En fonction de l'icône de bouton affichée, la série de vues en cours ou une série de vues existante pouvant être rappelée apparaît quand vous cliquez sur ce bouton.

Cliquez sur la flèche déroulante pour afficher la barre d'outils **Série de vues graphiques** :



Voir la rubrique "[Barre d'outils Modes graphiques](#)" de la documentation PC-DMIS Core.



Bouton et flèche déroulante **Mode palpeur** - Si vous cliquez dessus, la fonction **Mode palpeur** visible sur le bouton est définie et ajoutée à la routine de mesure.

Cliquez sur la flèche déroulante pour afficher la barre d'outils **Mode palpeur**, dans laquelle vous pouvez choisir **Mode manuel** ou **Mode CND**.



Voir la rubrique "[Barre d'outils Mode palpeur](#)" de la documentation PC-DMIS Core.



Bouton à bascule **QuickStart** - Bascule on/off la fonctionnalité QuickStart. Voir "[Interface Quick Start](#)" pour en savoir plus.



Bouton et flèche déroulante **Élément automatique** - Ouvrent la boîte de dialogue **Élément**

automatique associée à l'icône figurant sur le bouton. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez sélectionner l'une des commandes d'élément disponibles à insérer dans la routine de mesure.

Cliquez sur la flèche déroulante pour afficher la barre d'outils **Élément automatique** :



Voir la rubrique "Insertion d'éléments automatiques" au chapitre "Création d'éléments automatiques" de la documentation PC-DMIS Core.



Bouton et flèche déroulante **Élément construit** - Ouvrent la boîte de dialogue **Élément construit** associée à l'icône figurant sur le bouton. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez sélectionner l'une des commandes d'élément disponibles à insérer dans la routine de mesure.

Cliquez sur la flèche déroulante pour afficher la barre d'outils **Élément construit** :



Voir la rubrique "Construction de nouveaux éléments à partir d'éléments existants : Introduction" au chapitre "Construction de nouveaux éléments à partir d'éléments existants" de la documentation PC-DMIS Core.



Bouton et flèche déroulante **Dimension** - Ouvrent la boîte de dialogue **Dimension** associée à l'icône figurant sur le bouton. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez sélectionner l'une des commandes de dimension disponibles à insérer dans la routine de mesure.

Cliquez sur la flèche déroulante pour afficher la barre d'outils **Dimension** :



Voir la rubrique "Emplacement de cotation" au chapitre "Cotation d'éléments" de la documentation PC-DMIS Core.



Bouton et flèche déroulante **Alignement** - Les options d'alignement sont définies en fonction des types d'éléments sélectionnés, de l'ordre de sélection et des positions des éléments les uns par rapport aux autres.

Cliquez sur la flèche déroulante pour afficher la barre d'outils **Alignement** :



Voir la rubrique appropriée au chapitre "Création et utilisation d'alignements" dans la documentation Core pour en savoir plus.



Bouton et flèche déroulante **Marquer** - En fonction de la sélection faite dans la barre d'outils déroulante, le bouton marque l'élément sélectionné, tous les éléments ou décoche tous les éléments dans la fenêtre de modification.

Cliquez sur la flèche déroulante pour afficher la barre d'outils **Marquer** :



Voir la rubrique appropriée au chapitre "Barre d'outils de la fenêtre de modification" de la documentation Core pour en savoir plus.



Bouton et flèche déroulante **Exécuter** - Exécute le processus de mesure pour les éléments actuellement marqués.

Cliquez sur la flèche déroulante pour afficher la barre d'outils **Exécuter** :



Voir la rubrique "Exécution de routines de mesure" au chapitre "Utilisation des options de fichier avancées" de la documentation Core pour des détails sur l'exécution de votre routine de mesure.



Fenêtre d'état - Ouvre la fenêtre d'état. Cette fenêtre vous permet d'obtenir un aperçu de commandes et d'éléments au moment de leur création à partir de la barre d'outils **Démarrage rapide**, pendant l'exécution d'un élément ou pendant la création ou la modification d'une dimension et en cliquant également simplement sur l'option dans la fenêtre de modification alors que la fenêtre d'état est ouverte. Voir le chapitre "Utilisation de l'interface de démarrage rapide" pour des détails.



Fenêtre de rapport - Ouvre la fenêtre de rapport. Après l'exécution de la routine de mesure, cette fenêtre montre les résultats de mesure et configure automatiquement la sortie selon un modèle de rapport par défaut. Pour des informations détaillées, voir la rubrique "À propos de la fenêtre de rapport" au chapitre "Rapports de résultats de mesure" de la documentation Core.

Barre d'outils Mode palpeur



La barre d'outils **Mode palpeur** comporte des boutons pour déterminer comment les points sont relevés dans PC-DMIS Portable. Les options suivantes sont disponibles :



Mode déclenchement auto point - Sert à prendre automatiquement une lecture quand le palpeur est proche du point de surface. Voir la rubrique "[Déclenchement automatique de point](#)".



Plane Auto Trigger Mode - Sert à prendre automatiquement une lecture quand le palpeur est proche du point d'arête. Voir la rubrique "[Déclenchement automatique de plan](#)".



Mode rech val nom depuis CAO - Sert à recherche automatiquement la valeur nominale appropriée du modèle CAO lors d'une mesure en ligne.



Mode point uniquement - Sert à interpréter toutes les mesures comme des points uniquement. La touche **Terminé** n'est pas obligatoire.

Barre d'outils Nuage de points



Barre d'outils Nuage de points

La barre d'outils **Nuage de points** contrôle le flux standard d'opérations pour l'ensemble des opérations de nuage de points et de fonctions. Elle est accessible depuis le menu **Afficher | Barres d'outils | Nuage de points** selon la configuration de votre système.

Pour des détails sur toutes les fonctions de la barre d'outils Nuage de points, voir la rubrique "Barre d'outils Nuage de points" dans la documentation PC-DMIS Laser.

Barre d'outils QuickCloud



Barre d'outils Portable QuickCloud

La barre d'outils **QuickCloud** est seulement disponible quand PC-DMIS est sous licence et configuré comme un dispositif portable. Il fournit les boutons pour accomplir toutes les étapes du début jusqu'à la fin pour travailler avec un nuage de points.

La barre d'outils présente la fonction déroulante pour les boutons **Élément automatique** et **Dimension**. PC-DMIS stocke la dernière option sélectionnée pour chacun de ces boutons et les affiche la prochaine fois que la barre d'outils **QuickCloud** s'affiche.

Les boutons d'affichage déroulant peuvent être ajoutés à une barre d'outils capable d'être personnalisée dans PC-DMIS à partir de l'option de menu **Afficher | Barres d'outils | Personnaliser**.

Remarque : pour des détails sur toutes les fonctions de la barre d'outils Nuage de points, voir la rubrique "Barre d'outils Nuage de points" dans la documentation PC-DMIS Laser.

Les options suivantes sont disponibles :



Importer à partir du fichier CAD - Affiche la boîte de dialogue **Ouvrir** qui permet de naviguer et d'importer l'un des modèles de pièce pris en charge depuis votre bibliothèque. Cliquez sur la liste déroulante de types de fichiers pour voir les types pris en charge disponibles. Voir la rubrique "Importation de données CAO ou de routine de mesure" au chapitre "Utilisation des options de fichier avancées" de la documentation PC-DMIS Core.



Vecteurs CAO - Montre la boîte de dialogue **Vecteurs CAO** dans laquelle consulter et gérer les vecteurs de surface. Voir la rubrique "Modification des vecteurs CAO" dans la documentation PC-DMIS Core.



Plan de filtrage de nuage de points - Si vous cliquez dessus, la boîte de dialogue **Réglages de collecte de données Laser** s'ouvre. Vous pouvez ainsi définir le filtrage des données et un plan d'exclusion pour vos données de nuage de points. Voir "Réglages de collecte de données Laser" dans l'aide PC-DMIS Laser pour en savoir plus.



Sélectionner nuage de points - Cet opérateur de nuage de points fournit par défaut la méthode de sélection de polygone. Sélectionnez les sommets du polygone et appuyez sur la touche **Fin** pour fermer.

Remarque : l'option **Sélectionner nuage de points** est différente de l'emploi de l'opérateur de nuage de points car elle applique uniquement la fonction et n'est pas ajoutée en tant que commande. Pour créer la commande, ouvrez l'opérateur de nuage de points et choisissez la méthode **Sélectionner**.



Opérateur de nuage de points - Ouvre la boîte de dialogue **Opérateur de nuage de points** et sert à exécuter des opérations sur des commandes de nuage de points (COP) et d'autres commandes d'opérateur de nuage de points. Voir la rubrique "Opérateurs de nuage de points" dans l'aide PC-DMIS Laser pour en savoir plus.



Alignement Nuage de points - Sert à créer des alignements de nuage de points à CAO et de nuage de points à nuage de points. Voir la rubrique "Description de la boîte de dialogue Alignement Nuage de points/CAO" au chapitre "Alignements de nuages de points" de la documentation PC-DMIS Laser.



Effacer nuage de points - Si vous cliquez dessus, l'opération EFFACER supprime immédiatement les points de nuage de points de déviation en fonction de la DISTANCE MAX par défaut entre les points et la CAO. Si la distance d'un point est supérieure à la valeur de DISTANCE MAX, ce point est considéré une déviation ou n'appartenant pas à la pièce. Pour utiliser cette opération, au moins un alignement de base doit être établi (voir "[Création d'un alignement de nuage de points/CAO](#)"). Voir la rubrique "EFFACER" au chapitre "Opérateurs de nuage de points" dans l'aide PC-DMIS Laser pour en savoir plus.



Nuage de points de coupe transversale - Ouvre la boîte de dialogue **Opérateur de nuage de points** avec l'option CROSS SECTION sélectionnée dans la liste déroulante Opérateur. Voir la rubrique "Coupe transversale COOPER" au chapitre "Opérateur de nuage de points" de la documentation PC-DMIS Laser.



Matrice de couleurs de surface du nuage de points - Ouvre la boîte de dialogue **Opérateur de nuage de points** avec l'option FACE COLORMAP sélectionnée dans la liste déroulante Opérateur. Voir la rubrique "Matrice de couleurs de surface COOPER" au chapitre "Opérateur de nuage de points" de la documentation PC-DMIS Laser.



Matrice de couleurs de point du nuage de points - Ouvre la boîte de dialogue **Opérateur de nuage de points** avec l'option POINT COLORMAP sélectionnée dans la liste déroulante Opérateur. Voir la rubrique "Matrice de couleurs de point COOPER" au chapitre "Opérateur de nuage de points" de la documentation PC-DMIS Laser.



Maillage de nuage de points - Ouvre la boîte de dialogue **Commande maillage** permettant de définir une commande de maillage pour les nuages de points. Pour des détails, voir la rubrique "Création d'un élément de maillage" dans la documentation PC-DMIS Laser.



Bouton et flèche déroulante Élément automatique - Ouvrent la boîte de dialogue **Élément automatique** associée à l'icône figurant sur le bouton. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez sélectionner l'une des commandes d'élément disponibles à insérer dans la routine de mesure.

Cliquez sur la flèche déroulante pour afficher la barre d'outils **Élément automatique** :



Voir la rubrique "Insertion d'éléments automatiques" au chapitre "Création d'éléments automatiques" de la documentation PC-DMIS Core.



Bouton et flèche déroulante Dimension - Ouvrent la boîte de dialogue **Dimension** associée à l'icône figurant sur le bouton. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez sélectionner l'une des commandes de dimension disponibles à insérer dans la routine de mesure.

Cliquez sur la flèche déroulante pour afficher la barre d'outils **Dimension** :




Éditer rapport personnalisé à partir d'une autre routine de mesure - Permet de créer un rapport personnalisé à partir d'une autre routine de mesure dans votre routine de mesure en cours. Voir la rubrique "Création de rapports personnalisés" au chapitre "Rapports de résultats de mesure" de la documentation PC-DMIS Core.



Insérer rapport personnalisé - Insère un rapport personnalisé dans votre routine de mesure comme la fonction **Insérer | Commande de rapport | Rapport personnalisé**. Voir la rubrique "Intégration de rapports ou de modèles dans une routine de mesure" au chapitre "Rapports de résultats de mesure" | "Insertion de commandes de rapport" dans la documentation PC-DMIS Core pour en savoir plus.

Barre d'outils des paramètres



La **barre d'outils Réglages** vous permet de rappeler et de changer facilement ces réglages utilisés souvent :

- Vues enregistrées
- Alignements

- Fichiers de palpeur
- Contacts de palpeurs
- Plans de travail système pour des calculs et des mesures 2D
- Plan mesuré pour référencer des calculs et des mesures 2D
- Configurations machine et interface définies

Voir la rubrique "Barre d'outils Réglages" au chapitre "Utilisation des barres d'outils" de la documentation PC-DMIS Core.

Barres d'outils de pisteur

Les barres d'outils Leica par défaut apparaissent ci-dessous. Elles sont disponibles quand vous lancez PC-DMIS portable à l'aide d'une interface de pisteur Leica.

Barres d'outils pour les pisteurs 6dof



- [Pisteur | Insérer commande de pisteur](#)
- [Pisteur | Gestion des stations](#)
- [Pisteur | Initialiser](#)
- [Pisteur | Aller à Birdbath](#)
- [Pisteur | Aller à la position 6DoF 0](#)
- [Pisteur | Trouver](#)
- [Pisteur | Lancer les moteurs](#)
- [Pisteur | Laser M/A](#)
- [Pisteur | Comp. palpeur M/A](#)
- [Pisteur | Palpage stable M/A](#)
- [Pisteur | PowerLock ON/OFF](#)
- [Afficher | Autres fenêtres | Caméra vue d'ensemble pisteur](#)
- [Insérer | Alignement | Alignement d'ensemble](#)
- [Pisteur | Déplacer élément](#)

Barre d'outils Opération pisteur pour les pisteurs 6dof



- [Pisteur | Niveler | Lancer processus d'orientation vers gravité](#)
- [Pisteur | Niveler | Lancer résultats d'inclinaison](#)
- [Pisteur | Niveler | Lancer surveillance](#)

Barre d'outils Niveau pour pisteurs 6dof



- Modifier | Préférences | Configurer interface MMT
- Opération | Prendre palpation
- Opération | Démarrer/Arrêter mode continu
- Opération | Fin d'élément
- Opération | Effacer palpation
- Modifier | Supprimer | Dernier élément

Barre d'outils Mesure pisteur pour pisteurs 6dof


Barres d'outils pour les pisteurs 3D



- [Pisteur | Insérer commande de pisteur](#)
- [Pisteur | Gestion des stations](#)
- [Pisteur | Initialiser](#)
- [Pisteur | Aller à la position 0](#)
- [Pisteur | Trouver](#)
- [Pisteur | Changer face](#)
- [Pisteur | Compensateur M/A](#)
- [Pisteur | Compensation de plapeur](#)
- [Pisteur | Palpage stable](#)
- [Pisteur | PowerLock ON/OFF](#)

- [Afficher | Autres fenêtres | Caméra vue d'ensemble pisteur](#)
- [Pisteur | Profil de mesure | Mode Standard](#)
- [Pisteur | Mode deux faces M/A](#)
- [Insérer | Alignement | Ensemble](#)
- [Pisteur | Déplacer élément](#)


Barre d'outils Opération pisteur pour les pisteurs 3D



- Modifier | Préférences | Configurer interface MMT
- Opération | Prendre palpéage
- Opération | Fin d'élément
- Opération | Effacer palpéage
- Modifier | Supprimer | Dernier élément

Barre d'outils Mesure pisteur pour les pisteurs 3D

Barre d'outils Portable



- Fichier | Exécuter
- Fichier | Exécution partielle | Exécuter élément
- Fichier | Exécution partielle | Exécuter à partir du curseur
- Modifier | Marquages | Marquer
- Modifier | Marquages | Marquer tout
- Modifier | Marquages | Annuler les sélections
- Modifier | Commande
- Fichier | Importer | CAO
- Opération | Fenêtre d'affichage graphique | CAO égale pièce
- Afficher | Autres fenêtres | Résultats de palpeur

- Afficher | Autres fenêtres | Fenêtre d'état
- Afficher | Autres fenêtres | Fenêtre de rapport
- Afficher | Autres fenêtres | Démarrage rapide
- Insérer | Élément | Auto | Cercle
- Insérer | Dimension | Emplacement
- Insérer | Commande de rapport | Créer série de vues
- Opération | Éléments | Mettre à jour les valeurs nominales à partir de la CAO | Actuel
- Opération | Éléments | Mettre à jour les valeurs nominales à partir de la CAO | Tout
- Opération | Éléments | Réinitialiser les valeurs mesurées en valeurs nominales | Actuel
- Opération | Éléments | Réinitialiser les valeurs mesurées en valeurs nominales | Actuel

Voir la rubrique "[Barre d'outils Portable QuickMeasure](#)".


Barre d'outils Portable QuickMeasure pour les pisteurs 6dof et 3D

Clavier virtuel

Pour des informations sur le clavier virtuel, voir la rubrique "Barre d'outils du clavier virtuel" au chapitre "Utilisation des barres d'outils" ou la rubrique "Utilisation du clavier virtuel" au chapitre "Utilisation d'autres fenêtres, éditeurs et outils" dans la documentation PC-DMIS Core.


Autres fenêtres et barres d'outils PC-DMIS

La documentation de PC-DMIS Core contient des informations supplémentaires pertinentes pour l'utilisation de pisteurs. Voir les rubriques suivantes pour les éléments indiqués dans l'image :



1. **Barre d'outils Réglages** : voir "Barre d'outils Réglages" au chapitre "Utilisation des barres d'outils" de la documentation PC-DMIS Core. La troisième liste déroulante montre les compensations du réflecteur et du palpeur T issues du serveur emScon (et d'autres définies manuellement, le cas échéant).
2. **Résultats de palpage** : voir "Configuration de la fenêtre de résultats de palpage" au chapitre "Définition des préférences" de la documentation PC-DMIS Core. Voir aussi la rubrique "[Personnalisation des résultats de palpage](#)" pour des réglages propres à Leica.
3. **Fenêtre de modification** : voir le chapitre "Utilisation de la fenêtre de modification" de la documentation PC-DMIS Core.
4. **Interface de démarrage rapide** : voir "Utilisation de l'interface de démarrage rapide" au chapitre "Utilisation d'autres fenêtres, éditeurs et outils" de la documentation PC-DMIS Core.
5. **Fenêtre d'état** : voir "Utilisation de la fenêtre d'état" au chapitre "Utilisation d'autres fenêtres, éditeurs et outils" de la documentation PC-DMIS Core.
6. **Barre d'état du pisteur** : voir la rubrique "[Barre d'état du pisteur](#)".


Fenêtre de modification



La **fenêtre de modification** affiche la routine de mesure en cours de création. Toutes les étapes répertoriées peuvent être développées et modifiées. Les nouvelles instructions de routine de mesure sont ajoutées APRÈS la ligne **en surbrillance**.

Voir le chapitre "Utilisation de la fenêtre de modification" dans la documentation PC-DMIS Core.

Interface Démarrage rapide



L'interface **Démarrage rapide** est le point de départ d'exécution de la plupart des fonctions utilisant les périphériques portables. Si elle n'est pas encore visible, sélectionnez **Afficher | Autres fenêtres | Démarrage rapide** pour y accéder.

À partir de cette interface, vous pouvez :



Calibrer des palpeurs



Créer des alignements



Mesurer des éléments



Construire des éléments



Créer des dimensions



Réinitialiser la fenêtre

Voir "Utilisation de l'interface de démarrage rapide" au chapitre "Utilisation d'autres fenêtres, éditeurs et outils" de la documentation PC-DMIS Core.

Bar d'état

Take hit for a Point X Y Z SD 0.0000

La **Barre de statut** fournit des informations systèmes PC-DMIS telles que :

- Boutons d'aide sans la souris
- Compteur XYZ
- Écart type d'affichage d'élément
- Compteur de point de palpation (taille normale seulement)
- Affichage unité : MM ou POUCE (taille normale seulement)
- Compteur de ligne / colonne pour indiquer la position du curseur dans la **Fenêtre d'Édition**. (Taille normale seulement)

Pour agrandir la barre d'état, sélectionnez l'option de menu **Afficher | Barre d'état | Grand**.

Fenêtre d'état

CIR1=CIRCLE MEASURED FROM 5 HITS			
AX	NOMINAL	MEAS	DEV
X	11.520	11.529	0.009
Y	4.300	4.320	0.020
D	18.620	18.624	0.004

Err=0.0000

La **fenêtre d'état** affiche des informations utilisateur pour la création d'une routine de mesure, telles que :

- Informations concernant des éléments lors de leur mesure.
- Des rapports de dimensions quand des tolérances de dimensions sont évaluées.

Voir la rubrique "Utilisation de la fenêtre d'état" au chapitre "Utilisation d'autres fenêtres, éditeurs et outils" de la documentation PC-DMIS Core.

Résultats de palpage



La fenêtre de résultats de palpage montre l'emplacement du palpeur XYZ. Vous pouvez basculer l'affichage de la fenêtre Résultats du palpage depuis la barre d'outils **Portable**. Pour basculer l'affichage, appuyez sur le bouton gauche du bras portable et maintenez-le enfoncé plusieurs secondes. Si la fenêtre Résultats de palpage est déjà ouverte, la valeur **T** y apparaît. La valeur **T** indique la distance à la valeur nominale CAO.

Quand vous travaillez en mode génération/inspection, les couleurs de la fenêtre de résultats de palpage indiquent si l'emplacement actuel est *dans* ou *hors* tolérance :

- Vert - Dans la tolérance
- Bleu - Négatif hors tolérance
- Rouge - Positif hors tolérance

Pour plus d'informations sur la fenêtre Résultats de palpage, voir "Utilisation de la fenêtre Résultats de palpage" au chapitre "Utilisation d'autres fenêtres, éditeurs et outils" de la documentation PC-DMIS Core.

Configuration d'interfaces Portable

L'option de menu **Modifier | Préférences | Configurer interface MMT** ouvre la boîte de dialogue **Options de la machine** avec les réglages spécifiques pour votre dispositif portable. Les options de la machine sont uniquement disponibles lorsque vous travaillez en mode en ligne.

Attention : le plus souvent, mieux vaut ne *pas* modifier les valeurs de cette boîte de dialogue. Certains éléments, tels que la zone **Décalages mécaniques**, remplacent de façon définitive les valeurs stockées pour votre machine sur le disque dur du contrôleur. Pour savoir comment et quand utiliser la boîte de dialogue **Options de la machine**, contactez votre représentant local.

Les paramètres figurant dans la boîte de dialogue **Options de la machine** sont présentés pour les interfaces suivantes :

- [Interface du bras Romer](#)
- [Interface du pisteur Leica](#)
- [Interface du bras Axila](#)
- [Interface du bras Faro](#)
- [Interface du pisteur SMX](#)
- [Interface du bras GOM](#)
- [Interface Station totale](#)

Les informations sur l'interface de la machine pour d'autres interfaces PC-DMIS prises en charge sont fournies dans la rubrique "Configuration de l'interface de la machine" de la documentation PC-DMIS Core.

Interface du bras Romer

L'interface **Romer** est utilisée avec une machine à bras *Romer*. PC-DMIS v3.7 et ultérieur prend en charge les bras USB.

Copiez ce fichier à partir du site ftp de Wilcox :

<ftp://ftp.wilcoxassoc.com/Hardware/Portable/Romer/GDS/Romosoft V1Sr8.zip>

Dézippez le (les) fichier(s) et lancez l'installation.

Définissez les paramètres d'environnement pour que PC-DMIS puisse accéder aux DLL Romer :

- Allez au **panneau de contrôle**.
- Sélectionnez **Système**, puis cliquez sur l'onglet **Avancé** et sur le bouton **Variables d'environnement**.
- Dans la zone de liste des variables système, modifiez la variable Path. Ajoutez un point-virgule et le répertoire d'installation de WinRDS. En général, il faut ajouter ";C:\Program Files\cimcore\winrds" (sans les guillemets) à la fin de la chaîne Path.

Avant de démarrer PC-DMIS, renommez le fichier romer.dll en interfac.dll.

La boîte de dialogue **Options de la machine** compte cinq onglets pour l'interface Romer :

Onglet Débogage

Voir la rubrique "Génération d'un fichier de débogage".

Onglet Outils

Cet onglet comporte un bouton **Diagnostiques**. Ce bouton lance le logiciel Romer pour configurer et tester votre bras Romer. Voir le guide d'utilisation de WinRDS dans le répertoire d'installation de WinRDS, pour en savoir plus. *Le guide d'utilisation de WinRDS est un fichier PDF installé en même temps que WinRDS.*

Remarque : vous trouverez des informations supplémentaires pour cette interface dans le manuel d'installation de l'interface machine.

Fonction de palpage tiré de Romer

L'interface Romer prend en charge les palpages tirés. Voir "[Méthode de palpages tirés](#)" au chapitre "[Compensation de palpeur](#)".


Interface du pisteur Leica

Les paramètres déterminant comment PC-DMIS interagit avec l'interface Leica peuvent être configurés en sélectionnant l'option de menu **Modifier | Préférences | Configurer interface MMT**. Ceci ouvre la boîte de dialogue **Options machine**. Les sept onglets suivants sont disponibles :

- [Onglet Options](#)
- [Onglet Réinitialiser](#)
- [Onglet Configuration capteur](#)
- [Onglet Paramètres environnement](#)
- [Onglet Niveau pour gravité](#)
- **Onglet Informations système** - Affiche des informations pour votre système Leica configuré. Valeurs incluses : adresse IP, type de pisteur avec le numéro de série (s'il est disponible), type de contrôleur, type T-CAM et numéro de série (s'il est disponible), version emScon, version TP-Firmware, version Bootdriver et type de niveau et numéro de série (s'il est disponible).
- **Onglet Débogage** : voir la rubrique "Génération d'un fichier de débogage" dans la documentation PC-DMIS Core.

Remarque : vous trouverez des informations supplémentaires pour cette interface dans le manuel d'installation de l'interface machine. Voir aussi la documentation fournie avec votre pisteur Leica.

Onglet Options



Boîte de dialogue Options de la machine - onglet Options

L'onglet **Options** permet d'exécuter diverses options TCU (Tracker Control Unit) et de configurer la communication et d'autres paramètres. Des options TCU sont aussi disponibles comme éléments de menu.

Options TCU : cette zone vous permet d'exécuter les options suivantes :

- **Désactiver le palpement stable** : désactive le palpement stable. Voir l'option de menu **Palpement stable ON/OFF** dans la rubrique "[Menu du pisteur](#)" pour en savoir plus.
- **Activer le palpement stable** : active le palpement stable. Voir l'option de menu **Palpement stable ON/OFF** dans la rubrique "[Menu du pisteur](#)" pour en savoir plus.
- **Aller à Birdbath** : voir l'option de menu **Aller à BirdBath** dans la rubrique "[Menu du pisteur](#)" pour en savoir plus.
- **Initialiser** : voir l'option de menu **Initialiser** dans la rubrique "[Menu du pisteur](#)" pour en savoir plus.
- **Niveau pour gravité** : voir l'option de menu **Niveau pour gravité** dans la rubrique "[Commandes de la nivelle](#)" pour en savoir plus.

- **Image en direct :**
- **Moteurs désactivés :** voir l'option de menu **Libérer moteurs** dans la rubrique "[Menu du pisteur](#)" pour en savoir plus.
- **Reset Nivel :** effectue une nouvelle mesure de référence.
- **TScan :**
- **Zero Pos (6DoF) :** voir l'option de menu **Aller à position 6DoF** dans la rubrique "[Menu du pisteur](#)" pour en savoir plus.


Remarque : les options TCU sont plus facilement disponibles dans le menu/la barre d'outils du pisteur.

Adresse IP : indiquez l'adresse IP de votre contrôleur de pisteur laser (par défaut, 192.168.0.1).

Distance de vecteur : définit la distance dont vous avez besoin pour déplacer le palpeur T/réfecteur de l'emplacement de palpation avant qu'un « palpation tiré » ne soit pris.

« **Palpation tiré** » - change le vecteur pour celui de la droite entre l'emplacement où vous avez d'abord appuyé sur le bouton de palpation (à l'emplacement du « palpation normal ») à l'emplacement où vous relâchez le bouton de palpation. Cette droite doit être plus longue que la **Distance du vecteur utilisé** pour enregistrer avec succès un "palpation tiré".

« **Palpation normal** » - un « palpation normal » est pris quand on appuie et relâche le bouton de palpation au même endroit.



Exemple de distance et de déplacement du vecteur


Option de vecteur : choisissez l'une de ces options de vecteur :

- **Utiliser la distance de vecteur :** vous permet de générer le vecteur avec un « palpation tiré ».
- **Utiliser dernier IJK** - utilise les mêmes valeurs de vecteur IJK du dernier point mesuré.
- **Aucun vecteur :** si cette option est sélectionnée, vous pouvez générer des données de scan quand vous maintenez un bouton enfoncé sur le Palpeur T.

Temps de mesure : détermine l'intervalle de temps en millisecondes. Le flux de données de mesures de l'interféromètre est ramené à une moyenne dans cet intervalle pour obtenir une valeur de mesure unique. 500 ms = 500 mesures en 500 ms. Ceci donne une coordonnée XYZ avec une indication de qualité RMS disponible dans l'affichage numérique.

Remarque : le temps de mesure prend en charge une valeur comprise entre 500 et 100 000 ms (0,5 à 100 secondes)

Onglet Réinitialiser



Boîte de dialogue Options de la machine - onglet Réinitialiser

Origine : pointe le laser en position Birdbath.

Option **Machine** ou **Coord. de pièce** : sélectionnez **Machine**, si vous utilisez des coordonnées de machine ou **Coord. de pièce**, si vous utilisez des coordonnées de pièce.

Bouton But : Sélectionnez un point dans la liste de réinitialisation de points et cliquez sur **But** pour déplacer le laser au point indiqué.

Bouton Ajouter : Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue **Point**. Entrez un **Titre** et les valeurs **XYZ**, puis cliquez sur **Créer**. Le nouveau point est ajouté à la liste de réinitialisation ci-dessus. Par exemple, des réflecteurs peuvent être fixés à des positions sur une portière de voiture. Vous pouvez alors nommer ces positions Porte1, Porte2, Porte3, etc.

Supprimer : sélectionnez un point dans la liste de réinitialisation et cliquez sur **Supprimer**. Le point sélectionné est alors supprimé.


Boutons de réinitialisation radio : Si le rayon laser ne fonctionne plus, faites ceci :

- **Position de sécurité** : le pisteur indique la position de sécurité qui est aussi nommée position de stationnement.
- **Aller à Birdbath** : le pisteur revient en position Birdbath.
- **Garder dernière position** : le rayon laser reste à sa position actuelle et s'y verrouille, si possible.
- **Aller au point** : indique le point de réinitialisation par défaut.

Définir réinitialisation par défaut : sélectionnez un point dans la liste ci-dessus (à gauche du bouton Origine) et cliquez sur **Définir réinitialisation par défaut**. Il se nomme à présent **Réinit par déf.** Si le rayon est endommagé comme votre réflecteur, le laser indique la **Réinitialisation par défaut** définie.

Délai de mise en place : indique en millisecondes le temps nécessaire devant s'écouler avant que le pisteur laser indique la position suivante.

Onglet Configuration capteur



Boîte de dialogue Options de la machine - onglet Configuration capteur

Mètre distance absolue (ADM)


- **Tolérance de stabilité cible** : cette tolérance (entre 0,005 et 0,1 mm) détermine la plage de déplacement maximum d'une cible de réflecteur pendant les prises de mesures ADM. Les valeurs au-delà de cette plage affichent un message d'erreur.
- **Cadre de temps pour réessayer** : définit la période de temps nécessaire pour déterminer la stabilité de la cible. Si la cible est stable, une mesure ADM est prise.
- **Nombre de tentatives** : définit de nombre de tentatives entreprises pour prendre une mesure ADM avant abandon, parce que la stabilité de la cible a excédé la tolérance allouée.

Réglages de recherche : si l'un de ces critères de recherche n'est pas rempli, le processus de recherche est abandonné.

- **Diamètre de recherche en spirale** : diamètre dans lequel rechercher la cible.
- **Critères d'abandon** : temps au cours duquel la cible doit être trouvée.
- **Distance au Point** : distance à laquelle rechercher la cible.

Aller à Birdbath : le pisteur Leica pivote jusqu'à la position Birdbath dans le **sens horaire** ou le **sens anti-horaire** depuis sa position actuelle.

Onglet Paramètres environnement



Boîte de dialogue Options de la machine - onglet Paramètres environnement

Conditions atmosphériques

- **Utiliser station température** : détermine si la station météo Leica est utilisée. Une station météo recueille automatiquement des données et ne demande aucune intervention manuelle.

Si aucune station météo n'est connectée, vérifiez que les valeurs correctes sont entrées manuellement. L'opération est aussi possible depuis la [barre d'état du pisteur](#).


- **Température de l'air** : vous permet d'indiquer la température actuelle de l'environnement de travail en degrés Fahrenheit (**F**) ou Celsius (**C**).
- **Pression** : vous permet d'indiquer la pression de l'air de votre environnement de travail en **mBar**, **HPascal**, **MmHg** ou **InHg**.
- **Humidité** : vous permet d'indiquer le pourcentage d'humidité de votre environnement de travail.

Important : ces paramètres météo ont une influence directe sur la mesure de la distance. Une variation d'1°C entraîne une différence de mesure d'1 ppm. Une variation de 3,5 mbar entraîne aussi une différence de mesure d'1 ppm.

Indice de réfraction

- **IFM** : affiche la valeur de réfraction de l'interféromètre.
- **ADM** : affiche la valeur de réfraction de la mesure de distance absolue.

Onglet Niveau pour gravité



Boîte de dialogue Options de la machine - onglet Niveau pour gravité

L'onglet **Niveau pour gravité** vous permet de configurer les propriétés de surveillance du dispositif d'inclinaison de la nivelle.

Valeur en cours : affiche les valeurs Inclinaison X ou Inclinaison Y en cours pour la nivelle.

Différence : affiche la différence en milliradians entre la lecture réelle des valeurs d'inclinaison X et Y en cours et la valeur actuelle.

Tolérance : indique l'angle en milliradians dont le niveau de la nivelle peut varier tout en restant dans la tolérance. Sinon, vous devez utiliser l'option **Reset Nivel** dans l'onglet "[Options](#)".

Fréquence de surveillance : définit la fréquence (en secondes) à laquelle une valeur de surveillance de nivelle est lue.

Utiliser niveau : détermine si une nivelle est utilisée. Ceci change la visibilité des [options de menu de la nivelle](#) et des barres d'outils.

Interface du bras Axila

Remarque : L'interface **Axila** n'est pas disponible en version PC-DMIS 64-bit (x64).

L'interface **Axila** est utilisée avec une machine à bras *Axila*. Le logiciel PC-DMIS doit d'abord être installé avant d'effectuer l'installation des données propres aux pilotes et aux bras fournies avec votre machine. Le pilote GDS pour votre machine Axila est protégé par un dongle HASP que vous devez connecter à votre ordinateur. Le CD-ROM GTech/ROMER comporte des utilitaires à utiliser avec votre machine.

Avant de démarrer PC-DMIS, renommez le fichier axila.dll en interfac.dll.

La boîte de dialogue **Options de la machine** compte deux onglets pour l'interface Axila :

Onglet Débogage

Voir la rubrique "Génération d'un fichier de débogage".

Onglet Config GDS

Cet onglet présente le bouton **Début config** qui lance le logiciel de configuration installé avec votre interface Axila.

Remarque : le document GDS pour l'interface Axila est disponible sur le site FTP de Wilcox : <ftp://ftp.wilcoxassoc.com/docs/How to Docs/E121 Gds manual UK.pdf>

Fonction de palpé tiré d'Axila

L'interface Axila prend en charge les palpés tirés. Voir "[Méthode de palpés tirés](#)" au chapitre "[Compensation de palpeur](#)".

Interface du bras Faro

Remarque : L'interface **Bras Faro** n'est pas disponible en version PC-DMIS 64-bit (x64).

L'interface **Faro** est utilisée avec une machine à bras *Faro*. Le logiciel pour votre bras Faro est disponible sur le serveur FTP de Wilcox (<ftp://ftp.wilcoxassoc.com/Hardware/Portable/Faro/>).

Avant de démarrer PC-DMIS, renommez le fichier faro.dll en interfac.dll.

La boîte de dialogue **Options de la machine** compte trois cinq pour l'interface Faro :

Onglet Comm

Voir la rubrique "Définition du protocole de communication". La valeur par défaut est Port de comm. **1**, **38400** Baud, une parité **Non**, **7** bits de données et **1** bit d'arrêt.

Onglet Axe

Voir la rubrique "Attribution des axes de la machine".

Onglet Débogage

Voir la rubrique "Génération d'un fichier de débogage".

Onglet Machine comme souris

Voir la rubrique "Réglages de machine comme souris".

Onglet Outils

Cet onglet comporte un bouton **Diagnostics** et un bouton **Config. matérielle**. Ces boutons lancent des programmes depuis Faro pour tester et configurer votre bras Faro.


Remarque : vous trouverez des informations supplémentaires pour cette interface dans le manuel d'installation de l'interface machine.

Fonction de palpé tiré de Faro

L'interface Faro prend en charge les palpés tirés. Voir "[Méthode de palpés tirés](#)" au chapitre "[Compensation de palpeur](#)".

Voir "[Annexe A : Bras portable Faro](#)".

Réglages machine comme souris



Boîte de dialogue Options de la machine - onglet Machine comme souris

L'onglet **Machine comme souris** vous permet de configurer les fonctionnalités de mouvement du bras Faro et les clics pour contrôler le mouvement du pointeur et les clics des boutons de la souris.

Bouton Précédent : vous pouvez configurer le bouton Précédent du bras Faro pour ce qui suit : *Centrage du curseur* (déplace le pointeur de la souris au centre de l'écran), *Bouton droit de la souris* ou *Bouton central de la souris*.

État machine comme souris : sélectionnez cette option si le mode machine comme souris est **Activé** ou **Désactivé**.

Suivi de la vitesse : contrôle la vitesse de déplacement de la souris par rapport au mouvement du bras Faro.

Activation et désactivation du mode souris

- Pour activer le mode souris, appuyez à la fois sur les boutons gauche et droit.
- Pour désactiver le mode souris, lorsque l'écran de PC-DMIS est agrandi (la fenêtre DOIT d'ailleurs être agrandie), déplacez le curseur de la souris tout en haut de la barre de titre (partie supérieure de l'écran puisque PC-DMIS est agrandi) et cliquez sur le bouton symbolisant le bouton gauche de la souris.

Interface du pisteuse SMX

Les paramètres qui contrôlent la façon dont PC-DMIS permet une interface avec l'interface laser Faro SMX peuvent être configurés en sélectionnant l'option de menu **Éditer | Préférences | Configuration interface machine**. Ceci ouvre la boîte de dialogue **Options machine**. Les quatre onglets suivants sont disponibles :


- [Onglet Options](#)
- [Onglet Réinitialiser](#)
- [Onglet Visée](#)
- **Onglet Débogage** : voir la rubrique "Génération d'un fichier de débogage" dans la documentation principale de PC-DMIS.

Remarque : vous trouverez des informations supplémentaires pour cette interface dans le manuel d'installation de l'interface machine. Voir aussi la documentation fournie avec votre pisteuse SMX.

Les fichiers utilisés avec le pisteuse SMX se trouvent à cette adresse :

<ftp://ftp.wilcoxassoc.com/Hardware/Portable/Faro-SMXLaser/>

Onglet Options SMX



Boîte de dialogue Options de la machine - onglet Options

L'onglet **Options** permet d'exécuter diverses options TCU (Tracker Control Unit) et de configurer la communication et d'autres paramètres. Des options TCU sont aussi disponibles comme éléments de menu.

Options TCU : cette zone vous permet d'exécuter les options suivantes :

- **Fermeture** : ouvre la fenêtre **Fermeture**. Voir la rubrique "[Utilisation de la fenêtre de fermeture](#)".
- **Origine** : pointe le pisteur de laser à l'origine.
- **Déconnexion** : se déconnecter du pisteur SMX.
- **Connexion** : se connecter au pisteur SMX
- **Moteurs désactivés** : libère les moteurs horizontal et vertical de la tête du pisteur pour permettre un mouvement manuel de la tête du pisteur.
- **Moteurs activés** : engage les moteurs horizontal et vertical de la tête du pisteur pour permettre un mouvement manuel de la tête du pisteur.
- **Vérifications opérationnelles** : consulter « [Effectuer des vérifications opérationnelles](#) ».

- **Boîtier pisteur :**
- **Réveil :**

Remarque : les options TCU sont plus facilement disponibles dans le menu/la barre d'outils du pisteur.

Adresse IP : indiquez l'adresse IP de votre contrôleur de pisteur laser (par défaut 128.128.128.100).


Intervalle de mise à jour :

Intervalle de vecteur :

Distance de vecteur : définit la distance dont vous avez besoin pour déplacer le palpeur T/réflecteur de l'emplacement de palpation avant qu'un « palpation tiré » ne soit pris.

« **Palpation tiré** » - change le vecteur pour celui de la droite entre l'emplacement où vous avez d'abord appuyé sur le bouton de palpation (à l'emplacement du « palpation normal ») à l'emplacement où vous relâchez le bouton de palpation. Cette droite doit être plus longue que la **Distance du vecteur utilisé** pour enregistrer avec succès un "palpation tiré".

« **Palpation normal** » - un « palpation normal » est pris quand on appuie et relâche le bouton de palpation au même endroit.




Exemple de distance et de déplacement du vecteur

Option de vecteur : choisissez l'une de ces options de vecteur :

- **Utiliser la distance de vecteur :** vous permet de générer le vecteur avec un « palpation tiré ».
- **Utiliser dernier IJK -** utilise les mêmes valeurs de vecteur IJK du dernier point mesuré.
- **Aucun vecteur :** si cette option est sélectionnée, vous pouvez générer des données de scan quand vous maintenez un bouton enfoncé sur le Palpeur T.

Fenêtre de fermeture automatique : quand vous cochez cette case, la fenêtre **Fermeture** s'ouvre automatiquement si le réflecteur est très proche de l'origine (le nid).

Onglet Réinitialiser



Boîte de dialogue Options de la machine - onglet Réinitialiser

Origine : pointe le laser en position Birdbath.

Option **Machine** ou **Coord. de pièce** : sélectionnez **Machine**, si vous utilisez des coordonnées de machine ou **Coord. de pièce**, si vous utilisez des coordonnées de pièce.

Bouton But : Sélectionnez un point dans la liste de réinitialisation de points et cliquez sur **But** pour déplacer le laser au point indiqué.

Bouton Ajouter : Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue **Point**. Entrez un **Titre** et les valeurs **XYZ**, puis cliquez sur **Créer**. Le nouveau point est ajouté à la liste de réinitialisation ci-dessus. Par exemple, des réflecteurs peuvent être fixés à des positions sur une portière de voiture. Vous pouvez alors nommer ces positions Porte1, Porte2, Porte3, etc.

Supprimer : sélectionnez un point dans la liste de réinitialisation et cliquez sur **Supprimer**. Le point sélectionné est alors supprimé.

ADM

Interféromètre uniquement :

Utiliser réinitialisation par défaut :

Interféromètre défini par ADM :


ADM uniquement :

Définir réinitialisation par défaut : sélectionnez un point dans la liste ci-dessus (à gauche du bouton Origine) et cliquez sur **Définir réinitialisation par défaut**. Il se nomme à présent **Réinit par déf**. Si le rayon est endommagé comme votre réflecteur, le laser indique la **Réinitialisation par défaut** définie.

Délai de mise en place : indique en millisecondes le temps nécessaire devant s'écouler avant que le pisteur laser indique la position suivante.

Pointer le laser vers le point suivant : le pisteur laser pointe en direction du point suivant après achèvement du point précédent.

Onglet Visée



Boîte de dialogue Options de la machine - onglet Visée

Moteurs activés : engage les moteurs horizontal et vertical de la tête du pisteur pour permettre un mouvement manuel de la tête du pisteur.

Moteurs désactivés : libère les moteurs horizontal et vertical de la tête du pisteur pour permettre un mouvement manuel de la tête du pisteur.

Boîtier pisteur :

Boutons de commande (Gauche, Haut, Droite, Bas) - Cliquez dessus pour déplacer le laser dans la direction correspondante. Cliquez une fois sur un bouton de contrôle pour que le pisteur se déplace lentement tant que vous ne cliquez pas sur Arrêter. Chaque clic supplémentaire accélère le déplacement du pisteur dans cette direction. La case noire au milieu de ces boutons fait clignoter un indicateur vert lorsque le réflecteur semble en place.

Distance déplacement : cette valeur indique la distance approximative à laquelle le laser recherche le réflecteur lorsque vous cliquez sur **Rechercher**. Si vous déplacez le curseur correspondant vers la droite, la valeur **Distance de déplacement** augmente ; elle diminue si le curseur va vers la gauche.

Diamètre recherche : indique le diamètre pour la zone de recherche à la **distance de déplacement** approximative lorsque vous cliquez sur **Rechercher**. Si vous déplacez le curseur correspondant vers la droite, la valeur **Rechercher diamètre** augmente ; elle diminue si le curseur va vers la gauche.

Effectuer palpage : mesure un palpage fixe (revient à appuyer sur les touches Ctrl-H) à l'emplacement en cours du réflecteur.

Interface GOM

Remarque : L'interface **GOM** n'est pas disponible en version PC-DMIS 64-bit (x64).

L'interface **GOM** est utilisée avec les machines *CTR*, *GOM* et *Krypton*. Cette interface fonctionne via un port série. Un analyseur générique peut être employé pour adapter l'interface à d'autres machines manuelles pour lesquelles le format des données reçues est connu. Les machines *Traconsa*, *Layout* et *Manual Mitutoyo* peuvent être utilisées de cette façon avec d'autres valeurs de registre (voir le MIIM).

Avant de démarrer PC-DMIS, renommez le fichier GOM.dll en interfac.dll.

La boîte de dialogue **Options de la machine** compte trois onglets pour l'interface GOM :

Onglet Contrôleur

Voir la rubrique "Définition du protocole de communication". La valeur par défaut est Port de comm. **1**, **9600** Baud, une parité **Non**, **8** bits de données et **1** bit d'arrêt.

Onglet Axe

Voir la rubrique "Attribution des axes de la machine".

Onglet Débogage

Voir la rubrique "Génération d'un fichier de débogage".

Remarque : vous trouverez des informations supplémentaires pour cette interface dans le manuel d'installation de l'interface machine.


Interface Station totale

Les paramètres déterminant comment PC-DMIS interagit avec l'interface Station totale peuvent être configurés en sélectionnant l'option de menu **Modifier | Préférences | Configurer interface MMT**. Ceci ouvre la boîte de dialogue **Options machine**. Les onglets suivants sont disponibles :

- [Onglet Informations sur l'instrument](#)
- [Onglet Comm](#)
- [Onglet Réinitialiser options](#)
- [Onglet Options de l'instrument](#)
- [Onglet Paramètres environnementaux](#)
- [Onglet Débogage](#)


Veillez vous référer à la documentation d'interface de votre machine pour plus de détails.

Onglet Informations sur l'instrument




Boîte de dialogue Options de mesure - Onglet Informations sur l'instrument

Onglet Comm



Boîte de dialogue Options de mesure - Onglet Comm

Onglet Réinitialiser options




Boîte de dialogue Options de mesure - Onglet Options de réinitialisation

À la césure

Cette zone vous permet de déterminer ce qu'il se passe quand le rayon laser est interrompu entre la station totale et le palpeur.


- **Activer le pointeur laser** - Cette option active le pointeur laser. Voir l'option de menu **Pointeur laser M/A** présentée dans la rubrique "[Menu Station totale](#)" pour plus d'informations sur le pointeur laser.

Onglet Options de l'instrument




Boîte de dialogue Options de mesure - Onglet Options sur l'instrument

Onglet Paramètres environnement



Boîte de dialogue Options de mesure - onglet Paramètres environnementaux

Onglet Débogage



Boîte de dialogue Options de mesure - Onglet débogage

Voir la rubrique « Génération d'un fichier de débogage », dans la documentation principale de PC-DMIS.

Fonctionnalité Portable commune

Certaines fonctionnalités de PC-DMIS Portable sont communes à tous les dispositifs portables. Ce chapitre apporte des informations sur cette fonctionnalité de base. Les fonctions communes incluent :

- [Importation de données nominales](#)
- [Compensation palpeur](#)
- [Utilisation de palpeurs mécaniques](#)
- [Options de déclenchement du palpeur](#)
- [Conversion de palpages en points](#)
- [Mode de point d'arête](#)

Importation de données nominales

PC-DMIS vous permet d'importer des données nominales de plusieurs types pour extraire des valeurs nominales d'éléments.

Importez les types de données CAO suivants :

- **Formats standard** : DXF, IGES, SETP, STL, VDAFS, XYZ
- **Facultatif** : Catia 4, Catia 5, Parasolid, Pro-engineer, Unigraphics
- **Direct CAD (DCI)** : ACIS, AIMS, CATIA, I-DEAS, Pro-engineer, Solidworks, Unigraphics

Voir "Importation de données CAO ou de routine de mesure" au chapitre "Utilisation des options de fichier avancées" de la documentation PC-DMIS Core.

Si **Inspection Planner** est programmé pour votre verrouillage de port, vous pouvez aussi utiliser l'analyseur générique pour importer des fichiers ASCII. Pour en savoir plus, voir « Utilisation de l'analyseur générique pour importer des fichiers ASCII », dans la documentation Core.

Compensation palpeur

Pour mesurer avec précision des palpages, les points sont compensés du centre du contact du palpeur à la surface de la pièce. Pour activer ou désactiver la compensation de palpeur, sélectionnez **Insérer | Modification de paramètres | Palpeur | Compensation du palpeur** ou cliquez sur l'icône **Compensation du palpeur** dans la barre d'outils **Portable**. Voir "[Barre d'outils Portable](#)".

Certains aspects doivent être assimilés lors de la mesure d'un dispositif portable.

- Les valeurs XYZ de la lecture numérique correspondent à l'emplacement 3D du CENTRE du palpeur.
- Lors du palpement d'un seul point sur une pièce, PC-DMIS compense pour le rayon du palpeur à l'aide de l'une de ces deux méthodes :

1. [Arbre du palpeur](#) : surveillance de l'angle de l'arbre du palpeur et compensation le long du vecteur de l'arbre à l'emplacement du point sur la surface.
2. [Palpage tiré](#) : surveillance de la direction d'un palpage tiré et compensation le long du vecteur de direction, entre le moment où bouton de palpation a été appuyé et celui où il a été relâché.


En général, lors de la mesure avec des MMT portables dotées d'un palpeur mécanique, le vecteur de l'arbre du palpeur est utilisé comme vecteur de palpage. Cependant, étant donné la forme d'une pièce, vous ne pouvez pas forcément placer l'arbre du palpeur de façon à obtenir un vecteur de palpage correct.

Par exemple, si vous voulez mesurer un petit alésage profond, mais que l'extrémité du bras est trop grande pour y tenir, vous devez effectuer des "palpages tirés" pour que chaque vecteur de palpage pointe correctement vers le centre de l'alésage, en déterminant alors la compensation interne/externe requise. Les palpages tirés sont ceux dont les vecteurs correspondent à la direction tirée depuis l'emplacement de palpation, et non le vecteur de tige par défaut du palpeur.

Méthode d'arbre du palpeur


Pour un dispositif de bras portable, suivez cette procédure afin de mesurer un point sur une surface supérieure à l'aide de l'arbre du palpeur pour compensation:

1. Placez le palpeur sur la surface supérieure, avec l'arbre debout (perpendiculaire à la surface) depuis l'emplacement de point (B). Le point sera compensé dans la direction (A) de l'arbre du palpeur.



Position correcte/position incorrecte

2. Cliquez sur le bouton **Palpage**.
3. Cliquez sur le bouton **Terminé**. Le point mesuré a été ajouté à la **fenêtre de modification**.
4. Avec le point en surbrillance, appuyez sur **F9** pour ouvrir la boîte de dialogue **Point mesuré**.



Exemple de point mesuré montrant le vecteur de palpé pointant vers le haut


- Les valeurs IJK dans l'exemple pointent généralement vers le haut (0,0,1). Ces valeurs doivent normalement correspondre au vecteur de surface à l'emplacement du point.

Important : veuillez à bien tenir le palpeur perpendiculaire à la surface lors du palpé de points.

Méthode de palpés tirés

Pour un périphérique de bras portable, vous devez suivre cette procédure pour mesurer un point à l'aide d'un « palpé tiré » pour la compensation de palpé :

- Placez le palpeur sur la surface à l'endroit du point (1). Le vecteur d'axe de palpeur n'a pas d'importance quand il s'agit d'effectuer un « palpé tiré ».



L'un ou l'autre de ces exemples convient pour les palpés tirés

- Maintenez enfoncé le bouton de palpé assez longtemps pour obtenir un palpé tiré, mais pas trop pour que PC-DMIS n'entame le scanning de la pièce. Pour changer la durée faisant la distinction entre « palpé tiré » et « début de scanning », vous pouvez modifier l'entrée de registre `DelayToStartSendingScanPointsToManualHit` à l'aide de l'éditeur de réglages PC-DMIS.
- Déplacez le contact dans la direction du vecteur (2) à envoyer à PC-DMIS, à distance de l'emplacement de palpé. Vous devez le déplacer à une distance supérieure ou égale à celle du vecteur définie (3). Pour définir la distance minimum depuis le palpé de laquelle vous devez

déplacer le palpeur pour qu'un palpement tiré soit accepté, vous pouvez modifier l'entrée de registre **VectorToIMM** à l'aide de l'éditeur de réglages PC-DMIS.

4. Relâchez le bouton. Vous entendez alors un son plus faible. Le point mesuré a été ajouté à la **fenêtre de modification**.
5. Avec le point en surbrillance, appuyez sur **F9** pour ouvrir la boîte de dialogue **Point mesuré**. Vérifiez que le vecteur suit la direction TIRER et non la direction d'axe.

Remarque : pour les éléments automatiques, le dernier vecteur de palpement détermine la direction de la compensation. Pour les éléments mesurés, le premier vecteur de palpement détermine la direction de la compensation.

Interfaces prises en charge

Les interfaces suivantes prennent en charge les palpements tirés :

- [Interface Faro](#)
- [Romer](#)
- [Axila](#)
- [SMXLaser](#) (pisteur Faro)
- [Leica](#)

Utilisation de palpeurs mécaniques

PC-DMIS Portable prend en charge un large éventail de palpeurs mécaniques. L'emploi et le calibrage des palpeurs mécaniques sont similaires à ceux des palpeurs à déclenchement par contact (PDC).


Si le palpeur sélectionné est mécanique, PC-DMIS s'attend à ce qu'il ne se déclenche pas automatiquement au contact de la pièce. Le calibrage CND est impossible en cas d'utilisation d'un palpeur mécanique. Vérifiez que le type de palpeur sélectionné est celui qui convient.



Lorsque vous mesurez avec une machine à bras, il est recommandé que vous le teniez de telle façon que le palpeur soit entre vos doigts et que les boutons soient accessibles avec votre pouce.

Lorsque vous mesurez des éléments géométriques (lignes, cercles, plans, etc.) le rayon du palpeur est compensé en fonction de l'élément résolu lui-même plutôt que des points compensés individuellement.

Par exemple : si vous mesurez un plan, les points de palpation individuels qui comprennent l'élément du plan n'ont pas besoin d'avoir été mesurés avec l'axe du palpeur perpendiculaire à la surface de l'élément.



PC-DMIS portable contrôle l'axe du palpeur du PREMIER PALPAGE lors de la mesure d'un cercle, d'un cône ou d'un cylindre pour déterminer si vous mesurez le diamètre intérieur (ID) ou le diamètre extérieur (OD).



Dans la plupart des cas, vous ne pouvez pas orienter physiquement le palpeur exactement perpendiculaire à la surface d'un ID de cercle sans interférence de l'autre côté de l'élément du cercle. Le palpeur doit être incliné le plus possible vers le centre du cercle pour enregistrer un cercle de diamètre intérieur et loin du centre pour enregistrer un cercle de diamètre extérieur.

Après avoir mesuré un cercle de ID ou de OD, vous pouvez vérifier que PC-DMIS a correctement déterminé le type de cercle en appuyant sur **F9** sur l'élément en surbrillance dans la **Fenêtre de modification**. Vérifiez l'option **Type d'élément circulaire**.

Options de déclenchement du palpeur

L'onglet Options de déclenchement du palpeur permet de déclencher le palpation lorsque certaines conditions sont réunies, tout en se servant de MMT manuelles. Les interfaces qui prennent en charge les options de déclenchement du palpeur sont : **Romer, Leica, BackTalk, Faro, Garda, GOM (Krypton), Axila, Polar** et **SMXLaser**.

L'insertion de commandes POINT AUTOTRIGGER, PLANE AUTOTRIGGER et POINT MANUAL TRIGGER dans votre routine de mesure est possible depuis l'onglet **Options de déclenchement du palpeur** de la boîte de dialogue **Paramètres (Modifier | Préférences | Paramètres ou F10)** ou la barre d'outils **Mode palpeur**.

Ces commandes de déclenchement fonctionnent avec les éléments pris en charge suivants :

- **Éléments automatiques** : cercle, ellipse, point d'arête, lumière oblongue, lumière carrée, lumière encoche et polygone
- **Éléments mesurés** : cercle, droite et lumière oblongue

Les options de déclenchement de palpeur disponibles sont :


- [Auto-déclenchement de point](#)
- [Auto-déclenchement de plan](#)
- [Déclenchement manuel point](#)

Auto-déclenchement de point

La commande POINT AUTOTRIGGER/ spécifie que PC-DMIS doit procéder automatiquement à un palpement lorsque le palpeur entre dans une zone de tolérance située à une distance spécifiée de l'emplacement de palpement d'origine. Par exemple, si la zone de tolérance, la valeur Rayon, est définie à 2 mm, un palpement est relevé lorsque le palpeur se trouve à moins de 2 mm de l'emplacement du palpement.

Vous pouvez utiliser cette option avec des machines manuelles ; dans ce cas, au lieu d'appuyer sur un bouton pour effectuer un palpement, insérez des commandes POINT AUTOTRIGGER/ à des emplacements standard de la fenêtre de modification.

Vous pouvez ajouter des commandes Déclenchement Auto depuis la zone **DéclenchAuto** de **point** de l'onglet **Options de déclenchement de palpeur** ou en cliquant sur le bouton **Mode de déclenchement auto de surface** , dans la barre d'outils **Mode de palpeur**.



Zone DéclenchAuto de point dans l'onglet Options de déclenchement du palpeur

Remarque : outre les éléments standard pris en charge (comme expliqués dans la rubrique "[Options de déclenchement du palpeur](#)"), la commande AUTOTRIGGER prend en charge le point de vecteur automatique et le point mesuré.

Activé : cochez cette case pour activer la commande POINT AUTOTRIGGER. Les commandes dans la fenêtre de modification qui suivent la commande POINT AUTOTRIGGER insérée, se servent de la fonctionnalité de déclenchement automatique de point comme défini.

Si vous ne cochez pas cette case et cliquez sur le bouton **Insérer commande**, PC-DMIS insère la ligne de commande dans la fenêtre de modification sans activer la commande.

Alarme activée : cochez cette case pour activer une alarme associée à votre commande POINT AUTOTRIGGER/. Lorsque vous approchez de la cible avec le palpeur, l'alarme est de plus en plus fréquente.

Rayon de déclenchement : la zone Rayon vous permet d'entrer une valeur de zone de tolérance. Lorsque le palpeur pénètre dans cette zone de tolérance, il procède automatiquement à un palpement.

Insérer commande : cliquez sur le bouton Insérer commande pour insérer la commande POINT AUTOTRIGGER/ dans la fenêtre de modification pour la routine de mesure en cours.

Cette ligne de commande est comme suit :

`POINT AUTOTRIGGER/ TOG1, TOG2, RAD`

TOG1 : cette zone correspond à la case à cocher Déclenchement auto de point **activé**. La valeur indique ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ.

TOG2 : cette zone correspond à la case à cocher **sonnerie activée**. La valeur indique ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ.

RAD : la zone de rayon contient la valeur pour la zone de tolérance et correspond à la zone **Rayon de déclenchement**. La valeur représente la distance au point actuel où PC-DMIS effectue un palpé.

Auto-déclenchement de plan

La commande PLANE AUTOTRIGGER/ indique à PC-DMIS de procéder automatiquement à un palpé lorsque le palpeur passe par le plan défini par la surface perpendiculaire d'un élément automatique au niveau de la profondeur définie. Pour les éléments automatiques, cet emplacement défini est ensuite ajusté en fonction d'options telles que des palpés exemplés ou des éléments de RMEAS. Lorsque le centre du palpeur passe d'un côté à l'autre du plan, le palpeur se déclenche et le palpé est effectué.

Vous pouvez utiliser cette commande avec des machines manuelles ; dans ce cas, au lieu d'appuyer sur un bouton pour effectuer un palpé, insérez des commandes PLANE AUTOTRIGGER/ à des emplacements standard de la fenêtre de modification.

Vous pouvez ajouter des commandes Déclencher Plan depuis la zone **Déclenchement auto de plan** de l'onglet **Options de déclenchement de palpeur** ou en cliquant sur le bouton **Mode de déclenchement auto d'arrêt** , dans la barre d'outils **Mode de palpeur**.

Cette commande ne peut être utilisée qu'en mode en ligne. Si la commande AUTOTRIGGER/ est utilisée, elle a priorité sur la commande PLANE AUTOTRIGGER/.



Zone de déclenchement auto de plan dans l'onglet Options de déclenchement du palpeur

Remarque pour les machines Faro et Romer : Comme expliqué précédemment, PC-DMIS effectue automatiquement un palpé lorsque le palpeur passe par le plan. Cependant, avec une machine Faro ou Romer, le palpeur se déclenche uniquement lorsque vous cliquez sur le bouton **Accepter** (ou **Libérer**). Pour continuer, vous devez cliquer sur ce bouton après chaque palpé enregistré.

Activé : cochez cette case pour activer la commande PLANE AUTOTRIGGER/. Les commandes dans la fenêtre de modification après la commande PLANE AUTOTRIGGER/ insérée, se servent de la fonctionnalité de déclenchement automatique de plan comme défini.

Si vous ne cochez pas cette case et cliquez sur le bouton **Insérer commande**, PC-DMIS insère la ligne de commande dans la fenêtre de modification sans activer la commande. La commande PLANE AUTOTRIGGER/ ne fonctionne pas tant que l'option est activée.

Alarme activée : cochez cette case pour activer une alarme associée à votre commande PLANE AUTOTRIGGER/. Lorsque vous approchez de la cible avec le palpeur, l'alarme est de plus en plus fréquente.

Insérer commande : cliquez sur le bouton Insérer commande pour insérer la commande PLANE AUTOTRIGGER/ dans la fenêtre de modification pour la routine de mesure en cours.

Cette ligne de commande est comme suit :

PLANE AUTOTRIGGER/ TOG1, TOG2

TOG1 : cette zone à bascule correspond à la case à cocher **Activé**. La valeur indique ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ.

TOG2 : cette zone correspond à la case à cocher **sonnerie activée**. La valeur indique ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ.

Déclenchement manuel point

La commande POINT MANUAL TRIGGER/ indique à PC-DMIS à accepter uniquement un palpage manuel lorsqu'il se trouve dans la zone de tolérance indiquée.

Vous pouvez ajouter les commandes POINT MANUAL TRIGGER/ dans la zone **Déclenchement manuel de point** de l'onglet **Options de déclenchement de palpeur**.

Vous pouvez utiliser cette option avec des machines manuelles ; lorsque PC-DMIS vous invite à effectuer un palpage, déclenchez le palpeur comme vous le souhaitez. Chaque palpeur est ensuite évalué pour voir s'il se trouve dans la zone de tolérance cylindrique. Si ce n'est pas le cas, une erreur s'affiche dans la liste **Erreurs de la MMT** de la boîte de dialogue **Exécution**. PC-DMIS vous demande alors d'effectuer à nouveau le palpage. Vous pouvez placer des commandes POINT MANUAL TRIGGER/ à n'importe quel emplacement standard de la fenêtre de modification.

Cette option ne peut être utilisée qu'en mode en ligne.



Zone de déclenchement manuel du point dans l'onglet Options de déclenchement du palpeur

Utiliser la tolérance de déclenchement : Cochez cette case pour activer la commande POINT MANUAL TRIGGER/. Les commandes dans la fenêtre de modification qui suivent la commande POINT MANUAL TRIGGER/ insérée, se servent de la fonctionnalité de déclenchement manuel de point comme défini.

Si vous ne cochez pas cette case et cliquez sur le bouton **Insérer commande**, PC-DMIS insère la ligne de commande dans la fenêtre de modification sans activer la commande. La fonction **Rayon de déclenchement** ne fonctionne que si cette option est activée.

Rayon de déclenchement : la zone **Rayon de déclenchement** contient une valeur de rayon de tolérance. Lorsque le palpeur est déclenché, PC-DMIS vérifie s'il se trouve dans la zone de tolérance. Si tel est le cas, le palpage est accepté. Dans le cas contraire, vous devez en effectuer un autre.

Insérer commande : cliquez sur le bouton **Insérer commande** pour insérer la commande POINT MANUAL TRIGGER/ dans la fenêtre de modification pour la routine de mesure en cours, avec les options suivantes.

Cette ligne de commande est comme suit :

POINT MANUAL TRIGGER/ TOG1, RAD

TOG1 : cette zone à bascule correspond à la case à cocher **Activé**. La valeur indique ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ.

RAD : la zone de rayon contient la valeur pour la zone de tolérance et correspond à la zone **Rayon de déclenchement**. Cette valeur représente la distance au point actuel où PC-DMIS accepte le palpé.

Conversion de palpés en points

Vous pouvez faire en sorte que PC-DMIS reçoive un flux de points à partir de l'interface. Pour ce faire, maintenez le bouton **Effectuer palpé** enfoncé sur votre dispositif portable. Vous pouvez ainsi rapidement scanner une surface en relevant plusieurs points en très peu de temps.

Une fois que PC-DMIS a reçu le flux de points, il peut agir de l'une des deux façons suivantes :

- **Créer des éléments de point individuels.** Si vous avez choisi Mode point uniquement ou si la boîte de dialogue **Point de vecteur** est ouverte, PC-DMIS crée des points individuels à partir de ce flux de points.
 - Pour passer en mode point uniquement, cliquez sur **Mode point uniquement**  dans la barre d'outils **Modes graphiques**.
 - Pour accéder à la boîte de dialogue **Point de vecteur**, sélectionnez **Point de vecteur**  dans la barre d'outils **Éléments auto**.
- **Estimer l'élément.** Si vous n'êtes dans aucun de ces modes, les points passent à la mémoire tampon de palpés et le nombre de palpés augmente dans la barre d'état. Au terme des mesures, l'élément obtenu dépend des réglages et si le mode estimation est actif.

Mode de point d'arrêt

Le mode de point d'arrêt permet la mesure d'approche d'éléments en tôle sans utiliser la boîte de dialogue d'éléments automatiques. Les éléments générés à l'aide de ce mode sont tous des éléments mesurés plutôt que des éléments automatiques, avec deux exceptions : si vous êtes en mode point seulement, PC-DMIS crée un point de vecteur automatique ou un point d'arrêt automatique. Un point d'arrêt automatique sera créé si vous prenez votre palpé près d'une arête et le glissez ensuite au-dessus de l'arête pour terminer l'opération de guidage.

Pour activer ce mode, vous devez procéder comme suit

- Programmez l'option **Tôle** dans votre verrouillage de port.
- Importez un modèle CAO avec des surfaces pour la pièce mesurée.
- Cochez la case **Rechercher les valeurs nominales** dans l'onglet **Général** de la boîte de dialogue **Options de configuration**.
- Indiquez la distance de tolérance requise dans l'**éditeur de réglages** pour la valeur `DistanceToClosestEdgeToleranceInMM` dans la section **Option**. La valeur par défaut est 5MM. Les

palpages effectués dans cette distance depuis l'arête lanceront le mode guidé pour terminer le point d'arête.

Pour mesurer des points en mode point d'arête :

1. Effectuez des mesures en mode apprentissage dans la tolérance (`DistanceToClosestEdgeToleranceInMM`) près du point d'arête. PC-DMIS recherche les valeurs nominales dans le modèle CAO et vérifie si le palpement se trouve dans la tolérance. Si tel est le cas, PC-DMIS passe en mode guidé au lieu de stocker le palpement dans la mémoire tampon.
2. En mode, faites glisser le contact du palpeur sur l'arête pour terminer le palpement de l'arête.
3. PC-DMIS place l'arête terminée dans la mémoire tampon en mode apprentissage. Ceci permet l'estimation d'éléments mesurés.
4. Si vous ne voulez pas un palpement de l'arête, appuyez sur le bouton de fin pour que PC-DMIS quitte le mode guidé et ajoute le palpement précédent à la mémoire tampon.

Remarque : lors de la création d'éléments en mode estimation à partir de palpements d'arêtes, les cercles, les droites et les lumières seront des éléments 3D.

Pour supprimer les bordures internes entre des surfaces et identifier les arêtes, utilisez `AdjacentEdgeToleranceInMM` dans la section **Option** de l'**éditeur de réglages**. Ceci s'avère utile lorsque le modèle CAO comporte des écarts entre des surfaces. Si les écarts sont importants, vous devez éventuellement augmenter la valeur par défaut de 0,1MM.

Le mode point d'arête utilise aussi la *moitié* de la valeur d'épaisseur dans la boîte de dialogue **Élément automatique** pour calculer la profondeur. Normalement, vous devez uniquement définir une fois cette valeur d'épaisseur de la pièce et fermer la boîte de dialogue. Cette valeur est alors écrite dans le registre.

Remarque : le mode point d'arête est conçu pour des dispositifs portables mais fonctionne avec n'importe quel dispositif doté d'un palpeur mécanique.

Utilisation d'une MMT portable ROMER

Cette section expose la configuration et l'utilisation générale de votre MMT portable Romer avec PC-DMIS. Consultez la documentation fournie par Romer pour avoir des informations détaillées sur la configuration et l'utilisation de votre bras Romer.

- [MMT portable Romer : Introduction](#)
- [Démarrage](#)
- [Configuration d'un capteur de contour Perceptron](#)
- [Calibrage d'un palpeur mécanique Romer](#)
- [Calibrage du capteur Perceptron](#)
- [Utilisation des boutons du bras Romer](#)
- [Utilisation d'un capteur laser Romer](#)
- [Utilisation de la caméra intégrée RomerRDS](#)

MMT portable Romer : introduction

Les MMT portables Romer sont des machines à bras articulés utilisées pour mesurer des pièces à l'aide d'un palpeur mécanique ou d'un palpeur laser Perceptron.

PC-DMIS utilise WinRDS comme interface avec votre bras Romer. Veuillez consulter la documentation de WinRDS pour obtenir des informations détaillées de configuration et d'utilisation de votre bras portable. Le logiciel WinRDS le plus récent est disponible sur le site FTP de Wilcox à l'adresse :

<ftp://ftp.wilcoxassoc.com/Hardware/Portable/Romer/>.

Remarque : pour utiliser un périphérique de bras Romer avec PC-DMIS, votre verrouillage de port doit être programmé avec l'option d'interface **Romer**. Vous pouvez aussi avoir besoin de l'option **Palpeur laser** avec le **Type de palpeur** « Perceptron » programmé si vous utilisez un palpeur Perceptron sur un bras Romer.

Important : l'option de verrouillage de port de **Table tournante** NE DOIT PAS être sélectionnée quand vous utilisez un périphérique portable parce qu'elle crée des problèmes avec votre périphérique portable.

Les informations fournies dans les rubriques de ce chapitre ont été écrites spécialement pour des bras Romer, mais elles peuvent aussi s'appliquer à d'autres bras.

Démarrage

Voici quelques étapes de base à suivre pour vérifier que votre système a été correctement préparé en vue du processus de mesure avec votre bras portable.

Si vous envisagez d'utiliser un capteur de contour Perceptron avec votre bras infini, vous devez aussi suivre les étapes expliquées dans la rubrique "[Configuration d'un capteur de contour Perceptron](#)".

Cette section vient compléter la documentation de WinRDS standard pour votre bras infini Romer. Pour plus d'informations de configuration, voir la documentation de WinRDS et du capteur de contour Perceptron.

Pour configurer votre bras infini Romer, procédez comme suit :

- [Étape 1 : Configurer le bras infini Romer](#)
- [Étape 2 : Définir les variables d'environnement WinRDS](#)
- [Étape 3 : Installer PC-DMIS for Romer](#)

Étape 1 : Configurer le bras infini Romer


1. Fixez la base de montage à une plate-forme stable à l'aide de vis ou de mandrins magnétiques.
2. Placez le bras sur la base de montage en vissant le grand anneau à la base du bras.
3. Une fois le bras solidement monté, mettez le bras sous tension et vérifiez qu'il s'allume. Éteignez le bras jusqu'à l'étape 6.
4. Installez WinRDS (version 2.3.5 ou ultérieure) s'il n'est pas déjà installé sur l'ordinateur. WinRDS 3.1 est disponible grâce à ce lien : <ftp://ftp.wilcoxassoc.com/Hardware/Portable/Romer/RDS/>. L'installation de WinRDS place deux icônes sur votre bureau : **Utilitaires de bras Cimcore** et **Outils de vérification rapide**.

Remarque : les versions de WinRDS antérieures à 2.3.5 ne sont pas correctement prises en charge pour utiliser les capteurs Perceptron Contour.

Important : vous pouvez communiquer avec le bras infini de deux façons. 1) via une connexion USB ou 2) via une connexion sans fil si votre ordinateur est équipé d'une carte d'interface réseau sans fil. Comme les scanners laser demandent une vitesse de communication élevée, il est préférable de connecter votre ordinateur au bras infini via le port de communication USB, lorsque vous utilisez un capteur Perceptron Contour. La communication sans fil n'est pas expliquée dans ce document. Pour une connexion via le sans fil, veuillez consulter le **Guide de configuration infinie** et d'autres documentations installées avec l'installation de WinRDS.

5. Branchez le connecteur USB dans l'un des ports USB sur votre ordinateur (ou vérifiez la communication Wi-Fi si vous n'utilisez pas un capteur Perceptron Contour).
6. Démarrez le bras en basculant le commutateur. Si vous travaillez dans Windows 2K ou Windows XP, votre ordinateur détecte la connexion et vous demande si vous voulez installer les pilotes USB pour le bras. Acceptez et installez-les.
7. Au terme de l'installation des pilotes, double-cliquez sur l'icône **Cimcore Arm Utilities** sur le bureau. L'application **Arm Utilities** s'ouvre. Au démarrage, cette application tente automatiquement de se connecter à la machine. Si la machine est correctement connectée, elle se connecte au bras et vous demande de réinitialiser les axes. En cas de problèmes, voir la documentation de WinRDS et CimCore.
8. Pour réinitialiser les axes, déplacez tous les raccords du bras jusqu'à ce qu'ils soient à zéro. Quand chaque axe est à zéro, les graphiques en barre des axes correspondants ressemblent au

schéma ci-dessous. Quand tous les axes sont positionnés à l'origine (à zéro) la boîte de dialogue s'ouvre automatiquement.



À ce stade, la machine est connectée et prête à fonctionner.

Étape 2 : Définir les variables d'environnement WinRDS

Pour utiliser PC-DMIS, il reste une dernière étape. Si vous travaillez avec une version de WinRDS antérieure à la version 5.0, vous devez définir le répertoire WinRDS dans le chemin de l'ordinateur. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Ouvrez le **Panneau de configuration** en cliquant sur le bouton **Démarrer** et en sélectionnant **Panneau de configuration**.
2. Double-cliquez sur l'icône **Système** pour ouvrir la boîte de dialogue **Propriétés système**.
3. Cliquez sur l'onglet **Avancé**.
4. Cliquez sur le bouton **Variables d'environnement**.
5. Dans la section **Variables système** de la boîte de dialogue **Variables d'environnement**, faites défiler jusqu'à ce que *Chemin* apparaisse à gauche. Cliquez sur *Chemin* dans la liste, puis sur le bouton **Modifier**.
6. Allez à la fin de la ligne **Valeur de la variable** et ajoutez un point-virgule (;) suivi du chemin d'installation de WinRDS (à savoir, c:\Program Files\CIMCORE\WinRDS)
7. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue **Modifier la variable système**, sur **OK** dans la boîte de dialogue **Variables d'environnement** et sur **OK** dans la boîte de dialogue **Propriétés système**.

À ce stade, vous pouvez lancer PC-DMIS. Vous obtenez éventuellement le message « Récupération des spécifications de bras à partir de la machine », selon la configuration de WinRDS. Ce réglage est modifiable dans le programme Utilitaires de bras.

Étape 3 : Installer PC-DMIS pour Romer

Une fois la connexion du PC au bras vérifiée, installez PC-DMIS en procédant comme suit :

N'utilisent PAS un capteur laser Perceptron

1. Votre verrouillage de port doit avoir déjà été programmé avec l'option d'interface **Romeravant** d'installer PC-DMIS.

Remarque : si *toutes les interfaces* sont programmées dans votre verrouillage de port (dongle de démo par exemple), vous devrez éventuellement renommer manuellement Romer.dll en interfac.dll. Romer.dll se trouve dans le répertoire d'installation de PC-DMIS.

2. Installez PC-DMIS. Vous êtes maintenant prêt à démarrer PC-DMIS..

Utilisent un capteur laser Perceptron

1. Votre verrouillage de port doit avoir déjà été programmé avec le **palpeur laser, Perceptron**, et les options d'interface **Romer** avant d'installer PC-DMIS. Si **Laser** et **Perceptron** ne figurent pas dans votre verrouillage de port, vous ne disposez pas des fichiers Perceptron requis comme indiqué ci-dessous. D'autres fichiers seront installés et sont requis par WinRDS lors de l'installation de PC-DMIS.

Remarque : si *toutes les interfaces* sont programmées dans votre verrouillage de port (dongle de démo par exemple), vous devrez éventuellement renommer manuellement Romer.dll en interfac.dll. Romer.dll se trouve dans le répertoire d'installation de PC-DMIS.

2. Installez PC-DMIS. N'exécutez pas PC-DMIS à ce stade.
3. Vérifiez que le fichier *probe.8* a été installé dans le répertoire DonnéesBras (en général, c:\Program Files\CIMCORE\WinRDS\ArmData). Ce fichier doit être installé par PC-DMIS lors du processus d'installation si votre verrouillage de port est correctement programmé. Le fichier *probe.8* est employé par WinRDS comme identificateur du capteur de contour Perceptron. Si vous ne possédez pas de copie de ce fichier, contactez votre revendeur PC-DMIS.
4. Continuez avec la rubrique « [Configuration d'un capteur Contour Perceptron](#) ».

Important : l'option de verrouillage de port de **Table tournante** NE DOIT PAS être sélectionnée quand vous utilisez un périphérique portable parce qu'elle crée des problèmes avec votre périphérique portable.

Configuration d'un capteur de contour Perceptron

Cette section présente la configuration de votre capteur de contour Perceptron une fois que vous avez configuré votre bras infini présenté à la section "[Initiation](#)".

Pour configurer le capteur de contour Perceptron, procédez comme suit :

- [Étape 1 : Connecter le contrôleur du capteur Perceptron](#)
- [Étape 2 : Configurer la carte réseau](#)
- [Étape 3 : Fixer votre capteur de contour](#)
- [Étape 4 : Terminer la configuration de PC-DMIS](#)
- [Étape 5 : Vérifier l'installation du capteur](#)

Étape 1 : Connecter le contrôleur du capteur Perceptron

La connexion du contrôleur du capteur Perceptron requiert une carte d'interface réseau spéciale. Vous devez utiliser la carte intégrée à votre ordinateur ou vous en procurer une autre, car Perceptron a besoin d'une carte spéciale pour communiquer avec le contrôleur du capteur.

Important : une carte réseau USB ne suffit pas pour cette connexion. Si vous utilisez un ordinateur de bureau, vous avez besoin d'une autre carte réseau PCI ; dans le cas d'un portable, il vous faut une autre carte réseau PCMCIA.


Pour connecter votre contrôleur de capteur Perceptron :

1. Retirez le couvercle au dos du bras infini nommé « SCANNER ».
2. Prenez le câble du capteur et branchez-le dans le connecteur « Sensor » du contrôleur Perceptron. Branchez l'autre extrémité dans la connexion « SCANNER » au dos du bras.
3. Une section en tire-bouchon peut se trouver à l'extrémité branchée au contrôleur Perceptron, en fonction de la version de ce dernier. Dans ce cas, branchez cette section au connecteur « Trigger ».
4. De l'autre côté du contrôleur Perceptron, connectez un câble RJ45 inverseur. Branchez l'autre extrémité à la carte réseau spéciale sur l'ordinateur.

Étape 2 : Configurer la carte réseau


Pour communiquer avec le contrôleur Perceptron, vous devez configurer votre carte réseau en procédant comme suit :

1. Ouvrez le **Panneau de configuration** en cliquant sur le bouton **Démarrer** et en sélectionnant **Panneau de configuration**.
2. Double-cliquez sur l'icône **Connexions réseau** pour afficher les connexions réseau existantes.
3. Dans la liste **réseau local ou Internet à haute vitesse**, double-cliquez sur le nom de la carte réseau connectée au contrôleur Perceptron.
4. Cliquez sur **Propriétés** dans l'onglet **Général**.
5. Désélectionnez toutes les entrées, sauf **Protocole Internet (TCP/IP)**, en décochant les cases en regard des éléments sélectionnés. Seule l'entrée Protocole Internet reste alors sélectionnée.



6. Cliquez sur **Protocole Internet** en sélectionnant le texte (et non la case), puis sur **Propriétés**.

7. Dans l'onglet **Général** de la boîte de dialogue **Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)**, cliquez sur le bouton d'option **Utiliser l'adresse IP suivante** et entrez les valeurs suivantes comme illustré dans l'image :



- **Adresse IP** : 192.168.19.1
 - **Masque Subnet** : 255.255.255.0
8. Cliquez sur **Avancé** pour ouvrir la boîte de dialogue **Paramètres TCP/IP avancés**.
 9. Dans la boîte de dialogue **Paramètres TCP/IP avancés**, cliquez sur l'onglet **WINS**.
 10. Sélectionnez l'option **Désactiver NetBIOS avec TCP/IP** dans la zone **Paramètre NetBIOS**.
 11. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue **Paramètres TCP/IP avancés**, sur **OK** dans la boîte de dialogue **Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)** et sur **OK** dans la boîte de dialogue **Propriétés de <carte réseau dédiée>**.

Étape 3 : Fixer votre capteur de contour

1. Montez le capteur de contour au poignet. Si vous utilisez un dispositif à sept axes, vous devez monter le capteur dans l'axe de la septième fixation.
2. Allumez le contrôleur du capteur Perceptron en appuyant sur le bouton de démarrage près du connecteur d'alimentation et de celui de déclenchement. Ne le confondez pas avec le commutateur de démarrage du capteur du même côté du contrôleur. La séquence d'amorce pour le contrôleur peut prendre jusqu'à deux minutes. À la fin du cycle d'amorce, la LED verte s'allume.
3. Au terme du cycle d'amorce, activez le commutateur de démarrage du capteur. Le capteur est alors sous tension. Vous pouvez vous en assurer en observant les trois LED sur le côté de la tête du capteur. Les LED +12V et +5V doivent être allumées. Si tel n'est pas le cas, vérifiez que le contrôleur du capteur est sous tension, ainsi que le câble du capteur. La LED LASER s'allume uniquement lors d'un scanning.
4. Après la mise sous tension, parcourez le sous-répertoire Perceptron dans le répertoire d'installation de PC-DMIS. Double-cliquez sur l'application WinSen. Il s'agit d'une application de diagnostic fournie par Perceptron. Lorsqu'elle est démarrée, cette application tente d'établir une communication avec le capteur. Si elle y parvient, vous recevez plusieurs messages avec Status=0x00000000 (tous OK). Vous devez aussi voir une ligne indiquant l'ID du capteur. Si aucun ID n'apparaît, aucune communication avec le capteur n'est établie.
5. Faites pointer le capteur vers quelque chose et sélectionnez l'option **Image | Affichage capteur en direct**. Vous devez normalement voir (si vous êtes dans le champ de vision des caméras)

l'image en direct de la pièce scannée. Une bande laser rouge doit également être visible sur la pièce.

6. Une fois satisfait du fonctionnement du système, fermez WinSen.

Remarque : le capteur ne peut pas communiquer simultanément avec deux applications hôte distinctes. Lorsque vous exécutez PC-DMIS, vous devez vérifier que WinSen ou une autre application communiquant avec le capteur sont désactivées.

Étape 4 : Terminer la configuration de PC-DMIS

Vous êtes prêt à démarrer PC-DMIS. Après le démarrage de PC-DMIS, ouvrez une nouvelle routine de mesure et suivez la procédure de configuration suivante :

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Options de configuration** en appuyant sur la touche **F5**.
2. Cliquez sur l'onglet **Laser**.
3. Entrez le chemin d'accès au fichier CSGMain.bin dans la zone d'édition **Fichier binaire capteur**. Il est normalement installé avec PC-DMIS dans le sous-répertoire Perceptron du répertoire principal d'installation de PC-DMIS. Vous pouvez également utiliser le bouton **Parcourir** pour rechercher ce fichier.
4. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue **Options de configuration**.

Pour vérifier que le capteur fonctionne dans PC-DMIS, fermez PC-DMIS et redémarrez-le. De cette façon, toutes les informations nécessaires sont écrites dans le registre système.

Étape 5 : Vérifier l'installation du capteur

1. Démarrez PC-DMIS et ouvrez la routine de mesure d'origine créée à l'étape précédente. PC-DMIS doit pouvoir identifier le palpeur actuellement sur le système. Une fois un palpeur intégré à votre routine de mesure, l'onglet **Vidéo** s'ouvre dans la fenêtre d'affichage graphique. Il vous permet de voir en temps réel les données collectées par le capteur.
2. Passez à l'onglet **Vidéo**. L'initialisation du capteur peut prendre dix à vingt secondes, soyez patient. Vous devez voir apparaître un trapèze vert légèrement biaisé au centre de la fenêtre avec une mire environ au deux tiers de sa hauteur. Si vous voyez autre chose, PC-DMIS n'a pas pu se connecter au capteur et doit envoyer un message d'erreur. Dans ce cas, le fichier contour.dll n'a certainement pas été correctement enregistré lors de l'installation. Voir la rubrique « [Enregistrement de Contour.dll](#) ».

Remarque : les fichiers CSGMain.bin en double sont un autre problème possible. Vérifiez qu'il n'existe aucune copie du fichier CSGMain.bin. Si vous n'avez pas la version correcte de CSGMain.bin, le capteur ne s'initialise pas. Supprimez (ou renommez) tous les autres fichiers CSGMain.bin qui ne se trouvent pas dans l'installation actuelle de PC-DMIS.

3. Cliquez sur le bouton **Vidéo** pour démarrer le marquage du scanner. L'image en direct doit être mise à jour avec les données collectées par le scanner. Vous pouvez alors utiliser votre scanner dans PC-DMIS.

Remarque : si vous rencontrez toujours des problèmes, appelez le support technique de PC-DMIS.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du scanner dans PC-DMIS, voir l'aide en ligne de PC-DMIS Laser.

Pour plus d'informations sur le système Perceptron, voir la documentation de Perceptron copiée dans le répertoire d'installation de PC-DMIS (sous-répertoire Perceptron).

Enregistrement de Contour.dll

Pour enregistrer manuellement Contour.dll :

1. Vérifiez que le contrôleur Perceptron et le bras sont sous tension.
2. Ouvrez une fenêtre de commande (invite DOS) et allez au répertoire Perceptron. Il s'agit d'un sous-répertoire du répertoire d'installation principal PC-DMIS.
3. Entrez ce qui suit à la ligne de commande : "regsvr32 contour.dll". Après quelques secondes, vous devez obtenir le message "Contour.dll registered successfully".
4. Si l'enregistrement du fichier n'aboutit pas, contactez le support de PC-DMIS. Sinon, redémarrez PC-DMIS.

Calibrage d'un palpeur mécanique Romer

Le calibrage d'un palpeur infini Romer se fait à l'aide du logiciel WinRDS. PC-DMIS interagit avec WinRDS pour obtenir les données de calibrage du palpeur. Suivez les étapes décrites dans le document **Arm Utilities User Guide** pour calibrer votre palpeur.

Les capteurs de contour Perceptron sont calibrés via la boîte de dialogue **Utilitaires de palpeur** de PC-DMIS. Voir la rubrique « [Calibrage d'un capteur de contour Perceptron](#) », pour des informations sur la façon de procéder.

Calibrage du capteur Perceptron

Une fois le capteur Perceptron configuré, procédez comme suit pour calibrer votre palpeur laser :

Avant de commencer

Exposition et sommes grises pendant le calibrage

Avant de commencer le calibrage de votre palpeur laser, sachez que PC-DMIS va automatiquement fixer l'exposition à la valeur de calibrage par défaut de 300 et les sommes grises aux valeurs de calibrage par défaut de 10 pour le minimum et 300 pour le maximum. Ces valeurs conviennent bien pour la plupart des scénarios de calibrage. Vos valeurs d'exposition d'origine et de sommes grises sont rétablies une fois que le processus est terminé. Alors que des sommes grises ayant des valeurs de 10, 300 sont souvent appropriées pour le calibrage, des valeurs de 30, 300 sont habituelles pour une scannérisation normale.

Exposition à des conditions d'éclairage rares


Une valeur d'exposition de 300 est parfois insuffisante dans des conditions d'éclairage rares, telles que V4i dans un environnement d'éclairage au sodium. En raison de ces conditions d'éclairage, si PC-DMIS semble avoir des difficultés à accepter les arcs laser lors du processus de calibrage, vous devez éventuellement réduire l'exposition de calibrage par défaut en prenant une valeur proche de 200. Pour ce

faire, utilisez l'éditeur de réglages de PC-DMIS et modifiez en conséquence l'entrée de registre `PerceptronDefaultCalibrationExposure` sous le groupe **NCSensorSettings**.

Consultez la documentation Laser pour obtenir des informations sur l'exposition et les sommes grises.

Étape 1 : Définir le palpeur laser

1. Ouvrez une routine de mesure existante ou créez-en une.
2. Sélectionnez l'option **Insérer | Définition matérielle | Palpeur** pour ouvrir la boîte de dialogue **Utilitaires de palpeur** (celle-ci apparaît automatiquement quand vous créez une routine de mesure.)



Boîte de dialogue *Utilitaires de palpeur*

3. Définissez une configuration de palpeur utilisant le palpeur **CONTOUR** et le bras Romer approprié dans la boîte de dialogue **Utilitaires de palpeur**. Le type de palpeur Perceptron Contour est spécifié dans la boîte de dialogue **Options de configurations**.

Étape 2 : Calibrer le palpeur laser

Le processus de calibrage décrit dans cette étape peut varier en fonction de la « Mesure d'options du palpeur laser » et du type d'interface installé. Référez-vous à la rubrique « Mesure d'options du palpeur laser », pour plus d'informations sur les options de calibrage. Les étapes suivantes indiquent la procédure à utiliser lors du premier calibrage du palpeur laser :


1. Une fois que le contact est défini dans [Étape 1](#), cliquez sur **Mesurer** dans la boîte de dialogue **Utilitaires de palpeur**. Ceci ouvre la boîte de dialogue **Mesurer les options du palpeur laser**.

2. Cliquez sur **Mesurer** pour entamer la procédure de calibrage. Si vous n'utilisez PAS un capteur Perceptron V5, ignorez l'étape 5. Si vous en utilisez un, vous serez tout d'abord invité à scanner toute la plage de profondeur Z du laser sur une cible plane.
3. Mesurez la profondeur Z du capteur en faisant ce qui suit :
 - a. Placez une feuille de papier blanc sur une surface plane où vous allez exécuter le calibrage de cible plane.
 - b. Maintenez le capteur V5 proche de la surface plane pour que la droite de scan soit au-delà de la grille projetée du laser.
 - c. Maintenez enfoncé le déclencheur du capteur pendant le déplacement sur toute l'étendue de la plage du laser pour que la droite du laser traverse la grille jusqu'à l'autre côté.
 - d. Relâchez le déclencheur. Le calibrage de cible plane est ainsi terminé.
4. Suivez toutes les instructions et les indicateurs visuels présents à l'écran qui se trouvent dans l'**Affichage laser**, afin de terminer le calibrage de capteur sur la sphère de calibrage.
 - a. Il vous sera demandé de placer le palpeur à 15 emplacements différents sur la sphère de calibrage (5 positions différentes autour de la sphère avec trois champs différents pour chaque position). Le palpeur laser continuera à palper, mais il n'acceptera qu'une bande de données quand *certains critères*. Le système a besoin de 5 bandes de données à chacun des *15 emplacements différents* pour terminer le calibrage. Lors du calibrage sur les trois champs (« loin » « gauche » et « droite ») pour les 5 positions différentes, veillez à prendre un palpement (bande laser) aux deux tropiques (indiqués « Bande 1 » et « Bande 2 »). Lors du palpement à 0, 120 et 240 degrés autour de l'Équateur, préférez aussi la partie inférieure de la sphère en prenant 2 bandes sur l'emplacement inférieur et seulement 1 sur l'emplacement supérieur. Ceci parce que des données supplémentaires seront prises au cours des séries 4 et 5 qui se produisent sur la partie supérieure de la sphère.

Description graphique des emplacements de palpements différents

- 5 positions autour de la sphère :

Position 1 : la bande du laser doit être horizontale le long du côté de la sphère conformément à l'image ci-dessous.






Position 2 : faites tourner le capteur de 120 degrés autour de la sphère à partir de la position 1.

Position 3 : faites tourner le capteur de 120 degrés autour de la sphère à partir de la position 2.


Position 4 : pointez le capteur tout en bas sur le haut de la sphère.

Position 5 : pointez le capteur tout en bas sur le haut de la sphère, la bande du laser située à 90 degrés de la position 4.

- 3 *champs de capteur* (loin, à droite, et à gauche) à l'intérieur de la plage du laser :

		
Champ 1 : loin	Champ 2 : à droite	Champ 3 : à gauche

- 2 *plages* sur la surface de la sphère. Tenez le palpeur à l'intérieur de l'une de ces plages pour cinq bandes.




Plage 1 : 20 degrés *au-dessus* de l'équateur (milieu) de la sphère.

Plage 2 : 20 degrés *au-dessous* de l'équateur (milieu) de la sphère.

Critères pour une bande acceptable :

- Le palpeur ne doit pas être contre l'arrêt mécanique du bras.
- La bande doit être composée de plus de 100 points.
- Dans l'**affichage laser**, l'arc rouge du laser doit être à l'intérieur de la zone rectangulaire verte qui délimite l'arc jaune.
- Le cercle résolu qui est créé par l'arc laser doit avoir au moins 100 degrés d'angle d'arc, la différence entre le vecteur de départ et le vecteur de fin de l'arc.
- Le laser doit palper un diamètre de .875 multiplié par le diamètre théorique de la sphère de calibrage. Cela signifie qu'il doit palper entre 81.9% et 96.6% du diamètre théorique.


- Le palpeur doit rester immobile. Il ne doit pas bouger de plus de 1,5 mm au cours des 5 palpées.
- b. Pour chaque contact (ou bande laser) du calibrage, utilisez l'**Affichage laser** pour aligner l'arc rouge du laser à l'arc jaune (représentant l'arc théorique de la sphère) afin que la forme et la taille correspondent le plus possible.
 - c. Déplacez l'arc rouge du laser afin qu'il reste à l'intérieur de la zone rectangulaire verte entourant l'arc jaune. Quand vous placez l'arc du laser en haut de l'arc jaune, une sonnerie augmente de fréquence et d'intensité. Cela vous aide à savoir quand vous approchez de l'emplacement désiré.



- d. Veillez à ce que le palpeur laser reste immobile à l'emplacement approprié jusqu'à ce que les divers critères soient respectés. PC-DMIS accepte automatiquement la bande et vous invite à palper un autre emplacement.

Étape 3 : Vérifier les résultats du calibrage

Cliquez sur le bouton **Résultats** dans la boîte de dialogue **Utilitaires de palpeur**. La boîte de dialogue **Résultats de calibrage** s'affiche.



Résultats de calibrage

PC-DMIS enregistre plusieurs données de ce calibrage dans cette boîte de dialogue. Observez les valeurs de déviation maximum, moyenne et standard. L'**Erreur moyenne** doit se situer aux alentours de 0,05mm. L'**Erreur maximum** aux alentours de 0,15mm.

Si les résultats semblent corrects, cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Résultats de calibrage**.


Vous avez terminé la configuration et le calibrage de votre palpeur laser. Vous devez désormais pouvoir accéder à toutes les fonctions liées au laser.

Remarque : si le calibrage dépasse la valeur de tolérance définie dans l'entrée de registre `standard_deviation_limit`, PC-DMIS ajoute la ligne de texte "Les écarts-type pour le calibrage du palpeur dépassent la limite." dans la boîte de dialogue **Résultats de calibrage**.

Utilisation des boutons du bras Romer

Il existe deux types de configurations avec des boutons :

	<p>Configuration de deux boutons :</p> <p>L'utilisation de deux boutons est programmée par PC-DMIS (même si 3 boutons existent). Les deux boutons indiqués sur l'image à gauche exécutent la même fonction. Voir « Configuration de deux boutons »</p>
--	---



Mode Souris

PC-DMIS vous permet de passer votre dispositif portable en mode souris. Ce mode spécial vous laisse réaliser des actions standard de souris (déplacer le pointeur, cliquer, cliquer avec le bouton droit, etc.) dans PC-DMIS en déplaçant le bras et le positionneur de palpeur autour et en appuyant sur des boutons pour effectuer des "clics". PC-DMIS interprète le mouvement comme s'il s'agissait d'une souris standard. Vous pouvez ainsi continuer à travailler avec votre dispositif portable au lieu de devoir sans cesse changer avec l'ordinateur.

Si PC-DMIS est en mode souris et que vous tentez d'utiliser votre souris classique, il se comportera de façon irrégulière. Vous devez donc quitter ce mode avant d'utiliser votre souris standard.


Le mode souris fonctionne hors de PC-DMIS, mais uniquement si ce dernier continue à s'exécuter et est actif en arrière-plan.

Voir les rubriques « [Configuration de deux boutons](#) » et « [Configuration de trois boutons](#) » pour plus d'informations sur la façon d'utiliser le mode souris.

Configuration de deux boutons

Les deux modes de configuration de deux boutons sont présentés ci-dessous :

Mode de mesure



Les options de mode de mesure suivantes sont disponibles pour les boutons indiqués ci-dessus :

1 : TERMINÉ - Appuyez < 1 seconde.

1 : EFFACER dernier palpé - Maintenir > 1 seconde.

1 : OUVRIR DRO - Maintenir > 1 seconde quand il n'y a pas de palpé dans la mémoire tampon.

1 : BASCULER DRO - Maintenir > 1 seconde quand le DRO est déjà ouvert. XYZ <-> XYZT. La valeur « T » est affichée.


2 : POINT DE PALPAGE - Appuyez < 1 seconde.

2 : PALPAGE TIRÉ - Appuyez, tirez en arrière, relâchez après 1 seconde. Consulter « [Utilisation de palpés tirés pour compensation de palpeur](#) »

2 : SCAN - Maintenez enfoncé > 1 seconde, glissez.

A : les boutons indiqués par un cercle avec une flèche rouge exécutent la même fonction.

Mode Souris



Les options de mode Souris suivantes sont disponibles pour les boutons indiqués ci-dessus :

1 : Bouton **DROIT** de la souris - Utilisé pour affichage des menus.

1 : **PAN** - Maintenez enfoncé le modèle CAO.

2 : Bouton **GAUCHE** de la souris - Utilisé pour les sélections d'écran.


A : les boutons indiqués par un cercle avec une flèche rouge exécutent la même fonction.

Passer du mode Souris au mode Mesure

Pour passer en Mode souris : Maintenez enfoncé le bouton Prendre palpé et appuyez rapidement sur le bouton Terminé (au cours de la première seconde).

Pour passer en Mode mesure : Placez le curseur en haut de l'écran et appuyez sur le bouton du milieu (bouton gauche de la souris).

Pour basculer d'un mode à l'autre :




1. Tournez l'axe « F » à la limite, puis

2. Tournez l'axe « E » de 90 degrés.

Configuration de trois boutons

Les deux modes de configuration de trois boutons sont présentés ci-dessous :


Mode de mesure



Les options de mode de mesure suivantes sont disponibles pour les boutons indiqués ci-dessus :

- 1 : TERMINÉ** - Appuyez < 1 seconde
- 1 : EFFACER** dernier palpé - Maintenir > 1 seconde
- 1 : OUVRIR DRO** - Maintenir > 1 seconde quand il n'y a pas de palpé dans la mémoire tampon.
- 1 : BASCULER DRO** - Maintenir > 1 seconde quand le DRO est déjà ouvert. XYZ <-> XYZT. La valeur « T » est affichée.
- 2 : POINT DE PALPAGE** - Appuyez < 1 seconde.
- 2 : PALPAGE TIRÉ** - Appuyez, tirez en arrière, relâcher après 1 seconde. Consultez « [Utilisation de palpés tirés pour compensation de palpeur](#) ».
- 2 : SCAN** - Maintenez enfoncé > 1 seconde, glissez.
- 3 : BASCULER** entre Modes - Appuyez < 1 seconde.

Mode Souris



Les options de mode Souris suivantes sont disponibles pour les boutons indiqués ci-dessus :


- 1 : **PAN** - Maintenez enfoncé le modèle CAO.
- 2 : Bouton **GAUCHE** de la souris - Utilisé pour les sélections d'écran.
- 1+ 2 : **ZOOM** - Maintenez enfoncé.
- 3 : **BASCULER** entre Modes - Appuyez < 1 seconde.
- 3: **ROTATION** - Maintenez enfoncé le modèle CAO.

Méthodes facultatives pour passer du mode Souris au mode Mesure

Pour passer en Mode souris : Maintenez enfoncé le bouton Prendre palpage et appuyez rapidement sur le bouton Terminé (au cours de la première seconde).

Pour passer en Mode mesure : Placez le curseur en haut de l'écran et appuyez sur le bouton du milieu (bouton gauche de la souris).

Pour basculer d'un mode à l'autre :




- 1. Tournez l'axe « F » à la limite, puis
- 2. Tournez l'axe « E » de 90 degrés.

Configuration à trois boutons pour le bras RA7


Les deux modes de configuration à trois boutons utilisés pour le bras RA7 sont présentés ci-dessous :

Pour basculer entre le mode mesure et le mode souris :

- 1. Tournez l'axe « F » à la limite, puis
- 2. Tournez l'axe « E » de 90 degrés.




Mode de mesure



Les options de mode de mesure suivantes sont disponibles pour les boutons indiqués ci-dessus :

Action souhaitée	Procédure de bras à suivre
Cliquez sur Terminé, OK, Oui, Terminer, Suivant ou Créer dans une boîte de dialogue.	Appuyez sur le bouton 1 pendant moins d'1 seconde.
Effacez le dernier palpé de la mémoire tampon.	Appuyez sur le bouton 1 pendant plus d'1 seconde.
Cliquez sur les boutons Annuler, Non ou Précédent dans une boîte de dialogue.	Appuyez sur le bouton 1 pendant plus d'1 seconde.
Ouvrir la fenêtre de résultats (DRO)	Appuyez sur le bouton 1 pendant plus d'1 seconde quand il n'y a pas de palpé dans la mémoire tampon.
Basculer l'affichage des informations dans la fenêtre de résultats	Avec la fenêtre de résultats ouverte, appuyez sur le bouton 1 pendant moins d'1 seconde. La valeur T apparaît avec les valeurs XYZ : XYZT
Relever un point	Appuyez sur le bouton 2 pendant moins d'1 seconde sans bouger le bras.
Effectuer un "palpé tiré"	Maintenez le bouton 2 enfoncé moins d'une seconde pendant le retrait du bras. Consultez « Utilisation de palpés tirés pour compensation de palpeur ».
Scan	Appuyez sur le bouton 2 pendant plus d'une seconde tout en faisant glisser le palpeur le long de la surface de la pièce.
Sélectionner des éléments sur la pièce à l'aide du bras	Placez le palpeur près de l'élément, appuyez sur le bouton 1, puis sur le bouton 2.

Mode Souris

Les options de mode Souris suivantes sont disponibles pour les boutons indiqués ci-dessus :

Action souhaitée	Procédure de bras à suivre
Utiliser le bouton gauche de la souris	Appuyez sur le bouton 1.
Utiliser le bouton droit de la souris	Appuyez sur le bouton 2.
Utiliser le bouton du milieu de la souris	Appuyez sur le bouton 3.
Faire un zoom arrière de la vue CAO en cours	Appuyez sur le bouton 1 (clic gauche) sur la ligne centrale imaginaire de la vue CAO en cours. Plus la distance au-dessus de la ligne centrale est grande, plus le zoom est important.
Faire un zoom avant de la vue CAO en cours	Appuyez sur le bouton 1 (clic gauche) sous la ligne centrale imaginaire de la vue CAO en cours. Plus la distance au-dessus de la ligne centrale est grande, plus le zoom est important.
Faire un panoramique de la vue	Appuyez sur le bouton 1 dans le modèle CAO tout en faisant glisser le bras.
Créer une zone Infos sur les points ou Infos sur les dimensions dans la vue CAO	Appuyez deux fois (double clic) sur le bouton 1 dans une étiquette d'élément.
Faire pivoter la vue CAO	Appuyez sur le bouton 3 lors du glissement.
Zoom d'une portion	Maintenez enfoncé le bouton 1, puis le bouton 2 et tracez une zone sur le modèle de pièce. Relâchez les boutons pour faire un zoom avant de la portion choisie.

Utilisation d'un capteur laser Romer

Lors de l'utilisation d'un capteur laser sur votre bras portable Romer, vous devez utiliser les informations de cette documentation en plus de celles fournies dans la documentation du « Laser PC-DMIS ». Celle-ci fournit davantage de détails sur la prise de mesures avec un périphérique laser.

Consultez la rubrique « [Scanning de palpeur laser portable](#) » pour plus d'informations sur le scanning manuel.

Utilisation d'événements sonores

Les événements sonores fournissent un retour audible supplémentaire à l'interface utilisateur visuelle. Ceci vous permet de faire des mesures sans regarder l'écran. Pour accéder à l'onglet **Événements sonores** de la boîte de dialogue **Options de configuration**, sélectionnez l'option **Éditer | Préférences | Configurer**.

Calibrage d'événements sonores

Lors du calibrage d'un dispositif laser, il y a des options d'événements sonores qui sont particulièrement utiles. À savoir :

Bas de calibrage manuel laser : le son associé retentit quand les mesures de calibrage pour un champ donné doivent être prises dans la région (l'emplacement) supérieure de la sphère.

Compteur de champ de calibrage manuel laser : le son associé retentit pour indiquer dans quel champ les mesures de calibrage doivent être prises.

- 1 Bip - La mesure doit être prise dans le champ *éloigné*.
- 2 Bips - La mesure doit être prise dans le champ *gauche*.
- 3 Bips - La mesure doit être prise dans le champ *droit*.

Haut de calibrage manuel laser : le son associé retentit quand les mesures de calibrage pour un champ donné doivent être prises dans la région (l'emplacement) plus basse de la sphère.

Fin d'initialisation du palpeur laser : le son associé retentit à la fin de l'initialisation du capteur laser.

Début d'initialisation du palpeur laser : le son associé retentit au début de l'initialisation du capteur laser.

Scan laser : Le son associé retentit à chaque nouvelle étape du calibrage du capteur.

Événements sonores pour la mesure laser

Lors de la mesure avec un dispositif laser, un feedback sonore sort du haut-parleur Romer en fonction de la distance Z calculée. Ce signal varie selon la distance depuis la surface par rapport à la distance de la cible optimale.

- **£Low pitched continuous sound** - indique que vous êtes plus près que les 50% du milieu de la plage laser.
- **£High pitched continuous sound** - indique que vous êtes plus loin que les 50% du milieu de la plage laser.


- **Série de bips** - indique que vous êtes dans les 50% du milieu (25% en dessous et 25% au-dessus) de la cible optimale. Il s'agit de la plage souhaitée pour un scanning optimal.

Remarque : cette fonctionnalité est probablement le plus profitable sur de grandes surfaces planes. Avec un capteur V5, vous pouvez combiner les événements sonores et l'option de projecteur V5 afin que le scanning soit à la longueur focale optimale. Vous pouvez comparer le projecteur V5 aux signaux sonores pour savoir ce que le bip signifie.

Utilisation de la caméra intégrée RomerRDS

Conditions requises : logiciel RomerRDS version 3.2 (pilotes), bras Romer RDS avec caméra intégrée.

Si vous remplissez ces conditions, vous pouvez utiliser la caméra intégrée RomerRDS pour prendre des images de votre pièce et les ajouter dans les commandes de commentaire PC-DMIS prises en charge. Vous pouvez accéder à cette fonction dans la boîte de dialogue **Commentaire (Insérer | Commande de rapport | Commentaire)**.



Boîte de dialogue Commentaire montrant le bouton Enregistrer l'image

Pour capturer un cadre depuis le flux vidéo comme fichier image :

1. Cliquez sur **Enregistrer l'image**, PC-DMIS lance alors la séquence de capture vidéo RDS et affiche le flux vidéo en cours dans une fenêtre de sortie de **capture vidéo RDS**.



Fenêtre de sortie de capture vidéo RDS

2. Placez le bras afin que l'élément d'intérêt s'affiche dans la fenêtre.
3. Une fois que l'élément s'affiche, appuyez sur le bouton « Palpage » du milieu sur le bras pour capturer un cadre depuis le flux vidéo et afficher la boîte de dialogue **Enregistrer sous**.
4. Entrez un nom descriptif pour l'image et allez à l'endroit où vous voulez enregistrer l'image, puis appuyez sur **OK** pour enregistrer le cadre capturé comme fichier .jpg.

Remarque : les commentaires PC-DMIS accepte uniquement le format d'image JPEG.

Modification des propriétés d'image

Si besoin est, vous pouvez afficher et modifier les propriétés d'images, telle que la résolution ou le format, à l'aide du panneau de configuration RDS. Vous pouvez aussi utiliser ce panneau pour éteindre ou allumer la lumière de la tête Romer intégrée, le cas échéant.


Le panneau de configuration RDS est fourni lors de l'installation de PC-DMIS ; vous pouvez aussi le télécharger depuis <http://www.romersupport.fr>.

Pour accéder à ce panneau de configuration, cliquez avec le bouton droit sur l'icône RDS dans votre système.



Dans le menu de raccourcis qui s'affiche, choisissez **Panneau de configuration RDS**.

Le panneau de configuration RDS s'ouvre.



Panneau de configuration RDS avec les réglages de capture d'image et vidéo

Cliquez sur le bouton de **réglages d'image** dans le panneau de configuration pour afficher et modifier les réglages. Voir la documentation fournie avec le panneau de configuration RDS si besoin est.

Utilisation d'un pisteur laser Leica

Cette section expose la configuration et l'utilisation générale de votre dispositif Leica avec PC-DMIS. Consultez la documentation fournie par Leica pour avoir des informations détaillées sur la configuration et l'utilisation du pisteur Leica.

Les sujets suivants exposent comment utiliser le dispositif Leica avec PC-DMIS :

- [Pisteur laser Leica : Introduction](#)
- [Démarrage](#)
- [Interface utilisateur Leica](#)
- [Utilisation des utilitaires Leica](#)
- [Utilisation du mode d'auto-inspection](#)
- [Utilisation de Déplacer élément \(Déplacer vers / Pointer vers\)](#)
- [Utilisation de palpeurs Leica](#)
- [Utilisation d'alignements d'ensemble](#)
- [Construction de points pour les dispositifs de points cachés](#)

Pisteur laser Leica : Introduction

Les pisteurs Leica sont des MMT portables en fonction du pisteur laser utilisés pour prendre des mesures à l'aide du palpeur T ou du réflecteur Leica. Le pisteur portable Leica est une ligne de capteurs de vision pouvant être déplacés autour de la pièce pour avoir accès à différents éléments. Le pisteur Leica fournit une solution « fonctionnement » pour mesurer même les points cachés.

Le pisteur laser prend des mesures de points uniques ou de scannings pour créer n'importe quel type d'élément, tout comme une MMT traditionnelle.

Remarque : pour utiliser un dispositif Leica avec PC-DMIS, votre verrouillage de port doit être programmé avec l'option de l'interface **Leica**.

Important : l'option de verrouillage de port de **Table tournante** NE DOIT PAS être sélectionnée quand vous utilisez un périphérique portable parce qu'elle crée des problèmes avec votre périphérique portable.

PC-DMIS prend en charge les modèles de pisteurs laser Leica suivants :

LT500, LTD500, LT300, LT800, LTD800, LT700, LTD700, LT600, LTD600, LT640, LTD640, LTD706, LTD709, LTD840, AT901, AT401

PC-DMIS prend en charge la version emScon suivante :

emScon version 2.4.666 ou ultérieure

PC-DMIS prend en charge les systèmes 6DoF suivants :

T-Probell ou T-Probel avec FW 1.62 ou ultérieur (prise en charge de 4 boutons).

Les informations fournies dans les rubriques de ce chapitre ont été spécifiquement rédigées pour les pisteurs laser Leica, mais elles peuvent aussi s'appliquer à d'autres marques de pisteur.

Démarrage

Voici quelques étapes de base à suivre pour vérifier que votre système a été correctement préparé en vue du processus de mesure avec votre pisteur laser.

Pour commencer, procédez comme suit :

- [Étape 1 : Installer PC-DMIS Portable for Leica](#)
- [Étape 2 : Se connecter au pisteur Leica](#)
- [Étape 3 : Lancer PC-DMIS et configurer l'interface Leica](#)
- [Étape 4 : Personnaliser l'interface utilisateur](#)

Étape 1 : Installer PC-DMIS Portable pour Leica

1. Insérez votre verrouillage de port (dongle) dans votre port USB. Le verrouillage de port doit être en place lors de l'installation de PC-DMIS.
2. Exécutez setup.exe depuis le CD d'installation de PC-DMIS. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
 - Si l'interface **Leica** est programmée dans votre verrouillage de port, PC-DMIS la chargera et l'utilisera lorsqu'il est en ligne.
 - Si **toutes les interfaces** sont programmées dans votre verrouillage de port (dongle de démo par exemple), vous devez éventuellement renommer manuellement Leica.dll en interfac.dll. Leica.dll se trouve dans le répertoire d'installation de PC-DMIS.
3. Copiez un raccourci de PC-DMIS en ligne  et modifiez sa cible comme ceci :

Pour des pisteurs 6dof Capable (AT901) :

```
C:\<PC_DMIS_INSTALL_DIRECTORY>\PCDLRN.exe" /portable:LEICA
```

Pour des pisteurs 3D (AT401) :

```
C:\<PC_DMIS_INSTALL_DIRECTORY>\PCDLRN.exe" /portable:LEICARIO
```

Ce raccourci nouvellement créé est utilisé pour lancer PC-DMIS. Il ouvre PC-DMIS avec les éléments supplémentaires d'interface Leica. Ne lancez pas PC-DMIS à ce stade.

Étape 2 : Se connecter au pisteur Leica

Procédure pour des pisteurs 6dof compatibles - AT901

La communication avec ce pisteur Leica s'obtient en utilisant le protocole TCP/IP via un câble inverseur connecté directement au contrôleur de pisteur Leica (LTC plus/base). C'est la meilleure méthode de connexion, mais vous pouvez aussi vous connecter à votre réseau local (LAN). Pour obtenir des informations détaillées concernant la configuration du matériel de pisteur Leica, consultez le guide du matériel de pisteur laser, accompagnant le pisteur.

Connexion au pisteur Leica :

1. Fixez le pisteur dans la position à partir de laquelle vous commencerez à prendre des mesures.
2. Connectez le pisteur aux ports des « moteurs » et des « capteurs » du contrôleur LT.
3. Montez la came T (si vous en utilisez une) au haut du pisteur et connectez le câble de la came T du pisteur au contrôleur LT.
4. Fixez la station météo au port en série sur le contrôleur LT si vous en avez une. La station météo est utilisée pour faire rapport de données environnementales au contrôleur LT.
5. Connectez directement votre contrôleur LT à l'ordinateur sur lequel PC-DMIS est installé via un câble croisé avec des connecteurs RJ45. Vous pouvez aussi connecter le contrôleur LT au réseau (LAN) via une paire de câbles Ethernet torsadés.
6. Mettez le contrôleur LT sous tension qui fournit lui-même le courant au pisteur Leica.
7. Vérifiez l'affichage d'état à l'arrière du contrôleur LT. Ceci fournit des informations concernant l'adresse IP (généralement 192.168.0.1/255.255.255.0), le nom, la version de matériel emScon et l'opération en cours. Si votre contrôleur LT a une adresse IP différente du modèle 192.168.0.1, faites une des choses suivantes :
 - Changez l'adresse IP dans l' « [onglet Options](#) » de la boîte de dialogue **Options machine** pour la nouvelle adresse IP du contrôleur.
 - Utilisez l'éditeur de configurations PC-DMIS et remplacez l'entrée TrackerIPAddress par la nouvelle adresse IP du contrôleur. Consultez la section « Modification des entrées de registre PC-DMIS », de la documentation de l'Éditeur de configurations de PC-DMIS pour obtenir des informations sur la modification des configurations de registre.
8. Veillez à ce que l'adresse IP de l'ordinateur PC-DMIS soit dans le même sous-réseau que le contrôleur. Par exemple, si le contrôleur LT a pour adresse 192.168.0.1, vous devez affecter une adresse entre 192.168.0.2 et 192.168.0.254. Vous devez éviter que l'adresse IP entre en conflit avec d'autres périphériques sur le même réseau.
9. Entrez au clavier **PING 192.168.0.1** (ou une adresse différente de votre contrôleur) à partir de l'invite de commande sur l'ordinateur de PC-DMIS pour vérifier la communication avec le contrôleur LT.

Procédure pour des pisteurs 3D - AT401

La communication avec ce pisteur Leica s'obtient en utilisant le protocole TCP/IP via un câble inverseur connecté directement au contrôleur de pisteur Leica AT 400. C'est la meilleure méthode de connexion, mais vous pouvez aussi vous connecter à votre réseau local (LAN). Pour obtenir des informations

détaillées concernant la configuration du matériel de pisteur Leica, consultez le guide du matériel de pisteur laser, accompagnant le pisteur.

Connexion au pisteur Leica :

1. Fixez le pisteur dans la position à partir de laquelle vous commencerez à prendre des mesures.
2. Installez des batteries dans le pisteur et le contrôleur de pisteur. Le pisteur doit avoir une batterie dans le réceptacle pour mesurer, cependant, celle dans le contrôleur AT 400 est facultative.
3. Connectez votre pisteur au port des « capteurs » du contrôleur AT.
4. Connectez si vous le voulez l'entrée de puissance au port de puissance sur le contrôleur AT. Notez que, si une batterie est installée dans le contrôleur AT et que la puissance externe est connectée, la batterie ne sera PAS chargée. Cela est dû à la quantité de chaleur générée par les batteries Li-Ion pendant la charge.
5. Connectez directement votre contrôleur AT 400 à l'ordinateur sur lequel PC-DMIS est installé via a câble croisé avec des connecteurs RJ45. Vous pouvez aussi connecter le contrôleur AT au réseau (LAN) via une paire de câbles Ethernet torsadés.
6. Mettez sous tension le contrôleur AT qui fournit aussi le courant au pisteur Leica.
7. Vérifiez l'affichage d'état à l'avant du contrôleur AT. Vous serez invité à d'abord niveler le dispositif puisque le niveau est intégré dans l'AT 400 au contraire du complément avec les contrôleurs LT. L'affichage sur la face supérieure du contrôleur AT fournit aussi la version du matériel ATC400, l'état du système, les informations graphiques de connexion et les informations atmosphériques. Pour accéder aux différents affichages, appuyez sur la flèche descendante.
8. Veillez à ce que l'adresse IP de l'ordinateur PC-DMIS soit dans le même sous-réseau que le contrôleur. Par exemple, si le contrôleur LT a pour adresse 192.168.0.1, vous devez affecter une adresse entre 192.168.0.2 et 192.168.0.254. Vous devez éviter que l'adresse IP entre en conflit avec d'autres périphériques sur le même réseau.
9. Entrez au clavier **PING 192.168.0.1** (ou une adresse différente de votre contrôleur) à partir de l'invite de commande sur l'ordinateur de PC-DMIS pour vérifier la communication avec le contrôleur LT.

Important : La durée en mise en service nécessaire dépend du type de pisteur. Dans le cas de pisteurs plus récents, la première fois que vous mettez le périphérique sous tension, il doit le rester pendant *au moins deux heures* pour garantir le maximum d'exactitude des résultats. Par la suite, le temps de réchauffement lors de la mise sous tension du pisteur prend de 5 à 7 minutes. Si vous n'utilisez pas le laser pendant un certain temps, vous devez le mettre hors tension pour conserver sa durée de vie.

Étape 3 : Lancer PC-DMIS et configurer l'interface Leica

Après que vous ayez correctement [installé](#) PC-DMIS et [connecté](#) votre pisteur Leica, vous êtes prêt à lancer PC-DMIS.

1. Démarrez PC-DMIS à l'aide du raccourci créé à l'[étape 1](#). Le pisteur Leica s'initialise au démarrage PC-DMIS. L'initialisation force le pisteur à faire une série de mouvements destinés à

assurer son bon fonctionnement. Si d'autres choses empêchent l'initialisation correcte du pisteur Leica, le contrôleur LT envoie des messages à PC-DMIS.

2. Pour les systèmes 6dof, PC-DMIS vous prévient si le laser est prêt à être utilisé. Le laser met environ 20 minutes avant d'être prêt à être utilisé.
3. Sélectionnez le fichier de palpeur nécessaire dans la boîte de dialogue **Sélectionner fichier de palpeur**.
4. [Configurez l'interface Leica](#) à l'aide de la boîte de dialogue **Options machine** accessible en utilisant l'option de menu **Modifier | Configuration interface machine**.

Étape 4 : Personnaliser l'interface utilisateur

Vous pouvez complètement personnaliser les couleurs, les polices, les barres d'outil et les barres d'état de l'interface utilisateur de PC-DMIS afin de travailler de façon optimale avec le pisteur laser Leica. Il peut s'avérer utile de changer les éléments d'interface suivants lorsque vous mesurez des éléments à une certaine distance du moniteur de votre ordinateur.

- **Polices** : sélectionnez l'option de menu **Éditer | Préférences | Polices** pour changer les polices et leurs tailles dans PC-DMIS.
- **Arrière-plan** : Sélectionnez l'option de menu **Modifier | Affichage fenêtre graphique | Couleur d'écran** pour modifier la couleur d'arrière-plan de la fenêtre d'affichage graphique.
- **Menus** : sélectionnez l'option de menu **Afficher | Barres d'outils | Personnaliser** et sélectionnez l'option **Utiliser grands menus** dans l'onglet **Menu** pour obtenir de grands menus.
- **Barres d'outils** : sélectionnez l'option de menu **Afficher | Barres d'outils | Personnaliser** et sélectionnez l'option **Utiliser grandes barres d'outils** dans l'onglet **Menu** pour obtenir de grandes barres d'outils.
- **Barre d'état** : sélectionnez l'option de menu **Afficher | Barre d'état | Grand** pour obtenir de grandes barres d'état.
- **Barre d'état de pisteur** : sélectionnez l'option de menu **Afficher | Barre d'état | Pisteur** pour basculer l'affichage de la barre d'état du pisteur.

Remarque : les configurations ci-dessus sont pré-configurées et installées pour l'interface du pisteur

Création de barres d'outils personnalisées

Les barres d'outils peuvent être personnalisées et échangées entre les installations de PC-DMIS. Le fichier toolbar.dat se trouve dans le répertoire <répertoire d'installation de PC-DMIS>/<nom d'utilisateur>. Copiez le fichier toolbar.dat dans l'autre installation PC-DMIS pour que les barres d'outils personnalisées soient disponibles. Les barres d'outils par défaut des pisteurs Leica sont présentées à la rubrique « [Barres d'outils de pisteur](#) ».

Personnalisation de configurations Open GL

Adaptez les configurations Open GL pour le mode affichage solide telles que la carte vidéo installée le requiert. Pour ce faire, sélectionnez l'option de menu **Éditer | Préférences | OpenGL** et faites les

ajustements tels qu'expliqués à la rubrique « [Changer les options OpenGL](#) », dans la documentation principale de PC-DMIS.

Interface utilisateur Leica

Une fois PC-DMIS configuré pour utiliser l'interface Leica, d'autres options de menu et informations d'état deviennent disponibles dans PC-DMIS.

PC-DMIS fournit des options de menu spécifiques, ainsi que d'autres standard disponibles lorsque vous utilisez l'interface Leica. Il existe un nouveau "[menu pisteur](#)" avec des fonctions spécifiques à Leica. Il existe aussi un sous-menu doté de « [commandes de nivelle](#) » pour contrôler les processus de correction et de surveillance de la nivelle.


Une « [barre d'état du pisteur](#) », des « [contrôles Leica spéciaux](#) » et une « [caméra de vue d'ensemble du pisteur](#) » sont également propres à l'interface Leica.

Communes à PC-DMIS, "[d'autres options de menu PC-DMIS](#)" "[d'autres fenêtres et barres d'outils PC-DMIS](#)" sont utiles pour les dispositifs Leica.

Cette section présente uniquement quelques options de menu pouvant être utilisées avec l'interface Leica. Voir la documentation principale de PC-DMIS pour des informations d'ordre général sur l'utilisation de PC-DMIS.

Menu du pisteur

Menu du pisteur pour les pisteurs 6dof



Gestion station - Ouvre la boîte de dialogue **Gestionnaire station** du pisteur. Pour plus de détails, voir la rubrique "[Ajout et suppression de stations](#)".

Initialiser - Cette commande initialise des encodeurs et des composants internes du pisteur laser. Cette commande est automatiquement appelée quand PC-DMIS se connecte d'abord au contrôleur de pisteur laser (emScon) quand le pisteur est mis en route. Le pisteur passe par une série de mouvements pour vérifier le fonctionnement.

Aller à Birdbath - Le pisteur Leica pointe le laser en position Birdbath. Le rayon est fixé au réflecteur dans Birdbath et la distance de l'interféromètre est fixée à la distance connue de Birdbath. Cette commande est particulièrement importante pour les pisteurs de séries LT sans ADM intégré. Pour ceux-ci, il n'y a pas d'autre façon de déterminer la distance de l'interféromètre.

Quand le laser est pointé en position Birdbath, vous obtenez ainsi un emplacement connu et pratique auquel vous pouvez capturer le rayon. Ceci peut s'avérer nécessaire si le rayon pour le palpeur T ou le réflecteur a été interrompu.

Aller à position 6DoF 0 - Le pisteur Leica pointe vers le laser dans le sens opposé à la position BirdBath à la position 6DoF 0. Vous obtenez ainsi un emplacement connu et pratique auquel vous pouvez capturer le rayon avec le palpeur T.

Rechercher - Recherche un réflecteur ou un palpeur T à la position actuelle du laser. La fonction trouver s'obtient à l'aide des **réglages de recherche** qui se trouvent dans l'[onglet de configuration du capteur](#).

Libérer les moteurs - Libère les moteurs horizontal et vertical de la tête du pisteur pour permettre un mouvement manuel de la tête du pisteur.

Laser M/A - Bascule le laser en position marche ou arrêt.

Important : le laser a besoin de se stabiliser pendant 20 minutes avant de se remettre en marche !

Nivel - Voir "[Commandes Nivel](#)".

Comp. palpeur M/A - Quand la compensation de palpeur est en position « Marche », PC-DMIS compense par le rayon de contact du palpeur T ou la sphère du réflecteur. Au cours de la création de l'alignement d'ensemble, PC-DMIS active ou désactive automatiquement la compensation du palpeur, si nécessaire, lors de la mesure des points.


Palpage stable M/A : Quand le palpage stable est en position "Marche", PC-DMIS déclenche automatiquement un palpage si vous laissez un réflecteur dans une certaine position pendant un temps donné. Ceci permet de prendre des palpées, sans utiliser de contrôle distant ou interagir directement avec l'ordinateur.

PowerLock ON/OFF - Active ou désactive la fonction PowerLock. Lorsqu'elle est activée, le faisceau laser du pisteur peut rapidement se verrouiller sur le dispositif sans que vous ayez besoin d'attraper manuellement le faisceau. Si vous coupez le rayon laser, pointez simplement le réflecteur ou tout autre dispositif de mesure de produit T pris en charge, vers le pisteur et il attrapera immédiatement le faisceau. C'est habituellement très utile quand vous êtes relativement proche du pisteur. Si vous êtes loin du pisteur, vous pouvez vouloir désactiver PowerLock parce que la zone d'affichage est si grande que le laser se verrouille toujours même si ce n'est pas ce que vous voulez. De plus, plusieurs réflecteurs dans la zone d'affichage pourraient confondre le pisteur et engendrer des incidents. Cette icône sera désactivée pour les pisteurs qui ne prennent pas en charge la fonction PowerLock.

Insérer commande pisteur - Détermine si PC-DMIS insère une commande dans la fenêtre de modification quand vous choisissez de réaliser une opération de pisteur dans le menu **Pisteur** ou dans la barre d'outils **Opérations pisteur**. Si cette option de menu est activée, une coche apparaît à côté. Vous pouvez aussi l'activer et la désactiver à l'aide de l'icône **Insérer une commande de pisteur** dans la barre d'outils **Opérations pisteur**.

Déplacer élément - Voir la rubrique "[Déplacer élément \(Déplacer vers / Pointer vers\)](#)".

Menu du pisteur pour les pisteurs 3D



Gestion station - Ouvre la boîte de dialogue **Gestionnaire station** du pisteur. Pour plus de détails, voir la rubrique "[Ajout et suppression de stations](#)".

Pilote de pisteur - Voir la rubrique "[Commandes du pilote de pisteur](#)".

Profil de mesure - Voir la rubrique "[Commandes de profil de mesure de pisteur](#)".

Initialiser - Cette commande initialise des encodeurs et des composants internes du pisteur laser. Cette commande est automatiquement appelée quand PC-DMIS se connecte d'abord au contrôleur de pisteur laser quand le pisteur est mis en route. Le pisteur passe par une série de mouvements pour vérifier le fonctionnement.

Aller à la position 0 - Déplace le pisteur à la position zéro. Il s'agit d'un réglage défini par l'utilisateur figurant dans la boîte de dialogue [Options de la machine](#) (**Modifier | Préférences | Interface MMT**).

Rechercher - Recherche un réflecteur ou un palpeur T à la position actuelle du laser. La fonction trouver s'obtient à l'aide des **réglages de recherche** qui se trouvent dans l'[onglet de configuration du capteur](#).

Changer face - Fait pivoter la tête et la caméra du pisteur de 180 degrés. La position cible finale est la même qu'avant l'exécution de la commande, sauf que l'optique est maintenant inversée.

Compensateur A/M - Active ou désactive le compensateur. Celui-ci ajuste les mesures prises par le dispositif afin de les niveler au vecteur de gravité calculé sur la machine. Cela peut être utile quand toutes les mesures doivent être référencées au niveau du sol.

Libérer les moteurs - Libère les moteurs horizontal et vertical de la tête du pisteur pour permettre un mouvement manuel de la tête du pisteur.

Comp. palpeur M/A - Quand la compensation de palpeur est en position « Marche », PC-DMIS compense par le rayon de contact du palpeur T ou la sphère du réflecteur. Au cours de la création de l'alignement

d'ensemble, PC-DMIS active ou désactive automatiquement la compensation du palpeur, si nécessaire, lors de la mesure des points.

Palpage stable M/A - Quand le palpage stable est en position "Marche", PC-DMIS déclenche automatiquement un palpage si vous laissez un réflecteur dans une certaine position pendant un temps donné. Cette option est définie dans l'onglet **Palpage** de la boîte de dialogue **Réglage des paramètres** (F10). Elle n'est disponible que si vous utilisez un pisteur. Elle permet de prendre des palpées, sans utiliser de contrôle distant ou interagir directement avec l'ordinateur.

PowerLock ON/OFF - Active ou désactive la fonction PowerLock. Lorsqu'elle est activée, le faisceau laser du pisteur peut rapidement se verrouiller sur le dispositif sans que vous ayez besoin d'attraper manuellement le faisceau. Si vous coupez le rayon laser, pointez simplement le réflecteur ou tout autre dispositif de mesure de produit T pris en charge, vers le pisteur et il attrapera immédiatement le faisceau. C'est habituellement très utile quand vous êtes relativement proche du pisteur. Si vous êtes loin du pisteur, vous pouvez vouloir désactiver PowerLock parce que la zone d'affichage est si grande que le laser se verrouille toujours même si ce n'est pas ce que vous voulez. De plus, plusieurs réflecteurs dans la zone d'affichage pourraient confondre le pisteur et engendrer des incidents. Cette icône sera désactivée pour les pisteurs qui ne prennent pas en charge la fonction PowerLock.


Mode double face M/A : Si l'option Insérer commande de pisteur est sélectionnée dans le menu du pisteur, PC-DMIS insère une commande de pisteur dans la routine de mesure associée au mode double face M/A en cours. Le réglage double face sur le capteur est aussi mis à jour en fonction du réglage actif dans la routine de mesure.

Insérer commande pisteur - Détermine si PC-DMIS insère une commande dans la fenêtre de modification quand vous choisissez de réaliser une opération de pisteur dans le menu **Pisteur** ou dans la barre d'outils **Opérations pisteur**. Si cette option de menu est activée, une coche apparaît à côté. Vous pouvez aussi l'activer et la désactiver à l'aide de l'icône **Insérer une commande de pisteur** dans la barre d'outils **Opérations pisteur**.

Déplacer élément - Voir la rubrique "[Déplacer élément \(Déplacer vers / Pointer vers\)](#)".

Commandes du pilote de pisteur

Le sous-menu **Pisteur | Pilote du pisteur** s'ouvre pour les pisteurs 3D.



Sous-menu Pilote du pisteur

Chacun des éléments du menu démarre le pilote de pisteur en mode assistant pour la vérification ou le mode de compensation sélectionné. La fonctionnalité de ces options varie en fonction de la version du pilote de pisteur installée. Veuillez vous reporter au manuel de référence du pilote de pisteur, pour plus d'informations.

Commandes de profil de mesure de pisteur

Le sous-menu **Pisteur | Profil de mesure** s'ouvre pour les pisteurs 3D.



Si PC-DMIS détecte un pisteur AT401 avec matériel v2.0 ou ultérieur installé, ce menu fournit l'accès aux nouveaux profils de mesures :



Rapide : Utile pour des applications portatives quand vous avez besoin de mesures aussi rapides que possible.



Standard : Utile dans des environnements contrôlés pour fournir des précisions de mesures relativement hautes.



Précis : Fournit les précisions de mesures les plus hautes mais exige des périodes de mesures plus longues.



Extérieur : Utile pour presque toute sorte d'application de mesure extérieure.

Les commandes peuvent être déterminées à partir du menu du pisteur ou de la barre d'outils Opération du pisteur. Le profil de mesure actuellement actif s'affiche dans la barre d'état du pisteur. Le bouton de barre d'outils est positionné comme bouton à bascule de quatre états, basculant entre les quatre profils à chaque clic.

Si « Insérer commande de pisteur » est activé dans le menu du pisteur, PC-DMIS insère la commande du pisteur dans la routine de mesure associée automatiquement au profil de mesures en cours. Le profil de mesures actif sur le capteur est alors mis à jour en fonction de la commande de profil de mesures actif dans la routine de mesure.

Remarque : Si le pisteur fournit des réglages de profil de mesures, le réglage « temps de mesure » dans la boîte de dialogue de configuration de l'interface machine du pisteur n'est pas disponible alors que le pisteur détermine à l'interne le temps de mesure optimal.

Barres d'outils de pisteur

Les barres d'outils Leica par défaut apparaissent ci-dessous. Elles sont disponibles quand vous lancez PC-DMIS portable à l'aide d'une interface de pisteur Leica.

Barres d'outils pour les pisteurs 6dof



- [Pisteur | Insérer commande de pisteur](#)
- [Pisteur | Gestion des stations](#)
- [Pisteur | Initialiser](#)
- [Pisteur | Aller à Birdbath](#)
- [Pisteur | Aller à la position 6DoF 0](#)
- [Pisteur | Trouver](#)
- [Pisteur | Lancer les moteurs](#)
- [Pisteur | Laser M/A](#)
- [Pisteur | Comp. palpeur M/A](#)
- [Pisteur | Palpage stable M/A](#)
- [Pisteur | PowerLock ON/OFF](#)
- [Afficher | Autres fenêtres | Caméra vue d'ensemble pisteur](#)
- [Insérer | Alignement | Alignement d'ensemble](#)
- [Pisteur | Déplacer élément](#)

Barre d'outils Opération pisteur pour les pisteurs 6dof



- [Pisteur | Nivelier | Lancer processus d'orientation vers gravité](#)
- [Pisteur | Nivelier | Lancer résultats d'inclinaison](#)
- [Pisteur | Nivelier | Lancer surveillance](#)

Barre d'outils Niveau pour pisteurs 6dof



- Modifier | Préférences | Configurer interface MMT
- Opération | Prendre palpage

- Opération | Démarrer/Arrêter mode continu
- Opération | Fin d'élément
- Opération | Effacer palpé
- Modifier | Supprimer | Dernier élément


Barre d'outils Mesure pisteuse pour pisteurs 6dof

Barres d'outils pour les pisteurs 3D



- [Pisteuse | Insérer commande de pisteuse](#)
- [Pisteuse | Gestion des stations](#)
- [Pisteuse | Initialiser](#)
- [Pisteuse | Aller à la position 0](#)
- [Pisteuse | Trouver](#)
- [Pisteuse | Changer face](#)
- [Pisteuse | Compensateur M/A](#)
- [Pisteuse | Compensation de palpeur](#)
- [Pisteuse | Palpage stable](#)
- [Pisteuse | PowerLock ON/OFF](#)
- [Afficher | Autres fenêtres | Caméra vue d'ensemble pisteuse](#)
- [Pisteuse | Profil de mesure | Mode Standard](#)
- [Pisteuse | Mode deux faces M/A](#)
- [Insérer | Alignement | Ensemble](#)
- [Pisteuse | Déplacer élément](#)

Barre d'outils Opération pisteuse pour les pisteurs 3D




- Modifier | Préférences | Configurer interface MMT

- Opération | Prendre palpage
- Opération | Fin d'élément
- Opération | Effacer palpage
- Modifier | Supprimer | Dernier élément

Barre d'outils Mesure pisteur pour les pisteurs 3D

Barre d'outils Portable



- Fichier | Exécuter
- Fichier | Exécution partielle | Exécuter élément
- Fichier | Exécution partielle | Exécuter à partir du curseur
- Modifier | Marquages | Marquer
- Modifier | Marquages | Marquer tout
- Modifier | Marquages | Annuler les sélections
- Modifier | Commande
- Fichier | Importer | CAO
- Opération | Fenêtre d'affichage graphique | CAO égale pièce
- Afficher | Autres fenêtres | Résultats de palpeur
- Afficher | Autres fenêtres | Fenêtre d'état
- Afficher | Autres fenêtres | Fenêtre de rapport
- Afficher | Autres fenêtres | Démarrage rapide
- Insérer | Élément | Auto | Cercle
- Insérer | Dimension | Emplacement
- Insérer | Commande de rapport | Créer série de vues
- Opération | Éléments | Mettre à jour les valeurs nominales à partir de la CAO | Actuel
- Opération | Éléments | Mettre à jour les valeurs nominales à partir de la CAO | Tout
- Opération | Éléments | Réinitialiser les valeurs mesurées en valeurs nominales | Actuel

- Opération | Éléments | Réinitialiser les valeurs mesurées en valeurs nominales | Actuel

Voir la rubrique "[Barre d'outils Portable QuickMeasure](#)".

Barre d'outils Portable QuickMeasure pour les pisteurs 6dof et 3D

Commandes de nivelle



Lancer processus orientation vers gravité : avec le dispositif Nivel 20/230, PC-DMIS crée un plan de gravité et génère automatiquement un système de coordonnées à partir des informations sur ce plan de gravité. Au terme du processus, la surveillance démarre automatiquement.

Lancer résultats inclinaison : lance des résultats d'inclinaison X, Y pour placer le pisteur dans la plage de fonctionnement de la nivelle en ajustant les vis de la base du pisteur.

Lancer/arrêter surveillance : lance/arrête la surveillance indépendamment du processus d'orientation vers gravité.

Voir "[Orientation du pisteur pour la gravité](#)".

Barre d'état du pisteur

La visibilité de la barre d'état du pisteur peut être basculée à l'aide de l'option de menu **Afficher | Barre d'état | Pisteur**.

Barre d'état pour des machines 6dof :



1. **Indicateur d'état du système laser :** indique l'état du système de pisteur laser.
 - **Vert** (prêt) : le système est prêt à mesurer
 - **Jaune** (occupé) : le système est en train de mesurer
 - **Rouge** (pas prêt) : le système n'est pas prêt à mesurer. Il se peut que ce soit dû à une interruption du rayon ou à un décalage du réflecteur T.
 - **Bleu** (erreur 6dof) : la caméra ne peut pas voir assez de LED sur le dispositif (habituellement palpeur T) pour calculer précisément l'orientation du palpeur.
2. **Indicateur de station active :** indique quelle station est actuellement active. Un double-clic sur l'indicateur de position ouvre la boîte de dialogue [Gestionnaire de position](#) .
 - **Rouge** (non orienté) : l'emplacement de la position n'est pas encore calculé.

- **Vert** (orienté) : l'emplacement de la position a été calculé.
3. **Affichage des paramètres environnementaux** : affiche les paramètres environnementaux actifs : température, pression et humidité. Si aucune station météo n'est connectée, il est possible de double-cliquer sur les cases de modification pour changer leurs valeurs.

Barre d'état pour des machines 3D :



1. **Indicateur d'état du système laser** : indique l'état du système de pisteur laser.
 - **Vert** (prêt) : le système est prêt à mesurer
 - **Jaune** (occupé) : le système est en train de mesurer
 - **Rouge** (pas prêt) : le système n'est pas prêt à mesurer. Il se peut que ce soit dû à une interruption du rayon ou à un décalage du réflecteur T.
 - **Bleu** (erreur 6dof) : la caméra ne peut pas voir assez de LED sur le dispositif (habituellement palpeur T) pour calculer précisément l'orientation du palpeur.
2. **Nom du palpeur actif** : affiche le réflecteur actuellement actif.
3. **Diamètre du palpeur actif** : diamètre du réflecteur actuel.
4. **Indicateur de compensation du palpeur** : affiche l'état actuel de la compensation du palpeur.
5. **Indicateur de station active** : indique quelle station est actuellement active. Un double-clic sur l'indicateur de position ouvre la boîte de dialogue [Gestionnaire de position](#) .
 - **Rouge** (non orienté) : l'emplacement de la position n'est pas encore calculé.
 - **Vert** (orienté) : l'emplacement de la position a été calculé.
6. **Affichage des paramètres environnementaux** : affiche les paramètres environnementaux actifs : température, pression et humidité. Si aucune station météo n'est connectée, il est possible de double-cliquer sur les cases de modification pour changer leurs valeurs.
7. **Indicateurs de batterie** : il y a deux indicateurs, l'un pour le périphérique et l'autre pour le contrôleur. Si les batteries sont bonnes, les indicateurs d'état affichent le pourcentage de puissance restant dans chacune d'elles. S'il reste plus de 25% de puissance, l'arrière-plan est vert. Si la puissance restante se situe entre 10 et 25%, la couleur est jaune. Si elle tombe en-dessous de 10%, la couleur vire au rouge. Si la puissance externe est active, la couleur des champs vire au gris et aucun chiffre ne s'affiche dans les champs. Les icônes de batterie changent aussi pour afficher de petites cordes de puissance externe.



- Icônes de dispositif :




- Icônes de contrôleur :

8. **Mode profil de mesure pisteur** : S'affiche uniquement avec matériel v2.0 ou ultérieur - affiche le mode profil de mesure en cours du pisteur.

 **Remarque** : Si, pour une raison ou une autre, PC-DMIS n'arrive pas à déterminer le mode de profil de mesure, l'icône du bouton de barre d'outils et celle de la barre d'état pour le profil de mesure affiche le symbole d'état inconnu . Sélectionnez le profil de mesure depuis le bouton de la barre d'outils ou le menu du pisteur.

Contrôles spéciaux Leica

Déplacements du positionneur de pisteur : vous pouvez contrôler la direction qu'indique le laser en appuyant sur les touches du clavier Alt + flèche gauche, flèche droite, flèche vers le haut, flèche vers le bas. Appuyez sur Alt + Espace pour arrêter le laser. Les moteurs du pisteur doivent être en marche pour que ces contrôles fonctionnent (**Pisteur | Lancer moteurs** - Alt-F12).



Pointer vers : utilisez le menu qui apparaît quand vous cliquez avec le bouton droit sur un élément de la fenêtre de modification pour **Pointer vers** la position nominale de l'élément (pointeur laser).

Aller à : utilisez le menu qui apparaît quand vous cliquez avec le bouton droit sur un élément de la fenêtre de modification pour **aller à** la position nominale des éléments (Position aller à).


Utilisation de la caméra de vue d'ensemble du pisteur

La T-Cam de Leica se monte en haut du pisteur Leica et fournit une description et un calcul justes de la position du dispositif de cible, en ce qui concerne le pisteur/T-Cam. Le pisteur fournit le déplacement horizontal pour la T-Cam.

Ceci affiche l'image de la caméra de vue d'ensemble (T-Cam) qui vous permet de déplacer le positionneur du pisteur et de trouver facilement les cibles réfléchissantes.

Pour trouver une cible mesurée à l'aide de T-Cam :

1. Montez la T-Cam en haut du pisteur Leica en suivant le « Guide du matériel T-Cam » fourni par Leica.
2. Sélectionnez l'option **Afficher | Autres fenêtres | Caméra de vue d'ensemble du pisteur** pour ouvrir la boîte de dialogue **Afficher Caméra**.




Afficher la boîte de dialogue montrant l'image d'un réflecteur

3. Cliquez sur **Relâcher moteur** et ajustez approximativement la caméra à la cible en déplaçant le positionneur de pisteur laser. La caméra de vue d'ensemble se déplace en fonction des déplacements du positionneur de pisteur. Quand le laser de la caméra/du pisteur pointe vers la cible, cliquez sur **Relâcher moteur** pour ré engager les moteurs du pisteur.
4. Ajustez la **luminosité**, le **contraste**, la **longueur focale** et le **taux d'encadrement**, si nécessaire, pour voir clairement la cible.
5. Utilisez les touches flèches pour ajuster plus précisément le laser à la cible choisie. Cliquez sur **Stop** pour arrêter tout déplacement initié par les touches flèches quand le laser pointe vers la cible. Vous pouvez aussi utiliser les « [Contrôles spéciaux Leica](#) » pour ajuster le laser.
6. Cliquez sur **Rechercher** pour lancer la procédure qui trouvera automatiquement le centre de la cible et verrouillera le laser dans cette position.
7. Cliquez sur **Prendre palpape** pour mesurer l'emplacement de la cible. Si vous ne pouvez pas prendre un palpape, il se peut que vous deviez reprendre certaines ou toutes les étapes précédentes pour vous assurer que le laser est capable de mesurer à partir du réflecteur choisi.
8. Utilisez le bouton **Activer caméra** pour basculer l'affichage de l'image de la caméra.

Autres options de menu PC-DMIS

Menu Opération



Fin élément (FIN) - Indique à PC-DMIS que la quantité de palpages pour l'élément a été atteinte et que l'élément peut être calculé.

Effacer palpage (ALT+-) - Supprime le dernier palpage mesuré.

Effectuer palpage (CTRL+H) - Mesure la position d'un palpeur T stationnaire ou d'un réflecteur en fonction du profil de mesure indiqué dans l'onglet [Configuration capteur](#) de la boîte de dialogue **Options de la machine** ou de la barre d'outils Opérations du pisteur, respectivement.


Déplacer vers - Ouvre la boîte de dialogue **Déplacer point** vous permettant d'insérer une commande [MOVE/POINT](#) dans la routine de mesure. Voir la rubrique "Insertion d'une commande Déplacer point" dans la documentation Core pour plus d'informations.

Mode continu démarrer/arrêter (CTRL+I) - Démarre/arrête un scan, en fonction des réglages de base se trouvant dans l'onglet **Palpage** de la boîte de dialogue **Réglages des paramètres (Modifier | Préférences | Paramètres)**. La valeur par défaut pour **Écart distance** indique une séparation de distance continue de 2mm.

Remarque : le AT401 ne prend pas en charge le mode continu Démarrer/Arrêter mais il peut être utilisé sur d'autres dispositifs Leica.

Autres fenêtres et barres d'outils PC-DMIS

La documentation de PC-DMIS Core contient des informations supplémentaires pertinentes pour l'utilisation de pisteurs. Voir les rubriques suivantes pour les éléments indiqués dans l'image :




1. **Barre d'outils Réglages** : voir "Barre d'outils Réglages" au chapitre "Utilisation des barres d'outils" de la documentation PC-DMIS Core. La troisième liste déroulante montre les compensations du réflecteur et du palpeur T issues du serveur emScon (et d'autres définies manuellement, le cas échéant).
2. **Résultats de palpage** : voir "Configuration de la fenêtre de résultats de palpage" au chapitre "Définition des préférences" de la documentation PC-DMIS Core. Voir aussi la rubrique "[Personnalisation des résultats de palpage](#)" pour des réglages propres à Leica.
3. **Fenêtre de modification** : voir le chapitre "Utilisation de la fenêtre de modification" de la documentation PC-DMIS Core.
4. **Interface de démarrage rapide** : voir "Utilisation de l'interface de démarrage rapide" au chapitre "Utilisation d'autres fenêtres, éditeurs et outils" de la documentation PC-DMIS Core.
5. **Fenêtre d'état** : voir "Utilisation de la fenêtre d'état" au chapitre "Utilisation d'autres fenêtres, éditeurs et outils" de la documentation PC-DMIS Core.
6. **Barre d'état du pisteur** : voir la rubrique "[Barre d'état du pisteur](#)".

Personnalisation des résultats de palpage

La boîte de dialogue **Configuration de la fenêtre de résultats de palpage** comporte diverses options pour travailler avec des pisteurs Leica. Cette rubrique présente quelques options clés concernant l'utilisation d'un pisteur Leica (voir "Configuration de la fenêtre de résultats de palpage" au chapitre "Définition des préférences" de la documentation PC-DMIS Core).

Pour accéder à la boîte de dialogue **Configuration de la fenêtre de résultats de palpage**, sélectionnez l'option de menu **Modifier | Préférences | Configurer fenêtre résultats palpage**. Vous pouvez aussi ouvrir cette boîte de dialogue directement depuis la fenêtre **Résultats de palpage** en cliquant avec le bouton droit et en sélectionnant **Configurer**.



Boîte de dialogue Configuration de la fenêtre de résultats de palpage

Afficher ID élément : affiche l'ID de l'élément exécuté ou de celui le plus près, en fonction de l'option **Afficher dist. à CAO la plus proche**.

Afficher type élément : affiche le type correspondant à l'élément exécuté.

Afficher la position actuelle du palpeur à l'écran : Affiche une représentation en 3D de la position en cours dans la fenêtre d'affichage graphique.

Afficher flèche écart à l'écran : affiche une flèche 3D dans la fenêtre d'affichage graphique pour indiquer la direction de l'écart. Le bout de la flèche se trouve toujours à l'emplacement du palpeur en mode inspecter et du point mesuré en mode construire.

Centrer palpeur dans fenêtre graphique : la représentation graphique du palpeur en cours sera toujours affichée au centre de la fenêtre d'affichage graphique.

Distance à la cible : il s'agit d'une option d'exécution uniquement . En mode exécution, elle montre la distance du palpeur à l'élément exécuté ou l'élément le plus proche, en fonction de l'option **Afficher dist. à CAO la plus proche**.

Distance à... Élément exécuté ou Élément le plus près : cette option vous permet d'afficher l'ID de l'élément en cours d'exécution ou de celui le plus près de l'emplacement de votre palpeur. La distance à cet élément sera mise à jour en fonction de l'élément sélectionné (exécuté ou le plus près).

Cible : sélectionnez **Barycentre** pour calculer la distance au barycentre de l'élément. Sélectionnez **Surface/arête** pour calculer la distance au point se trouvant sur l'élément ou l'élément CAO et le plus proche du barycentre.

Afficher dist. CAO plus proche : montre la distance entre le palpeur et l'élément CAO le plus proche.

Appliquer dimension couleur : cette case à cocher change les couleurs des valeurs d'écart (valeurs Distance à Cible) pour correspondre aux couleurs de dimension hors tolérance.

Afficher RMS : affiche la valeur RMS lorsque des palpées sont effectués.

Mode inspecter/construire : par défaut (mode **inspecter**), PC-DMIS affiche l'écart (T) comme '*Différence = Réel - Nominal*'.

- **Mode Construire** : l'objectif est de fournir des écarts en temps réel entre un objet et ses données nominales ou son modèle CAO. Ceci vous permet de placer votre pièce par rapport aux données de conception CAO.

Sélectionnez cette option pour afficher la distance et la direction que le point mesuré doit parcourir pour atteindre la position nominale ou '*Différence = Nominal - Réel*'.

Remarque : lorsque vous positionnez la pièce, seuls des écarts en temps réel sont affichés, sans aucune donnée (palpages). Une fois la pièce positionnée dans un écart raisonnable (par exemple, 0,1 mm), vous mesurez normalement (les palpées sont effectués) la position finale de l'élément.

- **Mode Inspecter** : dans ce mode, la position d'un objet (point, droite de surface, etc.) est vérifiée et comparée aux données de conception.

Touches de raccourci utiles pour les pisteurs

Lors de l'utilisation d'un pisteur Leica, les touches de raccourci suivantes sont utiles pour utiliser le contrôle distant :

Fonction	Dispositifs pris en charge	Touche de raccourci
Aller à Birdbath	6dof seulement	Alt+F8

Aller à la position 6DoF 0	6dof seulement	Alt+F9
Aller à la position 0	3D seulement	Alt+F9
Rechercher		Alt+F6
Lancer les moteurs	6dof seulement	Alt+F12
Compensation du palpeur M/A		Alt+F2
Palpage stable M/A		Alt + F7
Mesurer point fixe		Ctrl+H
M/A mesure continue	6dof seulement	Ctrl+I
Terminer élément		Fin
Effacer palpage		Alt+-

Paramètres d'éléments Leica en mode hors ligne

Lorsque vous utilisez un pisteur Leica en mode en ligne pour générer des commandes d'élément, PC-DMIS insère automatiquement les informations suivantes dans la fenêtre de modification, à l'intérieur de ces commandes :

- **RMS** - valeur de moyenne quadratique de chaque palpage.
- **Probe Type** - type de palpeur utilisé pour mesurer l'élément.
- **Time Stamp** - heure à laquelle l'élément a été exécuté ou appris. PC-DMIS met uniquement ceci à jour lorsqu'il mesure un élément en mode en ligne.
- **Environmental Conditions** - informations telles que la température, la pression et l'humidité.

En mode hors ligne, PC-DMIS se comporte différemment. Ces options du pisteur Leica apparaissent uniquement si vous cochez la case **Montrer les paramètres du pisteur hors ligne** dans l'onglet **Général** de la boîte de dialogue **Options de configuration**. Ces paramètres apparaissent uniquement pour les nouvelles commandes d'élément insérées dans la routine de mesure après la sélection de cette option.

Remarque : le fait de cocher cette case entraîne un changement permanent de la structure de votre routine de mesure pour les commandes d'élément insérées, que vous décochiez ou non cette case plus tard. Par exemple, si vous décochez cette case après l'avoir utilisée pour des éléments, les nouveaux éléments insérés contiennent toujours un groupe de paramètres de pisteur, même si ce dernier n'inclut aucun élément.

Utilisation des utilitaires Leica

L'interface Leica fournit de nouveaux utilitaires spécifiques à l'interface Leica. Cette fonctionnalité est présentée dans les rubriques suivantes :

- [Initialisation du pisteur Leica](#)
- [Orientation du pisteur pour la gravité](#) (dispositifs 6dof seulement)
- [Définition des paramètres environnementaux](#)
- [Bascule de la compensation du laser et du palpeur](#) (la bascule du laser est seulement valide pour des dispositifs 6dof)
- [Réinitialisation du rayon du pisteur](#) (seulement dispositifs 6dof)
- [Libération des moteurs du pisteur](#) (seulement dispositifs 6dof)
- [Recherche d'un réflecteur](#)

Initialisation du pisteur Leica

Au démarrage de PC-DMIS, le pisteur Leica lance le processus d'initialisation et effectue une série de vérifications pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Vous pouvez aussi initialiser le pisteur Leica en sélectionnant l'option de menu **Pisteur | Initialiser**.

Lorsque vous déplacez le pisteur vers une nouvelle station pour un "[alignement d'ensemble](#)", il est nécessaire de le réinitialiser. Lorsque vous réactivez le laser, vous devez aussi initialiser le pisteur.

Important : Il est fortement recommandé d'initialiser les codeurs et les composants internes de votre pisteurs deux ou trois fois par jour. Ceci est important en raison de l'augmentation thermique du pisteur, qui influence directement la précision des mesures.

Orientation du pisteur pour la gravité (dispositifs 6dof seulement)

Le capteur d'inclinaison NIVEL est conçu pour être utilisé avec des séries de pisteur laser Leica Geosystems. Le capteur NIVEL se monte sur le haut de l'unité de capteur ou de la caméra d'aperçu / T-CAM afin d'établir les paramètres de l'orientation à la gravité. Puis, il est monté sur un crochet pour surveiller la stabilité du pisteur laser.

Voir le document "Nivel 230 Hardware Guide" fourni avec votre capteur Nivel pour des informations détaillées sur la configuration et l'utilisation de ce capteur. Le nivellement pour la gravité n'est pas obligatoire, mais il améliore les résultats des mesures du pisteur Leica.

Pour niveler pour la gravité et surveiller le pisteur Leica :

1. Montez le capteur Nivel en haut du pisteur Leica ou de la caméra T-cam (si elle est déjà montée sur le pisteur). Voir le document "Nivel 230 Hardware Guide".
2. Connectez le câble LEMO au capteur Nivel.


- Sélectionnez l'option de menu **Pisteur | Niveau | Lancer résultats inclinaison** pour afficher la fenêtre **de résultats d'inclinaison**. La fenêtre **de résultats d'inclinaison** vous permet de lire 3 fois par seconde la mesure de niveau. Les valeurs peuvent être agrandies en plein écran si besoin est.



Utilisation de la fenêtre de résultats d'inclinaison pour niveler grossièrement le pisteur

- À l'aide de la fenêtre **de résultats d'inclinaison**, nivelez la base du pisteur Leica et la nivelle selon la procédure décrite dans le document "Nivel 230 Hardware Guide".
- Lorsque le pisteur est plus ou moins nivelé et placé dans une plage de fonctionnement acceptable, sélectionnez l'option de menu **Pisteur | Niveau | Lancer processus orientation vers gravité**. Le pisteur laser réalise ensuite les mesures du niveau dans les 4 quadrants du pisteur laser et crée un élément de plan générique, ainsi qu'un système de coordonnées du capteur nivelé à partir de ce plan.

Remarque : tous les alignements supplémentaires peuvent utiliser les informations de gravité si besoin est.



- Une fois la procédure terminée, PC-DMIS vous demande de déplacer la nivelle à la position de surveillance.



- Montez-la à la position de surveillance en suivant les étapes dans "Nivel 230 Hardware Guide".
- Sélectionnez **Pisteur | Niveau | lancer surveillance**. Le processus de surveillance du statut du pisteur Leica commence. L'onglet "[Niveau vers gravité](#)" de la boîte de dialogue **Options de la machine** offre des informations sur le statut. Toutes les 60 secondes, une mesure de référence du niveau est effectuée et comparée à l'orientation d'origine.

Remarque : le processus de surveillance sert à garantir que personne ne déplace ou ne touche le pisteur. Il peut être lancé de façon explicite si aucun plan de gravité n'est requis. Dans ce cas, seule la stabilité du système doit être surveillée.

Définition des paramètres d'environnement

La température, la pression et l'humidité affectent les valeurs de mesure de votre pisteur Leica. La compensation est fournie pour les mesures en fonction des changements de valeurs employées pour calculer l'indice de réfraction IFM/ADM.

Vous pouvez utiliser une station météo pour fournir les valeurs, ou bien entrer celles-ci manuellement si vous ne possédez pas ce type d'appareil. Lorsque la station météo est allumée, la réfraction est calculée toutes les 30 secondes. Pour des changements supérieurs à 5 ppm, les paramètres sont mis à jour en conséquence.

Pour modifier manuellement ces valeurs :

- Modifiez les "paramètres environnement Leica" dans la boîte de dialogue **Options de la machine**. Si vous possédez une station météo mais souhaitez faire une modification manuelle, désélectionnez l'option **Utiliser station température**.

ou...

- Modifiez les valeurs d'environnement en cliquant dessus et en entrant une autre valeur dans la barre d'état. Pour afficher la barre d'état Leica, sélectionnez **Afficher | Barre d'état | Pisteur**.

Bascule de la compensation du palpeur et du laser

Bascule du laser (seulement pour les dispositifs 6dof)

Pour basculer le laser en position marche ou arrêt, utilisez l'élément de menu **Pisteur | Laser M/A** ou l'icône de barre d'outils. Ceci vous permet de préserver la durée de vie du laser (les lasers ont une durée de vie d'environ 20 000 heures). Il se peut aussi que vous ne vouliez pas ou n'ayez pas besoin de mettre en marche le laser. Il lui faut environ 20 minutes avant d'être prêt à être utilisé.

Remarque : Une fois le laser en position d'arrêt, vous devez attendre 20 minutes avant de le remettre en route. Vous devez aussi [ré-initialiser](#) le pisteur Leica.

Bascule de comp de palpeur

Pour déterminer si la compensation de palpeur s'applique pour un point mesuré, utilisez l'option de menu **Pisteur | Comp. palpeur M/A** ou sur l'icône de barre d'outils. Quand la compensation du palpeur est activée, PC-DMIS compense par le rayon du contact du palpeur T ou la sphère du réflecteur. Au cours de la création de l'alignement d'ensemble, PC-DMIS active ou désactive automatiquement la compensation du palpeur, si nécessaire, lors de la mesure des points.

Réinitialisation du faisceau du pisteur (seulement dispositifs 6dof)

Si le rayon laser du pisteur Leica est endommagé et que le pisteur ne réussit pas à suivre l'emplacement du réflecteur ou du palpeur T, il peut être nécessaire de réinitialiser la position qu'indique le laser. Ceci permet de replacer le rayon à un endroit déterminé.

Ceci est utilisé principalement pour les pisteurs LT qui ne possèdent pas d'ADM intégré.

Vous pouvez réinitialiser le laser pour qu'il indique une ou deux positions :

- **Birdbath :** Sélectionnez **Pisteur | Aller à Birdbath** pour réinitialiser le laser afin qu'il indique l'emplacement de Birdbath. Ceci est utilisé avec les réflecteurs.

- **6DoF** : sélectionnez **Pisteur | Aller à position 6DoF 0** pour réinitialiser la position du laser à la position 0 du palpeur T -Probe 0 prédéfinie. Vous pouvez ainsi attraper le rayon à cet endroit. Cette option est utilisée avec un palpeur T.

Utilisez ces options pour attraper le réflecteur et l'amener, lui ou le palpeur T, à un emplacement stable : ceci rétablit une distance via ADM et vous permet de continuer.

Libération des moteurs du pisteur (seulement dispositifs 6dof)

Vous pouvez libérer les moteurs du pisteur afin de positionner manuellement le pisteur Leica à l'emplacement désiré. Ceci peut être fait en appuyant sur le bouton vert "Moteurs" sur le contrôleur LT ou en sélectionnant l'option de menu **Pisteur | Libérer moteurs**. Vous pouvez aussi le faire à partir de la boîte de dialogue [Afficher caméra](#) ou en appuyant sur Alt-F12.

Recherche d'un réflecteur

Cette fonction vous permet de rechercher un modèle de spirale et de trouver l'emplacement d'un réflecteur ou d'un palpeur T (système 6dof seulement) avec le pisteur Leica ou le dispositif Station totale.

Recherche de l'emplacement d'un réflecteur à l'aide d'un dispositif de pisteur Leica

1. Faites pointer de façon approximative le laser du pisteur vers l'emplacement du réflecteur souhaité. Pour ce faire, procédez de l'une ou de toutes les façons suivantes :
 - « [Libération des moteurs du pisteur](#) » (système 6dof seulement) et déplacement manuel du laser vers l'emplacement. Remarque : il n'est pas nécessaire de libérer les moteurs sur les systèmes 3D.
 - Utiliser les boutons de contrôle de l'onglet « ADM », dans la boîte de dialogue **Options de la machine...**
 - Utiliser la [caméra de vue d'ensemble](#) ...
 - Appuyer sur les touches Alt + flèche gauche, flèche droite, flèche haut ou flèche bas afin de déplacer la tête du pisteur. Appuyez sur Alt + Espace pour arrêter le laser.
2. Sélectionnez l'option de menu **Pisteur | Rechercher**. Le pisteur recherche alors un modèle en spirale et relève les lectures jusqu'à ce que le réflecteur renvoie le signal au pisteur. Ceci permet d'identifier la position.

Recherche de l'emplacement d'un réflecteur à l'aide d'un dispositif de Station totale

1. Faites pointer de façon approximative le laser de Station totale vers l'emplacement du réflecteur souhaité. Pour ce faire, procédez de l'une ou de toutes les façons suivantes :
 - Déplacer manuellement le laser vers l'emplacement...
 - Appuyer sur les touches Alt + flèche gauche, flèche droite, flèche haut ou flèche bas afin de déplacer la tête du pisteur. Appuyez sur Alt + Espace pour arrêter le laser.
2. Sélectionnez l'option de menu **Station totale | Rechercher**. Le dispositif de Station totale recherche alors un modèle en spirale et relève les lectures jusqu'à ce que le réflecteur renvoie le signal au dispositif. Ceci permet d'identifier la position.

Remarque : cette fonction peut aussi être exécutée depuis la boîte de dialogue [Afficher app photo](#).

Utilisation du mode d'auto-inspection

Le mode d'auto-inspection permet une inspection automatisée d'une séquence de points à l'aide d'un pisteur Leica. Ce processus est essentiellement le même que le processus d'inspection de points, si ce n'est que le processus peut démarrer de façon imprévue quand le pisteur se déplace automatiquement d'une position à l'autre.


Ce processus est souvent utilisé pour des mesures de déformation ou des études de stabilité répétées sur une longue période. Chacune des positions qui va être inspectée automatiquement, est habituellement équipée d'un réflecteur séparé.

Par exemple, des cas typiques d'inspection automatique peuvent être :

- Inspection de quatre points répartis sur le parcours du pisteur laser. Ces quatre points peuvent être inspectés automatiquement au début et à la fin d'une routine de mesure pour vérifier que la position du pisteur n'a pas changé pendant le processus de mesures.
- Vérification de la répétition des dix positions du réflecteur monté sur une grande structure. Par exemple, vous pourriez mesurer ces dix points toutes les 15 minutes pendant 24 heures.

Pour utiliser le mode d'auto-inspection :

1. Ouvrez ou créez une routine de mesure.
2. Insérer la commande de mode manuel/CND et fixez-la à CND.
3. Insérez une commande **En cas d'erreur** en sélectionnant l'option de menu **Insérer | Commande de contrôle de débit | En cas d'erreur**.



Boîte de dialogue *En cas d'erreur*

4. Sélectionnez le **Type d'erreur** de 'palpage manqué' et l'option **Ignorer commande**.


5. Insérez des points pour chaque réflecteur monté. Pour insérer chaque point dans votre routine de mesure :
 - a. Dirigez le pisteur dans la direction du réflecteur.
 - b. Appuyez sur Ctrl+H pour effectuer un palpage.
 - c. Appuyez sur la touche Fin de votre clavier.
6. Exécutez la routine de mesure.

En mode exécution, PC-DMIS mesure automatiquement chacun de ces points, de la façon suivante :

1. Le pisteur Leica pointe vers le premier point (position).
2. Le laser verrouille les positions, si possible. S'il n'y a pas de réflecteur, ou si aucun réflecteur n'a été trouvé au cours des configurations de recherches courantes, PC-DMIS continue jusqu'au prochain élément.
3. Mesure du point pris.
4. Le processus se répète (étape 1 à 3) jusqu'à ce que tous les points aient été mesurés ou ignorés.

Pour tous les points qui ont été ignorés, un message d'erreur "Réflecteur introuvable" s'affiche pour prévenir l'opérateur du ou des problèmes. Des corrections peuvent alors être entreprises pour les points ignorés. L'erreur contient un message d'erreur, l'ID d'élément pour l'erreur et l'emplacement des coordonnées de l'élément. Le rapport ainsi créé contient aussi un message concernant tout point ignoré.

Déplacer élément (Déplacer vers / Pointer vers)




Boîte de dialogue Déplacer élément

La boîte de dialogue **Déplacer élément** est disponible lors de l'utilisation d'un pisteur Leica ou d'un dispositif de Station totale Leica. Elle s'ouvre quand vous cliquez sur l'icône **Déplacer élément**  de la barre d'outils **Opération du pisteur** ou **Opération Station totale**. Vous pouvez aussi y avoir accès en sélectionnant les éléments de menus **Pisteur | Déplacer élément** ou **Station totale | Déplacer élément**.

La boîte de dialogue **Déplacer élément** contient les options **Aller à** et **Pointer vers**. Ces commandes sont seulement utilisées avec les dispositifs Station totale Leica ou pisteur Leica. En plus de la capacité de déplacement standard des autres systèmes CND, la commande **Pointer vers** exploite les capacités uniques de ces systèmes de type pisteur en utilisant le dispositif comme pointeur laser pour identifier directement sur la pièce l'emplacement des points hors tolérance.

Déplacer vers



Cette option déplace le dispositif vers un emplacement spécifique où il essaie ensuite de trouver un réflecteur.

Pour aller à un point, sélectionnez l'option **Aller à**, puis définissez où il doit aller. Il y a trois façons de spécifier l'emplacement de destination.

- **Méthode 1** : entrez les valeurs dans les cases **X**, **Y** et **Z** (ou **R**, **A** et **Z** si l'option **Polaire** est utilisée).
- **Méthode 2** : sélectionnez l'élément que vous allez déplacer, dans la liste **Élément**. Quand vous sélectionnez l'élément, PC-DMIS précise les valeurs **X**, **Y** et **Z**, en fonction du barycentre de l'élément.
- **Méthode 3** : ajoutez l'élément en sélectionnant le symbole **+** à côté en affichant les palpées sur l'élément. Le mot « palpées » n'est pas vraiment approprié, il s'agit du point mesuré par le dispositif laser. Sélectionnez l'un des palpées de la liste. PC-DMIS renseigne les valeurs de **X**, **Y** et **Z** pour ce palpée.


Vous pouvez choisir d'aller à la valeur mesurée ou théorique du point, en choisissant l'option **Théo** ou **Mesurée**.

Une fois que vous avez configuré correctement la commande, cliquez sur **Créer** pour l'insérer dans la fenêtre de modification.

```
MVF1 =MOVE FEATURE/MOVE TO,CARTESIAN,THEO,<-36.3574,33.3898,-10.8127>,  
FILTER/NA,N WORST/1,  
POINT TO METHOD/NA,DELAY IN SEC/0.0000,  
REF/PNT1,
```


Quand PC-DMIS exécute cette commande, le dispositif se déplace automatiquement vers la position indiquée et il tente de trouver un réflecteur. S'il ne peut en trouver, un message d'erreur s'affiche disant : "Réglage AUTO - Temps de requête dépassé". Pour passer outre, s'il y a un réflecteur proche, vous devez utiliser la boîte de dialogue **Options d'exécution** et arrêter l'exécution, régler l'emplacement pour pointer plus près du réflecteur, puis cliquer sur **Continuer**. Si un réflecteur n'est pas proche, cliquez sur **Ignorer** pour aller au point suivant.

Pointer vers



Pour pointer vers des palpées différents, la procédure est la même que pour les informations "Aller à", ci-dessus, mais il y a des options supplémentaires. Avec **Pointer vers**, vous pouvez aussi sélectionner des dimensions disponibles dans la routine de mesure. Si vous sélectionnez une dimension, PC-DMIS affiche les zones **Filtre Pointer vers** et **Méthode Pointer vers**. Vous n'avez pas besoin de choisir des palpées individuels dans la dimension ajoutée. Tous les palpées visibles dans la dimension seront pointés vers, bien que vous puissiez utiliser la zone **Filtre Pointer vers** pour filtrer les palpées.

Filtre pointer vers




La zone **Filtre Pointer vers** affiche des options qui contrôlent quels palpages sont concernés. Les options sont :

- **Tous** – PC-DMIS pointe vers chaque point de la dimension.
- **Min/Max** – PC-DMIS identifie et pointe seulement vers les points min et max.
- **Hors tolérance** – PC-DMIS pointe seulement vers les points hors tolérance.
- **N pire** – PC-DMIS pointe vers un certain nombre de "points pires". Ces points peuvent être ou ne pas être en tolérance. Il s'agit d'un tri simple des données en fonction de leur proximité par rapport aux valeurs théoriques.


Quand vous choisissez l'une des options dans la zone **Filtre Pointer vers**, PC-DMIS met à jour la liste des palpages pour la dimension choisie dans la boîte de dialogue pour renvoyer les points vers lesquels PC-DMIS pointe le rayon laser. Par exemple, si vous choisissez **Min/Max**, la liste des palpages dans la dimension choisie met à jour seulement deux palpages de la liste, représentant les points min et max de cette dimension. Si vous choisissez **Tous**, la liste est mise à jour en affichant tous les palpages entrés de cette dimension.

Méthode Pointer vers



La zone **Méthode Pointer vers** vous permet d'indiquer comment le dispositif traverse les liste des points. Les options sont :

- **Aucun** – Pas d'attente ou d'entrée utilisateur requise pour aller au point suivant. Désigne chacun des points sans délai, aussitôt que le dispositif peut physiquement aller vers le point suivant.
- **Attente** – Retarde la durée du cycle d'un nombre donné de secondes. Lors de l'exécution, le dispositif pointe vers le premier point de la liste, tourne le laser et attend le nombre de secondes spécifié. À la fin du temps prescrit, le laser s'arrête et le dispositif passe au point suivant et répète ce processus jusqu'à ce que tous les points de la liste aient été pointés.
- **Bouton Déplacement suivant** – Au cours de l'exécution, une boîte de dialogue **Exécution Pointer vers** apparaît affichant l'index du point de la liste ainsi que son emplacement.



La boîte de dialogue a un bouton **Suivant** et **Annuler**, permettant à l'opérateur de contrôler quand pointer le prochain palpage de la liste. Le dispositif se déplace vers le premier point, active le laser, puis attend jusqu'à ce que l'opérateur clique sur **Suivant**. Il se déplace alors vers le point suivant de la liste.

Si vous voulez valider la commande avant de la créer, cliquez sur le bouton **Tester**. PC-DMIS se déplace vers la position indiquée ou pointe vers la liste de palpages.

La commande peut être modifiée à l'aide du mode de commande de la fenêtre de modification ou de la boîte de dialogue en sélectionnant la commande de la fenêtre de modification et en appuyant sur la touche F9 du clavier.

Utilisation de palpeurs Leica

Une fois que PC-DMIS est connecté au serveur emScon, tous les fichiers de palpeurs nécessaires (*.prb) sont automatiquement créés à partir des palpeurs compensés disponibles dans la base de données emScon (réflecteurs et palpeurs T). Tous les fichiers *.prb créés se trouvent dans le dossier d'installation de PC-DMIS.

En de rares occasions, il peut être nécessaire de créer des fichiers de palpeurs personnalisés supplémentaires, ce qui est possible avec la boîte de dialogue **Utilitaires de palpeur**. Cela procure une complète flexibilité, si nécessaire. Voir « Définition de palpeurs », au chapitre « Définition du matériel » de la documentation principale de PC-DMIS.

Revoyez les rubriques suivantes pour avoir de l'information sur l'utilisation des palpeurs T ou des réflecteurs :

- [Mesure avec un palpeur T](#)
- [Affectation des boutons du palpeur T](#)
- [Mesure avec un palpeur B](#)
- [Affectation des boutons du palpeur B](#)
- [Scanning avec des réflecteurs](#)
- [Mesure d'éléments de cercle et de logements avec des réflecteurs](#)
- [Paramètres du pisteur](#)

Mesure avec un palpeur T

Le palpeur T est un dispositif cible mobile permettant de mesurer simultanément avec le pisteur laser et la T-Cam. Le réflecteur au centre du palpeur T est chargé d'apporter la mesure de distance initiale de la mesure de distance absolue (ADM) et la mesure de suivi de l'interféromètre (IFM). Il reçoit par ailleurs une commande système et des signaux de contrôle du pisteur.

Remarque : voir la documentation fournie avec votre palpeur T pour des informations détaillées.

Dix LED IR avec des ID uniques sont réparties sur le palpeur T pour offrir un feedback en temps réels lors des mesures. Le palpeur T fonctionne en mode mesure et en mode communication. Avec le mode mesure, si le rayon laser est verrouillé sur le réflecteur, des mesures sont possibles. Le mode communication utilise quant à lui des séquences stroboscopiques des LED pour renvoyer des informations au contrôleur LT.

Avant la mesure, l'indicateur de la batterie du palpeur T doit être verte et fixe (en cas de connexion au pisteur avec un câble) ou verte et clignoter (pas de câble) ; l'indicateur d'état doit également être vert.

Remarque : le palpeur T-Probe est (contrairement aux réflecteurs) automatiquement reconnu par PC-DMIS ; il est donc inutile d'en sélectionner un autre. PC-DMIS marque le palpeur T actif dans la **liste de palpeurs** de la **barre d'outils de réglages** en l'affichant en **GRAS**. Si vous choisissez un palpeur autre que le T-Probe physiquement actif et prenez un palpement, un avertissement s'affiche. Il est recommandé de toujours utiliser les paramètres du palpeur physiquement actif, sinon vos données de palpements peuvent ne pas être correctement corrigées pour le diamètre et le décalage de bille.

Pour mesurer des points :

1. Connectez le stylet requis au palpeur T.
2. Allumez le palpeur T.
3. Capturez le rayon laser dans le réflecteur du palpeur T. Le palpeur T Leica est automatiquement détecté par PC-DMIS. Le numéro de série du palpeur T, l'assemblage du stylet et le montage correspondant sont visibles dans la barre d'outils **Réglages** et dans la fenêtre d'affichage graphique.



Palpeur T détecté, numéro de série 252, assemblage de stylet 506, montage 1

4. Allez à l'emplacement du point à mesurer tout en conservant la visibilité du rayon laser.
5. Enregistrez un palpement ou exécutez un scanning en fonction des "[affectations de boutons du palpeur T](#)".

Remarque : si la valeur RMS pour un palpement est hors tolérance comme défini par la valeur "RMSToleranceInMM", l'action indiquée par "RMSOutTolAction" est exécutée. Les actions disponibles sont : 0=Accepter le palpement, 1=Rejeter le palpement, 2=Invite pour accepter ou rejeter le palpement. Ces valeurs se trouvent dans la section "USER_Option" de l'éditeur de réglages PC-DMIS.

Affectation des boutons du palpeur T



Boutons du palpeur T

1. **Bouton 1 (A)** - Points fixes

- **Cliquez pendant moins d'1 seconde** - Mesure un point fixe normal (durée définie sur l'« [onglet Options](#) »). La tige du stylet est utilisée pour déterminer la direction de l'exploration.
- **Cliquez pendant plus d'1 seconde** - Mesure un point fixe normal comme un « palpé tiré ». Pour changer le vecteur pour le point mesuré, vous pouvez appuyer sur ce bouton et le tenir appuyé pendant que vous allez vers un emplacement qui définit ce vecteur. Celui-ci est établi par la droite représentative entre le point mesuré et l'emplacement du point de relâchement. Consultez la rubrique « [Onglet Options](#) » pour avoir des informations concernant les paramètres qui affectent la façon dont ces vecteurs sont enregistrés.

2. **Bouton 2 (C)** - Actuellement aucune fonction


3. **Bouton 3 (B)** - Terminé/Fin

- **Cliquez pendant moins d'1 seconde** - termine l'élément
- **Cliquez pendant plus d'1 seconde** - Affiche la fenêtre de résultats ou active la distance 3D en temps réel pour CAO. Supprime le dernier palpé.

4. **Bouton 4 (D)** - Bouton de scanning ; quand vous appuyez dessus, la prise de mesures continues démarre ; si vous le relâchez, elle s'arrête.

Changer l'affectation des boutons

Les affectations du bouton standard du palpeur T peuvent être changées dans l'Éditeur de configurations de PC-DMIS, si nécessaire. Pour ce faire, remplacez seulement le numéro de chacune des entrées de boutons Leica par celui du bouton de palpeur T désiré.



Voir aussi le chapitre "Modification des entrées de registre : Introduction" dans la documentation de l'éditeur de réglages pour des informations sur l'édition d'entrées de registre.

Comportement IJK sur les points de palpeur T

S'il est aligné sur la pièce, PC-DMIS stocke toujours les valeurs IJK perpendiculaires à l'un des axes du système de coordonnées, sauf dans le cas d'utilisation du mode Point seulement.

Mesure avec un palpeur B

Mesure avec un palpeur B

Le palpeur B est un dispositif cible mobile permettant de mesurer à l'aide du pisteur AT402, semblable au palpeur T utilisé avec AT901. Contrairement au palpeur T, le palpeur B est un dispositif 6 DoF devant être activé comme un réflecteur.

Avant d'utiliser le palpeur B avec le pisteur AT402, vérifiez que la version du firmware est la même sur les deux dispositifs. La version minimum pour Emscon doit être 3.8.500.


Remarque : pour activer le palpeur B, voir la documentation fournie avec le logiciel du pilote de pisteur.

Avant toute mesure, l'indicateur d'état de LED du palpeur B doit être vert. Quand les LED sont oranges ou oranges et clignotent, les batteries doivent être changées.

Remarque : les palpeurs B sont comme des réflecteurs et ne sont pas reconnus automatiquement par PC-DMIS ; ils doivent donc être sélectionnés dans les zones de palpeur. PC-DMIS marque le palpeur B actif dans la **liste de palpeurs** de la **barre d'outils de réglages** en l'affichant en **GRAS**. Vous devez vérifier que le palpeur sélectionné dans PC-DMIS est le même que le palpeur physiquement actif.

Pour prendre des palpées :

1. Connectez le stylet requis au palpeur B.
2. Allumez le palpeur B en cliquant sur l'un des boutons à l'avant et sur le haut (quand le palpeur est allumé, il déclenche automatiquement un palpée). Voir la rubrique "[Affectation des boutons du palpeur B](#)" pour en savoir plus.
3. Capturez le rayon laser dans le réflecteur du palpeur B et appuyez sur l'un des boutons pour lancer une mesure.



Palpeur B détecté - Numéro de série : 82, Diamètre de bille : 12,7 mm

4. Allez à l'emplacement du point à mesurer tout en conservant la visibilité du rayon laser.
5. Enregistrez un palpée en cliquant sur l'un des boutons du palpeur (le scanning n'est pas pris en charge avec ce palpeur).

Remarque : si la valeur RMS pour un palpée est hors tolérance comme défini par la valeur "RMSToleranceInMM", l'action indiquée par "RMSOutTolAction" est exécutée. Les actions disponibles sont : 0=Accepter le palpée, 1=Rejeter le palpée, 2=Invite pour accepter ou rejeter le palpée. Ces valeurs se trouvent dans la section "USER_Option" de l'éditeur de réglages PC-DMIS.

Pour éteindre le palpeur :

1. Appuyez sur le bouton de mesure avant et maintenez-le enfoncé deux secondes.
2. Appuyez sur l'un des boutons juste après pour que le palpeur s'éteigne.

Affectation des boutons du palpeur B



Boutons du palpeur B

Bouton 1 - Les fonctions de Bouton 1 sont :

- Cliquez et maintenez enfoncé pour allumer le palpeur.
- Une fois le palpeur démarré, le bouton sert à prendre des mesures.

Bouton 2 - Les fonctions de Bouton 2 sont :

- Cliquez et maintenez enfoncé pour allumer le palpeur.
- Une fois le palpeur démarré, le bouton sert à prendre des mesures.
- Cliquez et maintenez enfoncé pour éteindre le palpeur.


Comportement IJK sur les points de palpeur B

S'il est aligné sur la pièce, PC-DMIS stocke toujours les valeurs IJK perpendiculaires à l'un des axes du système de coordonnées, sauf dans le cas d'utilisation du mode Point seulement.

Scanning avec des réflecteurs

Les définitions de réflecteurs et les décalages de surface sont automatiquement reçus du serveur emScon et sont disponibles dans la barre d'outils **Réglages**. Il n'est pas nécessaire de définir de nouveaux palpeurs une fois qu'on utilise les réflecteurs standard.

Une fois qu'un réflecteur a été détecté par le système de pistage, la boîte de dialogue **Sélectionner le fichier de palpeur** s'affiche, vous permettant ainsi de sélectionner le réflecteur approprié.




Compensation de palpeur et direction de décalage

Scanning rapide

Pour scanner une surface ou un élément à l'aide d'un réflecteur, vous devez être en mode scan. Pour ce faire, sélectionnez l'élément de menu **Opération | Démarrer/Arrêter mode continu** pour démarrer le mode continu.

Le mode continu permet la prise de points incrémentiels pour l'emplacement du réflecteur. Le scanning est exécuté en appuyant sur Ctrl-I en utilisant un réflecteur. Appuyer à nouveau sur Ctrl-I arrête le scanning continu.

Les valeurs **Écart de temps minimum de scanning** et **Écart de distance minimum de scanning** peuvent être définies à partir de l'onglet **Pièce/Machine** de la boîte de dialogue **Options de configuration**, accessible à partir de l'élément du menu **Éditer | Préférences | Configurer**. La valeur par défaut pour la séparation de distance du point est de 2mm.



Scanning avancé

Il existe beaucoup de scannings avancés, comme des scannings de sections, multisections, etc. Les scannings disponibles sont créés à partir du menu **Insérer | Scanning**. Voir "Exécution de scannings avancés" au chapitre "Scanning de votre pièce" de la documentation PC-DMIS Core.

Mesure de cercles et de logements avec des réflecteurs

Le nom officiel de Leica est Support de réflecteur qui est un outil utilisé pour mesurer un élément comme un cercle qui est plus petit que le diamètre d'un réflecteur prismatique. Le haut est magnétique et adhère ainsi à un réflecteur prismatique de 1,5" (3,81cm).



Support de réflecteur Leica

Les prises de mesures sont effectuées en plaçant le palpeur en nid d'épingle dans le cercle, puis en prenant des palpées avec l'épingle en suivant le diamètre intérieur (DI) du cercle.

Quand vous mesurez un alésage ou un logement interne avec un réflecteur joint à un palpeur en nid d'épingle, veillez à lever le palpeur du centre de l'élément interne au terme de la création ou de la mesure de l'élément. De cette façon, PC-DMIS calcule convenablement les vecteurs. Sinon, le vecteur d'élément peut être inversé.

Paramètres du pisteur

Lors de la mesure d'éléments avec un pisteur, des paramètres supplémentaires sont ajoutés à la commande d'éléments dans la fenêtre de modification. Les paramètres se trouvant dans la section « Paramètres du pisteur » sont :

- Horodatage
- Nom du palpeur
- Temp (température)
- Press (Pression)
- Humid (humidité)
- Valeur RMS (pour chaque palpée)

Ces valeurs se reflètent aussi dans le rapport avec une nouvelle étiquette de pisteur.

Construction de points pour les dispositifs de points cachés

PC-DMIS prend en charge l'utilisation "d'adaptateurs de points cachés" Leica. Pour ce faire, un point est construit à partir de deux autres et d'une distance de décalage. Les deux points sont mesurés via deux réflecteurs montés le long de l'adaptateur à des emplacements déterminés.

Une fois les deux points mesurés, vous pouvez construire un point à une distance déterminée (décalage) à partir du second point le long du vecteur créé entre les deux points entrés.

Pour construire ce point :

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Construction de point** en sélectionnant **Insérer | Élément | Construit | Point**.
2. Sélectionnez l'option **Distance vecteur** dans la liste d'options.
3. Sélectionnez le premier élément.
4. Sélectionnez le second élément.
5. Indiquez une distance dans la zone **Distance**. Vous pouvez entrer une valeur négative pour construire le point entre les deux éléments entrés.
6. Cliquez sur le bouton **Créer**. PC-DMIS construit un point à la distance indiquée depuis le second élément entré, le long de la droite entre les deux éléments.

Utilisation d'une station totale

Cette section expose la configuration et l'utilisation générale de votre dispositif Station totale avec PC-DMIS. Consultez la documentation fournie avec votre station totale pour des informations détaillées sur la configuration et l'utilisation du dispositif Station totale.

Les sujets suivants exposent comment utiliser le dispositif Station totale avec PC-DMIS :

- [Démarrage avec la station totale](#)
- [Interface utilisateur Station totale](#)
- [Compensation prédéfinie](#)
- [Déplacer élément \(Déplacer vers / Pointer vers\)](#)
- [Recherche d'un réflecteur](#)

Initiation à une station totale

Voici quelques étapes de base à suivre pour vérifier que votre système a été correctement préparé en vue du processus de mesure avec votre Station totale.

Pour commencer, procédez comme suit :

- [Étape 1 : Installer PC-DMIS Portable for Total Station](#)
- [Étape 2 : Connecter la station totale](#)
- [Étape 3 : Lancer PC-DMIS](#)

Étape 1 : Installer PC-DMIS Portable pour Station totale

Pour installer PC-DMIS Portable pour la Station totale Leica, insérez votre verrouillage de port dans votre ordinateur et lancez le programme de configuration de PC-DMIS. Votre verrouillage de port doit être configuré pour utiliser l'interface Station totale. Une fois que votre programme de configuration est lancé, lancez PC-DMIS et vous êtes prêt à commencer à mesurer.

Remarque : Si vous êtes un AE et avez un verrouillage de port programmé pour toutes les interfaces, vous pouvez lancer le programme de configuration de PC-DMIS avec l'option suivante de démarrage pour avoir une installation de PC-DMIS comme si votre verrouillage de port avait été programmé spécifiquement pour la Station totale. *Le mot « Interface » est sensible à la casse.*

```
/Interface:leicatps
```

Ceci ajoute des commutateurs `/portable:leicatps` aux raccourcis hors ligne et en ligne ainsi que copie les dispositions personnalisées associées à la Station totale.

Étape 2 : Se connecter à la Station totale

Pour avoir des informations sur la connexion de la Station totale à votre ordinateur, suivez les instructions fournies avec votre matériel de Station totale

Étape 3 : Démarrer PC-DMIS

Pour lancer PC-DMIS, double-cliquez sur l'icône **PC-DMIS en ligne** dans votre groupe de programmes PC-DMIS. Dans l'angle inférieur gauche de l'écran doit apparaître "Machine OK" une fois que PC-DMIS a établi la communication avec le dispositif Total Station.

Interface utilisateur Station totale

Une fois PC-DMIS configuré pour utiliser l'interface Station totale, d'autres options de menu et informations d'état sont disponibles.


PC-DMIS fournit des options de menu spécifiques, ainsi que d'autres standard disponibles lorsque vous utilisez l'interface Station totale. Il existe surtout un nouveau ["menu Station totale"](#) dont les fonctions sont spécifiques à la station totale.

La ["barre d'outils Station totale"](#) et la ["barre d'état Station totale"](#) sont également propres à l'interface Station totale.

Communes à PC-DMIS, ["d'autres options de menu PC-DMIS"](#) ["d'autres fenêtres et barres d'outils PC-DMIS"](#) peuvent être utiles pour les dispositifs Station totale.

Cette section présente uniquement quelques options de menu qui peuvent être utilisées avec l'interface Station totale. Voir la documentation principale de PC-DMIS pour des informations d'ordre général sur l'utilisation de PC-DMIS.

Menu Station totale



Menu Station totale

Le menu Station totale contient ces options :

Gestion de stations - Affiche la boîte de dialogue **Gestionnaire de station** pour la station totale. Pour plus de détails, voir la rubrique "[Ajout et suppression de stations](#)".

Aller à la position 0 - Ceci place la **station totale** à la position zéro.

Changer face - Fait pivoter la tête et la caméra de la station totale de 180 degrés. La position cible finale est la même qu'avant l'exécution de la commande, sauf que l'optique est maintenant inversée.

Trouver - Trouve une cible dans le champ d'affichage de la caméra de la station totale, si possible. Ceci ne fonctionne pas avec des bandes réfléchissantes.

Recherche puissance - Tente de trouver une cible dans une fenêtre définie par l'utilisateur si la fenêtre Recherche puissance est ouverte ou avec une recherche à 360 degrés dans le cas contraire.

Mode palpeur - Les options de ce sous-menu déterminent comment les mesures sont prises avec la station totale. Il existe quatre modes possibles :

- **Simple** - Ce mode prend une mesure depuis une orientation de la tête.
- **Moyenne** - Ce mode prend plusieurs mesures depuis une seule orientation de la tête et indique la moyenne des mesures totales. Vous pouvez configurer le nombre de mesures à prendre dans la boîte de dialogue [Options de la machine](#).
- **Double face** - Ce mode prend une mesure, fait pivoter la tête et la caméra de 180 degrés, puis prend une seconde mesure. Le résultat de la mesure est la moyenne des deux. Notez que la moyenne est calculée sous forme de coordonnées cylindriques même si PC-DMIS les indique comme des coordonnées cartésiennes. Les paramètres correspondants sont définis dans la boîte de dialogue [Options de la machine](#).
- **Palpage stable** - Ce mode est employé lors du suivi d'une cible. Il prend une mesure quand la cible a été fixe pendant la durée indiquée.

Les divers éléments A/M ci-dessous sont des modes différents pouvant être activés lors de la mesure avec un périphérique de station totale. Certains de ces modes sont disponibles avec tous les types de cibles et d'autres ne le sont qu'avec des types de cibles spécifiques. Une description de chaque mode et sa disponibilité suivent :

Compensateur A/M - Active ou désactive le compensateur. Celui-ci ajuste les mesures prises par le dispositif afin de les niveler au vecteur de gravité calculé sur la machine. Cela peut être utile quand toutes les mesures doivent être référencées au niveau du sol.

Disponibilité - Tous les types de cible.

Pointeur laser M/A - Active ou désactive le pointeur laser. Celui-ci facilite la localisation de l'endroit où pointe la station totale. Il permet de positionner la station totale suffisamment près d'une cible afin de pouvoir émettre une commande Trouver pour la localiser et la verrouiller à la cible si le verrouillage (voir "Verrouillage A/M", ci-dessous) est pris en charge pour ce type de cible. Il peut aussi être utilisé avec la

commande Pointer vers pour localiser des points identifiés par un filtre appliqué aux résultats de mesures (voir "Déplacer vers/Pointer vers" ci-dessus).

Disponibilité - Tous les types de cible.

ATR ON/OFF - Fait référence à la reconnaissance automatique de la cible. Quand celle-ci est activée, la station totale recherche le centre de la masse de la cible le plus proche du centre de l'optique et effectue un ajustement optimal à la position de la station totale afin de prendre des mesures plus précises.

Disponibilité - Mesures de type réflecteur uniquement.

Verrouillage Marche/Arrêt - Quand cette option est sélectionnée, la station totale fait le suivi du mouvement de la cible. L'opérateur peut ainsi trouver la cible, la prendre et la déplacer d'un emplacement de mesure à un autre sans devoir revenir à la station totale pour terminer la mesure suivante. Elle est utilisée avec le mode ATR. Si le verrouillage est activé, PC-DMIS active également le mode ATR. Ceci fonctionne bien avec le mode de mesure stable (voir "Palpage stable" ci-dessus).

Disponibilité - Types de cible de prisme uniquement.

Fenêtre Recherche puissance ON/OFF - La station totale peut reconnaître les cibles dans le champ d'affichage de son optique. Cette opération est appelée recherche de puissance. La fenêtre Recherche puissance est une fenêtre ou zone définie par l'utilisateur et dans laquelle la station totale doit rechercher une cible. Les limites de la fenêtre peuvent être fixées dans la boîte de dialogue [Options de la machine](#). Si la fenêtre Recherche puissance est désactivée, une recherche à 360 degrés est effectuée par défaut et s'arrête à la première cible trouvée.

Disponibilité - Types de cible de prisme uniquement.

Éclairage cible ON/OFF - Active ou désactive l'éclairage de la cible clignotante. Cette lumière permet de rechercher une cible en regardant dans un télescope. Elle clignote en alternant le rouge et le jaune. Quand vous regardez dans le télescope, vous pouvez facilement voir les cibles car la lumière est reflétée vers le télescope. Si la station totale est verrouillée sur un prisme et perd ce verrouillage, l'action par défaut de la machine consiste à effectuer une recherche de puissance pour retrouver le prisme et, s'il est introuvable, pour allumer l'éclairage de la cible.

Disponibilité - Tous les types de cible.

Compensation palpeur ON/OFF - Active ou désactive la compensation du palpeur. Quand la compensation du palpeur est activée, PC-DMIS compense par le rayon du contact du palpeur ou la sphère du réflecteur. Au cours de la création de l'alignement d'ensemble, PC-DMIS active ou désactive automatiquement la compensation du palpeur, si nécessaire, lors de la mesure des points. Voir "[Compensation du palpeur de la station totale](#)" pour plus d'informations sur la compensation du palpeur.

Affichage Vidéo Marche/Arrêt - Active ou désactive une mise à jour en continu de l'emplacement cible dans le résultat. Comme la station totale ne renvoie pas régulièrement les mises à jour de la position à PC-DMIS, le résultat standard n'est pas mis à jour comme la plupart des autres dispositifs. Ceci tient à la nature de la communication avec la station totale et la volonté d'avoir une interface réactive. Toutefois, le mode Affichage Vidéo est inclus pour un suivi en temps réel de l'emplacement de la cible. Ceci est utilisé avec le mode Verrouillage, que PC-DMIS active automatiquement s'il ne l'est pas déjà. Si vous prenez une mesure avec le mode Affichage Vidéo activé, la mise à jour du résultat s'arrête dans le résultat. Ceci se produit car le mode de mesure est temporairement changé afin d'obtenir une mesure précise, avant de revenir au mode Affichage Vidéo.

Disponibilité - Types de cible de prisme uniquement.

Insérer commande station totale - Quand cette option est activée, ce mode vous permet d'insérer les options de menu Station totale ou les options de la barre d'outils comme commandes exécutables dans la routine de mesure, à l'emplacement du curseur dans la fenêtre de modification. Vous pouvez ainsi automatiser des mesures ou des processus à répétition.


Déplacer élément - Désigne la station totale à un élément indiqué ou à un ou plusieurs palpées dans un élément. Certaines dimensions peuvent aussi être utilisées comme entrées pour cette commande. Voir la rubrique "[Déplacer élément \(Déplacer vers / Pointer vers\)](#)" pour plus d'informations.

Barres d'outils Station totale

PC-DMIS affiche les deux barres d'outils suivantes quand vous le démarrer avec l'interface Station totale.

Pour des questions pratiques, les barres d'outils **Opération Total Station**, **Modes palpeur Station totale** et **Mesurer station totale** décrites ci-dessous offrent les mêmes fonctions que celles figurant dans le menu **Station totale**.

Barre d'outils £Total Station Operation



Barre d'outils £Total Station Operation

Pour une description des éléments de cette barre d'outils, voir la rubrique "[Menu Station totale](#)".



- Insérer commande station totale



- Compensation du palpeur M/A



- Recherche puissance M/A



- ATR ON/OFF



- Compensation de gravité M/A



- Gestion station



- Position à l'origine (Aller à la Position 0)



- Changer face



- Lumière éclairage M/A



- Pointeur laser On/Off



- Rechercher cible

- Déplacer élément



- Recherche puissance




- Verrouillage A/M



- Résultats vidéo A/M

Barre d'outils £Total Station Probe Modes



Barre d'outils £Total Station Probe Modes

Pour une description des éléments de cette barre d'outils, voir la rubrique "[Menu Station totale](#)".



- Mode de palpation unique



- Mode de moyenne de palpation



- Mode de palpation deux faces



- Mode de palpation stable

Barre d'outils Total Station Measure



Barre d'outils Total Station Measure



- Paramètres de l'interface de la machine



- Effectuer palpage



- Démarrer/Arrêter mode continu



- Créer élément




- Effacer palpage



- Supprimer élément

Barre d'état Station totale

La barre de statut Station totale apparaît automatiquement au lancement de PC-DMIS Portable avec l'interface Station totale :



Barre d'état Station totale

Grâce à l'option de menu **Afficher | Barre d'état**, vous pouvez changer la taille et la visibilité de la barre d'état.

1. **£System Laser Status Indicator** : cette zone sert à indiquer le statut du système. En ligne, le statut change en fonction des réglages et des opérations en cours.
2. **£Probe Name** : répertorie le nom du palpeur actif.
3. **£Probe Diameter** : affiche le diamètre du palpeur.
4. **Compensation de palpeur** : indique si la compensation du palpeur est activée ou désactivée.
5. **£Probe Mode** : la sous-fenêtre du mode palpeur met à jour l'icône et le texte pour refléter le mode de palpation actuellement actif. Les icônes du mode palpeur sont identiques à celles dans le [menu](#) et la [barre d'outils](#).
7. **Indicateur de station active** : indique quelle station est actuellement active. Un double-clic sur l'indicateur de position ouvre la boîte de dialogue [Gestionnaire de position](#).
 - **Rouge** (non orienté) : l'emplacement de la position n'est pas encore calculé.
 - **Vert** (orienté) : l'emplacement de la position a été calculé.

8. **Affichage des paramètres environnementaux** : affiche les paramètres environnementaux actifs : température, pression et humidité. Si aucune station météo n'est connectée, il est possible de double-cliquer sur les cases de modification pour changer leurs valeurs.
9. **Battery Level** : cette icône statique et le texte à côté reflètent la quantité actuelle de puissance restante dans la batterie. Si le niveau de puissance est compris entre 25% et 100%, un arrière-plan vert est affiché. S'il est compris entre 10% et 25%, un arrière-plan jaune est affiché. Pour tout niveau inférieur à 10%, la couleur de l'arrière-plan est le rouge.

Compensation prédéfinie

Pour un dispositif Station totale, PC-DMIS récupère les informations sur la direction de la compensation d'un plan de référence ou d'un plan de travail (pour les points), des informations sur les éléments (pour les alésages) ou de la position de la station totale (pour les droites et les plans) définis lors de la mesure d'un élément à l'aide de la boîte de dialogue [Démarrage rapide](#).


Les options dans la zone **Compensation** de la boîte de dialogue **Démarrage rapide** changent selon l'élément mesuré. Toutes possèdent toutefois la même fonction, qui est de changer la direction de la compensation.

Par ailleurs, en fonction de la configuration du système, la section Compensation de la boîte de dialogue Démarrage rapide change et n'est éventuellement pas disponible.

Trois scénarios possibles sont décrits et suivis d'une explication détaillées de la section Démarrage rapide - Compensation.


Boîte de dialogue Démarrage rapide pour un contrôleur AT901 avec un palpeur T

La section Compensation n'est pas disponible car PC-DMIS la configure à l'aide des informations fournies par le pisteur et le palpeur T.




Boîte de dialogue Démarrage rapide pour un contrôleur AT901 avec un réflecteur

La section Compensation est disponible et l'utilisateur peut sélectionner l'option Prédéfini et les boutons radio associés décrits dans une section plus bas.



Boîte de dialogue Démarrage rapide pour une station totale

Avec une station totale, PC-DMIS sélectionne automatiquement l'option Prédéfini dans la section Compensation de la boîte de dialogue Démarrage rapide et la rend indisponible. L'utilisateur peut sélectionner le bouton radio associé dans une section plus bas.




Pour les points (+ ou -)



Les boutons + et - déterminent la direction de compensation du point le long du vecteur du plan de référence (mesuré). Dans le cas d'un plan mesuré, le bouton + compense dans la même direction que le vecteur, et le bouton - compense dans la direction contraire du vecteur.

Remarque : la zone de compensation n'est pas visible en cas de projection vers un plan de travail car vous pouvez choisir des plans de travail positifs ou négatifs indiquant déjà la direction de la compensation.

Pour les droites et les plans mesurés (EToward ou Away)



Les boutons **Toward** et **Away** déterminent la compensation des droites et des plans en se servant du vecteur en direction de la station totale (mesure de la station totale vers le point) ou qui s'éloigne du point (mesure du point vers la station totale) comme vecteur pour la compensation.

Pour les cercles, les cylindres, les cônes, les sphères et les logements (IN ou Out)



Les boutons **IN** et **OUT** déterminent le sens de la compensation pour les alésages et les arbres. Si vous mesurez dans un élément, vous devez choisir **IN**. Si vous mesurez à l'extérieur d'un élément, vous devez choisir **OUT**.


Pour les cercles et les logements (Toward ou Away)



Les boutons **Toward** et **Away** apparaissent pour les cercles et les logements si le type **3D** est sélectionné dans la zone **Reference Feature** de l'interface Démarrage rapide. Ils déterminent la compensation des cercles et des logements en vous permettant d'indiquer si le vecteur normal d'un élément doit pointer vers la station totale ou dans la direction contraire. PC-DMIS évalue de façon mathématique le vecteur actuel de l'élément et le projette symétriquement en fonction de votre sélection.

Ceci ne signifie pas que le vecteur pointe alors directement vers le dispositif ou dans la direction opposée, car le vecteur d'un élément peut être plus perpendiculaire que parallèle au vecteur de l'optique du dispositif. Le vecteur sera toutefois projeté symétriquement pour que le vecteur normal pointe plus vers le dispositif ou dans la direction opposée comme spécifié.

Déplacer élément (Déplacer vers / Pointer vers)




Boîte de dialogue Déplacer élément

La boîte de dialogue **Déplacer élément** est disponible lors de l'utilisation d'un pisteur Leica ou d'un dispositif de Station totale Leica. Elle s'ouvre quand vous cliquez sur l'icône **Déplacer élément**  de la barre d'outils **Opération du pisteur** ou **Opération Station totale**. Vous pouvez aussi y avoir accès en sélectionnant les éléments de menus **Pisteur | Déplacer élément** ou **Station totale | Déplacer élément**.

La boîte de dialogue **Déplacer élément** contient les options **Aller à** et **Pointer vers**. Ces commandes sont seulement utilisées avec les dispositifs Station totale Leica ou pisteur Leica. En plus de la capacité de déplacement standard des autres systèmes CND, la commande **Pointer vers** exploite les capacités uniques de ces systèmes de type pisteur en utilisant le dispositif comme pointeur laser pour identifier directement sur la pièce l'emplacement des points hors tolérance.

Déplacer vers



Cette option déplace le dispositif vers un emplacement spécifique où il essaie ensuite de trouver un réflecteur.

Pour aller à un point, sélectionnez l'option **Aller à**, puis définissez où il doit aller. Il y a trois façons de spécifier l'emplacement de destination.

- **Méthode 1** : entrez les valeurs dans les cases **X**, **Y** et **Z** (ou **R**, **A** et **Z** si l'option **Polaire** est utilisée).
- **Méthode 2** : sélectionnez l'élément que vous allez déplacer, dans la liste **Élément**. Quand vous sélectionnez l'élément, PC-DMIS précise les valeurs **X**, **Y** et **Z**, en fonction du barycentre de l'élément.
- **Méthode 3** : ajoutez l'élément en sélectionnant le symbole **+** à côté en affichant les palpages sur l'élément. Le mot « palpages » n'est pas vraiment approprié, il s'agit du point mesuré par le dispositif laser. Sélectionnez l'un des palpages de la liste. PC-DMIS renseigne les valeurs de **X**, **Y** et **Z** pour ce palpage.


Vous pouvez choisir d'aller à la valeur mesurée ou théorique du point, en choisissant l'option **Théo** ou **Mesurée**.

Une fois que vous avez configuré correctement la commande, cliquez sur **Créer** pour l'insérer dans la fenêtre de modification.

```
MVF1 =MOVE FEATURE/MOVE TO,CARTESIAN,THEO,<-36.3574,33.3898,-10.8127>,  
FILTER/NA,N WORST/1,  
POINT TO METHOD/NA,DELAY IN SEC/0.0000,  
REF/PNT1,
```


Quand PC-DMIS exécute cette commande, le dispositif se déplace automatiquement vers la position indiquée et il tente de trouver un réflecteur. S'il ne peut en trouver, un message d'erreur s'affiche disant : "Réglage AUTO - Temps de requête dépassé". Pour passer outre, s'il y a un réflecteur proche, vous devez utiliser la boîte de dialogue **Options d'exécution** et arrêter l'exécution, régler l'emplacement pour pointer plus près du réflecteur, puis cliquer sur **Continuer**. Si un réflecteur n'est pas proche, cliquez sur **Ignorer** pour aller au point suivant.

Pointer vers



Pour pointer vers des palpages différents, la procédure est la même que pour les informations "Aller à", ci-dessus, mais il y a des options supplémentaires. Avec **Pointer vers**, vous pouvez aussi sélectionner des dimensions disponibles dans la routine de mesure. Si vous sélectionnez une dimension, PC-DMIS affiche les zones **Filtre Pointer vers** et **Méthode Pointer vers**. Vous n'avez pas besoin de choisir des palpages individuels dans la dimension ajoutée. Tous les palpages visibles dans la dimension seront pointés vers, bien que vous puissiez utiliser la zone **Filtre Pointer vers** pour filtrer les palpages.

Filtre pointer vers




La zone **Filtre Pointer vers** affiche des options qui contrôlent quels palpages sont concernés. Les options sont :

- **Tous** – PC-DMIS pointe vers chaque point de la dimension.
- **Min/Max** – PC-DMIS identifie et pointe seulement vers les points min et max.
- **Hors tolérance** – PC-DMIS pointe seulement vers les points hors tolérance.
- **N pire** – PC-DMIS pointe vers un certain nombre de "points pires". Ces points peuvent être ou ne pas être en tolérance. Il s'agit d'un tri simple des données en fonction de leur proximité par rapport aux valeurs théoriques.


Quand vous choisissez l'une des options dans la zone **Filtre Pointer vers**, PC-DMIS met à jour la liste des palpages pour la dimension choisie dans la boîte de dialogue pour renvoyer les points vers lesquels PC-DMIS pointe le rayon laser. Par exemple, si vous choisissez **Min/Max**, la liste des palpages dans la dimension choisie met à jour seulement deux palpages de la liste, représentant les points min et max de cette dimension. Si vous choisissez **Tous**, la liste est mise à jour en affichant tous les palpages entrés de cette dimension.

Méthode Pointer vers



La zone **Méthode Pointer vers** vous permet d'indiquer comment le dispositif traverse les liste des points. Les options sont :

- **Aucun** – Pas d'attente ou d'entrée utilisateur requise pour aller au point suivant. Désigne chacun des points sans délai, aussitôt que le dispositif peut physiquement aller vers le point suivant.
- **Attente** – Retarde la durée du cycle d'un nombre donné de secondes. Lors de l'exécution, le dispositif pointe vers le premier point de la liste, tourne le laser et attend le nombre de secondes spécifié. À la fin du temps prescrit, le laser s'arrête et le dispositif passe au point suivant et répète ce processus jusqu'à ce que tous les points de la liste aient été pointés.
- **Bouton Déplacement suivant** – Au cours de l'exécution, une boîte de dialogue **Exécution Pointer vers** apparaît affichant l'index du point de la liste ainsi que son emplacement.



La boîte de dialogue a un bouton **Suivant** et **Annuler**, permettant à l'opérateur de contrôler quand pointer le prochain palpage de la liste. Le dispositif se déplace vers le premier point, active le laser, puis attend jusqu'à ce que l'opérateur clique sur **Suivant**. Il se déplace alors vers le point suivant de la liste.

Si vous voulez valider la commande avant de la créer, cliquez sur le bouton **Tester**. PC-DMIS se déplace vers la position indiquée ou pointe vers la liste de palpages.

La commande peut être modifiée à l'aide du mode de commande de la fenêtre de modification ou de la boîte de dialogue en sélectionnant la commande de la fenêtre de modification et en appuyant sur la touche F9 du clavier.

Recherche d'un réflecteur

Cette fonction vous permet de rechercher un modèle de spirale et de trouver l'emplacement d'un réflecteur ou d'un palpeur T (système 6dof seulement) avec le pisteur Leica ou le dispositif Station totale.

Recherche de l'emplacement d'un réflecteur à l'aide d'un dispositif de pisteur Leica

1. Faites pointer de façon approximative le laser du pisteur vers l'emplacement du réflecteur souhaité. Pour ce faire, procédez de l'une ou de toutes les façons suivantes :
 - « [Libération des moteurs du pisteur](#) » (système 6dof seulement) et déplacement manuel du laser vers l'emplacement. Remarque : il n'est pas nécessaire de libérer les moteurs sur les systèmes 3D.
 - Utiliser les boutons de contrôle de l'onglet « ADM », dans la boîte de dialogue **Options de la machine...**
 - Utiliser la [caméra de vue d'ensemble ...](#)
 - Appuyer sur les touches Alt + flèche gauche, flèche droite, flèche haut ou flèche bas afin de déplacer la tête du pisteur. Appuyez sur Alt + Espace pour arrêter le laser.
2. Sélectionnez l'option de menu **Pisteur | Rechercher**. Le pisteur recherche alors un modèle en spirale et relève les lectures jusqu'à ce que le réflecteur renvoie le signal au pisteur. Ceci permet d'identifier la position.

Recherche de l'emplacement d'un réflecteur à l'aide d'un dispositif de Station totale

1. Faites pointer de façon approximative le laser de Station totale vers l'emplacement du réflecteur souhaité. Pour ce faire, procédez de l'une ou de toutes les façons suivantes :

- Déplacer manuellement le laser vers l'emplacement...
 - Appuyer sur les touches Alt + flèche gauche, flèche droite, flèche haut ou flèche bas afin de déplacer la tête du pisteur. Appuyez sur Alt + Espace pour arrêter le laser.
2. Sélectionnez l'option de menu **Station totale | Rechercher**. Le dispositif de Station totale recherche alors un modèle en spirale et relève les lectures jusqu'à ce que le réflecteur renvoie le signal au dispositif. Ceci permet d'identifier la position.

Remarque : cette fonction peut aussi être exécutée depuis la boîte de dialogue [Afficher app photo](#).

Création d'alignements

Les alignements sont essentiels pour définir l'origine des coordonnées et les axes X,Y, Z. Ce chapitre explique les alignements couramment utilisés avec un dispositif portable. Pour des informations sur d'autres méthodes d'alignement, voir le chapitre "Création et utilisation d'alignements" de la documentation PC-DMIS Core.


- [Alignements de démarrage rapide](#)
- [Alignement à 6 points](#)
- [Alignement Best Fit de point nominal](#)
- [Exécution d'une opération saut de mouton](#)
- [Utilisation d'alignements d'ensemble](#)

Alignements de démarrage rapide

Plusieurs alignements peuvent être créés à l'aide de l'interface de démarrage rapide de votre périphérique portable. Les exemples d'alignements de base fournis ici s'appliquent directement aux réflecteurs Leica et aux palpeurs T, mais les principes sont les mêmes pour tous les périphériques portables.

Exemple d'alignement Plan-Droite-Point avec CAO et réflecteurs

1. Importez un modèle CAO. Voir "[Importation de données nominales](#)".
2. Sélectionnez **Alignements | Plan/Droite/Point** dans l'interface **Démarrage rapide**.




Démarrage rapide illustrant l'alignement Plan-Droite-Point

3. Suivez les instructions fournies par l'interface Démarrage rapide pour mesurer les éléments d'alignements.

IMPORTANT : bien que vous ne soyez pas encore aligné avec votre pièce, assurez-vous que vous utilisez la "[méthode de palpées tirés](#)" pour prendre des mesures. Voir la rubrique "[Onglet Options](#)" au chapitre "[Interface Leica](#)" pour plus d'informations sur les "palpages tirés".

Prendre le palpé (Ctrl-H) stocke intérieurement les mesures fixes courantes. Après avoir déplacé la distance du vecteur, PC-DMIS calcule le vecteur IJK entre le premier et le deuxième points et compense en conséquence le décalage du point ainsi obtenu.



Distance du vecteur représenté pour la circulation du réflecteur


Exemple d'alignement Plan-Droite-Droite avec CAO et palpeur T

1. Importez un modèle CAO. Voir "Importation de données CAO ou de routine de mesure" au chapitre "Utilisation des options de fichier avancées" de la documentation PC-DMIS Core.

2. Passez en Mode programmes  et sélectionnez le mode approprié à vos données CAO :

-  **Mode courbe** - Utilisé pour la CAO avec courbe et données de points.
-  **Mode de surface** - Utilisé pour la CAO avec des données de surface.

3. Sélectionnez **Alignements | Plan/Droite/Droite** dans l'interface **Démarrage rapide**.
4. Suivez les instructions fournies par l'interface Démarrage rapide pour mesurer les éléments d'alignement dans le mode de programmation.



Mesure d'éléments d'alignement avec un palpeur T

- Une fois la routine de mesure terminée, exécutez-la en appuyant sur les touches Ctrl-Q ou en sélectionnant l'option de menu **Fichier | Exécuter**.

IMPORTANT : bien que vous ne soyez pas encore aligné avec votre pièce, assurez-vous que vous utilisez la "méthode de palpées tirés" pour prendre des mesures. Voir la rubrique "Onglet Options" au chapitre "Interface Leica" pour plus d'informations sur les "palpées tirés".

Création d'alignements hors ligne


Il est aussi possible de créer un alignement hors ligne à l'aide d'éléments mesurés auparavant en sélectionnant des éléments de la fenêtre de modification au lieu de les mesurer à l'aide de l'interface de démarrage rapide.

Alignement à 6 points

L'alignement à 6 points vous permet d'effectuer un alignement Best Fit 3D itératif. Les étapes suivantes montrent une procédure servant à exécuter un alignement à 6 points :

- Mesurez trois points sur la surface supérieure pour un alignement avec l'axe Z.
- Mesurez deux points sur la surface avant pour faire pivoter l'axe X.
- Enfin, mesurez un point pour déterminer l'origine de l'axe Y.
- Cliquez sur Terminer. L'origine correcte de l'alignement est alors déterminée.

PC-DMIS insère l'alignement Best Fit 3D. Après l'exécution, PC-DMIS affiche une analyse graphique de l'alignement Best Fit 3D dans la fenêtre de rapport :



Exemple d'analyse graphique d'alignement Best Fit

Cette analyse graphique de l'alignement Best Fit 3D montre les informations suivantes dans la fenêtre de rapport :

En-tête : contient plusieurs valeurs utilisées dans l'alignement Best Fit, à savoir méthode, écart type, moyenne, décalages de translation, décalage de rotation, itérations max, itérations.

Axe vertical : montre l'ampleur de l'écart après l'alignement.


Axe horizontal : affiche les ID des points utilisés dans l'alignement.

Alignement Best Fit de point nominal

Pour créer un alignement Best Fit de point nominal (point N) :

1. Créez ou importez des données de point nominal. Voir "[Importation de données nominales](#)".

Remarque : si les données nominales sont utilisées pour les décalages et les supports du réflecteur Leica, vérifiez que la commande de l'option de compensation du palpeur est désactivée et insérée avant les points dans la routine de mesure.




Fenêtre de modification - compensation du palpeur insérée avant les points nominaux

2. Exécutez la routine de mesure en appuyant sur les touches CTRL-Q ou en sélectionnant l'option de menu **Fichier | Exécuter**.
3. La boîte de dialogue **Exécution** s'ouvre et vous guide à travers les mesures restantes. Vous pouvez ignorer des points si nécessaire. Une fois toutes les mesures terminées, la boîte de dialogue se ferme. Pour des informations sur cette boîte de dialogue, voir la rubrique « Utilisation de la boîte de dialogue Exécution », dans la documentation Core.
4. Insérez un alignement Best Fit en sélectionnant **Alignements | Alignement libre** dans l'interface **Démarrage rapide** ou en choisissant l'option de menu **Insérer | Alignement | Nouveau**. Ceci ouvre la boîte de dialogue **Utilitaires d'alignement**.


Remarque : la boîte de dialogue **Utilitaires d'alignement** offre la façon la plus flexible de créer des alignements, mais elle demande aussi de l'expérience.

5. Cliquez sur **Best Fit**.
6. Sélectionnez tous les éléments devant être utilisés dans l'alignement Best Fit.



Boîte de dialogue Alignement Best Fit - Sélection d'éléments

- Excluez les valeurs nominales pour les axes des éléments d'entrée sélectionnés dont les valeurs théoriques sont inconnues. Pour ce faire, sélectionnez NON sous la colonne de l'axe à exclure. Cette opération est utile si vous connaissez seulement les valeurs théoriques pour un ou deux axes, mais pas les trois.
- Vérifiez que les options correctes sont définies. Dans cet exemple, un alignement 3D moindres carrés est créé. Par défaut, une orientation en trois dimensions est sélectionnée pour les pisteurs.



Boîte de dialogue Alignement Best Fit - Options Alignements

- Cliquez sur **OK** pour calculer l'alignement Best Fit et insérer la commande dans la routine de mesure. L'ensemble des résultats de la transformation sont affichés dans le rapport PC-DMIS standard. Le rapport utilise le contrôle activeX Enhanced BFAAnalysis et une nouvelle étiquette. Ce nouveau contrôle ajoute une grille de résultats de chaque entrée avant et après l'alignement, ainsi que les axes utilisés dans les calculs.

Comme la commande d'alignement vient après les éléments mesurés dans la routine de mesure, les points mesurés figurent toujours dans le système de coordonnées antérieur. Pour que les écarts de points apparaissent dans le nouveau système de coordonnées, insérez des dimensions d'emplacement dans la routine de mesure, après la commande d'alignement.

Opération de type saut de mouton


L'alignement saut de mouton vous permet de déplacer votre MMT portable en vue de mesurer des pièces hors de portée de votre bras. Avant d'utiliser cette méthode, vous devez connaître les limites de précision de la machine.

Le concept de saut de mouton consiste à mesurer une série d'éléments puis, après avoir déplacé la machine, à les mesurer de nouveau dans le même ordre. Cette opération crée une transformation et la machine fonctionne comme si le système de coordonnées était le même qu'avant le déplacement.

La transformation est indépendante de toutes les routines de mesure et affecte la manière dont la MMT fournit les informations à PC-DMIS. Pour supprimer une transformation de saut de mouton utilisée précédemment, vous devez réinitialiser la fonction de saut de mouton à l'aide du bouton **Réinitialiser** de la boîte de dialogue.

Les opérations saut de mouton sont disponibles pour certaines machines portables. Il s'agit actuellement de ROMER, Axila, Faro, Garda et GOM. Votre clé matérielle (verrouillage de port) doit également être programmée pour prendre en charge votre machine portable.

L'option de menu **Insérer | Alignement | Saut de mouton** permet d'afficher la boîte de dialogue **Saut de mouton/Remplacement**.



Boîte de dialogue Saut de mouton/Remplacement

Avant PC-DMIS version 4.2, les informations sur la transformation entraînée par l'opération saut de mouton étaient stockées dans un fichier distinct et donc indépendantes de toutes les routines de mesure. De cette façon, cette opération était toujours active dans les nouvelles routines de mesure et vous deviez la supprimer en cliquant sur le bouton **Réinitialiser** de la boîte de dialogue **Saut de mouton/Remplacement**. Dans les versions 4.2 et ultérieures, cet aspect a changé. Les informations sont désormais stockées avec la routine de mesure ayant effectué l'opération saut de mouton ; vous n'avez donc plus de suppression à réaliser dans les nouvelles routines de mesure.

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton **Accepter**, une commande Saut de mouton est entrée dans la fenêtre de modification.

La ligne de commande dans la fenêtre de modification est :
LEAPFROG/TOG1, NUM, TOG2

TOG1 : le premier paramètre de la commande de saut de mouton est une zone à bascule qui contient les trois types disponibles dans la zone **Mesurer 3** de la boîte de dialogue. Ces types sont les suivants :

1. SPHERES (option **Mesurer 3 sphères**)
2. Séries de points (option **Mesurer 3 séries de points**)
3. POINTS (option **Mesurer 3 points**)
4. DATUMS (**Mesurer références**)


Ce paramètre peut également avoir la valeur OFF, auquel cas les deux autres ne sont pas affichés. La valeur OFF désactive la translation par saut de mouton.

NUM : ce deuxième paramètre de la commande de saut de mouton sert à définir le nombre de palpées que vous souhaitez effectuer. Il correspond à la zone **Palpages** de la boîte de dialogue **Saut de mouton**.

TOG2 : le dernier paramètre de la commande de saut de mouton est une zone à bascule. Ce paramètre correspond à l'option **Semi-replacement** de la boîte de dialogue.

Une fois cette commande exécutée, vous êtes invité à effectuer vos palpées. Une fois ces derniers réalisés, une translation par saut de mouton est activée.

Options de mesure



Les boutons d'option Mesurer disponibles vous permettent de sélectionner la méthode employée par PC-DMIS pour la comparaison de traduction.

- L'option Mesurer 3 sphères indique à PC-DMIS d'utiliser des sphères comme éléments pour la comparaison de traduction. Cette méthode utilise le centre de chaque sphère mesurée.
- L'option Mesurer 3 séries de points indique à PC-DMIS d'utiliser le barycentre d'une série de points. Il est recommandé d'utiliser le bas d'un cône renversé avec un palpeur mécanique. Cette méthode est légèrement plus précise que celle des sphères et beaucoup plus rapide pour l'opérateur.
- L'option Mesurer 3 points indique à PC-DMIS d'utiliser uniquement trois points et constitue la méthode la moins précise des trois.
- L'option **Mesurer références** commande à PC-DMIS d'utiliser des éléments de référence existants dans la routine de mesure de votre choix. Comme les éléments de référence sont déjà

censés être mesurés dans votre routine de mesure, vous devez seulement les mesurer après le remplacement de votre machine.

Nombre de palpages



Hits:

La zone **Nombre de palpages** vous permet de spécifier le nombre de palpages que vous voulez utiliser lors de la mesure des sphères ou de séries de points ; vous pouvez sélectionner ces types d'éléments dans les options **Mesurer 3 sphères** et **Mesurer 3 séries de points**. Voir la rubrique « [Options de mesures](#) ».

Semi-replacement



Half Relocation

La case à cocher **Semi-replacement** vous permet de décider si PC-DMIS effectue une opération de REPLACEMENT COMPLET (SAUT DE MOUTON COMPLET) (case décochée) ou une opération de REPLACEMENT PARTIEL (SAUT DE MOUTON PARTIEL) (case cochée).

Le remplacement correspond au déplacement de la machine de mesure portable vers un nouvel emplacement.


- Si vous procédez à un remplacement complet (en décochant cette case), vous devez mesurer quelque chose avant de déplacer la machine portable, puis remesurer certains ou tous ces éléments une fois la machine déplacée. La remesure permet à PC-DMIS d'identifier le nouvel emplacement de la machine.
- Un semi-replacement (en cochant cette case) indique que vous déplacez la machine portable avant de mesurer les éléments de référence.

Routine de mesure de référence

Cette zone permet d'indiquer la routine de mesure à utiliser comme fichier de référence. Elle est activée si vous cliquez sur le bouton d'option **Mesurer références**. Vous pouvez entrer le chemin complet d'accès au fichier de routine de mesure (.PRG) ou utiliser le bouton **Parcourir** pour naviguer dans la structure de répertoire et faire une sélection.

Une fois un fichier sélectionné, les éléments disponibles pour une opération saut de mouton apparaissent dans la liste **Disponible**.

Listes Disponible et Utilisé



Listes Disponible et Utilisé

Les listes **Disponible** et **Utilisé** affichent des éléments de référence disponibles pour utilisation ou déjà choisis pour une opération saut de mouton, respectivement.

Liste Disponible

Lorsque vous sélectionnez un fichier de routine de mesure à employer dans la zone **Routine de mesure réf**, les éléments disponibles dans ce fichier apparaissent dans la liste **Disponible**. Vous pouvez alors attribuer des éléments à l'opération saut de mouton en cours en les sélectionnant et en cliquant sur le bouton **>>>**.

Liste Utilisé

Les éléments attribués figurant dans la liste **Utilisé** sont mesurés si vous cliquez sur les boutons **Mesurer marqués** ou **Mesurer tout**, dans leur ordre d'apparition dans la liste **Utilisé**. Vous pouvez les supprimer de la liste **Utilisé** en cliquant sur le bouton **<<<**. Vous pouvez modifier l'ordre d'exécution d'un élément en le sélectionnant et en cliquant sur les boutons fléchés vers le haut ou vers le bas.

Mesurer marqués



Le bouton **Mesurer marqués** fonctionne seulement si vous sélectionnez d'abord l'option **Mesure des données**, dans la zone **Mesure des options**. Si vous cliquez sur ce bouton, une opération de Saut de mouton commence, utilisant seulement les éléments sélectionnés dans la liste **Utilisé**.

Mesurer tout




Le bouton **Mesurer tout** ouvre la boîte de dialogue **Exécution**.

- Si vous sélectionnez **Mesurer 3 sphères**, **Mesurer 3 séries de points** ou **Mesurer 3 points**, cette boîte de dialogue vous demande de mesurer les trois éléments avant de déplacer la MMT. Une fois la machine déplacée, vous êtes invité à mesurer à nouveau ces éléments dans le même ordre.
- Si vous utilisez **Mesurer références**, la boîte de dialogue **Exécution** vous demande de mesurer tous les éléments de référence après avoir déplacé la MMT (mais pas avant).

La zone de résultats affiche la distance 3D entre les éléments, avant et après le déplacement de la MMT. Si vous considérez que ces résultats ne sont pas satisfaisants, vous pouvez mesurer à nouveau la dernière série d'éléments en cliquant sur le bouton **Remesurer**.

Remarque : Si le processus de nouvelle mesure n'est pas satisfaisant, vous devez réinitialiser l'opération de saut de mouton et recommencer depuis le début. Ce problème se produisant sur tous les systèmes à saut de mouton, gardez-le en mémoire.


Zone Résultats



Zone Résultats

La zone **Résultats** montre les déviations entre la première position de la machine et ses positions suivantes en affichant la distance 3D entre les éléments pris avant le déplacement de la MMT et ceux pris après.

Accepter



Après avoir renseigné la boîte de dialogue **Saut de mouton/Remplacement**, vous devez cliquer sur le bouton **Accepter** dans la zone **Résultats** pour que la transformation saut de mouton soit utilisable. Le fait de cliquer sur **Accepter** ajoute la commande `LEAPFROG` à la routine de mesure. Si vous cliquez sur le X dans l'angle supérieur droit au lieu du bouton **Accepter** ou cliquez en premier sur le bouton **OK**, la translation saut de mouton générée sera perdue.

Réinitialiser



Le bouton **Réinitialiser** supprime toute translation en ajoutant une commande `LEAPFROG/OFF` dans la fenêtre de modification.

OK



Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue **Saut de mouton/Remplacement**. Si vous cliquez sur ce bouton avant celui **Accepter**, la boîte de dialogue se ferme sans insérer la commande `LEAPFROG`.

Utilisation d'alignements d'ensemble

Les alignements d'ensemble sont utilisés pour les grandes mesures ou les mesures complexes où il est possible de créer un certain nombre de stations dans un réseau commun en déplaçant le même capteur dans des positions différentes autour de l'objet. Au fur et à mesure que des mesures sont prises à partir de positions différentes de la station autour de l'objet, les informations mesurées sont regroupées dans un réseau. Toutes les stations appartenant à un seul réseau, toutes les données de mesures font partie du même système de coordonnées.


Remarque : les alignements d'ensemble peuvent être utilisés avec n'importe quel dispositif portable si vous avez acheté cette fonctionnalité pour le vôtre. Dans ce cas, votre verrouillage de port doit être programmé pour autoriser cette fonctionnalité.

Important : PC-DMIS ne prend pas en charge les commandes d'alignement saut de mouton et d'ensemble utilisées dans la même routine de mesure.


La décision d'utiliser plus d'une station doit être prise bien avant de prendre des mesures. En fait, quand on planifie l'emplacement d'une station, on doit prendre en compte les points suivants :

Pistes de planification de station et stations totales

1. Les points utilisés pour calculer un réseau doivent avoir des angles d'intersection raisonnables (40° - 140°). Dans l'exemple, la station (2) doit se trouver quelque part entre les angles 40° et 140° , en relation avec la droite représentative entre la station (1) et les points communs mesurés.



2. Les points utilisés pour calculer un réseau doivent être visibles pour plus d'une station (position). Dans l'exemple, la station (2) indiquée par la marque **verte** fonctionne, alors que la station (2) avec un **X rouge** ne fonctionne pas puisque la ligne de vue des éléments communs est bloquée.



3. Les points d'objet et les points communs utilisés pour le calcul du réseau doivent rester stables pendant tout le processus de prise des mesures.
4. Évitez les emplacements de station dont la position ne varie pas de façon significative par rapport aux autres emplacements de stations.

L'ajustement d'ensemble est une optimisation de moindres carrés. Il prend les "regroupements" de pointages d'instruments (mesures de chaque point inclus dans l'alignement) et il fait des "ajustements" successifs aux paramètres du réseau jusqu'à ce qu'il y ait correspondance entre le modèle mathématique du réseau et les mesures réelles.

Un système peut contenir un pisteuse déplacé vers différentes stations, ou plusieurs pisteuses peuvent se déplacer vers diverses stations. Une station est définie comme un emplacement auquel le pisteuse est placé.


Création d'alignements d'ensemble

Sélectionnez l'option de menu **Insérer | Alignement | Ensemble** pour créer un alignement d'ensemble. Les rubriques suivantes présentent le processus de création d'alignements d'ensemble et de déplacement de stations dans l'alignement d'ensemble :

- [Ajout et suppression de stations](#)
- [Définition des options d'ajustement](#)
- [Configuration de l'alignement d'ensemble](#)
- [Résultats de l'alignement d'ensemble](#)
- [Texte de commande d'alignement d'ensemble](#)
- [Déplacement de stations d'alignements d'ensemble](#)

Ajout et suppression de stations

La boîte de dialogue **Gestionnaire station** est accessible en cliquant sur **Gestionnaire de station** dans la boîte de dialogue **Alignement ensemble**, en sélectionnant l'option de menu **Pisteuse | Gestion station** ou en cliquant sur le nom de la station active dans la **barre d'état du pisteuse**.




Boîte de dialogue Gestionnaire station

- Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter une station à la liste Stations dans la routine de mesure.
- Sélectionnez une station existante dans la liste **Stations** et cliquez sur **Supprimer** pour la supprimer de la routine de mesure.
- **Orienté** - Si les valeurs sont **YES** dans la colonne **Orienté**, l'emplacement et l'orientation de la station ont été calculés.
- **Verrouillé** - Si la valeur est **YES** dans la colonne **Verrouillé**, la station n'autorise pas d'autres mesures. Une station est verrouillée lorsque le pisteuse quitte sa position.

Remarques : l'astérisque en regard du nom de la station indique si elle est active. Un maximum de 99 stations sont autorisées dans un calcul d'alignement d'ensemble.

Configuration de l'alignement d'ensemble



Boîte de dialogue Alignement ensemble - onglet Configuration

La configuration de l'alignement d'ensemble suppose l'association d'éléments d'alignement d'ensemble qui seront mesurés par plusieurs stations Leica Tracker. Pour ce faire :

1. Cochez les cases à côté des éléments d'alignement d'ensemble que vous voulez inclure dans l'alignement d'ensemble. Les éléments marqués seront inclus dans le calcul d'ensemble. S'il s'agit de la *première* station (référence), vous sélectionnez tous les éléments que vous mesurerez à l'étape 3. Seuls les éléments d'alignement d'ensemble ajoutés à la liste d'éléments **Station active** seront mesurés quand vous cliquez sur **Mesurer**.


Remarque : en cliquant sur le nom de la station en haut de la colonne, vous pouvez sélectionner ou désélectionner tous les éléments dans cette colonne.

2. Sélectionnez la station suivante à utiliser dans la zone déroulante **Station active**. Les éléments d'alignement d'ensemble peuvent être mesurés par certaines ou toutes les stations.

Remarque : les stations verrouillées ne peuvent pas être sélectionnées comme stations actives.

3. Pour définir les éléments qui seront mesurés par la **station active** lorsque vous cliquez sur **Mesurer**, sélectionnez-les dans la liste **Éléments** et cliquez sur le bouton Dépl droite . Ils sont ajoutés à la liste pour la **station active**. Pour supprimer des éléments de la liste d'éléments **Station active**, sélectionnez-les et cliquez sur le bouton Dépl gauche .
4. Cliquez sur **Mesurer** pour lancer la mesure des éléments sélectionnés depuis la **station active**. L'alignement d'ensemble est recalculé au terme de la dernière mesure.
5. Voir les [résultats de l'alignement d'ensemble](#) dans l'onglet **Résultats**.
6. Pour recalculer l'alignement d'ensemble, cliquez sur **Calculer**. Ceci est uniquement nécessaire lorsque vous n'êtes pas satisfait des [résultats de l'alignement d'ensemble](#) et souhaitez modifier certains paramètres, comme les éléments à inclure (cases à cocher dans la zone de liste multicolonne **Éléments**) ou des réglages des [options d'ajustement](#) (comme un réseau équilibré). Le calcul sera alors à nouveau effectué en fonction des paramètres modifiés, sans nouvelle mesure.

Résultats de l'alignement d'ensemble



Boîte de dialogue Alignement ensemble - onglet Résultats

Après avoir mesuré et calculé l'alignement d'ensemble configuré, vous pouvez vérifier les résultats dans l'onglet **Résultats**. Si vous en êtes satisfait, cliquez sur **Créer** pour insérer l'alignement dans la routine de mesure. L'alignement sera exécuté tel que défini lors de l'exécution normale de la routine de mesure.

Interprétation des résultats de l'alignement d'ensemble :

Stations

- **ID** - Nom de la station Leica Tracker
- **XYZ** - Montre la position translaturée de la station par rapport à la station d'origine.
- **Rx Ry Rz** - Montre les rotations autour des axes x, y et z de la station d'origine.

Éléments

- **ID** - Nom de l'élément de la routine de mesure.
- **Source** - Nom de la station depuis laquelle l'élément d'alignement d'ensemble a été à l'origine mesuré.
- **RMS** - Erreur quadratique moyenne de l'élément d'alignement d'ensemble donné.
- **Angle Apex** - Angle le plus grand entre deux observations d'un élément d'alignement d'ensemble mesuré. Si un élément d'alignement d'ensemble est mesuré depuis plus de deux pisteurs, l'angle le plus proche de 90° est pris comme angle Apex.
- **Erreur de pointage** - Il s'agit d'une mesure de l'erreur d'angle pour un élément d'alignement d'ensemble donné.
- **XYZ** - Affiche l'emplacement XYZ de l'élément d'alignement d'ensemble.
- **Écart XYZ** - Ces valeurs indiquent l'écart depuis la mesure prise depuis chaque station individuelle par rapport à la valeur best fit correspondante.
- **Écart 3D** - Cette valeur indique l'ampleur de l'écart XYZ.

Statut solution : il équivaut à **OK** ou **FAILED** pour indiquer si l'algorithme a pu ou non résoudre l'alignement d'ensemble.


Erreur RMS - Erreur RMS totale de tous les éléments d'alignement d'ensemble.

Variation - Variation de tous les éléments d'alignement d'ensemble combinés.

Avertissements - Des messages spécifiques sont fournis pour aider à effectuer des adaptations de la solution d'alignement d'ensemble.

Définition des options d'ajustement

Cliquez sur **Options d'ajustement** dans la boîte de dialogue **Alignement ensemble** pour ouvrir la boîte de dialogue **Options d'ajustement**.



Boîte de dialogue Options d'ajustement

En général, les options par défaut (ci-dessous) sont utilisées. Sélectionnez des options parmi celles qui suivent pour déterminer comment la solution d'alignement d'ensemble est calculée.

- **Solution normale** : calcule l'orientation de chaque station et de chaque « élément d'alignement d'ensemble » en fonction de l'orientation actuelle des stations et des « éléments d'alignement d'ensemble » *courants*.
- **Recalculer tout** : recalcule l'orientation des « éléments d'alignement d'ensemble » et les stations quelle que soit l'orientation en cours des stations et des « Éléments d'alignement d'ensemble » *courants*.
- **Laisser fixes les stations orientées** : les stations déjà orientées ne changent pas et seule la dernière est recalculée. Les « Éléments d'alignement d'ensemble » *courants* sont recalculés.
- **Laisser fixes les points et les stations orientées** : Les stations mesurées auparavant ainsi que les « Éléments d'alignement d'ensemble » *courants* restent fixes.
- **Réseau équilibré** : sert à « équilibrer » le système pour qu'une station ne soit pas limitée à être l'origine.
- **Analyse d'erreur** : cette option fait en sorte que le programme d'ensemble affiche les résultats d'orientation tels que calculés par les calculs approximatifs, avant que tout ajustement soit effectué. C'est le moment idéal de détecter des erreurs, parce qu'elles déforment les paramètres (coordonnées et paramètres de station) ; plus tôt les erreurs sont détectées, mieux elles peuvent être identifiées.

Texte de commande d'alignement d'ensemble

BUNDLE ALIGN/ID = 1,SHOW DETAIL = TOG1

FIT OPTIONS/TYPE = TOG2,BALANCED = TOG3,BLUNDER ANALYSIS = TOG4

MEASURE FEATURES/PNT1 ,PNT2 ,PNT3 ,

BUNDLED FEATURES/

STATION = 1 , PNT1 , PNT2 , PNT3 , PNT4 ,

STATION = 2 , PNT1 , PNT2 , PNT3 , ,

STATION = 3 , PNT1 , PNT2 , PNT4 , ,

STATION =

- **ID** : cette zone indique le numéro de la station active. Il s'agit de la station depuis laquelle les éléments d'alignement d'ensemble seront mesurés.
- **TOG1 (SHOW DETAIL = YES/NO)** : Lorsque cette valeur est **YES**, une liste détaillée de l'alignement d'ensemble est affichée dans la fenêtre de modification. Par défaut, cette valeur est **NO** : les options d'adaptation ne sont donc pas affichées.
- **TOG2 (FIT OPTIONS/TYPE = type)** : Choisissez l'une des quatre options d'ajustement disponibles : **NORMAL**, **POINTS ET STATIONS FIXED**, **RECALCULER TOUT** et **STATIONS FIXES**. Voir "[Définition des options d'adaptation](#)".
- **TOG3 (BALANCED = OFF/ON)** : Lorsque cette valeur est **ON**, une solution réseau équilibrée est utilisée. Par défaut, cette valeur est **OFF**. Voir "[Définition des options d'ajustement](#)".
- **TOG4 (ANALYSE D'ERREUR = OFF/ON)** - Lorsque cette valeur est fixée à **ON**, une analyse des erreurs est effectuée. Par défaut, cette valeur est **OFF**. Voir "[Définition des options d'ajustement](#)".
- **MEASURE FEATURES** : répertorie les éléments d'alignement d'ensemble qui seront mesurés pour le numéro de la station active.
- **BUNDLED FEATURES** : répertorie les stations et les éléments d'alignement d'ensemble inclus dans les calculs d'alignement d'ensemble.


Déplacement de stations d'alignements d'ensemble

Pour déplacer une nouvelle station d'alignement d'ensemble :

1. Mesurez tous les éléments mesurables depuis la première position du pisteur.
2. Créez une station en sélectionnant l'option de menu **Pisteur | Gestion station** ou en cliquant sur le nom de la station dans la barre d'état du **pisteur**.
3. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter une nouvelle station à la liste **Stations** et cliquez sur **Fermer**.


Remarque : vérifiez que si vous utilisez des points, la compensation du palpeur est désactivée avant d'insérer une commande d'alignement d'ensemble.

4. Sélectionnez l'option de menu **Insérer | Alignement | Ensemble** pour insérer une commande d'alignement d'ensemble. Tous les éléments pouvant être réduits à un point, comme des points, des cercles et des sphères, sont affichés sous Station 1 et peuvent être sélectionnés pour faire partie de l'alignement d'ensemble.



Boîte de dialogue Alignement d'ensemble montrant les éléments mesurés sous Station 1

5. Sélectionnez la station suivante (créée à l'étape 3) à laquelle vous allez déplacer le pisteur depuis la zone mixte **Station active**.
6. Cochez les cases à côté des éléments dans la colonne de la première position du pisteur devant être utilisés pour l'alignement d'ensemble à la prochaine position de la station.
7. Cliquez sur  pour ajouter les éléments sélectionnés à la liste **Station active** pour la station suivante.




Éléments sélectionnés de la première station ajoutée à la station active suivante

8. Déplacez physiquement la station du pisteur à la nouvelle position **Station active**.
9. Cliquez sur **Mesurer** ; la boîte de dialogue **Options de mode exécution** vous guide à travers les mesures d'alignement d'ensemble disponibles pour la nouvelle **station active**.



10. Analysez les résultats dans l'onglet "[Résultats](#)" une fois tous les éléments requis mesurés. Les résultats pour les éléments mesurés indiquent la station source, l'orientation, les erreurs RMS et la variation.



Onglet Résultats après la mesure d'éléments depuis la nouvelle station active

- Si **Statut solution** affiche OK, cliquez sur **OK** pour insérer une commande d'alignement d'ensemble dans la routine de mesure. La nouvelle station est désormais orientée et disponible dans le réseau.

Remarque : Si besoin est, vous pouvez exclure certains éléments du calcul d'ensemble et les recalculer dans l'onglet de **configuration**.

- Suivez les étapes précédentes si vous allez à la position de la station suivante.

Mesure d'éléments

L'ajout d'éléments mesurés avec des dispositifs portables s'effectue généralement via [l'interface de démarrage rapide](#). Lorsque vous effectuez des palpés sur la pièce, PC-DMIS interprète le nombre, les vecteurs de palpés, etc., afin de déterminer l'élément qui doit être ajouté à la routine de mesure.



Les éléments mesurés pris en charge sont : point, droite, plan, cercle, cylindre, sphère, lumière oblongue et lumière carrée. Dans la barre d'outils **Mesurer**, vous pouvez aussi ajouter des [scannings manuels](#) ou créer des éléments en mode estimation. Voir « [Remarque sur les logements carrés](#) », pour plus d'informations sur la mesure des logements carrés.

Pour des informations détaillées sur la création d'éléments mesurés, voir "Insertion d'éléments mesurés" dans la documentation PC-DMIS CMM. Vous trouverez plus d'informations sur les éléments mesurés dans la rubrique "Création d'éléments mesurés" de la documentation PC-DMIS Core.


Vous pouvez aussi créer des éléments automatiques à l'aide de dispositifs portables. Voir "Création d'éléments automatiques" dans la documentation PC-DMIS CMM. Vous trouverez plus d'informations sur les éléments automatiques dans la rubrique "Création d'éléments automatiques" de la documentation PC-DMIS Core.

Interface de démarrage rapide pour les pisteurs

L'interface de démarrage rapide est principalement la même pour tous les dispositifs ; pour les pisteurs, elle a en plus une case à cocher **Projet**. Voir la rubrique [Interface de démarrage rapide](#) pour en savoir plus.

Case à cocher **Projet**

La case à cocher **Projet** (par défaut décochée) est disponible sur les pisteurs Portable for Leica et TDRA6000, comme illustré ci-dessous.




Boîte de dialogue Démarrage rapide pour les pisteurs - Case Projet cochée

La case à cocher Projet est visible si la tâche de mesure est définie à POINT et si le type de référence Élément est actif. Elle n'est pas disponible si la tâche de mesure est définie et POINT et/ou le type de référence n'est pas Élément.

La case à cocher Projet permet la projection sur l'élément (plan) référencé dans la liste déroulante Nom.

Si la case à cocher Projet n'est pas cochée (par défaut), le point n'est pas projeté mais il est compensé selon les réglages de compensation actifs, comme illustré ci-dessous.



Boîte de dialogue Démarrage rapide pour les pisteurs - Case Projet décochée

Remarque : PC-DMIS fonctionnait pareil dans les versions antérieures à 2012 si le logiciel était installé pour TDRA (réglage d'interface LeicaTPS), avec la tâche de mesure définie à POINT et le type de référence à Élément. La case à cocher Projet dans Portable permet désormais aussi la projection du point sur l'élément de référence.

Remarque sur les logements carrés

Lors de la mesure des logements carrés, il est important que les palpages soient pris dans le sens horaire ou anti-horaire, dans l'ordre, autour du logement. Par exemple, un logement carré avec 5 palpages, doit en avoir 2 sur le premier côté, et 1 sur les 3 côtés restants, dans l'ordre, autour du logement.

S'il y a 6 palpages, il doit y en avoir 2 sur le premier côté, 1 sur le suivant, 2 sur le suivant et 1 sur le dernier. Les palpages doivent être faits strictement dans le sens horaire ou anti-horaire.

Remarque sur le type d'épaisseur : aucune

Lors de la mesure d'éléments automatiques avec une machine à bras portable, le type d'épaisseur "Aucune" applique la valeur d'épaisseur indiquée. L'épaisseur est appliquée à la mesure du style de tige. Lorsque vous utilisez un palpeur de tige pour la mesure, vous vous servez de la tige cylindrique d'un palpeur pour effectuer la mesure, au lieu du contact du palpeur. Pour ce faire, vous devez d'abord définir des palpages exemples. PC-DMIS peut ensuite déterminer l'emplacement de l'élément pris en charge (cercles, ellipses, lumières et encoches) à l'aide de la tige.

Création d'éléments de cercles mesurés de « point unique »




Les dispositifs portables peuvent créer un cercle mesuré en prenant un seul palpage sur cet élément. On qualifie cela de « cercle de point unique ». Ceci est utile lorsque vous tentez de mesurer un alésage avec un palpeur dont la taille de la sphère est supérieure au diamètre de

l'alésage et que cette sphère ne rentre pas entièrement dedans pour effectuer les trois palpées minimum requis. Dans ce cas, PC-DMIS crée l'élément à l'intersection du plan de travail (ou plan de projection si un plan mesuré est actuellement actif) et de la sphère du palpeur.

Quand un plan mesuré n'est pas disponible


Si aucun plan mesuré n'est disponible, la boîte de dialogue suivante s'ouvre :



Boîte de dialogue Plan mesuré non disponible


Si vous cliquez sur **Non**, le type Élément de référence correspond par défaut à "WORKPLANE".

Si vous cliqué sur **Oui**, la boîte de dialogue Démarrage rapide du mode Mesurer plan s'ouvre pour définir l'élément de référence approprié.



Boîte de dialogue Démarrage rapide du mode Mesurer plan


Une fois le plan terminé, la boîte de dialogue Démarrage rapide revient au mode Cercle mesuré. PC-DMIS Portable ajoute automatiquement le plan mesuré à la liste des noms d'éléments de référence et le met en surbrillance dans la fenêtre de modification.



Plan mesuré ajouté à la liste des noms d'éléments de référence dans la fenêtre de modification

Création d'un cercle mesuré de point unique

1. Sélectionnez **Afficher | Autres fenêtres | Démarrage rapide** pour accéder à l'[interface de démarrage rapide](#). Les cercles mesurés de point unique ne fonctionnent pas si l'on utilise une autre méthode de création.
2. Dans la barre d'outils **Mesurer**, sélectionnez l'élément **Mesure de cercle de point unique**.




Icône Mesure de cercle de point unique

3. Placez le palpeur dans l'alésage et prenez un seul palpagement. PC-DMIS active le bouton **Terminer**.
4. Cliquez sur **Terminer**. PC-DMIS crée l'élément à l'intersection du plan de travail (ou plan de projection si un plan mesuré est actuellement actif) et de la sphère du palpeur (voir « Fonctionnement », ci-dessous).


Important : N'oubliez pas que le calcul se fait à l'intersection du contact du palpeur avec le plan de travail ou le plan de projection. Si la sphère du palpeur est trop haute ou trop basse, PC-DMIS génère un message d'erreur indiquant

que l'élément a échoué. Sachez également que les alésages de mesure qui sont beaucoup plus petits que le diamètre du palpeur entraînent moins de précision dans le diamètre du cercle qui en résulte.

Fonctionnement :



Création de logements mesurés avec deux points



Boutons Logement oblong avec deux points (à gauche) et logement carré avec deux points (à droite)

Similaires à la création de [Éléments de cercle mesuré de « point unique »](#), les dispositifs portables peuvent aussi créer un élément carré ou rond en prenant seulement deux palpées, un sur chaque

extrémité du logement. On qualifie cela de logement avec « deux points ». Ceci est utile lorsque vous tentez de mesurer un logement avec un palpeur dont la taille de la sphère est supérieure au diamètre du logement et que cette sphère ne rentre donc pas entièrement dans le logement en question pour effectuer le nombre minimum habituel de palpées requis pour un logement mesuré. Dans ce cas, PC-DMIS crée l'élément à l'intersection du plan de travail (ou plan de projection si un plan mesuré est actuellement actif) et de la sphère du palpeur.

Remarque : voir [Quand un plan mesuré n'est pas disponible pour des informations](#).

Pour créer un élément de logement mesuré avec deux points :


1. Sélectionnez **Afficher | Autres fenêtres | Démarrage rapide** pour accéder à l'[interface de démarrage rapide](#).
2. Dans la barre d'outils **Mesurer**, sélectionnez l'élément **Mesure de logement oblong avec deux points** ou l'élément **Mesure de logement carré avec deux points**.

Remarque : Vous n'avez pas à utiliser l'interface de démarrage rapide. Si vous le voulez, vous pouvez vous contenter de cliquer sur le logement oblong désiré dans la barre d'outils **Éléments mesurés**. Cependant, cette rubrique suppose que vous utilisiez l'interface de démarrage rapide.

3. Placez le palpeur aussi bas que possible dans l'une des extrémités du logement et prenez un palpée. Celui-ci doit être sur l'hémisphère inférieur de la sphère du palpeur.
4. Placez le palpeur aussi bas que possible dans l'autre extrémité du logement et prenez un palpée. Celui-ci doit être sur l'hémisphère inférieur de la sphère du palpeur.
 - Si la sphère du palpeur a correctement coupé le plan de travail (ou le plan de projection) avec les deux palpées, PC-DMIS active le bouton **Terminer**.
 - Si le premier palpée n'a pas correctement coupé le plan de travail ou le plan de projection, un message apparaît indiquant : "Palpée 1 hors de portée". Si le premier palpée a coupé le plan de travail ou de référence correctement mais pas le deuxième, un message apparaît : "Palpée 2 hors de portée". Si vous recevez l'un de ces messages d'erreur, vous devez reprendre les deux palpées, en ajustant votre plan de travail ou de projection selon les besoins, afin qu'une intersection correcte avec la sphère du palpeur puisse se faire.
5. Cliquez sur **Terminer**. PC-DMIS crée l'élément à l'intersection du plan de travail (ou plan de projection si un plan mesuré est actuellement actif) et de la sphère du palpeur (voir « Fonctionnement », ci-dessous).
 - La largeur du logement est fonction de la quantité de sphère du palpeur qui coupe le plan de travail ou de projection quand le palpeur entre en contact avec l'élément de la pièce.
 - La longueur du logement est fonction de la distance entre les deux points du logement.

Important : N'oubliez pas que le calcul se fait à l'intersection de la sphère du palpeur avec le plan de travail ou le plan de projection. Si la sphère du palpeur est trop haute (elle ne coupe pas du tout le plan) ou trop basse (le palpée se trouve sur l'hémisphère supérieur ou plus haut), PC-DMIS génère alors un message d'erreur indiquant que l'élément a échoué.

Fonctionnement :



Vue latérale du plan de travail et de la sphère du palpeur

A - Sphère du palpeur

B - plan de travail

h - hauteur du centre de la sphère au plan de travail

R - rayon du logement mesuré. La largeur du logement est deux fois cette valeur.

r - rayon de la sphère de palpeur

$$R = \sqrt{r^2 - h^2}$$

Remarque : Si la sphère du palpeur est si haute que r est inférieur à h , le calcul de l'intersection échouera et PC-DMIS ne résoudra pas le logement. Si le centre de la sphère est au-dessous du plan de travail (B), PC-DMIS ne résoudra pas non plus le logement.

Scanning avec le palpeur mécanique portable

PC-DMIS Portable vous permet de scanner des éléments à l'aide de l'une des six méthodes de scanning manuel. Les points mesurés sont regroupés dès qu'ils sont lus par le contrôleur lors du processus de scanning. Une fois le scanning terminé, PC-DMIS vous donne la possibilité de réduire les données recueillies en fonction de la méthode de scanning choisie. PC-DMIS doit être configuré pour utiliser un palpeur mécanique afin que ces types de scanning soient disponibles.

Pour créer des scannings manuels, passez PC-DMIS en **mode manuel**  et sélectionnez l'un des types de scanning manuel disponibles dans le sous-menu **Scanning (Insérer | Scanning)**. Ces modes sont :

- [Distance fixe](#)
- [Temps/distance fixes](#)
- [Temps fixe](#)
- [Axe de solide](#)
- [MultiSection](#)
- [Forme libre manuelle](#)

La boîte de dialogue appropriée de scanning manuel s'ouvre. Pour des informations sur les options disponibles dans la boîte de dialogue **Scanning**, qui sert à réaliser ces scannings, voir "Fonctions communes de la boîte de dialogue Scanning" dans la documentation de PC-DMIS Core.

Lors de la création d'éléments automatiques, des palpés exemples peuvent être effectués avec un scanning manuel. Voir "[Scanning pour des exemples de palpés d'un élément automatique](#)".

Règles pour les scans manuels

Cette rubrique traite des règles qui régissent le scanning manuel à l'aide d'un palpeur mécanique sur un périphérique portable.

Règles générales pour les scans manuels

Cette section mentionne les règles à suivre pour que la compensation du scanning manuel se fasse correctement et plus rapidement sur les MMT à bras.

- Aucun axe ne doit être verrouillé pendant le scan. PC-DMIS exécute le scanning en faisant passer le palpeur sur l'emplacement de l'**axe de solide** entré au clavier. Chaque fois que le palpeur coupe ce plan, la MMT effectue un relevé et le transmet à PC-DMIS.
- Pour ce type de scanning, vous devez entrer les valeurs du **vecteur initial** et du **vecteur de direction** dans le **système de coordonnées de la pièce**. L'opération est requise pour tenir compte de l'emplacement de l'**axe de solide**.
- Veillez à entrer l'**axe de solide** dans le **système de coordonnées de la pièce**.

Dans le cas de plusieurs lignes de scans manuels, il est conseillé d'inverser une ligne de scan sur deux.

Par exemple (suite du scanning de la sphère décrit plus haut) :

1. Commencez le scanning le long de la surface dans la direction +X.
2. Passez à la ligne suivante et scannez le long de l'axe -X.
3. Continuez de changer la direction du scanning selon les besoins. Les algorithmes internes dépendent de la régularité et risquent de donner de mauvais résultats si vous ne suivez pas le schéma.

Limites de compensation

Avec un scan de distance fixe, de temps/distance fixe et de temps fixe, PC-DMIS vous permet d'effectuer automatiquement des palpées manuelles en trois dimensions et dans n'importe quelle direction. Cette approche est utile pour des scannings avec des MMT manuelles libres (comme Romer et Faro), dont les axes ne peuvent pas être verrouillés.

Sachant que vous pouvez déplacer le palpeur dans n'importe quelle direction, PC-DMIS ne peut pas déterminer avec exactitude la compensation correcte du palpeur (ou les vecteurs de départ et de direction) à partir des données mesurées.

Deux solutions s'offrent à vous pour les limites de compensation :

- *Si des surfaces CAO existent*, vous pouvez sélectionner **RECHERCHER VAL NOM** dans la liste **Valeurs nominales**. PC-DMIS tente alors de rechercher les valeurs nominales pour chaque point mesuré dans le scanning. Si les valeurs nominales sont trouvées, le point est alors compensé le long du vecteur trouvé, ce qui permet une bonne compensation ; dans le cas contraire, il reste au centre de la boule.
- *S'il n'existe pas de surfaces CAO*, la compensation de palpeur n'a pas lieu. Toutes les données restent au centre de la boule sans compensation du palpeur.

Scanning pour des palpées d'échantillons d'un élément automatique

Si vous mesurez un élément automatique utilisant des palpées exemples, PC-DMIS vous demande d'effectuer ces palpées lors de l'exécution de la routine de mesure. Toutefois, au lieu de relever seulement quelques palpées avec votre bras portable, vous pouvez désormais scanner la surface avec le palpeur afin d'obtenir rapidement plusieurs palpées sur chaque surface. La précision s'en trouve alors améliorée.

Certains éléments, comme un cercle automatique, possèdent un seul plan exemple. D'autres éléments automatiques, comme le point d'angle ou de coin automatique, possèdent plusieurs plans exemples. Pour scanner une surface, appuyez simplement sur le bouton de votre machine portable qui commence à récupérer des palpées du contrôleur, puis passez le palpeur sur la surface autant de temps que souhaité ; PC-DMIS lira alors plusieurs palpées. Lorsque vous relâchez le bouton et terminez le scanning de la surface, PC-DMIS vous demande d'effectuer le prochain lot de palpées exemples sur la surface suivante. Poursuivez ce processus jusqu'à ce que tous les palpées exemples soient scannés sur toutes les surfaces.

Règles de scanning de palpées d'échantillons

- Vous ne pouvez pas scanner plusieurs plans d'échantillons dans un même segment de scan. En d'autres termes, vous ne pouvez pas scanner des palpées d'échantillons autour des coins.

Lorsque vous scannez plusieurs palpées, chaque scan doit demeurer sur une même surface. Si un élément requiert des palpées d'échantillons à partir de plusieurs surfaces, comme un élément de point de coin utilisant trois surfaces, chacune d'elles doit posséder son propre scan.

- Vous ne pouvez pas scanner des palpées d'échantillons, puis mesurer un élément à l'aide du même segment de scan. Lorsque vous scannez des palpées d'échantillons avant de scanner l'élément pour le mesurer, vous devez effectuer un segment de scan pour chaque surface requérant des palpées d'échantillons, puis un segment de scan distinct pour la mesure actuelle de l'élément.
- Lorsque vous scannez l'élément, et non les palpées d'échantillons, sa mesure peut avoir lieu dans un même scan. Par exemple, pour une lumière carrée automatique, vous scannez les quatre côtés dans un segment continu.

Pour obtenir des informations sur les éléments automatiques et les palpées exemples, voir le chapitre "Création d'éléments automatiques" de la documentation PC-DMIS Core.

Entrées du registre pour un scanning avec un palpeur mécanique

Dans l'éditeur de réglages de PC-DMIS, plusieurs entrées du registre contrôlent quand et comment des points sont lus à partir du contrôleur de votre bras portable. Les entrées suivantes figurent dans la section **HardProbeScanningInFeatures** :

- `MinDeltaBetweenPointsInMM` - Elle définit la distance minimum (en millimètres) que le palpeur doit parcourir avant qu'un nouveau palpée soit envoyé du contrôleur à PC-DMIS.
- `MinTimeDeltaBetweenPointsInMilliseconds` - Elle définit le temps minimum (en millisecondes) qui doit s'écouler avant que PC-DMIS effectue un nouveau palpée.
- `MaxPointsForAFeature` - Elle définit le nombre maximum de points requis pour un élément. Tous les points lus dans PC-DMIS à partir du contrôleur au-delà de ce nombre maximum sont ignorés.

Pour des informations sur ces entrées, lancez l'éditeur de réglages de PC-DMIS et appuyez sur F1 pour accéder à son fichier d'aide. Parcourez ensuite les rubriques appropriées.

Exécution d'un scanning manuel de distance fixe

La méthode de distance fixe de scanning vous permet de réduire les données mesurées en entrant une valeur de distance dans la zone **Distance entre palpées**. PC-DMIS commence au premier palpée et réduit le scanning en supprimant les palpées plus proches que la distance spécifiée. La réduction de palpées se fait à mesure de l'arrivée des données de la machine. PC-DMIS conserve seulement les points séparés par une distance *supérieure* aux incréments spécifiés.

Exemple : si vous avez spécifié un incrément de 0,5, PC-DMIS conserve uniquement les palpées qui se trouvent au moins à 0,5 unité de distance. Les autres palpées fournis par le contrôleur sont ignorés.

Voir la rubrique "Fonctions communes des boîtes de dialogue Scanning" de la documentation PC-DMIS Core pour des informations sur les autres contrôles dans cet onglet.

Pour créer un scanning de distance (écart) fixe :

1. Sélectionnez l'option **Insérer | Scanning | Distance fixe**. La boîte de dialogue **Écart fixe** s'ouvre.



Boîte de dialogue Écart fixe

2. Entrez un nom personnalisé pour le scanning dans la zone **ID** si vous ne souhaitez pas conserver le nom par défaut.
3. Dans la zone **Distance entre palpages**, entrez la distance que le palpeur devra parcourir avant que PC-DMIS effectue un palpage. Il s'agit de la distance 3D entre les points. Si vous entrez 5 par exemple et que l'unité de mesure est le millimètre, le palpeur doit se déplacer d'au moins 5 mm depuis le dernier point avant que PC-DMIS accepte un palpage du contrôleur.
4. Si vous utilisez un modèle CAO, entrez une tolérance **de recherche de valeurs nominales** dans la zone **de contrôle**. Cette valeur détermine à quelle distance le point central de la boule peut se trouver de l'emplacement CAO nominal.
5. Définissez toute autre option si nécessaire.
6. Cliquez sur **Créer**. PC-DMIS insère le scanning de base.
7. Exécutez votre routine de mesure. Quand PC-DMIS exécute le scanning, la boîte de dialogue **Options d'exécution** s'ouvre et PC-DMIS attend que les données arrivent du contrôleur.
8. Faites glisser manuellement le palpeur sur la surface à scanner. PC-DMIS accepte des palpages du contrôleur séparés par une distance supérieure à celle définie dans la zone **Distance entre palpages**.


Exécution d'un scanning manuel de temps/distance fixe

La méthode Temps/distance fixe de scanning (écart variable) vous permet de réduire le nombre de palpées effectués dans un scanning en indiquant la distance que le palpeur doit parcourir, ainsi que le temps devant s'écouler avant que d'autres palpées soient acceptés par PC-DMIS depuis le contrôleur.

Voir la rubrique "Fonctions communes des boîtes de dialogue Scanning" de la documentation PC-DMIS Core pour des informations sur les autres contrôles dans cet onglet.


Pour créer un scanning de temps/distance fixe (écart variable) :


1. Sélectionnez l'option **Insérer | Scanning | Temps/ Distance fixe**. La boîte de dialogue **Écart variable** s'ouvre.



Boîte de dialogue Écart variable

2. Entrez un nom personnalisé pour le scanning dans la zone **ID** si vous ne souhaitez pas conserver le nom par défaut.

3.  Dans la zone **Retard entre lectures**, entrez le temps en secondes devant s'écouler avant que PC-DMIS effectue un palpage.

4.  Dans la zone **Distance entre palpées**, entrez la distance que le palpeur devra parcourir avant que PC-DMIS effectue un palpage. Il s'agit de la distance 3D entre les points. Si

vous entrez 5 par exemple et que l'unité de mesure est le millimètre, le palpeur doit se déplacer d'au moins 5 mm depuis le dernier point avant que PC-DMIS n'accepte un palpement du contrôleur.

5. Si vous utilisez un modèle CAO, entrez une tolérance **de recherche de valeurs nominales** dans la zone **de contrôle**. Cette valeur détermine à quelle distance le point central de la boule peut se trouver de l'emplacement CAO nominal.
6. Définissez toute autre option si nécessaire.
7. Cliquez sur **Créer**. PC-DMIS insère le scanning de base.
8. Exécutez votre routine de mesure. Quand PC-DMIS exécute le scanning, la boîte de dialogue **Options d'exécution** s'ouvre et PC-DMIS attend que les données arrivent du contrôleur.
9. Faites glisser manuellement le palpeur sur la surface à scanner. PC-DMIS vérifie le temps écoulé et la distance parcourue par le palpeur. Chaque fois que le temps et la distance dépassent les valeurs indiquées, il accepte un palpement du contrôleur.

Scanning manuel de démarrage rapide



Vous pouvez aussi lancer l'exécution d'un scanning variable depuis l'interface **Démarrage rapide** en cliquant sur le bouton **Scanning**. Un message vous demande de prendre des palpements pour le scanning manuel. Une fois les palpements effectués, cliquez sur **Fin** pour ajouter le scanning manuel (écart variable) à la routine de mesure.

Exécution d'un scanning manuel de temps fixe


La méthode de temps fixe de scanning vous permet de réduire les données scannées en entrant un incrément de temps dans la zone **Retard entre lectures**. PC-DMIS commence au premier palpement et réduit le scanning en supprimant les palpements qui sont lus plus vite que le temps spécifié.

Exemple : si vous choisissez un incrément de temps de 0,05 seconde, PC-DMIS ne conserve que les palpements du contrôleur mesurés à un intervalle d'au moins 0,05 seconde. Tous les autres palpements sont exclus du scanning.

Voir la rubrique "Fonctions communes des boîtes de dialogue Scanning" de la documentation PC-DMIS Core pour des informations sur les autres contrôles dans cet onglet.


Pour créer un scanning de temps fixe (écart) :

1. Sélectionnez l'option **Insérer | Scanning | Temps fixe**. La boîte de dialogue **Écart temps** s'ouvre.



Boîte de dialogue Écart temporel

- Entrez un nom personnalisé pour le scanning dans la zone **ID** si vous ne souhaitez pas conserver le nom par défaut.



- Dans la zone **Retard entre lectures**, entrez le temps en secondes devant s'écouler avant que PC-DMIS effectue un palpage.
- Si vous utilisez un modèle CAO, entrez une tolérance **de recherche de valeurs nominales** dans la zone **de contrôle**. Cette valeur détermine à quelle distance le point central de la boule peut se trouver de l'emplacement CAO nominal.
- Définissez toute autre option si nécessaire.
- Cliquez sur **Créer**. PC-DMIS insère le scanning de base.
- Exécutez votre routine de mesure. Quand PC-DMIS exécute le scanning, la boîte de dialogue **Options d'exécution** s'ouvre et PC-DMIS attend que les données arrivent du contrôleur.
- Faites glisser manuellement le palpeur sur la surface à scanner. Chaque fois que le temps écoulé dépasse les valeurs indiquées dans la zone Retard entre lectures, PC-DMIS accepte un palpage du contrôleur.

Exécution d'un scanning manuel d'axe de solide

La méthode d'axe de solide de scanning vous permet de scanner une pièce en spécifiant un plan de coupe sur un axe et en faisant passer le palpeur à travers le plan de coupe. Lors du scanning de la pièce, vous devez faire en sorte que le palpeur et le plan de coupe défini s'entrecroisent autant de fois que nécessaire. PC-DMIS suit alors cette procédure :

1. PC-DMIS reçoit les données du contrôleur et détermine les deux palpées de données les plus proches du plan de coupe de chaque côté durant l'entrecroisement.
2. PC-DMIS forme ensuite une droite entre les deux palpées pour percer le plan de coupe.
3. Le point ainsi percé devient un palpé sur le plan de coupe.


Cette opération s'effectue chaque fois que vous traversez un plan de coupe ; vous obtenez ainsi tous les palpés qui existent sur le plan de coupe.

Appliquez cette méthode pour inspecter plusieurs droites (RACCORD) de scanning en spécifiant un incrément pour l'emplacement du plan de coupe. Après avoir scanné la première ligne, PC-DMIS transfère le plan de coupe à l'emplacement suivant en ajoutant l'emplacement courant à l'incrément. Vous pouvez ainsi continuer le scanning sur la ligne suivante au nouvel emplacement du plan de coupe.

Voir la rubrique "Fonctions communes des boîtes de dialogue Scanning" de la documentation PC-DMIS Core pour des informations sur les autres contrôles dans cet onglet.


Pour créer un scanning d'axe de solide :

1. Sélectionnez l'option **Insérer | Scanning | Axe de solide**. La boîte de dialogue **Axe de solide** s'ouvre.



Boîte de dialogue Axe de solide

2. Entrez un nom personnalisé pour le scanning dans la zone **ID** si vous ne souhaitez pas conserver le nom par défaut.
3. Dans la liste **Axe**, sélectionnez un axe. Les axes disponibles sont X, Y et Z. Le plan de coupe que traversera votre palpeur sera parallèle à cet axe.
4. Dans la zone **Emplacement**, indiquez une distance à partir de l'axe défini où se trouvera le plan de coupe.



5. Dans la zone **Incrément**, indiquez la distance séparant des plans si vous allez scanner plusieurs plans.
6. Si vous utilisez un modèle CAO, entrez une tolérance **de recherche de valeurs nominales** dans la zone **de contrôle**. Cette valeur détermine à quelle distance le point central de la boule peut se trouver de l'emplacement CAO nominal.
7. Définissez toute autre option si nécessaire.
8. Cliquez sur **Créer**. PC-DMIS insère le scanning de base.
9. Exécutez votre routine de mesure. Quand PC-DMIS exécute le scanning, la boîte de dialogue **Options d'exécution** s'ouvre et PC-DMIS attend que les données arrivent du contrôleur.
10. Faites glisser manuellement le palpeur vers l'avant et vers l'arrière sur la surface à scanner. Lorsque le palpeur s'approche d'un plan de coupe défini, vous entendez un son continu dont le volume augmente jusqu'à ce que le palpeur traverse le plan. Ce signal sonore vous aide à savoir à quel point le palpeur est proche d'un plan de coupe. PC-DMIS accepte les palpages du contrôleur chaque fois que le palpeur traverse le plan défini.

Exécution d'un scanning manuel multisection


La méthode Multisection de scanning fonctionne comme celle de scanning manuel d'[axe de solide](#), à l'exception de ce qui suit :

- Il peut traverser plusieurs sections.
- Il ne doit pas être parallèle à l'axe X, Y ou Z.

Voir la rubrique "Fonctions communes des boîtes de dialogue Scanning" du fichier d'aide PC-DMIS Core pour des informations sur les autres contrôles dans cet onglet.

Pour créer un scanning multisection :


1. Sélectionnez l'option **Insérer | Scanning | Multisection**. La boîte de dialogue Multisection s'ouvre.



Boîte de dialogue Multisection


2. Entrez un nom personnalisé pour le scanning dans la zone ID si vous ne souhaitez pas conserver le nom par défaut.
3. Dans la liste Type de section, choisissez le type des sections à scanner. Les types disponibles sont les suivants :

- *Plans parallèles*




- Les sections sont des plans passant par votre pièce. Chaque fois que le palpeur traverse l'un des ces plans, PC-DMIS enregistre un palpement. Les plans sont relatifs au point de départ et au vecteur de direction. Si vous sélectionnez ce type, définissez le vecteur du plan initial dans la zone Vecteurs initiaux.

- *Plans radiaux*



- Ces sections sont des plans partant du point de départ. Chaque fois que le palpeur traverse l'un de ces plans, PC-DMIS effectue un palpement. Si vous sélectionnez ce type, définissez deux vecteurs dans la zone Vecteurs initiaux. Il s'agit du vecteur du plan initial (VecPlan) et du vecteur autour duquel les plan pivotent (VecAxe).

- *Cercles concentriques*



- Ces sections sont des cercles concentriques avec des diamètres augmentant et centrés autour du point de départ. Chaque fois que le palpeur traverse un cercle, PC-DMIS effectue un palpement. Si vous sélectionnez ce type, définissez un vecteur dans la zone Vecteurs initiaux qui indique le plan dans lequel se trouve le cercle (VecAxe).

4. Dans la zone Nombre de sections, entrez le nombre de sections que votre scanning doit comporter.
5. Si vous choisissez au moins deux sections, indiquez l'incrément les séparant dans la zone Incrément. Pour des plans parallèles et des cercles, il s'agit de la distance entre des emplacements ; pour des plans radiaux, cette valeur désigne un angle. PC-DMIS espace automatiquement les sections sur la pièce.
6. Définissez le point de départ du scanning. Dans la zone Point de départ, entrez les valeurs X, Y et Z ou cliquez sur votre pièce pour que PC-DMIS sélectionne le point de départ dans le dessin CAO. Les sections sont calculées à partir de ce point temporaire en fonction de la valeur d'incrément.
7. Si vous utilisez un modèle CAO, entrez une tolérance de recherche de valeurs nominales dans la zone de contrôle. Cette valeur détermine à quelle distance le point central de la boule peut se trouver de l'emplacement CAO nominal.
8. Définissez toute autre option si nécessaire.
9. Cliquez sur **Créer**. PC-DMIS insère le scanning de base.
10. Exécutez votre routine de mesure. Quand PC-DMIS exécute le scanning, la boîte de dialogue **Options d'exécution** s'ouvre et PC-DMIS attend que les données arrivent du contrôleur.
11. Faites glisser manuellement le palpeur sur la surface à scanner. Lorsque le palpeur s'approche de chaque section, vous entendez un son continu dont le volume augmente jusqu'à ce que le palpeur traverse la section. Ce signal sonore vous aide à savoir à quel point le palpeur est proche du croisement avec une section. PC-DMIS accepte les palpements du contrôleur chaque fois que le palpeur traverse la ou les sections définies.


Exécution d'un scanning manuel de forme libre

Le scanning manuel de forme libre vous permet de créer un scanning de forme libre avec un palpeur mécanique. Vous n'avez pas besoin de vecteur initial ou de direction, contrairement à de nombreux autres scannings manuels. Comme pour son homologue CND, il suffit pour créer un scanning de forme libre de cliquer sur des points sur la surface à scanner.

Voir la rubrique "Fonctions communes des boîtes de dialogue Scanning" de la documentation PC-DMIS Core pour des informations sur les autres contrôles dans cet onglet.

Pour créer un scanning de forme libre manuel :

1. Sélectionnez l'option **Insérer | Scanning | Forme libre manuelle**. La boîte de dialogue **Forme libre manuelle** s'ouvre.



Boîte de dialogue Forme libre manuelle

2. Entrez un nom personnalisé pour le scanning dans la zone **ID** si vous ne souhaitez pas conserver le nom par défaut.
3. Si vous utilisez un modèle CAO, entrez une tolérance **de recherche de valeurs nominales** dans la zone **de contrôle**. Cette valeur détermine à quelle distance le point central de la boule peut se trouver de l'emplacement CAO nominal.
4. Cliquez sur la surface de la pièce dans la fenêtre d'affichage graphique afin de définir le chemin du scan. À chaque clic, un point orange apparaît sur le dessin de la pièce. Chaque nouveau point est relié au point précédent par une droite orange.
5. Dès que vous avez assez de points pour le scanning, cliquez sur **Créer**. PC-DMIS insère le scanning dans la fenêtre de modification.

Scanning avec un palpeur laser portable

PC-DMIS vous permet de scanner manuellement la surface de votre pièce dans les nuages de points. Vous pouvez alors en extraire des éléments automatiques à ajouter à votre routine de mesure. Vous pouvez accomplir un scanning de palpeur laser portable avec un palpeur laser Perceptron, Metris ou CMS, ou bien utiliser un scanner Leica de palpeur T.

- Pour des informations sur la configuration et l'utilisation de palpeurs laser Perceptron, Metris ou CMS, consultez la documentation « Laser PC-DMIS ».
- Pour des informations sur la configuration et l'utilisation de scanners Leica de palpeur T, consultez la rubrique « [Utilisation d'un pisteur laser Leica](#) », dans cette documentation.

Création d'un scanning manuel

Pour scanner en mode apprentissage, vous devez procéder comme suit :

1. [facultatif] Ajoutez une commande COP à votre routine de mesure, à laquelle les données scannées seront ajoutées. Pour ce faire, sélectionnez l'option **Insérer | Élément nuage de points** ou cliquez sur le bouton **Nuage de points** dans la barre d'outils **Nuage de points**.


Remarque : si vous commencez un scanning sans avoir d'abord créé une commande COP, PC-DMIS crée automatiquement un élément COP pour les données scannées.

2. Scannez la surface sur laquelle se trouvent le ou les éléments requis. Vous pouvez procéder en un ou plusieurs passages. Les bandes du scan seront visibles dans la fenêtre d'affichage graphique. Si vous utilisez un élément COP existant, un message vous demandera de le vider.
3. Sélectionnez des éléments automatiques dans le nuage de points, comme décrit dans la rubrique sur l'extraction d'élément automatique de la documentation Laser. Lorsqu'un élément automatique est créé, le nuage de points dont l'élément est extrait s'affiche dans la boîte à outils du palpeur laser, onglet de propriétés du scanning laser.

Annexe A : Bras portable Faro

L'utilisation d'un bras portable Faro équivaut à celle d'un bras Romer. Voir la rubrique "[Utilisation d'une MMT portable Romer](#)" et les autres sections de la documentation Portable pour des informations générales sur l'utilisation d'une machine à bras portable.

Si vous utilisez un bras Faro, la boîte de dialogue **Utilitaires de calibrage de palpeur** apparaît à la place de la boîte de dialogue **Mesurer** standard, que vous ouvrez en cliquant sur le bouton **Mesurer** dans la boîte de dialogue **Utilitaires de palpeur**.



Boîte de dialogue Utilitaires de calibrage de palpeur

Options disponibles dans la boîte de dialogue

Le tableau ci-après répertorie toutes les options de la boîte de dialogue **Utilitaires de calibrage de palpeur** et détaille le rôle de chacune.


Option	Description
Méthode de calibrage	<p>La boîte de dialogue Utilitaires de calibrage de palpeur offre deux méthodes de calibrage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Technique de calibrage de sphère 1". La plupart des bras Faro intègrent un calibrage de sphère, généralement sous la forme d'une bille de 2,54cm pour que PC-DMIS utilise cette méthode de calibrage par défaut. • Technique de calibrage d'alésage. Si vous préférez, vous pouvez utiliser un alésage pour calibrer votre palpeur Faro au lieu de la sphère.
Zone d'erreur du dernier calibrage	<p>La case Zone d'erreur du dernier calibrage contient la valeur volumétrique calculée par le palpeur Faro à l'issue de la routine de calibrage. Le contrôleur FARO se charge de générer cette valeur,</p>

	utilisée uniquement à des fins d'information. Elle n'est donc pas modifiable.
Nombre de palpages effectués	La zone Nombre de palpages effectués contient le nombre de palpages effectués par zone de calibrage.
Ouvrir une grande fenêtre affichant les palpages	Si vous cochez la case Ouvrir une grande fenêtre affichant les palpages , vous obtenez un affichage des coordonnées XYZ, ainsi que le nombre de palpages en temps réel au fil du processus de calibrage.
Sonner au terme d'un segment de calibrage	Si vous cochez la case Sonner au terme d'un segment de calibrage , votre ordinateur émettra un signal sonore chaque fois que le programme termine une zone de calibrage ou un segment de calibrage spécifique. La zone d'état de la boîte de dialogue (juste en dessous de la zone Nombre de palpages effectués) indique alors à l'utilisateur la prochaine zone de calibrage qu'il doit mesurer et le nombre de palpages à effectuer.

Procédure de calibrage d'un bras Faro

Procédez comme suit pour calibrer votre palpeur à l'aide d'un bras FARO :

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Utilitaires de calibrage de palpeur**.
2. Sélectionnez la méthode de calibrage de votre choix dans la zone **Méthode de calibrage**.
3. Cochez les cases de votre choix.
4. Cliquez sur le bouton **Mesurer**. Le processus de calibrage débute. PC-DMIS affiche une aide visuelle pour vous aider à calibrer le bras Faro.
5. Suivez les instructions à l'écran (y compris celles dans la zone d'état de la boîte de dialogue).
6. *Si vous avez choisi la méthode utilisant la sphère 1*, effectuez les palpages suivants sur l'outil sphérique, en vous basant sur le schéma suivant :



- Effectuez cinq palpations autour de l'équateur.
 - Projetez symétriquement le dernier axe, puis effectuez de nouveau cinq palpations autour de l'équateur.
 - Effectuez cinq palpations perpendiculaires à la sphère, d'est en ouest.
 - Projetez symétriquement le dernier axe et effectuez quatre palpations perpendiculaires à la sphère d'ouest en est.
 - Effectuez quatre palpations perpendiculaires à la sphère du nord au sud.
 - Projetez symétriquement le dernier axe et effectuez quatre palpations perpendiculaires à la sphère du sud au nord.
7. *Si vous avez choisi la technique de calibrage d'alésage*, PC-DMIS vous invite à effectuer les palpations suivantes :
- Effectuez dix palpations dans l'alésage en faisant tourner la poignée.
 - Effectuez dix palpations dans l'alésage dans le sens opposé.
8. Cliquez sur **OK** au terme du calibrage.

Annexe B : Pisteur SMX

Pour utiliser l'interface SMX Laser, vous devez procéder comme ci-après.

1. Insérez votre verrouillage de port (dongle) dans votre port USB. Le verrouillage de port doit être en place lors de l'installation de PC-DMIS.
2. Exécutez setup.exe depuis le CD d'installation de PC-DMIS. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
 - Si l'interface **SMX Laser** est programmée dans votre verrouillage de port, PC-DMIS la charge et l'utilise lorsqu'il est en ligne.
 - Si **toutes les interfaces** sont programmées dans votre verrouillage de port (dongle de démo par exemple), vous devez éventuellement renommer manuellement smxlaser.dll en interfac.dll. Le fichier smxlaser.dll se trouve dans le répertoire d'installation de PC-DMIS.
3. Téléchargez la DLL SMX laser qui se trouve dans :
<ftp://ftp.wilcoxassoc.com/3rdParty/Faro/Tracker1331.zip>.
4. Dézippez le contenu du fichier *Tracker1331.zip* dans le répertoire d'installation de PC-DMIS. Outre la DLL SMX Laser, le fichier zip inclut des fichiers JAR, un répertoire JRE et des sous-répertoires. Ces fichiers et répertoires doivent être copiés dans le répertoire d'installation de PC-DMIS.
5. Testez la communication avec votre pisteur en entrant la commande suivante à l'invite de commande :

```
ping 128.128.128.100
```

Remarque : pour les anciens pisteurs, le dernier chiffre dans l'adresse IP correspond au numéro de série.

En cas de problèmes de communication, vous pouvez accéder par FTP au pisteur et tester sa réponse. Utilisez les commandes suivantes :

```
ftp 128.128.128.100
```

```
login : supervise (ne fonctionne pas avec les nouveaux pisteurs Faro)
```

```
> quote home
```

```
> quit
```

La machine doit alors être positionnée à l'origine. Si l'opération échoue, éteignez la machine, attendez 1 minute et rallumez-la. En cas de nouvel échec et si le logiciel SMX Insight se trouve sur la machine, vous pouvez essayer un démarrage dans celui-ci.

Remarque : pensez qu'une fois le pisteur éteint, une connexion fiable peut prendre jusqu'à 30 minutes avant d'être établie.

Le pisteur Faro SMX a ajouté une fonction de l'application d'utilitaires Faro accessible depuis PC-DMIS.

Utilisation de la fenêtre de fermeture

PC-DMIS vous permet d'accéder aux configurations de la fenêtre de **fermeture**. La fermeture est simplement la distance actuelle du réflecteur par rapport à l'origine. La fermeture vous aide à vérifier la justesse de vos mesures, parce que vous verriez des valeurs de fermeture différentes de zéro s'il y avait un problème.

Exécution de vérifications opérationnelles

Les utilitaires Faro incluent une boîte de dialogue Operational Checks avec deux onglets : General et Repeatability. L'onglet General présente les conditions de l'environnement et surveille l'intensité de retour du laser. L'onglet Repeatability donne accès aux tests de répétition statique et dynamique, en plus d'un autre mode de fermeture.

Index

A

Affectation des boutons du palpeur B.....	118
Alignement de saut de mouton.....	146
Accepter.....	150
Listes Disponible et Utilisé	148
Mesurer marqués.....	149
Mesurer tout.....	149
Nombre de palpages.....	148
OK.....	150
Options de mesure.....	147
Réinitialiser.....	150
Routine de mesure de référence.....	148
Semi-replacement.....	148
Zone Résultats.....	150
Alignements.....	141
Alignement à 6 points.....	143
Alignements de démarrage rapide	141
Alignement Best Fit de point nominal.....	144
Opération de type saut de mouton	146
Alignements d'ensemble	151
Ajout et suppression de stations	152
Configurer	153
Définition des options d'ajustement.....	155
Résultats	154
Texte de commande	156
Alignement Best Fit de point nominal.....	144

B

Barre d'outils	6, 7, 12
Barre d'outils Portable QuickMeasure	7
Construire et inspecter.....	6
Mode palpeur.....	6
Paramètres	6
Pisteur	6
Pisteurs 3D	6
Pisteurs 6 dof.....	6
Portable	6
QuickCloud	6, 12
Barre d'outils Nuage de points	12
Barre d'outils Portable QuickMeasure.....	7
Boîtier pisteur.....	40
Bras portable Faro	183
Options disponibles dans la boîte de dialogue	183
Procédure de calibrage :.....	184
Réglages machine comme souris.....	35
Bras Romer portable.....	59
Boutons du bras Romer.....	71
Calibrage d'un palpeur mécanique	66
Configuration	60
Configuration de deux boutons.....	72
Configuration de trois boutons.....	74
Démarrage.....	59
Installation de PC-DMIS Portable	61

Introduction 59

Palpeurs mécaniques..... 52

Variables d'environnement WinRDS 61

C

Caméra..... 79

Caméra de vue d'ensemble..... 98

Caméra de vue d'ensemble du pisteur..... 98

Caméra intégrée RomerRDS 79

Capteur Perceptron 78

 Calibrage..... 66, 67

 Carte réseau 63

 Configuration..... 62

 Configuration de PC-DMIS..... 65

 Connexion..... 62

 définition du palpeur laser..... 67

 Événements sonores 78

 Fixation de votre capteur de contour..... 64

 Résultats de calibrage..... 70

 Vérification de l'installation du capteur 65

Cercles mesurés avec un point 163

Clavier virtuel..... 19

Compensation de l'arbre du palpeur..... 50

Compensation palpeur 49

Config GDS 34

Construction de points..... 121

Conversion de palpages en points 57

COP..... 12

D

Déclench auto54

DéclencherPlan.....55

Démarrage de PC-DMIS Portable.....3

Démarrage rapide 161

Dispositifs de points cachés..... 121

E

Enregistrement de Contour.dll66

Événements sonores78

F

Fenêtre de fermeture 187

Fonctionnalité Portable49

I

Importation de données nominales49

Interface Démarrage rapide21

Interface du bras Axila34

Interface du bras Faro.....34

Interface du bras GOM41

Interface du bras Romer25

Interface du pisteur SMX.....36

 Onglet Options.....36

 Onglet Réinitialiser.....38

Interface Leica26

 Interface utilisateur Leica.....88

 Onglet Configuration capteur.....30

 Onglet Niveau pour gravité.....33

 Onglet Options.....26

 Onglet Réinitialiser.....29

Onglet Visée.....	40	P	
Paramètres environnementaux	31, 106	Palpeurs mécaniques	52
Interface Portable.....	5	Palpeur-T	157
Bar d'état.....	23	Affectations des boutons	116
Barre d'outils des paramètres	15	PC-DMIS Portable	
Barre d'outils Mode palpeur	11	Interface utilisateur	5
Barre d'outils Portable QuickMeasure.....	7	Introduction.....	1
Clavier virtuel	19	Pisteur laser Leica	83, 117, 118
Fenêtre de modification.....	20	Affectation des boutons du palpeur B.....	118
Fenêtre d'état.....	23	Affectation des boutons du palpeur T	116
Interfaces.....	25	Alignements de démarrage rapide.....	141
Interfaces Portable	25	Autres fenêtres et barres d'outils PC-DMIS 19,	100
L		Autres options de menu PC-DMIS.....	99
Logements mesurés avec deux points.....	166	Barre d'état du pisteur.....	96
M		Bascule de la compensation du palpeur et du	laser.....
Mesure avec un palpeur B.....	117	Caméra de vue d'ensemble	98
Mesure d'éléments	161	Caméra de vue d'ensemble du pisteur	98
Cercles mesurés avec un point.....	163	Commandes de nivelle	96
Logements mesurés avec deux points.....	166	Configuration de l'interface Leica.....	86
Méthode de palpages tirés	51	Connexion	84
Mode d'autoinspection.....	109	Contrôles spéciaux	98
Mode de point d'arête.....	57	Définition des paramètres d'environnement
Modes de Total Station.....	124	106
N		Démarrage.....	84
Nuage de points	12	Démarrage de PC-DMIS.....	86
O		Initialisation.....	105
Options de déclenchement du palpeur.....	53	Installation de PC-DMIS Portable	84

Interface utilisateur.....	87, 88	Résultats de palpage	24
Introduction	83	Personnalisation	101
Libération des moteurs du pisteur	108	S	
Menu du pisteur	88	Scanning, Laser	181
Mesure avec un palpeur B	117	Scanning, Palpeur mécanique	169
Mode d'autoinspection	109	Axe de solide	175
Orientation du pisteur pour la gravité	105	Distance fixe	171
Palpeurs Leica	114	Forme libre	179
Paramètres d'éléments en mode hors ligne	104	Multisection.....	177
Recherche d'un réflecteur	108, 138	Palpages exemples d'un élément automatique	170
Réinitialisation du rayon du pisteur	107	Règles pour les scans manuels.....	169
Scanning avec des réflecteurs	119	Temps fixe	174
Touches de raccourci.....	103	Temps/distance fixe.....	172
Utilitaires	105	T	
Pisteur SMX	187	Tolérance de déclenchement du point manuel	56
Exécution de vérifications opérationnelles	188	Total Station.....	123
Fenêtre de fermeture	187	Interface de la machine	41
Q		Interface utilisateur	124
QuickCloud.....	12	Type d'épaisseur.....	163
R			
Réglages machine comme souris	35		

Glossaire

6

6DoF: 6 degrés de liberté

A

ADM: Mètre distance absolue

Affich. numérique: Afficher les résultats

Arrêt brusque: Support physique sur lequel repose le bras quand il n'est pas utilisé.

B

Birdbath: Votre réflecteur peut être associé à cette position connue via un connecteur magnétique situé à l'avant du pisteur laser.

I

ID: Diamètre interne

IFM: Interféromètre

N

Niveau: Capteur d'inclinaison conçu pour être utilisé avec le pisteur laser Leica. Ce dispositif s'associe au pisteur laser pour déterminer l'orientation par rapport à la gravité ou surveiller la stabilité du pisteur.

O

OD: Diamètre externe

P

Palpage normal: Un palpage normal est pris en appuyant et en relâchant le bouton de palpage au même endroit.

Palpage tiré: Change le vecteur pour celui de la droite entre l'emplacement où vous avez d'abord appuyé sur le bouton de palpage (à l'emplacement du "palpage normal") et l'emplacement où vous relâchez le bouton de palpage. Cette droite doit être plus longue que la distance du vecteur utilisé pour enregistrer avec succès un "palpage tiré".

R

RMS: Racine carrée moyenne

T

TCU: Unité de contrôle du pisteur

TTP: Palpeur à déclenchement tactile