

---

# PC-DMIS Vision Manual

For PC-DMIS 2014.1



**By Hexagon Metrology**

Copyright © 1999-2001, 2002-2014 Hexagon Metrology and Wilcox Associates Incorporated. All rights reserved.

PC-DMIS, Direct CAD, Tutor for Windows, Remote Panel Application, DataPage, and Micro Measure IV are either registered trademarks or trademarks of Hexagon Metrology and Wilcox Associates, Incorporated.

SPC-Light is a trademark of Lighthouse.

HyperView is a trademark of Dundas Software Limited and HyperCube Incorporated.

Orbix 3 is a trademark of IONA Technologies.

I-DEAS and Unigraphics are either trademarks or registered trademarks of EDS.

Pro/ENGINEER is a registered trademark of PTC.

CATIA is either a trademark or registered trademark of Dassault Systemes and IBM Corporation.

ACIS is either a trademark or registered trademark of Spatial and Dassault Systemes.

3DxWare is either a trademark or registered trademark of 3Dconnexion.

lp\_solve is a free software package licensed and used under the GNU LGPL.

PC-DMIS for Windows uses a free, open source package called lp\_solve (or lpsolve) that is distributed under the GNU lesser general public license (LGPL).

lpsolve citation data

-----

Description: Open source (Mixed-Integer) Linear Programming system

Language: Multi-platform, pure ANSI C / POSIX source code, Lex/Yacc based parsing

Official name: lp\_solve (alternatively lpsolve)

Release data: Version 5.1.0.0 dated 1 May 2004

Co-developers: Michel Berkelaar, Kjell Eikland, Peter Notebaert

License terms: GNU LGPL (Lesser General Public License)

Citation policy: General references as per LGPL

Module specific references as specified therein

You can get this package from:

[http://groups.yahoo.com/group/lp\\_solve/](http://groups.yahoo.com/group/lp_solve/)

PC-DMIS for Windows uses this crash reporting tool:

“CrashRpt”

Copyright © 2003, Michael Carruth

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the author nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.







# Sommario

PC-DMIS Vision: Introduzione .....	1
Fattori che influenzano la misurazione con PC-DMIS Vision .....	3
Illuminazione.....	3
Ingrandimento .....	3
Qualità del bordo .....	3
Informazioni sui bersagli in PC-DMIS Vision .....	5
Guida Introduttiva.....	7
Passo 1: Installare e lanciare PC-DMIS Vision .....	7
Passo 2: Portare il sistema nella posizione iniziale.....	8
Passo 3: Creare un file del tastatore Vision.....	8
Passaggio 4: Modifica della punta Vision .....	9
Passo 5: Eseguire le calibrazioni.....	12
Passo 6: Modificare le opzioni della macchina.....	12
Frame Grabber (dispositivo per la cattura di immagini) .....	12
Calibrazione dei tastatori Vision.....	15
Calibra centro ottico .....	16
Calibra ottica.....	18
Calibra illuminazione.....	25
Calibra scostamento tastatore.....	27
Esempi di bersagli circolari Vision per calibrare i parametri dello scostamento dei tastatori".	
.....	31
Scostamento dei tastatori a contatto .....	33
Scostamento dei tastatori CMM-V .....	34
Relazioni tra punte e utensili .....	34
Una nota sulle definizioni dei tastatori .....	35

Considerazioni sui tastatori Vision .....	36
Uso dei dati della certificazione standard della calibrazione ottica. ....	36
Modalità di calibrazione della paracentricità .....	38
Impostazione delle opzioni della macchina.....	39
Opzioni Macchina: Scheda Generale.....	39
Impostazioni dei controlli attivi .....	40
Informazioni sul controller .....	41
Intervallo di tempo: .....	41
Opzioni Macchina - Scheda Movimento .....	41
Casella di opzione Homing abilitato.....	42
Riquadri Limiti della corsa e Compensazione volumetrica .....	42
Casella Velocità massima.....	43
Opzioni macchina: Scheda Illuminazione .....	43
Opzioni macchina: scheda Polso .....	44
Opzioni Macchina - Scheda Consolle comandi.....	45
Joystick .....	46
Trackball .....	46
Opzioni macchina: scheda Comunicazione controller movimento .....	47
Opzioni macchina: Scheda Comunicazione illuminazione.....	47
Opzioni macchina - Scheda Debug.....	48
Opzioni di impostazione disponibili per Vision.....	51
Barra degli strumenti QuickMeasure Vision.....	53
Uso della finestra di visualizzazione grafica in PC-DMIS Vision .....	59
Vista CAD .....	59
Importazione di parte della demo Vision.....	60
Vista attiva .....	60

Elementi della schermata della vista attiva .....	61
Comandi della vista attiva.....	64
Impostazione della vista attiva .....	68
Uso della sovrapposizione degli anelli di luci nella vista attiva .....	73
Uso dei menu di scelta rapida.....	75
Uso della casella degli strumenti del tastatore in PC-DMIS Vision .....	79
Casella degli strumenti del tastatore: scheda Posizione tastatore.....	79
Uso della finestra Lettura tastatore con i tastatori ottici.....	81
Una nota sulle punte dei tastatori ottici .....	82
Casella degli strumenti del tastatore: scheda Bersagli.....	82
Insiemi di parametri disponibili .....	83
Misurazione di elementi usando un tastatore Vision .....	84
Parametri degli elementi nel metodo di misura del bersaglio con il mirino .....	85
Parametri degli elementi nel metodo di misura manuale del bersaglio .....	86
Parametri degli elementi nel metodo di misura automatica del bersaglio .....	86
Parametri degli elementi nel metodo di misura del bersaglio con il comparatore ottico.....	92
Insieme dei parametri della messa a fuoco dei bersagli .....	93
Uso dei menu di scelta rapida.....	94
Comandi dei bersagli .....	95
Casella degli strumenti del tastatore: scheda Localizzatore elemento .....	98
Casella degli strumenti del tastatore: scheda Ingrandimento.....	99
Visualizzazione simultanea della vista CAD e della vista attiva .....	100
Modifica dell'ingrandimento dell'immagine del pezzo .....	100
Casella degli strumenti del tastatore: scheda Illuminazione.....	101
Selezione di una impostazione rapida illuminazione predefinita.....	103
Memorizzazione di una configurazione di illuminazione .....	103

Eliminazione di una configurazione di illuminazione .....	104
Modifica dei valori di Illuminazione .....	104
Esclusione della calibrazione dell'Illuminazione .....	109
Casella degli strumenti del tastatore: scheda Fuoco.....	109
Parametri della messa a fuoco.....	110
Grafica messa a fuoco.....	111
Pulsanti di messa a fuoco .....	112
Casella degli strumenti del tastatore: scheda Mirino.....	113
Rotazione, dimensionamento e spostamento dei mirini .....	114
Tipi di mirini supportati e relativi parametri .....	115
Pulsanti dei mirini .....	116
Casella degli strumenti del tastatore: scheda Diagnostica Vision .....	117
Uso dei mirini Vision .....	119
Uso della Lettura tastatore con mirini .....	119
Mirino a reticolo .....	121
Mirino circolare.....	122
Mirino rettangolare .....	123
Mirino angolare .....	125
Mirino a cerchi concentrici .....	126
Mirino a griglia .....	127
Creazione di allineamenti.....	129
Allineamenti nella vista attiva.....	129
Passo 1: misurare manualmente gli elementi di riferimento.....	130
Passo 2: creare un allineamento manuale.....	131
Passo 3: Rimisurare l'elemento di riferimento .....	132
Passo 4: creare un allineamento DCC .....	135

Allineamenti nella vista CAD .....	136
Passo 1: misurare manualmente un punto di bordo .....	137
Passo 2: creare un allineamento manuale.....	139
Passaggio 3: Misurazione per gli elementi di riferimento A.....	139
Passo 4: costruite l'elemento di riferimento A .....	141
Passo 5: misurare gli elementi di riferimento B e C .....	142
Passo 6: creare un allineamento DCC .....	145
Passaggio 7: Aggiornamento della visualizzazione nella vista CAD .....	146
Allineamento della vista attiva con CAD .....	147
Misurazione di elementi automatici con un tastatore Vision.....	149
Esecuzione degli elementi rapidi in PC-DMIS Vision .....	149
Metodi di misurazione Vision .....	152
Metodo di selezione dal CAD.....	152
Metodo di selezione del bersaglio .....	155
Numero di clic necessari per gli elementi supportati .....	157
Modalità di stima di elementi automatici.....	159
la finestra di dialogo Elementi automatici in PC-DMIS Vision .....	161
Una nota sulla terminologia dei punti .....	163
Riquadro Proprietà elemento .....	163
Area proprietà della misura.....	165
Riquadro Opzioni di misura avanzate .....	166
Pulsanti di comando .....	167
Definizioni campo Vision .....	168
Creazione di elementi automatici .....	172
Punto superficie Vision .....	173
Punto bordo Vision.....	174

Linea Vision.....	176
Cerchio Vision .....	177
Ellisse Vision .....	179
Asola rotonda Vision.....	181
Asola quadrata Vision .....	183
Asola aperta Vision .....	184
Poligono Vision .....	186
Profilo 2D Vision .....	188
Blob Vision.....	191
Selezione con una casella per la creazione di elementi automatici .....	196
Una nota sull'esecuzione di una routine di misurazione Vision .....	197
Modifica di un elemento programmato usando la finestra di dialogo Elemento automatico ...	197
Uso della messa a punto automatica .....	201
Come mettere a punto automaticamente le attività di esecuzione.....	201
Uso dei comandi in caso di errore .....	203
Uso del comando di acquisizione delle immagini.....	205
Utilizzo di una sola videocamera uEye per creare più videocamere virtuali .....	207
Appendice A: Soluzione dei problemi di PC-DMIS Vision .....	209
Appendice B: Aggiunta di un tastatore ad anello .....	211
Indice analitico .....	213
Glossario .....	219

## PC-DMIS Vision: Introduzione



Questa documentazione descrive come usare PC-DMIS Vision con il sistema ottico di misura per misurare gli elementi di un pezzo. I tastatori Vision permettono di acquisire rapidamente molti punti misurati su un singolo elemento. Questo metodo di misura senza contatto può essere usato anche per misurare certi tipi di elementi "piatti". Ad esempio, un circuito stampato può avere una ricopertura di diverso colore sulla scheda madre. Un tastatore a contatto che scorre sopra il pezzo non potrà rilevarlo.

Tuttavia, usando un tastatore Vision, si può agevolmente "catturare" questo elemento.

PC-DMIS Vision consente di preparare una routine di misurazione in modalità off-line o on-line. La funzionalità Telecamera CAD consente di eseguire questa routine di misurazione in entrambi i modi.

### PC-DMIS Vision supporta le seguenti configurazioni hardware:

- **Macchine DCC ROI** – Linee di prodotti Onyx, Datastar e OMIS II-III
- **Linea di prodotti TESA Visio** – Visio 1, Visio 300 Manual + DCC comprendente un tastatore a contatto, Visio 500 e Visio 200.
- **Macchine Mycrona** – Linee Red, Silver e Blue, inclusi i sistemi con tastatori a contatto, macchine a tavola rotante e doppio asse Z, Point Laser e Mahr & Werth (tramite aggiornamento).
- **QVI/OGP** – Tutti i modelli basati su PC (Smartscope, Quest, Flash, Zip, etc).
- **CMM-V** - telecamera Vision sul polso di una CMM. Disponibile per le CMM con firmware LEITZ.
- B&S Optiv
- **Frame Grabber Matrox Meteor** - PCI
- **Frame Grabber immagini Matrox Cronosplus** - PCI
- **Sistema acquisizione immagini Matrox Corona II** - PCI
- **Frame Grabber Matrox Morphis** – PCI-X/PCI-e
- **Frame Grabber IDS Falcon** - PCI/PCI-e
- **Frame Grabber IDS Eagle** - PCI

Inoltre, può supportare molti altri tipi di macchine usando un'interfaccia Metronics generica. L'installazione può richiedere un certo aggiornamento dell'hardware del PC.

**Nota:** MEI, Metronics, QVI, ROI, TESAI++ e TESAVISIO non sono disponibili nella versione a 64 bit di PC-DMIS (x64).

In questa documentazione verranno trattati i seguenti argomenti principali.

- [Fattori che influenzano la misurazione con PC-DMIS Vision](#)

- [Informazioni sui bersagli in PC-DMIS Vision](#)
- [Guida Introduttiva](#)
- [Calibrazione dei tastatori Vision](#)
- [Impostazione delle opzioni della macchina](#)
- [Opzioni di impostazione disponibili per Vision](#)
- [Barra degli strumenti QuickMeasure Vision](#)
- [Uso della finestra di visualizzazione grafica in PC-DMIS Vision](#)
- [Uso della casella degli strumenti del tastatore in PC-DMIS Vision](#)
- [Uso dei mirini Vision](#)
- [Creazione di allineamenti](#)
- [Misurazione di elementi automatici con un tastatore Vision](#)
- [Uso della messa a punto automatica](#)
- [Uso dei comandi in caso di errore](#)
- [Uso del comando di acquisizione delle immagini](#)
- [Utilizzo di una sola videocamera uEye per creare più videocamere virtuali](#)

Sono anche disponibili le seguenti appendici.

- [Appendice A: Soluzione dei problemi di PC-DMIS Vision](#)
- [Appendice B: Aggiunta di un tastatore ad anello](#)

Usare questa documentazione insieme alla documentazione principale di PC-DMIS se si verificano problemi con il software non illustrati qui.

## Fattori che influenzano la misurazione con PC-DMIS Vision

Ci sono tre elementi essenziali da considerare quando si esegue una misurazione con PC-DMIS Vision. Questi fattori influiscono pesantemente sulla precisione e la ripetibilità della misura che è possibile ottenere.

1. [Illuminazione](#)
2. [Ingrandimento](#)
3. [Qualità del bordo](#)

### Illuminazione

Se non si riesce a vedere il prodotto, non lo si può misurare. Quindi, l'illuminazione è forse il fattore fondamentale quando si misura con i tastatori Vision. È anche il PRIMO parametro da abilitare quando si misura un bordo.

Il tipo di illuminazione, l'intensità e la mescolanza delle sorgenti luminose possono avere un effetto significativo anche sulla precisione del sistema Vision. Ove possibile, usare solo illuminazione sottostante al piano di lavoro poiché riduce l'entità della trama della superficie e migliora le prestazioni di rilevazione dei bordi.

È possibile "[calibrare l'illuminazione](#)" e apportate le necessarie modifiche nella "[Casella strumenti del tastatore: scheda Illuminazione](#)" per assicurare un'illuminazione corretta per la misurazione.

### Ingrandimento

La modifica dell'ingrandimento influisce direttamente la precisione del risultato che si desidera ottenere. In alcuni casi, è possibile eseguire tutto il processo di misura a un solo livello di ingrandimento, tuttavia molto spesso si deve cambiare il livello di ingrandimento in funzione del tipo di elemento, delle sue dimensioni e dei requisiti di precisione della misurazione. PC-DMIS Vision esegue delle regolazioni per tenere conto dei cambiamenti dell'ingrandimento.

La precisione della messa a fuoco risente particolarmente dell'ingrandimento. Un maggior ingrandimento permette di ottenere una maggior precisione della messa a fuoco. Le misurazioni sull'asse Z sono eseguite quasi sempre al massimo livello di ingrandimento.

L'ingrandimento è calibrato tramite la "[calibrazione del campo di vista](#)" ed è regolato per la misura ottimale dell'elemento mediante la "[Casella strumenti del tastatore: scheda Ingrandimento](#)".

### Qualità del bordo

La qualità del bordo ha un effetto diretto sulla qualità dei risultati misurati. Regolando gli strumenti che influenzano la qualità del bordo, PC-DMIS Vision può riuscire a correggere le imperfezioni che possono esistere sull'immagine del bordo dell'elemento che si sta misurando.


Ecco alcune cose che è possibile fare per migliorare la qualità dell'immagine.

- Accertarsi che i bersagli siano dimensionati per contenere nel modo ideale il bordo che si sta cercando di misurare.
- Usare luci ad anello (se disponibili) per accertarsi che il bordo sia illuminato in modo nitido e con il maggior contrasto possibile.
- Un filtraggio oculato e la misura di campioni possono permettere di ottenere il risultato desiderato.

Usando la "[casella degli strumenti del tastatore - scheda Bersagli](#)", è possibile limitare i dati relativi all'elemento misurato.


## Informazioni sui bersagli in PC-DMIS Vision

In PC-DMIS Vision, i bersagli vanno posizionati su un elemento per acquisire i punti misurati. Il tipo di bersaglio utilizzato viene scelto automaticamente in base all'elemento da misurare. Nell'esempio sotto riportato, per misurare un elemento linea viene utilizzato un bersaglio rettangolare. Per misurare un elemento cerchio viene utilizzato un bersaglio rotondo.



*Esempi di bersagli linea e cerchio*

Gli elementi possono essere misurati da uno o più bersagli. Nei tre esempi sotto riportati, la linea viene misurata con tre bersagli e quello centrale non viene utilizzato per raccogliere i dati.



*Esempio di linea misurata con tre bersagli*

La dimensione dell'elemento da misurare determina la copertura del bersaglio. Ad esempio, un piccolo cerchio compreso nel FOV può essere misurato con un solo bersaglio, mentre un cerchio grande che supera il FOV richiede più bersagli che coprano la circonferenza. Una volta selezionato l'elemento automatico da misurare, i bersagli vengono creati nei seguenti modi:

1. Selezionando un elemento dal modello CAD.
2. Immettendo manualmente il valore nominale.
3. Creando punti di ancoraggio del bersaglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nell'argomento "[Misurazione degli elementi automatici con un tastatore Vision](#)".



## Guida Introduttiva

Per verificare se il sistema è stato adeguatamente preparato prima di usare PC-DMIS Vision con la macchina Vision, occorre eseguire alcune operazioni essenziali.

**Nota:** si otterranno i migliori risultati di misura se il sistema ottico di misura viene installato in una stanza poco illuminata in cui non ci sono molte finestre scoperte o luci brillanti e forti variazioni di temperatura.

Seguire i passi qui indicati per iniziare a lavorare con PC-DMIS Vision.

### Passo 1: Installare e lanciare PC-DMIS Vision

Prima di utilizzare il sistema di misurazione ottica, assicurarsi che PC-DMIS Vision sia stato installato correttamente sul sistema.

Per installare PC-DMIS Vision:

1. Collegare la computer la chiave hardware programmata con l'opzione **Vision**. È necessario inoltre che il tipo di tastatore Vision corretto dalla casella a discesa **Tipo Vision** sia stato programmato. Le impostazioni portlock devono essere selezionate prima di installare PC-DMIS per assicurarsi che siano installati i componenti necessari di Vision. Contattare il proprio distributore del software PC-DMIS se il portlock non è stato configurato correttamente.
2. Per installare PC-DMIS seguire le istruzioni riportate nel file readme.pdf. Durante il processo iniziale di installazione di PC-DMIS, verrà richiesto di installare il software Frame Grabber. Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento "[Acquisitore Immagine](#)".
3. Verificare che i test di calibrazione sono stati completati per la macchina Vision. Tali test devono essere stati eseguiti da un tecnico specializzato. Per verificare che la macchina è pronta, confermare che i seguenti file risiedono sul computer e si trovano nella directory root in cui è installato PC-DMIS:
  - **\*.ilc:** i file con estensione .ilc vengono creati durante il processo di calibrazione delle lampade della macchina. Contengono i dati di calibrazione dell'illuminazione per ciascuna lampada e della combinazione delle lenti ottiche.
  - **\*.ocf, \*.mcf e \*.fvc:** Questi file vengono creati durante la calibrazione delle ottiche della macchina. Contengono i dati di calibrazione necessari per associare le dimensioni pixel alle unità del mondo reale e le correzioni per gli errori di pericentricità/parafocalità dell'ottica.
  - **Comp.dat:** Questo file viene creato durante la calibrazione del piano di lavoro della macchina, la conservazione delle calibrazioni per la posizione sugli assi X, Y e Z.

Questi file di calibrazione possono esistere o non esistere e non sono un prerequisito per l'esecuzione di PC-DMIS Vision. Per una nuova installazione, i file non esistono. Poiché le calibrazioni vengono eseguite in PC-DMIS, questi file saranno creati.

**AVVERTENZA:** Non modificare questi file, per nessun motivo. Solo un tecnico specializzato può modificare la calibrazione in queste aree del sistema.

4. Avviare PC-DMIS nella modalità on line selezionando **Start | Programmi | <Versione> | <Versione> Online** , dove <versione> rappresenta la versione di PC-DMIS.
5. Aprire una routine di misurazione esistente o crearne una nuova. Se si crea una nuova routine di misurazione, viene visualizzata la finestra di dialogo **Utility tastatore**.

## Passo 2: Portare il sistema nella posizione iniziale

Una volta avviato PC-DMIS Vision è possibile portare il sistema all'origine.


È necessario portare il sistema all'origine prima di procedere per individuare la posizione zero del codificatore delle scale della macchina. I metodi per tornare all'origine variano da sistema a sistema, anche se molti sistemi DCC Vision tornano automaticamente all'origine quando vengono avviati. Per ulteriori informazioni su come portare il proprio sistema all'origine, consultare la documentazione fornita con la macchina Vision.

## Passo 3: Creare un file del tastatore Vision

Se il tipo del tastatore (videocamera) in uso non è stato ancora definito, sarà necessario usare la finestra di dialogo **Utility tastatore** per creare il file del tastatore.

Per creare un nuovo file del tastatore per il tastatore Vision:

1. Selezionare la voce del menu **Inserisci | Definizione hardware | Tastatore**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Utility tastatore**. (Questa finestra di dialogo viene visualizzata automaticamente ogni volta che si crea una nuova routine di misurazione).



Finestra di dialogo Utilità tastatore

2. Digitare il nome di un **File del tastatore** che descriva il tastatore Vision in uso.
3. Attenzione: **Nessun tastatore definito**
4. Selezionare il tastatore da utilizzare nell'elenco a discesa **Descrizione tastatore**.
5. Se necessario, selezionare altri componenti nello stesso modo per "connessioni vuote" fino al completamento della definizione del tastatore. La punta definita sarà visualizzata nell'**elenco delle punte attive** alla fine del processo.
6. Si noti che l'immagine del tastatore non è più visualizzata. In tal modo la vista del pezzo da misurare non è più ostruita. Tuttavia, è possibile visualizzare i componenti del tastatore facendo doppio clic sul componente del tastatore per aprire la finestra di dialogo **Modifica componente tastatore**. Selezionare la casella di opzione accanto a **Disegna questo componente**.

Per ulteriori informazioni sulla definizione dei tastatori, vedere il capitolo "Definizione dell'hardware" nel file della documentazione delle funzioni principali di PC-DMIS.

## Passaggio 4: Modifica della punta Vision

Una volta creata una punta Vision, è possibile modificare i dati del tastatore per la punta selezionata scegliendo **Modifica** nella finestra di dialogo **Utility tastatore**. Vengono forniti valori predefiniti in base al tastatore definito. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Modifica dati tastatore**.

**Edit Probe Data**

Tip ID:  OK

DMIS Label:

Cancel

X Center:  Shank I:

Y Center:  Shank J:

Z Center:  Shank K:

Lens Mag:

Camera ID:  CCD Pixel Size:

Min FOV:  Max FOV:

Min NA:  Max NA:

CCD Width:  CCD Height:

CCD Center X:  CCD Center Y:

CCD Gutter (T):  CCD Gutter (B):

CCD Gutter (L):  CCD Gutter (R):

Calibration Date:  Calibration Time:

Focus

Up Delay:  Latency:

Down Delay:  Frames/Second:

Depth:	Frame Width	Focus Depth

Nickname:

Finestra di dialogo Modifica dati tastatore per le punte Vision

È possibile modificare o visualizzare i seguenti valori per la punta Vision come necessario, in base al tastatore Vision definito:

**ID punta:** Visualizza l'ID della punta per i dati del tastatore presentato

**Etichetta DMIS:** Questa casella visualizza l'etichetta DMIS. Quando si importano file DMIS, PC-DMIS usa questo valore per identificare le istruzioni SNSDEF nel file DMIS importato.

**Centro XYZ:** Il centro del punto focale della videocamera. Per aggiornarlo, utilizzare "[Calibra offset tastatore](#)", in modo che la videocamera e il tastatore a contatto si trovino nello stesso sistema di riferimento.

**Calibro IJK:** Questi tre valori forniscono il vettore ottico per la direzione a cui puntano le lenti ottiche.

**Ingrandimento lente:** Visualizza l'ingrandimento delle lenti del tastatore definito.

**ID videocamera:** Consente di fornire un ID per la videocamera che si sta utilizzando. Per il supporto doppia videocamera, un numero intero indica se questa punta riceve l'immagine dall'input della videocamera Acquisitore immagini 0 o 1.

**Dimensione pixel CCD:** La dimensione pixel con cui vengono valutati i dati immagine. Valori bassi indicano una maggiore risoluzione per la cattura dell'immagine.

**FOV min:** Questo valore consente di regolare il valore minimo consentito per il campo di visione.

**FOV max:** Questo valore consente di regolare il valore massimo consentito per il campo di visione.

**NA min:** Questo valore consente di fornire il valore numerico dell'apertura minima consentita.

**NA max:** Questo valore consente di fornire il valore numerico dell'apertura massima consentita.



Il valore numerico dell'apertura di solito viene stampato su lenti di obiettivi di microscopi e utilizzato dal software per valutare gli intervalli di messa a fuoco appropriati. Il valore non definito è -1.

**Larghezza CCD:** Fornisce la larghezza del video del dispositivo ottico.

**Lunghezza CCD:** Fornisce la lunghezza del video del dispositivo ottico.

**Centro CCD X:** Fornisce il centro ottico lungo l'asse X per il video.

**Centro CCD Y:** Fornisce il centro ottico lungo l'asse Y per il video.



Larghezza CDD, Altezza e Centro XY vengono utilizzati e aggiornati quando si calibra il centro ottico del tastatore Vision. Vedere "[Calibra centro ottico](#)"

**Gola bavatura (TBLR):** Questi valori forniscono il numero di righe superiori (T) e inferiori (B) e delle colonne sinistra (L) e destra (R) (in pixel) intorno al bordo dell'immagine della videocamera da evitare durante la calibrazione e la misurazione. Alcune videocamere in questa area riportano "senza pixel".

**Data calibrazione:** Visualizza la data in cui la punta Vision è stata calibrata.

**Ora calibrazione:** Visualizza l'ora in cui la punta Vision è stata calibrata.

### Area focale

**Ritardo superiore:** Ritardo approssimativo in secondi per l'inizio e la stabilizzazione del movimento di messa a fuoco quando il movimento di messa a fuoco è positivo o superiore.

**Latenza:** Tempo medio in secondi tra la registrazione dei dati relativi alla posizione del piano di lavoro e all'immagine video.

**Ritardo inferiore:** Ritardo approssimativo in secondi per l'inizio e la stabilizzazione del movimento di focalizzazione quando il movimento di focalizzazione è negativo o inferiore.

**Fotogrammi/Secondo:** Fotogrammi misurati al secondo durante la messa a fuoco.

**Quota:** Tabella della dimensione X del campo di visione e della quota corrispondente del fattore campo.

---

**Nickname:** Nome definito dall'utente per la punta.

## Passo 5: Eseguire le calibrazioni

Prima di iniziare la misurazione con il tastatore Vision, in molti casi è necessario eseguire le varie procedure di calibrazione sulla propria macchina. Tra cui:

- [Centro ottico](#)
- [Ottica](#)
- [Illuminazione](#)
- [Offset tastatore](#)

Per informazioni sulla calibrazione del tastatore Vision, vedere l'argomento "[Calibrazione dei tastatori Vision](#)".

Per la calibrazione e la certificazione a fasi, contattare un rappresentante Hexagon.

## Passo 6: Modificare le opzioni della macchina

Una volta creato il file del tastatore Vision e modificato i dati della punta per quel tastatore, è possibile modificare le opzioni della macchina. Le opzioni della macchina controllano vari aspetti dell'utilizzo della macchina Vision.

Per modificare le opzioni della macchina Vision:

1. Selezionare la voce del menu **Modifica | Preferenze | Impostazione interfaccia macchina** per aprire la finestra di dialogo **Impostazione interfaccia macchina**.
2. Regolare i valori come descritto nel capitolo "[Impostazione delle opzioni della macchina](#)".


## Frame Grabber (dispositivo per la cattura di immagini)

Un **Frame Grabber** è una scheda sul PC che converte un segnale video analogico in un segnale digitale. Crea immagini o fotogrammi singoli che possono essere recuperati e analizzati dal software. PC-DMIS Vision supporta diversi Frame Grabber come input di dati video. L'immagine dal vivo della videocamera analogica viene inviata per mezzo del Frame Grabber alla vista attiva di PC-DMIS. Le videocamere digitali più recenti funzionano come una combinazione di videocamera e Frame Grabber poiché forniscono l'immagine video già digitalizzata.



Le telecamere digitali richiedono anche che sia installato un software specifico che faccia da interfaccia con PC-DMIS Vision.

Quando la chiave hardware è programmata con l'opzione **Vision** e non è stato installato alcun software per Frame Grabber, all'utente verrà chiesto di installare tale software.



Fare clic su **Sì** per continuare o su **No** per saltare l'installazione del software per Frame Grabber. All'utente verrà chiesto di inserire il CD con il programma di installazione.




Fare clic su **OK**, una volta inserito il CD o navigare fino all'eseguibile del programma di installazione (SetupFramegrabber.exe). Dopo aver localizzato il file SetupFramegrabber.exe, eseguire il programma, selezionare nell'elenco il proprio Frame Grabber e seguire le istruzioni per installare il software relativo.



## Calibrazione dei tastatori Vision

La calibrazione del tastatore Vision si esegue nella finestra di dialogo **Utility tastatore**. Nella maggior parte dei casi, tutte le calibrazioni dovrebbero essere state completate prima di iniziare a misurare il tastatore Vision. Per accedere a questa finestra di dialogo, selezionare un tastatore che è già stato aggiunto dalla **finestra di modifica**. Quindi fare clic su **F9** o selezionare la voce del menu **Inserisci | Definizione Hardware | Tastatore**.



*Finestra di dialogo Utility tastatore in cui è specificato un tastatore Vision*

Definire il tastatore Vision con i componenti necessari, selezionare la punta nell'**elenco delle punte attive**, e fare clic su **Misura** per accedere alla finestra di dialogo **Calibra tastatore**.



La finestra di dialogo Calibra tastatore

La finestra di dialogo **Calibra tastatore** permette di selezionare ed eseguire le seguenti calibrazioni, che devono essere condotte nell'ordine indicato.

- [Calibra centro ottico](#)
- [Calibra ottica](#)
- [Calibra illuminazione](#)
- [Calibra offset tastatore](#)

**Nota:** in alcune calibrazioni (scostamento tastatore e illuminazione) occorre calibrare prima le dimensioni dei pixel. In caso contrario, il pulsante **Calibra...** sarà disabilitato e nella finestra di dialogo verrà visualizzato un messaggio di avvertenza. Vedere la voce "Dimensione pixel" nell'argomento "[Calibra ottica](#)".

## Calibra centro ottico

Questa procedura calibra la posizione del centro ottico di un meccanismo di zoom. Il centro ottico è il punto all'interno del campo di vista della videocamera in cui un elemento non si sposta lateralmente quando la cella esegue lo zoom. Questa informazione sulla posizione tiene fissa la rappresentazione dell'immagine quando cambia l'ingrandimento e minimizza l'errore di misura con ingrandimenti differenti. L'hardware dell'ottica deve essere assemblato in modo da tenere questa posizione vicino al centro del campo di vista in


modo da permetterne la massima utilizzazione. La calibrazione del centro ottico permette una regolazione fine della posizione nel software. Si noti che questo è utile per misurare gli elementi collegati e con lo stesso ingrandimento. Un meccanismo di zoom che cambia l'ingrandimento senza spostare lateralmente l'immagine è detta paracentrica. Un meccanismo di zoom che cambia l'ingrandimento senza modificare la messa a fuoco è detta parafoCALE.

In ogni caso, *nessun* cambiamento fisico avviene nella videocamera o sul piano di lavoro. Tutte le modifiche apportate appariranno solo nella **vista attiva** della finestra di visualizzazione grafica.

**Nota:** prima di iniziare a calibrare il centro ottico, aprire la finestra di dialogo **Casella degli strumenti del tastatore**, selezionare la scheda **Mirino**, e selezionare il reticolo. Questo visualizzerà il reticolo nella **vista attiva**.

Per calibrare il centro ottico, procedere come segue.

1. Selezionare **Calibra centro ottico** nell'elenco a discesa della finestra di dialogo **Calibra tastatore**.
2. Fare clic su **Calibra**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Calibra centro ottico**.



Finestra di dialogo Calibra centro ottico

3. Specificare il **centro calibrato**. PC-DMIS Vision supporta qualsiasi dimensione di fotogramma video, anche se le dimensioni più comuni sono **640 X 480** e **768 X 576** pixel. Modificare i valori nelle caselle **Pixel X** e **Y** per regolare la posizione del centro ottico della cornice video.

**Attenzione:** i valori visualizzati sono stati impostati dal tecnico della manutenzione. Se si modifica fisicamente l'ottica o la videocamera per quanto riguarda l'ottica, si dovranno valutare nuovamente i valori del centro ottico.

4. Fare clic sul pulsante  per passare al livello di ingrandimento successivo. Quando l'obiettivo è al massimo dello zoom, potrebbe essere necessario regolare l'illuminazione per vedere con chiarezza.
5. Individuare una piccola particella di polvere e spostare manualmente il piano di lavoro in modo che il centro del reticolo coincida con la particella stessa.

6. Fare clic sul pulsante  per passare al livello di ingrandimento inferiore. Quando l'obiettivo è al minimo dello zoom, potrebbe essere necessario regolare l'illuminazione per vedere con chiarezza.
7. Se il centro del **reticolo** non coincide con la "polvere", fare clic sulle frecce nel riquadro **Centro posizionato manualmente** per allineare il **reticolo** alla "polvere". Una volta eseguito l'allineamento con la "polvere", ripetere le operazioni di cui ai passi da **4** a **7**.
8. Quando il risultato è accettabile (cioè quando non si nota uno spostamento percepibile o questo è inferiore a un pixel riducendo l'ingrandimento), fare clic su **Calibra** per aggiornare i valori del **centro calibrato** con quelli derivanti dalla regolazione manuale.
9. Fare clic su **Chiudi** quando è stata stabilita la *paracentricità*.

## Calibra ottica


Questa opzione calibra l'ottica del sistema. Sono supportate quattro diverse calibrazioni (a seconda dell'hardware e dell'oggetto disponibili per la calibrazione):

- **Dimensione pixel** - Questa opzione permette di calibrare la misura del campo visivo nell'intervallo di ingrandimento del meccanismo di zoom o con una certa configurazione dell'ottica. Seguire le direttive del produttore sugli intervalli di calibrazione dell'ottica. Si dovrà ricalibrare l'ingrandimento dell'ottica ogni volta che si modifica il meccanismo di zoom o il microscopio (come accade in caso di riparazione).
- **Rotazione videocamera** - Questa opzione permette di calibrare la rotazione della videocamera rispetto al piano di lavoro ed elimina ogni rotazione. Questo risulta particolarmente evidente sui sistemi CMM-V.
- **Paracentricità/Parafocalità** - Questa calibrazione assicura l'allineamento tra il centro dell'obiettivo e il centro del campo visivo. Questa opzione è disponibile solo se è vero quanto segue.
  - Si sta usando un obiettivo zoom.
  - La lampada selezionata è stata calibrata in precedenza. Vedere "[Calibra illuminazione](#)".
  - Deve essere anche selezionata la calibrazione dei pixel.
- **Fuoco** - Distanza focale e latenza della messa a fuoco sono calibrate attraverso una serie di regolazioni a vari livelli di ingrandimento.

**Nota:** se il meccanismo di zoom si calibra automaticamente, non sarà necessario eseguire una specifica calibrazione dell'ingrandimento. Invece, si riceverà un messaggio che dice che la calibrazione è stata eseguita come necessario.

Per calibrare l'ottica, procedere come segue.

1. Selezionare **Calibra ottica** nell'elenco a discesa della finestra di dialogo **Calibra tastatore**.
2. Fare clic su **Calibra**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Calibra ottica**.




La finestra di dialogo Calibra ottica

**Importante:** non spostare il campione per la calibrazione per tutta la durata del processo di calibrazione.

3. Selezionare il pulsante di opzione nel riquadro **Campione di calibrazione** corrispondente al tipo di campione per la calibrazione ricevuto con il sistema. I campioni supportati sono i seguenti.
  - **Lastrina Hexagon Metrology**
  - **Lastrina rettangolare con cerchi concentrici ROI** (solo per le macchine ROI)
  - **Lastrina quadrata piena ROI** (solo per le macchine ROI)
4. Selezionare le opzioni necessarie nel riquadro **Calibra**:
  - **Misura pixel** - Calibra le dimensioni dei pixel a diversi ingrandimenti per determinare le dimensioni dell'elemento misurato.
  - **Rotazione videocamera** - Questa opzione permette a PC-DMIS Vision di determinare se c'è stata una rotazione della videocamera rispetto al piano di lavoro e apporta le necessarie correzioni.

- **Paracentricità/Parafocalità** - Quando questa opzione è selezionata, la paracentricità/parafocalità sarà calibrata mediante la calibrazione delle dimensioni dei pixel. Questo processo evita la necessità di eseguire una calibrazione del centro ottico. Questa opzione è disponibile solo quando si usa una lastrina Hexagon Metrology e quando la macchina usa un obiettivo zoom. Per le macchine con obiettivi fissi (senza zoom) usare l'opzione "[Calibra centro ottico](#)". Vedere anche l'argomento "[Modalità di calibrazione della paracentricità](#)".
  - **Precisione** - Ci sono due metodi per calibrare parafocalità/paracentricità.
    - **Normale** esegue la calibrazione sugli stessi rettangoli usati per la calibrazione del campo visivo (dimensione pixel) ed è più rapida.
    - **Alta** esegue la calibrazione in cerchi concentrici sul campione di calibrazione. Questo metodo fornisce risultati di migliore qualità, ma richiede più tempo.
  - **Fuoco**: questa opzione permette di calibrare distanza focale e latenza della messa a fuoco.
5. Selezionare le seguenti impostazioni di calibrazione.
- **illuminazione** - Selezionare la sorgente di **illuminazione**. Normalmente, la calibrazione riesce meglio usando lampade sottostanti/sotto il piano di lavoro poiché il contrasto dei bordi è più nitido. Selezionare **<Corrente>** per usare le impostazioni attuali dell'illuminazione e non modificare l'illuminazione durante la calibrazione. CMM-V può ora usare la sua illuminazione circolare ad anello e adotterà tale tipo di illuminazione come impostazione predefinita.
  - **Fuoco - A.N. obiettivo** - Specificare l'apertura numerica (A.N.) dell'obiettivo se conosciuta, altrimenti lasciare vuota questa casella. Questo valore permette al programma di calibrazione di ottimizzare la messa a fuoco utilizzata durante la calibrazione.
  - **Fuoco - Profondità di campo** - Specifica la profondità di campo se non è fornita l'apertura numerica. Fornisce la distanza entro cui viene eseguita la messa a fuoco.
  - **Profondità di campo automatica** - Selezionare questa casella di opzione per calcolare automaticamente la miglior profondità di campo da usare per la messa a fuoco. Questa opzione può non essere disponibile su tutti i sistemi!
6. Fare clic sul pulsante **Calibra**. Verrà visualizzata una casella di messaggio che comunicherà che il campione per la calibrazione deve essere pulito e allineato all'asse X. Ci si dovrà anche accertare che il campione sia rivolto all'insù.




**Attenzione:** per quanto il processo di calibrazione usi tecniche per permettono di escludere sporco e rumore, un campione per calibrazione sporco può causare insuccessi o generare valori di misura meno precisi. Accertarsi di pulire polvere, sporcizia, impronte digitali o altro materiale dalla parte di vetro del campione. Allo scopo, vengono normalmente usati una soluzione detergente delicata che non lascia depositi, come alcol per frizioni e un panno morbido e senza peli. Accertarsi anche di pulire il vetro del piano di lavoro dove si posiziona il campione per la calibrazione. Per le corrette tecniche di pulizia, vedere la documentazione fornita con l'hardware. Se il piano di lavoro su cui poggia il campione di vetro potrebbe spostarsi durante la sequenza di calibrazione, fissare delicatamente il campione al piano con argilla o stucco.

7. Posizionare l'oggetto usato per la calibrazione sul piano di lavoro il modo che il campione sia allineato lungo l'asse X della macchina. Nel caso delle lastre ROI, assicurarsi che i bersagli più grandi siano sulla sinistra (direzione -X) e quelli più piccoli sulla destra (direzione +X). Verificare l'allineamento sull'asse X guardando la linea orizzontale sul campione mentre attraversa l'asse X. Questa linea deve rimanere nel campo di vista e idealmente molto vicina al centro.
8. Fare clic sul pulsante **OK**. Un ulteriore messaggio chiederà di centrare il bersaglio.
9. Posizionare un bersaglio in modo che rientri completamente nel campo di vista della videocamera. Questo bersaglio deve essere all'incirca al centro del campo di vista e messo a fuoco. Non occorre che la messa a fuoco sia ottimale, basta che sia solo un buon punto di partenza per il processo software di messa a fuoco.
10. Fare clic sul pulsante **OK** e, se si ha una macchina DCC, il bersaglio verrà messo a fuoco automaticamente. Se si ha una macchina manuale, verrà visualizzata la richiesta di mettere a fuoco sul bersaglio.
11. Usare i comandi manuali per spostare il sistema di misurazione ottica finché non si centra approssimativamente nel campo di vista il rettangolo o il campione quadrato di calibrazione. PC-DMIS determina del dimensioni del bersaglio in base all'ottica disponibile.


**Importante:** non cambiare la posizione Z del fuoco durante il resto del processo di calibrazione.

12. Dopo aver centrato il bersaglio, fare clic sul pulsante **OK**. La routine di calibrazione procederà automaticamente come segue in base alle opzioni di calibrazione selezionate.
  - *Se la macchina supporta i comandi di illuminazione DCC, e nel campo di illuminazione è stata selezionata una lampada, PC-DMIS Vision esegue una regolazione della scala dei grigi dell'illuminazione in cui misura il bersaglio (o la serie di bersagli) in tutto l'intervallo degli ingrandimenti.*
  - *Se il sistema ha un comando manuale dell'illuminazione, chiederà di aumentare o diminuire il livello di illuminazione come necessario.*
  - *Se è stata selezionata l'opzione **Dimensione pixel**, il sistema di sposta sul bersaglio successivo come necessario o su un piano di lavoro esclusivamente manuale e PC-DMIS Vision chiede di spostarsi sul prossimo bersaglio. Quando chiede di spostare manualmente il piano di lavoro, si dovrà fare in modo che i valori di X e Y visualizzati nella casella di messaggio siano quanto più possibile prossimi allo zero. Questo processo continua finché non è stato acquisito un numero sufficiente di misure dei bersagli.*



*Calibrazione delle dimensioni dei pixel*


- Se è stata selezionata l'opzione **Paracentricità/Parafocalità** con precisione **normale**, PC-DMIS Vision esegue la calibrazione della paracentricità/parafocalità sugli stessi rettangoli usati per la calibrazione delle dimensioni dei pixel.
- Se è stata selezionata l'opzione **Fuoco**, il sistema mette a fuoco a vari livelli di ingrandimento. Le calibrazioni della messa a fuoco sono eseguite per determinarne distanza focale e latenza della messa a fuoco.



*Calibrazione della messa a fuoco*


- Se è stata selezionata l'opzione **Rotazione videocamera**, PC-DMIS Vision misurerà diverse volte la linea sul fondo della lastrina in posizioni differenti in modo che sia possibile individuare la rotazione della videocamera rispetto al piano di lavoro. Se l'angolo di rotazione calcolato è maggiore di 5 gradi, verrà visualizzato un avviso che segnala di regolare fisicamente l'hardware per ridurre l'angolo. Sarà ancora possibile applicare la calibrazione per compensare, ma si consiglia di regolare il polso o la videocamera rispetto

al piano di lavoro. Questa opzione è disponibile solo quando si usa la lastrina Hexagon Metrology.



*Calibrazione della rotazione della videocamera*

- Se è stata selezionata l'opzione **Paracentricità/Parafocalità** con **alta precisione**, PC-DMIS Vision chiederà di "Allineare i cerchi concentrici del campione Hexagon nel bersaglio". Allineare i cerchi come mostrato nell'immagine che segue e fare clic su **OK**.




*Bersaglio centrato sui cerchi concentrici del campione Hexagon*

Il processo di calibrazione continuerà con la messa a fuoco e l'acquisizione di una serie di misure a diversi livelli di ingrandimento. Questo permetterà di stabilire che il centro ottico e la distanza focale coincidono in tutta la profondità di campo (cioè che se si mette a fuoco e si misura un cerchio a un centro ingrandimento, si otterrà la stessa posizione XYZ con un altro ingrandimento).


13. Verso la fine della calibrazione, PC-DMIS genererà ed eseguirà in background una serie di routine di misurazione dinamiche per eseguire una verifica base che misura un sottoinsieme dei dati di

calibrazione. Poiché ogni bersaglio è misurato in queste routine di misurazione, il riquadro **Stato** della finestra di dialogo **Calibra ottica** aggiornerà il suo contenuto per mostrare il numero del passo.



*Messaggio di stato che mostra le dimensioni e l'errore dei pixel*

14. Al termine della verifica dei pixel, PC-DMIS può visualizzare la finestra di dialogo **Verifica completata**. Questa finestra di dialogo viene visualizzata solo se un punto dei dati verificati non rientra nella tolleranza. La finestra di dialogo contiene delle colonne che mostrano i passi misurati, le dimensioni dei pixel e gli errori. Un simbolo <- a destra del valore dell'errore indica che l'errore è maggiore della tolleranza specificata.



*La finestra di dialogo Verifica completata*


Se questa finestra di dialogo viene visualizzata, è possibile decidere di eseguire di nuovo la verifica facendo clic su **Esegui ancora**. Questo permette di determinare se alcuni errori erano semplici anomalie nella verifica. Se la verifica fallisce più volte, provare a rieseguire l'intera calibrazione delle dimensioni dei pixel. Se tanto la calibrazione quanto la verifica falliscono più volte, rivolgersi all'assistenza tecnica della macchina.

Si può fare clic su **Continua** per accettare i risultati della verifica.

**Nota:** la sezione **ProbeCal** dell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS contiene voci di registro che influiscono sulla calibrazione delle dimensioni dei pixel.

15. Fare clic sul pulsante **Chiudi** per chiudere la finestra di dialogo **Calibra ottica**. I risultati della calibrazione sono riportati anche nella finestra di dialogo **Risultati calibrazione** cosicché è possibile

esaminare successivamente i risultati della calibrazione, se necessario, facendo clic sul pulsante **Risultati** nella finestra di dialogo **Utility tastatore**.



*La finestra di dialogo Risultati calibrazione*

Ora, è stato calibrato il campo di vista. Ripetere il processo per ciascuno degli obiettivi che si desidera usare nella macchina.

**Nota su CMM-V:** su una telecamera CMM-V, occorre calibrare il campo visivo solo per l'angolo del polso A0B0 . Si consiglia di collocare della carta bianca riflettente sulla tavola della CMM sotto il "Porta oggetti per calibrazione" (codice CALB-0001). Il "Porta oggetti per calibrazione" comprende una lastrina di vetro (CALB-0002) e un tastatore ad anello (CALB-0003) che servono alla calibrazione della telecamera CMM-V.

## Calibra illuminazione

Questa procedura permette di calibrare le luci della macchina. La calibrazione delle lampade assicura che l'intervallo di illuminazione è lineare, e che modificando l'ingrandimento sulle celle di zoom l'illuminazione sul pezzo non cambierà in modo significativo nei limiti delle capacità dell'hardware.

Sarà necessario calibrare l'illuminazione del sistema ottico nei momenti seguenti.

- Ogni volta che si cambia o sostituisce una lampada occorrerà ricalibrarla.
- Ogni volta che si ha un significativo cambiamento dell'illuminazione nella stanza.
- Periodicamente nel corso della vita della lampada.
- Quando si modificano le impostazioni della luminosità o del guadagno della videocamera.
- Quando si sostituisce l'ottica.
- Quando si ripara il meccanismo di zoom.
- Quando si sostituisce la videocamera.

- Prima di calibrare paracentricità/parafocalità quando si "[calibra l'ottica](#)" perché è necessario per questa calibrazione.

Per calibrare le lampade, procedere come segue.


1. Selezionare **Calibra illuminazione** nell'elenco a discesa della finestra di dialogo **Calibra tastatore**.
2. Fare clic su **Calibra**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Calibra illuminazione** con la data di calibrazione di ogni lampada tra parentesi.



*La finestra di dialogo Calibra illuminazione*

3. Selezionare la casella di opzione accanto alla lampada che occorre calibrare.
4. Prepararsi per la calibrazione seguendo le istruzioni fornite per il tipo di lampada.
  - Le lampade **sotto il piano di lavoro** (illuminazione dal basso/del profilo) richiedono la liberazione del piano di lavoro durante la calibrazione, con l'immagine a fuoco sul piano stesso.
  - Le lampade **superiori** (illuminazione superficie/ad anello) richiedono la presenza di un oggetto o di un foglio di carta sul campo di vista, con l'immagine a fuoco sulla superficie.
5. Fare clic su **Calibra**. Inizierà il processo di calibrazione. Il processo richiederà alcuni minuti.
  - Durante la calibrazione su sistemi con un meccanismo di zoom, PC-DMIS Vision seleziona diversi ingrandimenti per le misure di illuminazione come indicato dal valore del parametro **Passo ingrandimento**. Questo valore visualizza l'ingrandimento attuale e corrisponde a quello visualizzato nella scheda **Ingrandimento** della **casella degli strumenti del tastatore**.

- La calibrazione imposta anche l'intensità dell'illuminazione corrispondente ai diversi valori di illuminazione ordinati per i diversi ingrandimenti. La **scala di illuminazione dei grigi** indica l'intensità di questa illuminazione. I valori vanno da 0 (nero) a 100 (bianco).



*Calibrazione dell'illuminazione - In corso*

- Una volta completata la calibrazione, al finestra di dialogo **Calibra illuminazione** mostra la nuova data di calibrazione della lampada.
6. Fare clic sul pulsante **Chiudi** o eseguire le operazioni di cui ai passi da 3 a 5 per calibrare una nuova lampada.
  7. Il pulsante **Interrompi** è disponibile solo durante una calibrazione. Questo pulsante arresta la calibrazione, elimina i dati raccolti durante il processo e ripristina i file di calibrazione della lampada preesistenti.

## Calibra scostamento tastatore

Questo processo di calibrazione permette di determinare lo scostamento del tastatore Vision. PC-DMIS Vision permette anche di calibrare configurazioni multi-sensore con diversi tipi di punte dei tastatori. Ad esempio, un tastatore Vision e un tastatore a contatto vengono misurati rispetto a uno stesso tipo di tastatore per stabilire un contesto comune di riferimento dello scostamento. I valori calibrati dello scostamento di ogni punta sono for sono confrontati rispetto a un utensile comune, come un tastatore ad anello o sferico. Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento "[Relazioni tra punte e utensili](#)".

La calibrazione dei tipi di punte (sia esse di un tastatore a contatto o di un misto di contatto, Vision e laser) rispetto a un utensile o uno standard comune permette di usare le misure prese con una punta insieme ad altre prese con una punta diversa.

**Si calibra lo scostamento del tastatore quando:**

- il sistema di misura dispone di un tastatore video e di uno a contatto;
- si hanno diversi tastatori video con ingrandimenti differenti (ad es. obiettivi 1X e 2X).

Non ha importanza quale tipo di tastatore viene calibrato per primo, per quanto su una CMM, si calibra prima il tastatore a contatto. Durante la calibrazione del secondo tastatore si dovrà rispondere **No** alla domanda, 'L'utensile di calibrazione è stato spostato o è cambiato il punto di zero della macchina?'.

Una volta nota la posizione dell'utensile sul piano di lavoro e calibrato lo scostamento della punta del tastatore nella finestra di dialogo **Utility tastatore**, è possibile aggiungere alla routine di misurazione un passo di calibrazione automatica del tastatore attivo per eseguire la calibrazione dello scostamento del tastatore come parte della routine stessa. Come nel caso dei tastatori a contatto, l'esecuzione della calibrazione automatica di un tastatore Vision si basa su un insieme di parametri specificato.

Per ulteriori informazioni sui tastatori Vision, vedere gli argomenti "[Una nota sulle definizioni dei tastatori](#)" e "[Considerazioni sui tastatori Vision](#)".

**Nota:** la calibrazione dello scostamento delle punte dei tastatori è stata ampliata per calibrare gli scostamenti dei tastatori a contatto e dei tastatori Vision usando un tastatore a sfera o ad anello. L'uso segue le regole generali della calibrazione del diametro e dello scostamento delle punte dei tastatori.

Prima di iniziare la calibrazione del tastatore Vision, accertarsi di calibrare il [centro ottico](#) (nel caso di un meccanismo di zoom), il [campo di vista](#), e l'[illuminazione](#) del tastatore Vision. In questo esempio, per la misura viene usato un tastatore ad anello.

Per calibrare lo scostamento di un tastatore Vision, procedere come segue.

1. Individuare un punto di misura Z sulla superficie dell'anello. La posizione di questo punto è definita nelle coordinate della macchina ed è relativa al centro della parte superiore del foro del tastatore ad anello. Questo è possibile mediante la "[Casella degli strumenti del tastatore: scheda Mirino](#)". Questi valori vengono usati quando su aggiunge un tastatore ad anello.
2. Selezionare **Calibra scostamento tastatore** nell'elenco a discesa della finestra di dialogo **Calibra tastatore Vision**.
3. Selezionare l'utensile desiderato nell'elenco **Elenco utensili disponibili** o fare clic su **Aggiungi** per definire un nuovo utensile.

**Ad esempio**, è possibile specificare un tastatore ad anello da 20 mm con i seguenti valori:

- **ID tastatore:** anello da 20 mm
- **Tipo tastatore:** AD ANELLO
- **Diametro:** 20
- **Scostamento X punto Z:** 15
- **Scostamento Y punto Z:** 0
- **Scostamento Z punto Z:** 0
- **Quota iniziale di riferimento:** 1 (per tener conto della smussatura del foro)
- **Quota finale di riferimento:** 14
- **Scostamento fuoco:** -0,5 (fornisce la distanza su Z tra la superficie superiore e l'altezza del fuoco)

nel foro)

Vedere "[Appendice B: Aggiunta di un tastatore ad anello](#)".

- Fare clic su **Calibra**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Calibra scostamento tastatore**.

- Impostare come necessario i seguenti **parametri**.

**Modalità di funzionamento** - Selezionare **Modalità predefinita** per usare i valori predefiniti o **Definita dall'utente** per modificare i valori.

**Movimento** - La modalità **Man+DCC** richiede di acquisire manualmente 3 punti all'inizio della sequenza, che si indichi o meno che la posizione dell'utensile è cambiata. I punti restanti saranno acquisiti automaticamente. La modalità **DCC** acquisisce tutti i punti automaticamente a meno che non si indichi che l'utensile è stato spostato.

**Angolo iniziale** - È l'angolo in gradi in un sistema di coordinate cartesiane visto guardando verso il basso (o verso Z-). Un angolo iniziale nullo sarà allineato all'asse +X. Un angolo iniziale di 90° sarà allineato all'asse +Y. Il valore predefinito è 0.

**Angolo finale** - È l'angolo in gradi in un sistema di coordinate cartesiane visto guardando verso il basso (o verso Z-). Un angolo finale nullo sarà allineato all'asse +X. Un angolo finale di 90° sarà allineato all'asse +Y. Il valore predefinito è 359.

**Nota:** gli angoli iniziale e finale specificati qui sono diversi da quelli usati dal tastatore a contatto e a sfera, che sono relativi all'angolo tra l'equatore e il polo della sfera.

**Ingrandimento** - Questa opzione permette di impostare l'ingrandimento su 'Massimo' o usare l'ingrandimento **<Corrente>**. Per ottenere la massima precisione nella calibrazione dello scostamento del tastatore Vision, si dovrebbe usare l'ingrandimento 'Massimo'. 'Massimo' è l'impostazione predefinita.

**Copertura** - Nell'elenco a discesa, selezionare la percentuale che definisce che parte della zona sarà inclusa nella misura. Il valore predefinito è 10%.

**Nota:** nel loro complesso, l'angolo iniziale, l'angolo finale e la percentuale di copertura definiscono posizione e misura dei bersagli della misura Vision intorno al cerchio. Per cerchi grandi e notevoli ingrandimenti ottici, è possibile ottenere un significativo aumento della velocità riducendo la percentuale di copertura. Vedere l'argomento "[Esempi di bersagli circolari Vision per calibrare i parametri dello scostamento dei tastatori](#)".

**Campioni Z** - È il numero di campioni Z che saranno acquisiti per calcolare la posizione Z. Il valore predefinito è 5.

**Illuminazione XY** - Indica quale sorgente di luce usare per le misure XY. Normalmente, per il bordo del foro dei tastatori ad anello si usa l'illuminazione inferiore o sotto il piano di lavoro. È possibile anche impostare questo parametro su **<Corrente>** per usare le impostazioni di illuminazione esistenti.

**Illuminazione Z** - Indica quale sorgente di luce usare per le misure Z. Normalmente si usa l'illuminazione superiore o circolare per la superficie del foro dell'anello. È possibile anche impostare questo parametro su **<Corrente>** per usare le impostazioni di illuminazione esistenti.

**Nota:** il valore **<Corrente>** per una delle impostazioni di illuminazione implica che le lampade possano trovarsi dentro o fuori l'anello di illuminazione.

**Suggerimento:** se si trovano delle impostazioni di illuminazione che vanno bene per la calibrazione, creare una configurazione di illuminazione, in modo da poter richiamare rapidamente tali impostazioni.

**Insiemi di parametri** - Permette di creare, usare e salvare insiemi di parametri del tastatore Vision. Queste informazioni sono memorizzate come parte del file del tastatore e comprendono le impostazioni del tastatore Vision. Questo insieme di parametri può essere recuperato per calibrazioni successive, inclusa la funzione di calibrazione automatica della routine di misurazione.

Per creare insiemi di parametri personalizzati, procedere come segue.


- Modificare i parametri desiderati nella finestra di dialogo **Calibra scostamento tastatore**.
- Nella sezione **Insiemi parametri**, digitare un nome per il nuovo insieme di parametri nella casella **Nome** e fare clic su **Salva**. PC-DMIS visualizza un messaggio in cui informa che il nuovo insieme di parametri è stato creato. Per eliminare un insieme di parametri salvato, selezionarlo e fare clic su **Elimina**.

6. Fare clic su **Calibra**.

7. Selezionare **Sì** se non ha misurato la posizione attuale dell'utensile sul piano di lavoro. Selezionare **No** se l'utensile è stato già misurato con un diverso tipo di tastatore



8. Fare clic su **OK** in risposta alla comunicazione che la punta deve essere calibrata.




9. Se l'utensile è stato spostato o è stata selezionata l'opzione **Man+DCC**, acquisire manualmente con il reticolo 3 punti equidistanti lungo il cerchio del foro di riferimento, regolando, se necessario, la posizione del piano di lavoro, incluso in fuoco. Il resto della sequenza di calibrazione verrà eseguito automaticamente. Verrà messo a fuoco il bordo superiore del foro, ne verrà misurato il cerchio, passerà allo scostamento del fuoco su Z rispetto al foro e verranno eseguite le misure della messa a fuoco della posizione Z. I dati dello scostamento della punta del tastatore saranno aggiornati con quelli ricavati dalla misura del tastatore ad anello. Questa misura determina la posizione XYZ dell'utensile sul piano di lavoro se il sistema è stato informato che è stato spostato.

### Esempi di bersagli circolari Vision per calibrare i parametri dello scostamento dei tastatori".

Le aree piene o tratteggiate nei seguenti esempi nel bersaglio cerchio indicano il punto in cui non saranno eseguite misurazioni del bordo.

#### Esempio 1


Questo esempio è più adatto ad anelli di grande diametro e per ingrandimenti ottici maggiori in cui il tempo di esecuzione deve essere breve.



*Angolo iniziale dello schema bersaglio pari a 0, angolo finale pari a 358 e copertura del 5%.*

### **Esempio 2**


Questo esempio è più adatto ad anelli di grande diametro e per ingrandimenti ottici maggiori in cui un tempo di esecuzione maggiore è accettabile per una misurazione più ripetibile.



*Angolo iniziale dello schema bersaglio pari a 0, angolo finale pari a 358 e copertura del 10%.*

### **Esempio 3**

Questo esempio è più adatto a diametri di anelli piccoli e per ingrandimenti ottici medi e piccoli.



*Angolo iniziale dello schema bersaglio pari a 0, angolo finale pari a 358 e copertura del 50%.*

### Scostamento dei tastatori a contatto

Calibrando il tastatore a contatto con lo stesso utensile usato per calibrare il tastatore Vision si stabilisce un contesto comune di riferimento per gli scostamenti.

Per calibrare lo scostamento di un tastatore a contatto, procedere come segue.

1. Selezionare la voce del menu **Inserisci | Definizione Hardware | Tastatore**.
2. Nella finestra di dialogo **Utility tastatore**, definire il tastatore a contatto e la punta.
3. Selezionare **Misura** per aprire la finestra di dialogo **Misura tastatore**.
4. Specificare i seguenti valori nella finestra di dialogo **Misura tastatore**:
  - **Movimento:** Man+DCC
  - **Tipo di operazione:** Calibrazione punta
  - **Modalità di calibrazione:** definita dall'utente
  - **Angolo iniziale:** 0
  - **Angolo finale:** 359
  - **Elenco degli utensili disponibili:** ad anello da 20 mm (selezionare lo stesso utensile usato per determinare lo scostamento del tastatore Vision).
5. Selezionare **Misura**; alla richiesta se il tastatore è stato spostato, questa volta fare clic su **No**. In questo modo, PC-DMIS saprà che non gli è nota la posizione attuale dell'utensile sul piano di lavoro.
6. Fare clic sul pulsante **OK** nella casella di messaggio riguardante la punta.
7. Una casella di messaggio chiederà di acquisire 1 punto sulla superficie dello strumento sotto, o nella direzione -Y rispetto al centro del foro. Selezionare **OK** e quindi acquisire il punto di contatto.

La routine di calibrazione eseguirà una misura grossolana del foro, una misura del piano della superficie, una misura più precisa del foro e quindi le misurazioni degli scostamenti Z.

Ora, entrambi i tastatori hanno misurato l'utensile e hanno i propri valori dello scostamento, ricavati in base agli stessi dati sulla posizione dell'utensile stesso.

## Scostamento dei tastatori CMM-V

Per calibrare lo scostamento di un tastatore CMM-V, procedere come segue.

1. Creare un tastatore a contatto con tutti gli angoli in corrispondenza dei quali verranno eseguite le misure con il tastatore Vision CMM-V.

**Nota:** il tastatore di contatto deve essere un tastatore a stella con almeno 3 punte.

2. Calibrare su una sfera tutti gli angoli del tastatore a contatto specificato.
3. Misurare su un tastatore ad anello l'angolo AOB0 del tastatore a contatto.
4. Misurare sullo stesso tastatore ad anello l'angolo AOB0 di un tastatore video, rispondendo "No" alla domanda se l'utensile è stato spostato.
5. Fare clic su **Aggiungi angoli** quando si è selezionato il tastatore CMM-V. Invece di visualizzare la finestra di dialogo standard di aggiunta degli angoli, il sistema visualizzerà un elenco di tastatori a contatto.
6. Selezionare il tastatore a contatto calibrato con la sfera e fare clic su **OK**. PC-DMIS Vision aggiungerà automaticamente questi angoli e queste calibrazioni al tastatore video CMM-V.

## Relazioni tra punte e utensili

La calibrazione dello scostamento delle punte dei tastatori si basa sulla posizione degli utensili sul piano di lavoro. Quando si calibra una punta informando PC-DMIS che l'utensile è stato spostato, la posizione dell'utensile sul piano di lavoro viene determinata in base allo scostamento della punta. Se la punta non è stata ancora calibrata, viene usato lo scostamento nominale preso dal file probe.dat.

Può essere importante mantenere un contesto comune di riferimento per le calibrazioni degli scostamenti delle punte. Quando si calibrano più punte usando lo stesso utensile, le punte hanno lo stesso contesto di riferimento dello scostamento. Questo contesto di riferimento può essere esteso a un secondo utensile comunicando a PC-DMIS che questo è stato spostato ed eseguendo la calibrazione dello scostamento della punta con una punta calibrata sul primo utensile. Le posizioni degli elementi misurati nello stesso contesto di riferimento dovrebbero generare le stesse risposte (nei limiti delle capacità di misura dell'apparecchiatura). Se si calibra una punta su un utensile che non appartiene allo stesso contesto di riferimento e non si dice che questo è stato spostato, il contesto di riferimento di calibrazione della punta per quello strumento è diverso. Le misurazioni di elementi eseguite con punte calibrate in contesti di riferimento diversi possono dare risultati notevolmente diversi.

Si consideri un nuovo sistema in non è stato calibrato cui nessun tastatore o utensile e dove si usa un utensile a sfera e ad anello per calibrare le punte. Calibrare il tastatore a contatto usando l'utensile a sfera e comunicare a PC-DMIS che l'utensile è stato spostato. Quindi, calibrare lo stesso tastatore a contatto con

l'utensile ad anello e informare PC-DMIS che l'utensile è stato spostato. Le due calibrazioni della punta del tastatore a contatto stabiliscono il contesto di riferimento tra gli utensili e la punta del tastatore a contatto. Ora, calibrare la punta di un tastatore Vision su un utensile ad anello. La punta del tastatore a contatto e quella del tastatore Vision avranno ora lo stesso contesto di riferimento della calibrazione dello scostamento. Le calibrazioni dello scostamento delle punte dei due tastatori con i due utensili sono collegate, poiché il tastatore il cui scostamento è stato calibrato sull'utensile a sfera è stato calibrato sull'utensile ad anello quando era stato comunicato che l'utensile stesso era stato spostato. Poiché era stato comunicato che l'utensile ad anello era stato spostato (o che la sua posizione era sconosciuta) quando la punta del tastatore a contatto è stata calibrata usando l'utensile ad anello, la posizione dell'utensile ad anello sul piano di lavoro è stata determinata in base allo scostamento misurato della punta del tastatore a contatto. Lo scostamento della punta del tastatore a contatto è stato usato per determinare la posizione del piano di lavoro di entrambi gli utensili e quindi lo scostamento del tastatore Vision è stato ricavato a partire dalla posizione del piano di lavoro di uno di questi utensili.

Le punte dei due tastatori non avrebbero avuto un riferimento reciproco se la punta di quello a contatto fosse stata calibrata sull'utensile a sfera e poi quella del tastatore Vision sull'utensile ad anello. Se la punta del tastatore a contatto fosse stata calibrata sull'utensile a sfera e quella del tastatore Vision sull'utensile ad anello, e poi il tastatore a contatto calibrato sull'utensile ad anello, le punte dei due tastatori avrebbero avuto lo stesso contesto di riferimento, ma questo sarebbe stato diverso rispetto a quello dell'utensile a sfera o a quello di qualsiasi altra punta di tastatore calibrata in precedenza sull'utensile a sfera. Questo perché la punta del tastatore Vision è stata usata per determinare la posizione dell'utensile ad anello quando era stato comunicato che questo era stato spostato, ma la punta del tastatore Vision non era stata calibrata sull'utensile a sfera. Il contesto di riferimento delle punte del tastatore a contatto è stato cambiato per uniformarlo a quello dell'utensile ad anello. Per mantenere il legame tra le punte dei diversi tastatori, ogni volta che viene comunicato che un utensile è stato spostato (il che significa anche che la sua posizione è sconosciuta), la punta di calibrazione usata sull'utensile appena spostato deve trovarsi nello stesso contesto di riferimento di quella del primo utensile.

Su un utensile ad anello è possibile calibrare solo la punta inferiore di un tastatore a contatto a stella. Per fornire un riferimento reciproco tra le punte di un tastatore a contatto a stella e di un tastatore Vision è possibile usare un utensile a sfera o un utensile a sfera insieme a un utensile ad anello. Normalmente, si potrebbe ottenere questo riferimento reciproco calibrando tutte le punte di un tastatore a contatto a stella su un utensile a sfera. Calibrare quindi la punta inferiore sull'utensile ad anello comunicando che era stato spostato. Calibrare poi il tastatore Vision sull'utensile da anello. Si potranno infine calibrare le punte del tastatore a contatto sull'utensile a sfera e quelle del tastatore Vision sull'utensile ad anello.

## Una nota sulle definizioni dei tastatori

Quando PC-DMIS calibra il tastatore Vision nella modalità DCC, usa i dati di misura esistenti o, se questi non sono disponibili, i valori nominali derivanti dalla definizione del tastatore. PC-DMIS memorizza le definizioni standard del tastatore nel file probe.dat, mentre le definizioni specifiche della macchina possono essere create nel file usrprobe.dat. I file probe.dat possono essere eliminati o sostituiti durante una disinstallazione di PC-DMIS o l'installazione di versioni aggiornate, ma il file usrprobe.dat non sarà eliminato o sostituito.

Poiché le tolleranze di posizione necessarie per avere l'utensile nel campo di vista e a fuoco nei sistemi ad elevato ingrandimento possono essere molto strette, la creazione di dati in usrprobe.dat offre un mezzo per la definizione accurata degli attributi predefiniti del tastatore. Per fornire le informazioni più precise sugli

scostamenti nominali delle punte, possono essere necessari valori di scostamento predefiniti e specifici della macchina.

## Considerazioni sui tastatori Vision

L'hardware dei tastatori a contatto tende a essere un insieme di componenti meccanici ben definiti (punto di montaggio del tastatore, corpo del tastatore, modulo del tastatore, punta del tastatore) con un punto di montaggio prevedibile e scostamenti nominale delle punte in cui è possibile gestire le variazioni di posizione mediante il movimento del tastatore. Tuttavia, i tastatori Vision sono normalmente meno prevedibili, poiché spesso hanno hardware di movimento, variazioni delle distanze di lavoro, calibrazioni e regolazione dell'hardware, ecc., non standard. A causa di ciò, può essere più difficile trovare il bersaglio desiderato con il movimento del tastatore. Il tastatore Vision non esegue la scansione nel modo in cui lo fanno i tastatori a contatto, quindi la variazioni sono meno percettibili.

Alcune macchine possono anche avere punti di montaggio regolabili che rendono imprevedibile la posizione del tastatore nelle definizioni predefinite del file probe.dat. A causa delle strettissime tolleranze dovute ai maggiori ingrandimenti o alle variazioni della macchina, può essere necessario eseguire un movimento manuale +DCC la prima volta che si calibra lo scostamento di una nuova punta, anche se la posizione dell'utensile è nota. Questo fornisce dati di misura dello scostamento di alta qualità per le successive sequenze di calibrazione quando si userà lo scostamento misurato della punta invece di quello nominale.

A differenza della maggior parte delle CMM, le macchine multi-sensore non hanno un'unica estremità standard di montaggio del tastatore sul braccio. Invece, hanno una colonna Z che fornisce un montaggio proprietario per l'ottica e un montaggio standard per il tastatore a contatto. Per definire i valori nominali dello scostamento dei tastatori con scostamenti relativi precisi, si dovrà spesso usare un adattatore nella definizione riportata nei file probe.dat o usrprobe.dat. Questo adattatore definisce lo scostamento tra il punto di riferimento del tastatore sulla macchina (come l'estremità del braccio) e il tastatore stesso. Per esempio, se si selezionasse come punto di riferimento la superficie dell'obiettivo del meccanismo di zoom, sarebbe necessario un adattatore che definisse l'entità della distanza tra la superficie dell'obiettivo del meccanismo di zoom e il punto di montaggio del tastatore a contatto. Quindi, per definire un tastatore a contatto si dovrà selezionare l'adattatore, poi il tastatore (come un TP200), e infine lo stilo. Alla fine, la distanza nominale tra il tastatore Vision e il tastatore a contatto sarebbe prossima alla situazione dell'hardware.

## Uso dei dati della certificazione standard della calibrazione ottica.

Durante la calibrazione dell'ottica di un tastatore Vision, se nella directory del tastatore esiste un file dei dati della certificazione (fovcert.dat), PC-DMIS leggerà il file e lo userà per regolare i dati di calibrazione a partire dai valori nominali. Un file fovcert.dat contiene i dati delle X e Y dei rettangoli concentrici e delle X e Y dei centri dei cerchi concentrici.

Nella tabella seguente, la colonna sinistra contiene un esempio di file nominale fovcert.dat.

<p>2</p> <p>[ CONFIGURAZIONE ]</p>	<p><b>Informazioni sul file fovcert.dat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La prima riga deve contenere il numero della schema del file.</li> </ul>
------------------------------------	---

<pre> 0xAA [RETTAGOLI] ;valore X valore Y 17,2 13,2 10,75 8,25 6,45 4,95 4,3 3,3 2,15 1,65 1,29 0,99 0,86 0,66 0,5375 0,4125 0,3225 0,2475 0,215 0,165 0,1075 0,0825 0,043 0,033 [CERCHI] ; diam. nom. centro x centro y 30 0,0 0,0 20 0,0 0,0 10 0,0 0,0 5 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 1,25 0,0 0,0 0,625 0,0 0,0 0,25 0,0 0,0 </pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un punto e virgola all'inizio delle linee indica che la linea contiene un commento.</li> <li>• Le linee con i commenti non possono iniziare con uno spazio vuoto.</li> <li>• Il valore [CONFIGURAZIONE] è una maschera esadecimale di bit che indica i bordi del rettangolo da misurare in X e Y. La posizione dei bordi va da sinistra a destra e dall'alto in basso. Ad esempio, il valore di 0xAA esadecimale è di 1010 1010 binario. Questo si traduce nell'uso del primo e del terzo bordo nella direzione X e del del primo e del terzo bordo nella direzione Y per la misurazione del rettangolo.</li> <li>• Tutti i valori sono in millimetri.</li> </ul>
--	--

## Modalità di calibrazione della paracentricità

Ci sono tre calibrazione della paracentricità.

- **Modalità 1:** questa modalità usa i dati della concentricità del file [fovcert.dat](#). Se il file fovcert.dat esiste e contiene i dati della certificazione della concentricità, PC-DMIS userà questa modalità di calibrazione.
- **Modalità 2:** questa modalità misura la serie di cerchi e li collega tra loro per correggere automaticamente qualsiasi errore di concentricità nello standard. Se il file fovcert.dat non contiene dati sulla concentricità, e la voce del registro [ProbeQualVisionParCalibrationUseBridging](#) (che si trova nella sezione **USER\_ProbeCal** dell'Editor delle impostazioni) mantiene l'impostazione predefinita TRUE, verrà usata questa modalità.
- **Modalità 3:** questa modalità misura i cerchi concentrici standard e presume che siano perfettamente concentrici. Se il file fovcert.dat non contiene i dati della concentricità, e la voce del registro [ProbeQualVisionParCalibrationUseBridging](#) è impostata su FALSE, PC-DMIS userà questa modalità di calibrazione.

Una voce di registro connessa, la [ProbeQualVisionParCalibrationXYSamples](#), che si trova nella stessa sezione dell'Editor delle impostazioni, ha come valore predefinito 3. Questa voce specifica quante volte viene eseguita la misurazione di un certo cerchio con un certo ingrandimento durante la calibrazione paracentrica superiore.

## Impostazione delle opzioni della macchina


Selezionare la voce del menu **Modifica | Preferenze | Impostazione interfaccia macchina**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Opzioni macchina**. Le schede di questa finestra di dialogo variano in base al tipo di macchina ottica che si utilizza, e alla modalità (on line o off line), ma di solito una macchina ottica consente di:

- Specificare i **Componenti hardware** attivi da utilizzare con il sistema di misurazione ottica. Potenzialmente ciò consente di utilizzare alcuni componenti della macchina ottica anche se alcuni componenti hardware sono danneggiati. Vedere "[Opzioni macchina: scheda Generale](#)".
- Modificare i **limiti della corsa e della velocità della macchina**. Vedere "[Opzioni macchina: scheda Movimento](#)".
- Specificare le **Lampade disponibili** sulla macchina. Vedere "[Opzioni macchina: scheda Illuminazione](#)". Sono disponibili in modalità online e offline.
- Specificare le impostazioni del **Dispositivo polso**. Vedere "[Opzioni macchina: scheda Polso](#)".
- Definire i **Parametri della velocità** per la casella di controllo manuale. Vedere "[Opzioni macchina: scheda Pendente](#)".
- Specificare la **Porta comunicazione** e le impostazioni utilizzate per collegare il computer al dispositivo di misurazione ottica. Vedere "[Opzioni macchina: scheda Comunicazione controllo del movimento](#)" "[Opzioni macchina: scheda Comunicazione illuminazione](#)".
- Archiviare le comunicazioni tra PC-DMIS Vision e la macchina ottica per il **Debug**. Vedere "[Opzioni macchina: scheda Debug](#)".

**Nota sui tastatori CMM-V:** se si esegue PC-DMIS Vision con il tastatore CMM-V su una CMM, non tutte le pagine precedenti sono disponibili. Per accedere all'impostazione del controller CMM standard, selezionare il pulsante **Impostazione...** nel riquadro **CMMI** della scheda **Generale**.

**Nota:** molte delle funzioni utilizzate per accedere dalla finestra di dialogo **Opzioni macchina** sono state spostate nella finestra di dialogo **Utilità tastatore** come parte dei processi di calibrazione centralizzati. La calibrazione adesso è specifica del tastatore.

### Opzioni Macchina: Scheda Generale



Finestra di dialogo Opzioni Macchina - scheda Generale

La scheda **Generale** permette di abilitare o disabilitare i comandi da usare con PC-DMIS. Se si modifica una qualsiasi delle opzioni di questa scheda si dovrà riavviare PC-DMIS. Questa scheda contiene tre riquadri principali.

- [Impostazioni dei controlli attivi](#)
- [Impostazioni del controllo](#)
- [Intervallo di tempo:](#)

### Impostazioni dei controlli attivi

La sezione **Controlli attivi** definisce quale interfaccia della macchina debba usare PC-DMIS per comandare ogni componente hardware durante il proprio funzionamento on line. È possibile selezionare tre opzioni: **MSI**, **CMMI** o **Nessuna**.

- **MSI:** (Interfaccia Multi Sensore). Selezionare questa opzione quando si desidera usare l'MSI per gestire la parte relativa ai controlli. Per le macchine Vision dedicate (come ROI, TESA e MYCRONA), TUTTI i dispositivi di controllo attivi presenti sulla macchina saranno accessibili attraverso l'MSI. Su una CMM, solo i dispositivi di controllo specifici di Vision (illuminazione, ottica, acquisizione immagine) saranno normalmente assegnati all'MSI. Gli altri (quelli di movimento, consolle dei comandi, cambio utensile, polso, tastatore a contatto, tastatore laser) useranno l'interfaccia standard della CMM (CMMI)

- **CMMI:** selezionare questa opzione per un tastatore Vision su una CMM (ad es. una videocamera CMM-V), in cui il dispositivo di controllo originale (ad es. LEITZ) viene usato per comandare gli elementi del funzionamento della macchina quali movimento, tastatore a contatto, polso, tastatore laser e sistema di cambio utensile.
- **Nessuna:** selezionare questa opzione se il componente hardware non esiste o è guasto. Se il componente è guasto, selezionando questa opzione è possibile continuare a usare le parti funzionanti della macchina ottica.

**Nota:** le selezioni di MSI e CMMI NON si escludono a vicenda. Durante la selezione è possibile combinare la MSI con un dispositivo di controllo della CMMI.

### Informazioni sul controller

Il riquadro **Informazioni controller** mostra il controller scoperto da PC-DMIS durante un'esecuzione on line. Questa sezione mostra quattro caselle con le seguenti informazioni.

- Elenco a discesa **Controller:** nel caso di interfacce che supportano più modelli, selezionare il modello della macchina. Ad esempio, l'interfaccia Metronics avrà i tipi "TESA VISIO 300 Manual", "TESA VISIO 300 DCC" e "Custom". Questa opzione DEVE essere impostata per configurare correttamente le impostazioni di configurazione della macchina. Nel caso di interfacce che supportano un solo tipo di macchina, l'opzione verrà preselezionata automaticamente.
- Connettività **PC-DMIS:** visualizza la versione supportata dell'interfaccia HAL (Hardware Abstraction Layer - Strato di astrazione dell'hardware) per questa versione di PC-DMIS. La versione della HAL deve essere la stessa per PC-DMIS, MSI e HSI. In caso di differenze, verrà visualizzata un'avvertenza.
- Connettività **MSI** (Interfaccia Multi-Sensore): visualizza la versione supportata dell'interfaccia HAL per questa MSI.
- **HSI** (Interfaccia Specifica Hardware): visualizza l'HSI usata durante l'esecuzione. Questo componente controlla il dispositivo hardware specifico.
- **CMMI** (Coordinate Measuring Machine Interface) – Visualizza il nome dell'interfaccia CMMI da utilizzare. Fare clic **Imposta...** per aprire le opzioni di impostazione dell'interfaccia della macchina per il controller CMMI.


Fornire queste informazioni al gruppo di assistenza tecnica di PC-DMIS quando si segnalano problemi.

### Intervallo di tempo:

La casella **Intervallo di tempo** indica l'attesa massima di PC-DMIS Vision prima di chiedere le impostazioni relative al movimento corrente, all'illuminazione e all'ottica dell'hardware.

**Attenzione:** tranne che nel caso di istruzioni da parte di un tecnico qualificato, non modificare questo valore.

## Opzioni Macchina - Scheda Movimento



Finestra di dialogo Opzioni Macchina - scheda Movimento

La scheda **Movimento** consente di definire i parametri di movimento della macchina. Il tecnico della manutenzione ha già impostato le opzioni di movimento durante l'installazione del sistema.

**Note:** questa scheda non è disponibile per CMM-V.

### Casella di opzione Homing abilitato

L'operazione di ritorno a zero deve essere eseguita solo se si desidera utilizzare il piano di lavoro con un attrezzaggio. Il ritorno a zero è necessario anche nei sistemi che usano una correzione degli errori segmentata lineare o non lineare. Per correlare la posizione del piano di lavoro con i dati di correzione dell'errore è necessario identificare una posizione specifica del piano di lavoro. Questa operazione stabilisce la posizione zero della macchina. Una volta selezionata questa casella di opzione, PC-DMIS imposterà la macchina su zero all'avvio. Alcuni componenti hardware possono conservare lo stato di impostazione su zero finché non saranno spenti. Se i componenti hardware non devono essere riportati a zero oppure se non sono configurati per essere riportati a zero, la selezione di questa casella di opzione non avrà alcun effetto.

### Riquadri Limiti della corsa e Compensazione volumetrica

Queste aree specificano i limiti della corsa e la compensazione del volume della macchina. Il tecnico ha già determinato i valori più appropriati per il limite della corsa e la compensazione del volume per il sistema in uso. Solo un tecnico specializzato può eseguire la utility di calibrazione del piano di lavoro. Nella finestra di dialogo sono indicati la data e l'ora dell'ultima calibrazione.

Casella di controllo **Limiti abilitati**: Consente di disattivare il controllo dei limiti. L'unica occasione in cui si consiglia di disattivare questa casella è su alcuni sistemi quando si esegue una calibrazione del piano di lavoro ed è necessario lavorare proprio al limite della corsa del piano di lavoro. Si sconsiglia di disabilitare questa casella di controllo in qualsiasi altra circostanza in quanto essa evita che l'hardware venga danneggiato oltrepassandone i limiti.

**Calibra**: questo pulsante avvia la procedura di calibrazione del piano di lavoro. Per la calibrazione e la certificazione a fasi, contattare un rappresentante Hexagon.

**Attenzione:** se non diversamente specificato da un tecnico specializzato, non modificare questi valori.

Il campo **Data calibrazione** è la data in cui è stato utilizzato il pulsante **Calibra** per generare un file di calibrazione nuovo o aggiornato.


Il campo **Griglia** riporta la versione del formato dei dati correnti utilizzata per i dati della griglia nel volcomp ibrido. Se si utilizzano lenti diverse da quelle utilizzate per raccogliere i dati della griglia utilizzati per il volcomp ibrido, il campo **Griglia** deve indicare una versione di compgrid pari a 2 o superiore. In caso contrario, contattare il rappresentante Hexagon.

### Casella Velocità massima

La casella di modifica **Velocità massima** indica la velocità di movimento della macchina DCC. Se si ritiene necessario modificare le percentuali della velocità di movimento, è meglio apportare le modifiche nella scheda **Movimento** della finestra di dialogo **Impostazioni parametri**.

**Attenzione:** tranne che nel caso di istruzioni da parte di un tecnico qualificato, non modificare questo valore.

## Opzioni macchina: Scheda Illuminazione



Finestra di dialogo Opzioni macchina - scheda Illuminazione

La scheda **Illuminazione** permette di selezionare le lampade che sono installate sulla macchina da quelle disponibili presso il fornitore della stessa.


Selezionare la casella di opzione accanto alle lampade fisicamente installate sulla macchina e riportate nell'elenco Lampade disponibili.

Selezionando **Ripristina ultimo stato lampade all'avvio** le lampade torneranno all'ultimo stato in cui erano all'avvio di PC-DMIS.

Selezionando **Spegni lampade alla fine dell'esecuzione** le lampade si spegneranno quando la routine di misurazione è terminata. Questa funzione non è usata per l'esecuzione di un singolo elemento (CTRL+E, or Misura ora, o Prova), ma solo per esecuzioni tipo Calibrazione Completa Completa, Esegui blocco, o Esegui da cursore. Per impostazione predefinita questa opzione è disattivata (OFF).

**Nota:** la calibrazione dell'illuminazione viene eseguita dalla finestra di dialogo **Utility tastatore**. Vedere l'argomento "[Calibra illuminazione](#)".

## Opzioni macchina: scheda Polso




Finestra di dialogo Opzioni macchina - scheda Polso

La scheda **Polso** permette di specificare la porta di comunicazione e le impostazioni usate per collegare il computer al controller del polso del dispositivo ottico di misura. È per le macchine Vision dedicate (ad es. Mycra) su cui è montato un polso PH9 e nella cui chiave hardware è selezionata l'opzione **Polso**.

**Nota riguardo le macchine CMM-V:** su una macchina CMM-V, questa scheda non sarà disponibile poiché il polso è comandato attraverso l'interfaccia CMMI esistente.

## Opzioni Macchina - Scheda Console comandi



Finestra di dialogo Opzioni Macchina - scheda Consolle comandi

La scheda **Consolle comandi**, disponibile su alcune macchine, permette di definire i parametri della velocità della scatola dei comandi manuali. La scatola dei comandi manuali è il componente hardware usato da PC-DMIS Vision per comandare manualmente il movimento del tastatore Vision avanti e indietro verso l'elemento da misurare. Questo comando manuale è un joystick o un joystick e una trackball.

*Molti* sistemi ottici forniscono solo un joystick mentre *alcuni* sistemi forniscono sia un joystick che una trackball. È possibile modificare la velocità che il tastatore ottico utilizzerà per modificare i valori nei dispositivi forniti. La velocità è elencata in mm al secondo.

## Joystick

Se il sistema supporta un joystick, usarlo per una regolazione rapida del tastatore ottico. Usare le caselle **Velocità joystick** e **Velocità Z joystick** per specificare la velocità usata per guidare il tastatore Vision in una serie di misurazioni video. La velocità è misurata in millimetri per secondo. I valori massimi e minimi da usare dipendono dal sistema di cui si dispone. Vedere la documentazione del sistema ottico di misura per eventuali limitazioni di velocità.

## Trackball

Se il sistema supporta un trackball per il controllo manuale, utilizzarlo per regolare accuratamente il tastatore Vision. Utilizzare il trackball dopo che il tastatore Vision è in posizione e si desidera prendere misurazioni video sul pezzo.

- Per migliorare la risposta lenta della trackball, aumentare il **fattore lineare della velocità della trackball**.
- Per ottenere una risposta più rapida, aumentare il **fattore esponenziale della velocità della trackball**.

Se si sta utilizzando il sistema ROI, le impostazioni predefinite sono 0.2 per il **fattore lineare della velocità della trackball** e 0.003 per il **fattore esponenziale della velocità della trackball**.

## Opzioni macchina: scheda Comunicazione controller movimento




Finestra di dialogo Opzioni macchina - scheda Comunicazione controllo del movimento

La scheda **Comunicazione controllo movimento** permette di specificare la porta di comunicazione e le impostazioni usate per collegare il computer al controllo del movimento del dispositivo ottico di misura.

**Nota:** per le macchine TESA Visio1 esiste una singola scheda "Controller macchina" per Movimento e Illuminazione.

Per i sistemi con le interfacce Metronics (ad es. TESA VISIO 300) e Mycrona, non ci sono schede per i controller.

## Opzioni macchina: Scheda Comunicazione illuminazione




*Finestra di dialogo Opzioni macchina - scheda Comunicazione illuminazione*

L'opzione **Comunicazione illuminazione** permette di specificare la porta di comunicazione e le impostazioni usate per collegare il computer agli strumenti di illuminazione usati dal dispositivo ottico di misura.

**Nota:** per le macchine TESA Visio1 esiste una singola scheda "Controller macchina" per Movimento e Illuminazione.

Per i sistemi con le interfacce Metronics (ad es. TESA VISIO 300) e Mycrona, non ci sono schede per i controller.

## Opzioni macchina - Scheda Debug



Finestra di dialogo Opzioni macchina - scheda Debug

PC-DMIS Vision può generare un file che registra tutte le comunicazioni tra il software e l'hardware durante l'esecuzione di una routine di misurazione. Questo file di 'debug' è utile per determinare la causa di eventuali problemi che possono verificarsi con il sistema di misurazione ottico.

Per ulteriori informazioni sulla generazione di un file di debug, vedere l'argomento "Generazione di un file di debug" nella documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.

**Nota riguardo le macchine CMM-V:** quando si esegue una misura su una CMM-V, la scheda di debug è accessibile dalla finestra di dialogo **Impostazione CMMI...** Le informazioni di debug riguardanti le macchine Vision e CMM standard sono scritte sullo stesso file specifico debug.txt.



## Opzioni di impostazione disponibili per Vision

Oltre alle opzioni di impostazione della macchina, qui sono disponibili alcune opzioni specifiche del software Vision che è possibile impostare usando la finestra di dialogo **Opzioni di impostazione (Modifica | Preferenze | Impostazione)**. Nella scheda **Generale** sono visualizzate le seguenti caselle di opzione usate con le macchine Vision.

### Nascondi finestre di dialogo carica tastatore Vision

Suppress Vision Load Probe Dialogs

Questa impostazione riguarda le macchine Vision multisensore. Permette di minimizzare i messaggi di carica del tastatore Vision sopprimendo la finestra di dialogo **Utility tastatore** quando si crea una routine di misurazione e si inserisce l'ultimo tastatore Vision attivo. Questo avviene solo nei seguenti casi.

- L'opzione 'Vision' deve essere abilitata nella chiave hardware.
- Il tipo di sistema Vision usato è diverso da un CMMV.
- L'ultimo tastatore caricato era un tastatore Vision.

**Nota:** PC-DMIS memorizza il nome dell'ultimo tastatore Vision usato nella voce di registro `LastProbeFileMultisensor` che si trova nella sezione **Option** dell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS.

### Mettere a fuoco lungo il vettore della telecamera

Focus Along Camera Vector

La modalità predefinita per le operazioni di messa a fuoco in base all'elemento da misurare è quella di usare il vettore della telecamera e non il vettore normale all'elemento. Se si desidera usare il vettore normale all'elemento, deselezionare questa casella di opzione. Questa impostazione è valida per la routine di misurazione attuale.

### Intensità automatica bordo

Auto Edge Strength

Questa opzione permette di definire se PC-DMIS debba o meno aggiornare la consistenza del bordo in base ai risultati memorizzati. Per impostazione automatica, la consistenza del bordo viene controllata automaticamente a ogni misura e aggiornata di conseguenza. Se si deseleziona questa casella di opzione, la consistenza del bordo non viene modificata né prima né dopo ogni memorizzazione della misura.



## Barra degli strumenti QuickMeasure Vision



Barra degli strumenti QuickMeasure Vision

La barra degli strumenti **QuickMeasure Vision** modella il flusso tipico di un'operazione su sistema Vision. È possibile accedervi dal menu **Visualizza | Barre degli strumenti | QuickMeasure** in base alla configurazione del proprio sistema.

La barra degli strumenti contiene funzionalità a discesa per molti dei pulsanti. PC-DMIS memorizza l'ultima opzione selezionata per ognuno di questi pulsanti e la visualizza la volta successiva che viene visualizzata la barra degli strumenti **QuickMeasure**.

I pulsanti a discesa possono essere aggiunti a qualsiasi barra degli strumenti che può essere personalizzata in PC-DMIS dal menu **Visualizza | Barre degli strumenti | Personalizza**. Per i dettagli, vedere l'argomento "Personalizzazione della barre degli strumenti" nella documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.

Sono disponibili le opzioni riportate di seguito.



**Importa da file CAD** - Visualizza la finestra di dialogo **Apri** usata per navigare e per importare uno dei modelli dei pezzi supportati dalla libreria. Selezionare l'elenco a discesa Tipo di file per visualizzare i tipi di file supportati. Vedere "Importazione di dati CAD o di dati di routine di misurazione" nel capitolo "Uso delle opzioni avanzate del menu File" nella documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.



Pulsante e freccia a discesa **Vista grafici** - Quando è selezionato, i grafici nella finestra di visualizzazione grafica vengono visualizzati secondo la vista mostrata sul pulsante.

Fare clic sulla freccia a discesa per visualizzare la barra degli strumenti **Vista grafici**:



Vedere l'argomento "Barra degli strumenti Vista grafici" nella documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.



Pulsante e freccia a discesa **Stile grafici** - Quando è selezionato, i grafici nella finestra di visualizzazione grafica vengono visualizzati o nascosti secondo lo stile mostrato sul pulsante.

Fare clic sulla freccia a discesa per visualizzare la barra degli strumenti **Stile grafici**:



Vedere l'argomento "Barra degli strumenti Vista grafici" nella documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.



Pulsante e freccia a discesa **Elementi grafici** - Quando è selezionato, i grafici nella finestra di visualizzazione grafica vengono modificati per visualizzare o nascondere le proprietà degli elementi grafici mostrate sul pulsante.

Fare clic sulla freccia a discesa per visualizzare la barra degli strumenti **Elementi grafici**:



Vedere l'argomento "[Barra degli strumenti degli elementi grafici](#)" nella documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.



**Adatta** (Ctrl+Z) - Questa opzione disegna di nuovo l'immagine del pezzo in modo che si adatti interamente alla finestra di visualizzazione grafica. Questa funzione è utile quando l'immagine è troppo grande o troppo piccola. Si può disegnare di nuovo l'immagine anche premendo i tasti Ctrl+Z.



Pulsante e freccia a discesa **ClearanceCube** - A seconda dell'opzione selezionata nella barra degli strumenti a discesa, viene eseguita la funzione del ClearanceCube visualizzata sul pulsante.

**Nota:** la funzionalità **ClearanceCube** è disponibile solo quando nel sistema sono configurati certi tastatori a contatto.

Fare clic sulla freccia a discesa per visualizzare la barra degli strumenti **ClearanceCube**:



Per i dettagli,, vedere l'argomento "Barra degli strumenti ClearanceCube" nella documentazione delle funzioni base di "PC-DMIS.



Pulsante e freccia a discesa **Modalità tastatore** - Quando il pulsante è selezionato, la **modalità tastatore** mostrata sul pulsante viene impostata e aggiunta alla routine di misurazione.

Fare clic sulla freccia a discesa per visualizzare la barra degli strumenti **Modalità tastatore** dove è possibile scegliere tra **modalità manuale** e **modalità DCC**.



Vedere l'argomento "[Barra degli strumenti Modalità tastatore](#)" nella documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.



Pulsante e freccia a discesa **Elemento automatico** - Visualizza la finestra di dialogo **Elemento automatico** relativa all'icona mostrata sul pulsante. Nella finestra di dialogo è possibile selezionare uno dei comandi degli elementi disponibili da inserire nella routine di misurazione.

Fare clic sulla freccia a discesa per visualizzare la barra degli strumenti **Elemento automatico**:



Vedere l'argomento "Inserimento di elementi automatici" nel capitolo "Creazione di elementi automatici" della documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.



Pulsante e freccia a discesa **Elemento costruito** - Visualizza la finestra di dialogo **Elemento costruito** relativa all'icona mostrata sul pulsante. Nella finestra di dialogo è possibile selezionare uno dei comandi degli elementi disponibili da inserire nella routine di misurazione.

Fare clic sulla freccia a discesa per visualizzare la barra degli strumenti **Elemento costruito**:



Vedere l'argomento "Costruzione di elementi nuovi da elementi esistenti: Introduzione" nel capitolo "Costruzione di elementi nuovi da elementi esistenti" della documentazione delle funzioni comuni di PC-DMIS.



Pulsante e freccia a discesa **Dimensione** - Visualizza la finestra di dialogo **Dimensione** relativa all'icona mostrata sul pulsante. Nella finestra di dialogo è possibile selezionare uno dei comandi delle dimensioni disponibili da inserire nella routine di misurazione.

Fare clic sulla freccia a discesa per visualizzare la barra degli strumenti **Dimensione**:



Vedere l'argomento "Dimensionamento della posizione" nel capitolo "Dimensionamento degli elementi" della documentazione delle funzioni comuni di PC-DMIS.



Pulsante e freccia a discesa **Allineamento** - Le opzioni di allineamento sono definite in base ai tipi di elementi selezionati, all'ordine di selezione e alla loro posizione reciproca.

Fare clic sulla freccia a discesa per visualizzare la barra degli strumenti **Allineamento**:



Per i dettagli, vedere l'argomento relativo nel capitolo "Creazione e uso degli allineamenti" della documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.



Pulsante e freccia a discesa **Copia/incolla** - Offre le funzioni standard Copia/incolla per modificare la routine di misurazione nella finestra di modifica. Il pulsante permette anche di definire e incollare nella routine di misurazione schemi di elementi.

Fare clic sulla freccia a discesa per visualizzare la barra degli strumenti **Copia/Incolla/Schema**:



Per i dettagli, vedere **Copia** e **Incolla** in "Uso dei comandi standard di modifica" o in **Schema** in "Modifica di schemi di elementi" nella documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.



Pulsante e freccia a discesa **Percorso** - A seconda dell'opzione selezionata nella barra degli strumenti a discesa, il pulsante esegue la funzione del percorso selezionata.

**Nota:** la funzionalità **Percorso** è disponibile solo quando nel sistema sono configurati certi tastatori a contatto.

Fare clic sulla freccia a discesa per visualizzare la barra degli strumenti **Percorso**:



Per i dettagli sulle funzionalità specifiche dell'opzione Percorso, vedere "Visualizzazione delle linee di percorso", "Ottimizzazione dei percorsi" o "Animazione del percorso".



Pulsante e freccia a discesa **Contrassegna** - A seconda dell'opzione selezionata nella barra degli strumenti a discesa, il pulsante contrassegna l'elemento selezionato, contrassegna tutti gli elementi o cancella tutti gli elementi selezionati nella finestra di modifica.

Fare clic sulla freccia a discesa per visualizzare la barra degli strumenti **Contrassegna**:



Per i dettagli, vedere l'argomento relativo nel capitolo "Barra degli strumenti della finestra di modifica" della documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.



Pulsante e freccia a discesa **Esegui** - Esegue il processo di misurazione di tutti gli elementi contrassegnati.

Fare clic sulla freccia a discesa per visualizzare la barra degli strumenti **Esegui**:



Per i dettagli sull'esecuzione della routine di misurazione, vedere "Esecuzione di una routine di misurazione" nel capitolo "Uso delle opzioni avanzate del menu File" nella documentazione delle funzioni base di PC-DMIS..



**Finestra di stato** - Visualizza la finestra di stato. Questa finestra visualizza in anteprima comandi ed elementi mentre si creano dalla barra degli strumenti **Avvio rapido**, durante l'esecuzione di un elemento, la creazione o la modifica di una dimensione, e anche quando si fa semplicemente clic sull'elemento nella finestra di modifica con la finestra di stato aperta. Per i dettagli, vedere il capitolo "Uso dell'interfaccia di avvio rapido".




**Finestra Rapporto** - Visualizza la finestra Rapporto. Al termine dell'esecuzione della routine di misurazione questa finestra visualizza i risultati della misura e configura automaticamente l'output in base al modello predefinito di rapporto. Per informazioni dettagliate, vedere l'argomento "Informazioni sulla finestra Rapporto" nel capitolo "Rapporti sui risultati di misura" della documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.



## Uso della finestra di visualizzazione grafica in PC-DMIS Vision

PC-DMIS Vision consente di passare tra due modalità di visualizzazione nella finestra di visualizzazione grafica. Esse sono la [Vista CAD](#) e la [Vista attiva](#).


### Vista CAD



*Esempio di vista CAD che mostra il campo di vista del tastatore Vision*


La **vista CAD** è la rappresentazione standard del pezzo e funziona come nel software PC-DMIS standard. Per informazioni più approfondite sulla **vista CAD**, vedere l'argomento "La finestra di visualizzazione grafica" nel capitolo "Navigazione all'interno dell'interfaccia" della documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.

La zona rettangolare verde mostrata nella vista CAD è il "campo di vista" (FOV). Il FOV rappresenta la visione attraverso la videocamera. Il centro del campo di vista ha un reticolo. Su una macchina che permette di eseguire movimenti DCC è possibile selezionare e trascinare questo reticolo per spostare il FOV in una nuova posizione sul pezzo.



*Spostamento del FOV*

Su una macchina per permette di modificare l'ottica DCC, è anche possibile ridimensionare (ingrandire o rimpicciolire) il FOV trascinando gli angoli della casella verde. Questa operazione modificherà l'ingrandimento attuale.



*Dimensionamento del FOV*

## Importazione di parte della demo Vision.

È possibile importare modelli CAD di vari formati e usarli per creare routine di misurazione. La parte della demo Vision chiamata HexagonDemoPart.igs è usata per gli esempi riportati in questa documentazione in cui sono usati dati CAD. Per importare questa parte della demo, procedere come segue.

1. Selezionare la voce del menu **File | Importa | IGES** o fare clic sul pulsante **Importa IGES**  nella barra degli strumenti Vision.
2. Navigare e selezionare il file HexagonDemoPart.igs nella finestra di dialogo **Apri** e fare clic su **Importa**. Normalmente, questo file si trova nella cartella di installazione di PC-DMIS.
3. Quando si apre la finestra di dialogo **File IGES**, fare clic su **Elabora** per elaborare il file della demo e quindi su **OK** per finire il processo di importazione. La parte CAD della demo è visualizzata nella **vista CAD**.


## Vista attiva



*Vista attiva di esempio della finestra di visualizzazione grafica*

Se il software è nella modalità *on line*, la scheda **Vista attiva** mostra l'immagine vera "in tempo reale" ripresa dalla videocamera.

Se il software è in modalità *off line*, la scheda **Vista attiva** mostra un'immagine "simulata" di cosa mostrerebbe la videocamera, sulla base del disegno CAD importato. Viene simulata sia la geometria sia l'illuminazione. Questo processo è chiamato *Videocamera CAD*.




*Vista attiva simulata (videocamera CAD)*

**Suggerimento:** è possibile fare clic sull'immagine con il pulsante destro del mouse e trascinare il cursore. Questa operazione essenzialmente trascina l'immagine sotto la videocamera, e permette di posizionare il campo visivo nella nuova posizione sul pezzo. Questa funzionalità opera solo su una macchina DCC, o in modalità *off line*.

### **Elementi della schermata della vista attiva**

Questo argomento descrive i vari elementi disponibili sulla schermata all'interno della scheda **Vista attiva**.




PC-DMIS Vision - Vista attiva che mostra il Tracker e i bersagli

È possibile modificare gli elementi della schermata della vista arriva selezionando e trascinando la maniglia (i punti verdi o gialli) nella posizione desiderata. Le maniglie permettono di controllare dimensioni, orientamento e angoli iniziali e finali dei bersagli.

**Tracker:** è l'interfaccia visiva tra utente ed elementi. Nell'elemento Cerchio sopra illustrato, il localizzatore mostra la dimensione del cerchio (cerchio verde punteggiato **1a** - tra le linee giallo brillante dell'anello), e permette di modificare l'angolo iniziale (**1b**), l'angolo finale (**1c**), e l'orientamento (**1d** - alterato trascinando il punto verde che rappresenta la *maniglia* all'estremità di una linea).

**Obiettivo:** sono interfacce singole di utente indirizzabili per rilevare un punto. In ogni regione, è possibile controllare ogni parametro del bersaglio facendo clic su di esso o trascinandovi le maniglie. È possibile modificare i parametri dei bersagli nella scheda [Bersagli](#) della **casella degli strumenti del tastatore**. L'elemento Cerchio sopra illustrato ha tre bersagli (**2a**, **2b**, e **2c**). Ogni bersaglio ha parametri leggermente diversi di rilevazione dei punti. **2a** - è configurato con una larghezza di scansione più piccola. **2b** - è configurato per non rilevare NESSUN punto.




PC-DMIS Vision - Vista attiva che mostra le coordinate di ROI e FOV

**ROI** (regioni di interesse): durante l'esecuzione, PC-DMIS Vision può aver bisogno di suddividere il bersaglio in varie parti in modo che ciascuna di esse rientri nel FOV. Le ROI sono differenti dai bersagli in quanto il bersaglio può essere più grande del FOV. L'utente non interagisce con le ROI tranne che per alcuni indicatori ottici (**3a** - l'alone dell'otturatore automatico della parte superiore sinistra delinea il contorno della ROI; la parte del bersaglio che può entrare con sicurezza nel FOV a questo ingrandimento).

**Coordinate del campo visivo:** i numeri in sovrapposizione in cima e in fondo alla schermata riportano le posizioni X e Y degli angoli superiore sinistro e inferiore destro del campo visivo (**4a**). Quando si seleziona e trascina nella vista attiva, tra parentesi vengono visualizzati altri numeri che mostrano la distanza che dovrà percorrere la videocamera. Possono venire fornite altre informazioni, a seconda della scheda **Casella degli strumenti del tastatore**, ma nell'esempio soprastante si vede il nome dell'elemento e del bersaglio.

**Otturatore automatico e bussola automatica:** in base alle impostazioni della vista attiva, qualsiasi elemento manuale misurato con bersagli automatici farà uso di una tecnologia chiamata "Otturatore automatico" e "Bussola automatica". Per ulteriori informazioni sulle impostazioni dell'otturatore automatico e della bussola automatica che si trovano nella finestra di dialogo **Configurazione della vista attiva**, vedere l'argomento "[Impostazione della vista attiva](#)".

**Bussola automatica:** indica all'operatore come spostare il piano di lavoro per mantenere l'elemento successivo all'interno del campo di vista, visualizzando una freccia e la distanza dello spostamento.



*PC-DMIS Vision - Vista attiva che mostra la bussola automatica*

Occorrerà spostare il piano di lavoro in modo che l'intera casella rettangolare tratteggiata rientri comodamente nel campo di vista.



*PC-DMIS Vision - Vista attiva che mostra un conto alla rovescia con luci colorate*

**Otturatore automatico:** una volta che il bersaglio rientra nel campo visivo, la vista attiva mostra un conto alla rovescia con luci colorate durante il quale controlla la stabilità del piano di lavoro prima di rilevare automaticamente il bordo su tutti i bersagli che sono all'interno della vista attiva stessa.

**Nota:** se viene rilevato un movimento del piano di lavoro durante la funzione dell'otturatore automatico, questo eliminerà i punti e riavvierà automaticamente il conteggio per eseguire di nuovo la misurazione.

### Comandi della vista attiva

In questo argomento vengono descritti i comandi che si trovano in fondo alla scheda **Vista attiva**.

**Congelamento della vista attiva:**  questo pulsante "sospende" l'aggiornamento della visualizzazione della vista attiva. È utile se si desidera tenere sullo schermo qualcosa da analizzare o prendere un'istantanea della schermata, ma si desidera anche che la misurazione continui in background. Per riavviare l'aggiornamento della vista attiva, rilasciare il pulsante.

**Vai al bersaglio precedente:**  questo pulsante sposta il campo visivo sul bersaglio precedente in un elenco di bersagli.

**Salta all'indietro sul bersaglio:**  questo pulsante sposta parzialmente all'indietro il campo visivo lungo un bersaglio in direzione del bersaglio precedente. Questo permette di vedere come si potrebbe misurare un intero elemento, anche se non si trova all'interno del campo visivo.

**Salta in avanti sul bersaglio:**  questo pulsante sposta parzialmente in avanti il campo visivo lungo un bersaglio in direzione del bersaglio successivo. Questo permette di vedere come si potrebbe misurare un intero elemento, anche se non si trova all'interno del campo visivo.

**Vai al bersaglio successivo:**  questo pulsante sposta il campo visivo sul bersaglio successivo in un elenco di bersagli.

**Attiva/Disattiva aggancio al bordo:**  questo pulsante fa sì che i punti selezionati per la creazione di un elemento si aggancino al punto più prossimo lungo il bordo più vicino. Altrimenti, i punti rimarranno nel punto in cui sono stati selezionati. Per ulteriori informazioni su questa funzione, vedere l'argomento "[Impostazione della vista attiva](#)".

**Aggancia al bordo** è usato durante l'esecuzione anche per i bersagli manuali. Quando si trascina un bersaglio manuale con questa opzione attiva, PC-DMIS rileverà il bordo per agganciarvi il reticolo.

**Attiva/Disattiva otturatore automatico:**  questo pulsante abilita l'otturatore automatico per misurare gli elementi. Per ulteriori informazioni su questa funzione, vedere l'argomento "[Impostazione della vista attiva](#)".

**Attiva/Disattiva bussola:**  quando questo pulsante è selezionato, la bussola automatica visualizzerà una freccia e la distanza fino al prossimo bersaglio. Per ulteriori informazioni su questa funzione, vedere l'argomento "[Impostazione della vista attiva](#)".

**Attiva/Disattiva visualizzazione bersagli:**  quando è selezionato, questo pulsante attiva la visualizzazione dei bersagli nella finestra di visualizzazione grafica o in quella della vista attiva. Ha la stessa funzione del pulsante Mostra bersaglio nella finestra di dialogo Elemento automatico. È

particolarmente utile quando si usa la finestra di avvio rapido e la finestra di dialogo Elemento automatico non è aperta.


**Attiva/Disattiva blocco bersaglio:**  quando è selezionato, questo pulsante blocca la visualizzazione dei bersagli nella finestra di visualizzazione grafica o in quella della vista attiva. Se la visualizzazione è bloccata, è impossibile fare clic e trascinare il bersaglio in una nuova posizione nella scheda **Vista attiva**.

**Attiva/disattiva visualizzazione scala dei grigi:**  quando è selezionato questo pulsante attiva una rappresentazione della scala dei grigi della scheda **Vista attiva**. Questo pulsante appare solo quando si usa una videocamera a colori. Quando si usano videocamere monocromatiche o in bianco e nero, l'icona non viene visualizzata.

**Trasparenza:**  quando è selezionato, questo pulsante *visualizza un cursore* sotto di esso. È possibile trascinare il cursore per impostare la trasparenza delle immagini sovrapposte visualizzate nella vista attiva. La trasparenza cambia dinamicamente mentre si trascina il cursore. Questo è il solo posto in cui si può modificare la trasparenza delle immagini sovrapposte. Il valore predefinito è 50%. 0% = immagine completamente trasparente/invisibile. 100% = immagine piena.



**Ingrandimento:**  quando è selezionato, questo pulsante *visualizza un cursore* sotto di esso. Si può trascinare il cursore per impostare l'ingrandimento della vista attiva senza dover usare la scheda Ingrandimento della casella degli strumenti del tastatore. L'ingrandimento cambia dinamicamente mentre si trascina il cursore. Per ulteriori informazioni sull'ingrandimento, vedere "[Casella strumenti del tastatore: scheda Ingrandimento](#)".



**Sovrapposizione mirino:**  questo pulsante attiva/disattiva la visualizzazione sovrapposta del mirino selezionato. Selezionando la freccia nera rivolta verso il basso verrà visualizzata sotto il pulsante la barra degli strumenti del *Selettore del mirino*, che permette di selezionare un altro tipo di mirino da visualizzare. Per ulteriori informazioni sui mirini, vedere "[Casella degli strumenti del tastatore: scheda Mirini](#)".



**Rilevazione automatica vuoti:**  quando è selezionato, questo pulsante rileva automaticamente i vuoti nell'elemento in corso di modifica aggiungendo bersagli con densità nulla di punti nelle zone vuote rilevate.

**SensiFocus:** . Questo pulsante esegue una "messa a fuoco sensibile" automatica sul centro della scheda **Vista attiva**.


- Su una macchina DCC, sposta automaticamente il piano di lavoro e poi lo riporta nella posizione della messa a fuoco. I parametri usati per questa messa a fuoco *non* provengono dalla scheda **Fuoco** della **casella degli strumenti del tastatore**. Derivano invece dai dati disponibili, come le dimensioni dei pixel, la profondità di fuoco, la frequenza dei fotogrammi, e così via. La dimensione del bersaglio a fuoco è fissa e il bersaglio si trova al centro della scheda **Vista attiva**.
- Sulle macchine manuali questo pulsante è disabilitato.

**SensiLight:**  questo pulsante esegue sul momento una regolazione automatica della "illuminazione sensibile" nel tentativo di ottenere risultati ottimali. Nel corso di questa regolazione automatica verrà rapidamente selezionata la scheda **illuminazione**. Per ulteriori informazioni sull'uso di SensiLight come parametro degli elementi di bordo, vedere la relativa descrizione sotto la voce "[Bersaglio automatico - Insieme dei parametri dei bordi](#)".

**Luce [Superiore/Inferiore/Ausiliaria]:**  quando è selezionato, ciascuno di questi pulsanti *visualizza un cursore* sotto il pulsante stesso. Si può trascinare il cursore per definire l'intensità di illuminazione della lampada senza dover usare la scheda **illuminazione** della **casella degli strumenti del tastatore**. L'illuminazione cambia dinamicamente mentre si trascina il cursore. Per ulteriori informazioni sull'illuminazione, vedere "[Casella degli strumenti del tastatore: scheda illuminazione](#)".




**Sovrapposizione anello di luci:**  questo pulsante funziona in modo leggermente differente dai precedenti pulsanti **Luce superiore**, **Luce inferiore** e **Luce ausiliaria**. Questo pulsante attiva/disattiva la visualizzazione della *sovrapposizione dell'anello di luci* nella scheda **Vista attiva**. Per visualizzare il cursore, fare clic sulla freccia nera rivolta verso il basso. Per ulteriori informazioni sull'illuminazione, vedere "[Casella degli strumenti del tastatore: scheda illuminazione](#)".



**Attiva/Disattiva laser:**  questo pulsante attiva e disattiva il laser. È disponibile per i sistemi con un tastatore o un puntatore laser (ad es. TESA VISIO 300 e 500).

## Impostazione della vista attiva



*Finestra di dialogo Impostazione vista attiva - Modalità manuale*

La finestra di dialogo **Impostazione vista attiva** viene visualizzata se si seleziona il menu **Modifica | Finestra di visualizzazione grafica | Impostazione vista attiva** oppure se si fa clic con il pulsante destro del mouse nella scheda **Vista attiva** e si seleziona **Impostazione** nel menu a discesa che viene visualizzato.

**Nota:** questa opzione è disponibile solo se Vision è programmato sulla chiave hardware.

La finestra di dialogo **Impostazione immagine attiva** consente di configurare il modo in cui l'immagine viene visualizzata nella scheda **Vista attiva** della finestra di visualizzazione grafica. Sono disponibili i seguenti controlli:

La casella di opzione **Adatta** è **Adatta** - Questa casella di opzione determina se la visualizzazione del pezzo deve essere adattata o meno ai limiti della finestra di visualizzazione grafica.

#### Blocco fotogramma automatico

Quando è selezionata, la casella di opzione **Abilitato** farà sì che il pulsante di **congelamento** della vista attiva venga automaticamente premuto e rilasciato durante l'esecuzione della routine di misurazione, cosicché i punti misurati vengono congelati sullo schermo finché non sono disponibili nuovi punti da visualizzare. È utile anche per macchine in cui si verifica un danno dell'immagine durante i movimenti del piano di lavoro.

#### Otturatore automatico

L'otturatore automatico rileva quando un bersaglio (che può essere composto da più ROI) è pronto per misurare i punti. I tre criteri per stabilire se è pronto sono: il ROI è interamente nel campo visivo, il piano di lavoro ha interrotto il movimento, la durata stabilita dall'utente è finita. Quando sono soddisfatti questi tre criteri, PC-DMIS acquisisce automaticamente i punti e passa al ROI successivo.

Le opzioni in questo riquadro vengono utilizzate quando si seleziona **Attiva/Disattiva otturatore automatico**



in fondo alla **Vista attiva** (vedere "[Comandi della vista attiva](#)").

**Nota:** l'otturatore automatico non scatta per gli elementi in modalità DCC con il pre-posizionamento manuale abilitato.

**Attivo** - Determina quando l'otturatore automatico viene usato per misurare gli elementi: **Sempre**, **Dopo allineamento parziale** e **Dopo allineamento completo**

**Tempo di stabilizzazione movimento (secondi)** - Questo campo specifica il tempo di stabilizzazione (in secondi) prima dell'avvio del rilevamento di punti dopo che il ROI è entrato completamente nel campo visivo. L'utente può usare questo campo per ritardare leggermente la rilevazione automatica per esaminare/migliorare la posizione del ROI nel campo visivo.

**Tempo di stabilizzazione misurazione (secondi)** - Questo campo specifica il tempo di stabilizzazione (in secondi) prima del rilevamento del punto per il PRIMO ROI di un elemento, anche se il ROI è già completamente nel campo visivo. L'utente può usare questo campo per ritardare leggermente la rilevazione automatica per esaminare/migliorare la posizione del ROI nel campo visivo. Questo valore è valido solo per il primo ROI di un elemento.

**Nota:** l'opzione **Stabilizza movimento rilevato** è il valore dominante se nasce un conflitto con il valore **Stabilizza misura elemento**.

#### Bussola

**Nota:** gli elementi **Bussola** sono disponibili solo nella modalità manuale.

Indica all'utente come spostare il piano di lavoro per inserire l'elemento successivo nel campo visivo visualizzando una freccia e una distanza lungo la quale spostarsi.

**Attivo** - Determina quando la **bussola** viene usata per misurare gli elementi: **Sempre, Dopo allineamento parziale** e **Dopo allineamento completo**

L'opzione **Attivo** si applica quando si seleziona **Attiva/Disattiva bussola**  in fondo alla **Vista attiva** (vedere "[Comandi della vista attiva](#)").

### MultiCattura


Per velocizzare l'esecuzione, la funzione MultiCapture costringe il software a individuare gli elementi più avanti nella routine di misurazione e a creare gruppi che possono essere eseguiti con una sola immagine della videocamera (Vista attiva). Tali gruppi possono essere riuniti ed eseguiti simultaneamente. Questa funzionalità viene usata quando si seleziona la casella di opzione **Abilitata**.

PC-DMIS seleziona questa casella di opzione per impostazione predefinita. Questa opzione è abilitata per la maggior parte del tempo perché velocizza la misurazione. Talvolta, tuttavia, è preferibile avere più dati visivi su ciascun elemento mentre viene misurato. In questi casi è possibile deselezionare la casella di opzione

**Nota:** l'area **MultiCapture** della finestra di dialogo è attiva solo in modalità DCC, oppure in modalità manuale quando si verificano le condizioni **Otturatore automatico**.

Ad esempio, si supponga di disporre di cinque elementi di punto di bordo tutti compresi in una sola vista attiva e che MultiCapture sia abilitata. Invece di far misurare alla macchina i cinque elementi di punto di bordo separatamente, durante l'esecuzione PC-DMIS visualizza una sovrapposizione MultiCapture per l'insieme di elementi come tutto unico, fornendo informazioni relative a quali e quanti elementi sono presenti nel gruppo. Saranno eseguiti simultaneamente, come se fossero un solo elemento.

La sovrapposizione di esempio MultiCapture mostra cinque punti di bordo combinati in un solo gruppo. La sovrapposizione fornisce le seguenti informazioni:



- A - Il messaggio MultiCapture indica che la modalità MultiCapture è attiva. Visualizza il numero totale di elementi da misurare nel gruppo corrente e l'elemento principale in tale gruppo.
- B - Visualizza tutti gli elementi della regione MultiCapture che saranno misurati.
- C - Questo rettangolo puntato è l'area MultiCapture. Collega tutti gli elementi del gruppo corrente.
- D - Questi numeri forniscono le coordinate XYZ per gli angoli superiore sinistro e inferiore destro dell'area MultiCapture.

### Bersaglio manuale con un clic

Selezionare la casella di spunta **Abilitato** in questa sezione per abilitare l'elemento Esecuzione singolo clic bersagli manuali. Se abilitata in fase di esecuzione, viene visualizzato un cursore a reticolo in bianco e nero più  sulla visualizzazione Vista attiva immagine. Invece di trascinare e rilasciare un bersaglio manuale su una posizione desiderata su un elemento, posizionare il reticolo sulla posizione di destinazione e fare clic con il mouse. Se l'opzione Aggancia al bordo è abilitata, PC-DMIS esegue automaticamente il rilevamento del bordo per agganciare il reticolo al bordo.

### Aggancia a bordo

Quando si seleziona la casella di opzione **Abilitata**, PC-DMIS Vision rileva il bordo più vicino e vi aggancia i punti di ancoraggio del bersaglio durante la programmazione degli elementi nella scheda **Vista attiva**. Il valore nella casella **Intervallo (pixel)** indica la distanza entro la quale il software cerca il bordo. Se il bordo è sfuocato e non può essere messo a fuoco, può essere necessario evitare di utilizzare Aggancia a bordo per specificare correttamente i punti di ancoraggio durante la programmazione di un elemento. Ciò vale anche per il tempo di esecuzione con i bersagli manuali.

Il pulsante **Attiva/Disattiva Aggancia al bordo**  in fondo alla **Vista attiva** permette di anche di abilitare e disabilitare tale funzionalità(vedere "[Comandi della vista attiva](#)").

### Proprietà della sovrapposizione

Questo riquadro permette di impostare le proprietà di vari elementi sovrapposti che possono apparire nella scheda **Vista attiva**.

**Mostra informazioni di testo** - Questa casella di opzione mostra o nasconde le varie informazioni sovrapposte delle immagini visualizzate nella scheda **Vista attiva**.

**Mostra le coordinate** - Questa casella di opzione determina se le coordinate debbano o meno essere visualizzate nella scheda **Vista attiva**.


**Coordinate assolute** - Quando questa casella di opzione è selezionata, le coordinate sovrapposte sono visualizzate come valori assoluti. Nel caso dei valori assoluti, le coordinate superiore sinistra e inferiore destra mostrano la posizione effettiva dei punti di spigolo nelle coordinate di macchina. Quando questa opzione non è selezionata, vengono visualizzati i valori relativi. In base ai valori relativi, l'angolo superiore sinistro viene mostrato come 0,0 e l'angolo inferiore destro mostra la lunghezza e la larghezza del campo visivo nelle unità di misura in uso.

**Usa le coordinate del pezzo** - Questa casella di opzione determina se le coordinate debbano o meno essere visualizzate nelle coordinate del pezzo.

**Dimensione caratteri** - Questo cursore modifica la dimensione dei caratteri dei testi sovrapposti.

**Mostra indicatore di scala** - Visualizza un indicatore di scala nell'angolo inferiore sinistro della scheda **Vista attiva**.

**Reticolo** - Questo elenco contiene tre opzioni: **Nessuno**, **Piccolo**, o **Grande**. Se si sceglie **Grande**, il reticolo si espande fino ai lati della scheda **Vista attiva**. Se si sceglie **Piccolo**, Il reticolo viene visualizzato come un piccolo segno più al centro della vista attiva. Se si sceglie **Nessuno**, non viene visualizzato nessun reticolo.



**Sovrapposizione** - Questo elenco consente di selezionare il colore usato per quasi tutti i grafici sovrapposti e per il testo nella scheda **Vista attiva**. È valido per i punti del tastatore, i bersagli, i mirini

e per le informazioni di testo sulle coordinate del campo visivo, l'ingrandimento e la messa a fuoco. Il colore predefinito è il rosso.

**Linea nominale** - Questo elenco consente di selezionare il colore usato per la linea nominale nei bersagli.

**Evidenzia pixel saturi** - Quando questa casella di opzione è selezionata, i pixel dell'immagine nella vista attiva sui quali l'intensità dell'illuminazione supera il valore di soglia sono evidenziati per renderli facilmente visibili.

**Lampeggio** - Questa casella di opzione determina se i pixel evidenziati saturi devono lampeggiare o meno.

**Evidenzia** - Questo elenco permette di selezionare il colore da usare per evidenziare i pixel saturi.

**Soglia (%)** - Questo cursore permette di cambiare il valore dell'intensità dell'illuminazione. I pixel con un'illuminazione sopra questo valore sono considerati saturi.

### Proprietà dei punti

Quando PC-DMIS rileva un elemento con un tastatore Vision, visualizza tutti i punti di bordo rilevati nella scheda **Vista attiva**. Tuttavia, questi punti sono mostrati solo per un istante durante l'esecuzione, e sono rapidamente cancellati quando si modificano e si verificano gli elementi. Questo riquadro permette di controllare misura e forma dei punti sovrapposti rappresentati nella scheda **Vista attiva**.

**Simbolo** - Questo elenco permette di definire come visualizzare i simboli dei punti. Le opzioni sono: **Punto quadrato**, **Punto rotondo** o **Nessuno** (non viene rappresentato nessun punto).


**Diametro (pixel)** - Questo elenco permette di determinare la misura dei simboli del punto quadrato e del punto rotondo

### Uso della sovrapposizione degli anelli di luci nella vista attiva

La scheda **Vista attiva** supporta anche la possibilità di visualizzare un'immagine sovrapposta delle lampadine della lampada ad anello. Per abilitare questa sovrapposizione di immagine, fare clic sull'icona **Lampada ad anello** dalla scheda **Vista live** oppure fare clic sull'icona **Sovrapposizione lampada ad anello** dalla **Vista live**.

Questa sovrapposizione corrisponde all'immagine della luce ad anello visualizzata nella scheda [Illuminazione](#) della barra strumenti Tastatore. Facendo clic su aree diverse di questa sovrapposizione di immagine è possibile eseguire alcune funzioni disponibili nella scheda **Illuminazione**.

La sovrapposizione della lampada ad anello grafica è simile a ciò che viene visualizzato nell'immagine di esempio seguente. La propria sovrapposizione può essere diversa in base al tipo di lampada ad anello configurato:



Esempio di una sovrapposizione grafica di una lampada ad anello nella scheda Vista attiva

**A** - Questi cerchi gialli con i numeri verdi rappresentano le varie lampadine e l'intensità della luce di ogni lampadina. È possibile fare clic sul contorno per accenderla o spegnerla. Il fatto che il comando agisca su una parte delle lampadine o sull'intero anello delle lampadine dipende dal fatto che si sia selezionato o meno **Cambia anello** (voce B) o **Cambia sezione** (voce C). Naturalmente, se si ha un solo anello di lampadine, come quello mostrato nell'immagine esemplificativa precedente, usando **Cambia sezione** si interverrà solo sulla singola lampadina della sezione.

**B** - Facendo clic su questa icona, viene attivata la modalità cambia anello per la lampada ad anello. In questo caso è possibile cambiare le impostazioni per tutto l'anello di lampadine. Questa opzione corrisponde a fare clic sull'icona **Cambia anello** nella scheda **Illuminazione** della casella degli strumenti del tastatore. Vedere "[Modalità di controllo della luce ad anello](#)".

**C** - Facendo clic su questa icona, viene attivata la modalità sezione per la lampada ad anello. In questo caso è possibile cambiare le impostazioni per tutte le lampadine di una specifica sezione. Se si fa clic su un numero in un cerchio, si vedrà che i numeri in quella sezione diventano verdi e che tutti gli altri numeri delle altre sezioni diventano rossi. Ciò vuol dire che qualsiasi modifica del valore dell'intensità influirà solo sulla sezione attiva. Questa opzione corrisponde a fare clic sull'icona **Cambia sezione** nella scheda **Illuminazione** della casella degli strumenti del tastatore. Vedere "[Modalità di controllo della luce ad anello](#)".

**D** - Facendo clic su questa icona quadrata, le impostazioni della lampada di una sezione saranno spostate in senso antiorario. Vedere "[Posizionamento dei segmenti della luce ad anello](#)".


E - D - Facendo clic su questa icona quadrata, le impostazioni della lampada di una sezione saranno spostate in senso orario. Vedere "[Posizionamento dei segmenti della luce ad anello](#)".

## Uso dei menu di scelta rapida

Due menu di scelta rapida sono disponibili per accedere ai comandi e alle opzioni usati più comunemente:

### Menu Vista attiva

Per accedere al menu di scelta rapida **Vista attiva**, accedere alla scheda **Vista attiva** e fare clic con il tasto destro del mouse in qualsiasi punto della Vista attiva ma non su un bersaglio.



**Vai al punto:** quando si seleziona l'opzione, si sposterà per centrare l'immagine della vista attiva nella posizione in cui è stato fatto clic con il tasto destro.

Menu secondario **Vai all'elemento:** Selezionando uno dei dieci elementi più vicini da questo menu secondario, si sposterà il centro dell'immagine Vista attiva verso il centro dell'elemento selezionato.

Menu secondario **Modifica elemento:** Selezionando uno dei dieci elementi più vicini da questo menu secondario, si aprirà la finestra di dialogo **Elemento automatico** e sarà possibile modificare le proprietà dell'elemento selezionato. Vedere "[Finestra di dialogo Elementi automatici in PC-DMIS Vision](#)".

**Nota:** gli elementi elencati nei menu secondari **Vai all'elemento** e **Modifica elemento** sono elencati in ordine di distanza crescente.

**SensiFocus:** esegue automaticamente la funzione SensiFocus nella posizione della vista attiva su cui si è fatto clic con il pulsante destro del mouse per accedere al menu di scelta rapida. Vedere la descrizione del pulsante "SensiFocus" nell'argomento "[Comandi della vista attiva](#)".


Menu secondario **Ingrandimento:** Questo menu secondario è un altro modo per modificare l'ingrandimento della vista della videocamera sul pezzo. Questo menu secondario contiene opzioni di menu che funzionano proprio come le combinazioni di scelta rapida illustrate in "[Modifica dell'ingrandimento dell'immagine del pezzo](#)".

Menu secondario **Schermata:** Questo menu secondario consente di salvare una schermata della scheda **Vista attiva** in un file, negli Appunti oppure in un rapporto di PC-DMIS. La vista al momento selezionata (**Vista CAD** o **Vista attiva**) determinerà quale visualizzazione acquisire.

**Impostazione:** questa voce di menu consente di accedere alla finestra di dialogo **Impostazione immagine dal vivo**. Vedere "[Impostazione della Vista attiva](#)".

### Menu Bersaglio Vista attiva

Per accedere al menu **Bersaglio Vista attiva**, fare clic con il tasto destro del mouse sul bersaglio nella **Vista Live**.



Menu secondario **Tipo bersaglio:** fare clic con il tasto destro del mouse su un bersaglio e modificarne il tipo in uno dei seguenti: Bersaglio automatico, Bersaglio manuale, Bersaglio mirino e Comparatore ottico. Per ulteriori informazioni su ciascun tipo di bersaglio, vedere "[Casella degli strumenti del tastatore: Scheda Bersagli](#)".

**Inserisci segmento nominale:** per aggiungere un segmento, fare clic con il tasto destro del mouse nella posizione desiderata e selezionare la voce di menu **Inserisci segmento nominale**. Verrà aggiunta una maniglia al bersaglio che può essere trascinato seguendo la geometria del bersaglio. Ad esempio, può esserci una tacca a V su un bordo diritto da aggiungere al bersaglio.

**Elimina segmento nominale:** per eliminare un segmento nominale, fare clic con il tasto destro del mouse sulla maniglia e selezionare l'opzione di menu **Elimina segmento nominale**. La maniglia selezionata sarà rimossa. Questa operazione è utile per semplificare la forma nominale di un bersaglio eliminando il dettaglio.

**Nota:** le opzioni di inserimento ed eliminazione di segmenti nominali vengono utilizzate solo per elementi del profilo 2D. Queste opzioni consentono di aggiungere o rimuovere segmenti da una forma di un profilo bidimensionale per meglio adeguare l'elemento.

**Inserisci bersaglio:** per inserire un nuovo bersaglio, fare clic con il tasto destro del mouse nella posizione desiderata e selezionare la voce di menu **Inserisci bersaglio**. È diverso dal pulsante **Inserisci bersaglio** della **casella degli strumenti del tastatore** che inserisce a caso un nuovo **Bersaglio**.

**Elimina bersaglio punto:** Per eliminare un bersaglio punto, fare clic con il tasto destro del mouse nella posizione desiderata e selezionare la voce di menu **Elimina bersaglio punto**.

**Copertura elemento:** questa voce del menu consente di cambiare rapidamente la copertura per un elemento. Nuovi bersagli saranno creati o rimossi in base alla percentuale di copertura selezionata. Per informazioni, vedere "[Comandi dei bersagli](#)".

**Bersagli attivi per copertura elemento:** questa voce del menu determina il numero di bersagli da usare per visualizzare la percentuale di copertura selezionata nell'elenco **Copertura elemento bersaglio**. Per informazioni, vedere "[Comandi dei bersagli](#)".

**Reimposta:** Per reimpostare le aree bersaglio di un elemento, fare clic con il tasto destro del mouse su un bersaglio dell'elemento desiderato e selezionare la voce di menu **Reimposta**. Tutto il bersaglio precedentemente aggiunto sarà eliminato, lasciando solo il bersaglio predefinito.

**Messa a fuoco:** Questa opzione on/off consente di focalizzare prima della misurazione del bersaglio. Ciascuna sezione del bersaglio è in grado di eseguire la Messa a fuoco prima del rilevamento bordo. È uguale all'opzione della "[barra strumenti Tastatore: scheda Focalizzazione](#)".

Menu secondario **Selezione bordo:** fare clic con il tasto destro del mouse su un bersaglio e modificare il metodo di selezione del bordo del bersaglio da uno dei seguenti: **bersaglio automatico**, **bersaglio manuale**, **bersaglio mirino** e **Comparatore ottico**. Per ulteriori informazioni, vedere "[Casella degli strumenti del tastatore: scheda Bersagli](#)".

Menu secondario **Densità punto:** Per cambiare il bersaglio **Densità punto**, fare clic con il tasto destro del mouse su un bersaglio e selezionare la voce di menu desiderata dal menu secondario **Densità punto**. Vedere "[Insieme parametri bordo](#)" per ulteriori informazioni sulle opzioni disponibili di **Densità punto**.

**Test:** per eseguire il test di un elemento, fare clic con il tasto destro del mouse su un elemento e selezionare la voce di menu **Test**. Per ulteriori informazioni sui test degli elementi, vedere l'argomento "[Comandi Vision - Pulsanti di comando](#)".



## Uso della casella degli strumenti del tastatore in PC-DMIS Vision

La **casella degli strumenti del tastatore** non è specifica di PC-DMIS Vision ma fa parte del software standard PC-DMIS. Contiene schede e informazioni relative al tipo di tastatore correntemente in uso. Quando è attivo un tastatore Vision, la **casella degli strumenti del tastatore** contiene diversi parametri del tastatore Vision usati per acquisire i punti di dati necessari per le routine di misurazione.

**Importante:** la chiave hardware deve essere programmata con l'opzione **Vision** e un tipo di tastatore Vision valido, ed è necessario lavorare con un tastatore Vision supportato per accedere alle varie schede relative a PC-DMIS Vision.

La **casella degli strumenti del tastatore** insieme alla finestra di dialogo **Elemento automatico** consente di definire i parametri con cui saranno misurati gli elementi automatici. Alcune funzioni, come lo spostamento del tastatore, l'ingrandimento, la messa a fuoco e la misurazione del mirino possono essere eseguite in modo indipendente dalla creazione dell'elemento automatico.


L'opzione del menu **Visualizza | Altre finestre | casella degli strumenti del tastatore** visualizza la **casella degli strumenti del tastatore**.

La **casella degli strumenti del tastatore** contiene i parametri ottici all'interno delle schede seguenti:



1. [Posiziona tastatore](#)
2. [Rilevazione Bersagli](#)
3. [Localizzatore elementi](#)
4. [Ingrandimento](#)
5. [Illuminazione](#)
6. [Focale](#)
7. [Mirino](#)
8. [Diagnostica Vision](#)

### Casella degli strumenti del tastatore: scheda Posizione tastatore



Casella strumenti tastatore - scheda Posizione tastatore

La scheda **Posizione tastatore** permette di posizionare il tastatore/la videocamera in modo che si trovi sopra l'elemento da misurare, come se fosse una specie di "joystick virtuale".

Per posizionare il tastatore Vision, procedere come segue.

1. Regolare il **valore dell'incremento** nella casella di modifica **Incremento**  per specificare la quantità in base alla quale la casella di modifica **Posizione corrente** sarà aumentata o diminuita.
2. Fare clic sulle frecce **Su** e **Giù** per cambiare il valore nella casella di modifica **Posizione corrente** . Questo è il valore di cui il **tastatore Vision** si sposterà in tempo reale. In alternativa, si può immettere il valore e premere il tasto Invio per far muovere il **tastatore Vision**.

Nelle macchine ad assi multipli (cioè con due tavole rotanti) permette anche di selezionare la tavola rotante attiva al momento.

Se non si vede alcuna informazione negli elenchi **Tastatori** e **Punte tastatori** della **casella degli strumenti del tastatore**, occorrerà prima definire un tastatore. A questo scopo, vedere il capitolo "Definizione dei tastatori" nella documentazione principale di PC-DMIS.

**Nota:** poiché è possibile usare questa scheda con tutti i tipi di tastatore (a contatto, laser o ottici), questa documentazione tratta solo gli argomenti relativi a PC-DMIS Vision. Per informazioni sulla casella degli strumenti relativamente ai tastatori in generale, vedere "Uso della casella degli strumenti del tastatore" nella documentazione principale di PC-DMIS.

#### Pulsanti della scheda Posizione tastatore

	Facendo clic sul pulsante <b>Acquisisci punto</b> si misurerà un punto di bordo al centro del campo visivo. Per poter essere misurato, il punto di bordo deve trovarsi entro 60 pixel dal centro del campo visivo.
	Facendo clic sul pulsante <b>Rimuovi punto</b> si rimuove il punto di ancoraggio appena acquisito facendo clic con il pulsante sinistro del mouse. Questo pulsante rimane disabilitato finché non è stato immesso un punto di ancoraggio.

	<p>Facendo clic sul pulsante <b>Letture tastatore</b> si visualizza la finestra Lettura tastatore. Questa finestra è facilmente spostabile o ridimensionabile. Vedere l'argomento "<a href="#">Uso della finestra Lettura tastatore con i tastatori ottici</a>".</p>
	<p>Il pulsante <b>Attiva/Disattiva laser</b> è disponibile per i sistemi con un tastatore o un puntatore laser (ad es. TESA VISIO 300 e 500). Questo pulsante attiva e disattiva il laser.</p>

### Uso della finestra Lettura tastatore con i tastatori ottici



Probe Readout	
X	3.768
Y	6.584
Z	0.000
VX	3.768
VY	6.584
VZ	0.000
DX	-3.768
DY	-6.584
DZ	0.000
Mag	86.6x
W	0.000
Hits	0

Finestra Lettura tastatore

La maggior parte delle informazioni mostrate nella finestra Lettura tastatore è la stessa per tutti i tipi di tastatore e queste sono illustrate nell'argomento "Uso della finestra Lettura tastatore" del capitolo "Uso di altre finestre, editor e strumenti" nella documentazione principale di PC-DMIS. Tuttavia, se si utilizza un tastatore Vision, queste letture aggiuntive vengono visualizzate nella finestra.

**Ingr:** questo valore mostra l'impostazione dell'ingrandimento della videocamera corrente. Qualsiasi modifica apportata nella scheda **Ingrandimento** si riflette in questa riga della finestra **Letture tastatore**. Vedere "[Casella degli strumenti del tastatore: scheda Ingrandimento](#)".

**VX / VY / VZ:** Se si sta utilizzando un tastatore Vision, i valori X, Y e Z indicano le coordinate del mirino a croce al centro del campo visivo. I valori VX, VY e VZ indicano la posizione del bersaglio o del mirino dell'elemento rispetto all'allineamento corrente.

**DX / DY / DZ:** i valori DX, DY e DZ indicano la differenza tra le posizioni della videocamera e dell'elemento. È necessario che l'opzione **Distanza dal bersaglio** sia selezionata nella finestra di dialogo **Impostazione letture tastatore** affinché questi valori siano visualizzati. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione della finestra di lettura del tastatore" nel capitolo "Impostazione delle preferenze" della documentazione principale di PC-DMIS.

**W:** Visualizza l'asse della tavola rotante corrente per una singola tavola rotante.

**V:** Quando si utilizza una tavola rotante sovrapposta, nella lettura del tastatore è presente anche un valore 'V' per un secondo asse rotante.

## Una nota sulle punte dei tastatori ottici

### Alcuni altri termini


*intercambiabili per "punta del tastatore" sono "angoli AB", "posizioni AB", "punta", "angoli della punta", ecc.*

Il concetto di un tastatore Vision è equivalente in una certa misura a quello di un tastatore a contatto. Naturalmente un tastatore Vision non tocca fisicamente il pezzo, ma sia i tastatori a contatto sia quelli ottici usano il termine "punta del tastatore" per specificare le varie posizioni della testa articolata del tastatore. La punta *effettiva* di un tastatore Vision contiene il dispositivo ottico (la videocamera).

Se si seleziona un tastatore nell'elenco **Tastatori** o la punta di un tastatore nell'elenco **Punte tastatori**, PC-DMIS Vision inserisce nella finestra di modifica rispettivamente un comando LOADPROBE/ o un comando TIP/.

Quando PC-DMIS Vision esegue questi comandi, esegue anche la definizione della punta ad essi associata.

## Casella degli strumenti del tastatore: scheda Bersagli




Casella Strumenti Tastatore - Scheda Rilevazione bersagli

Questa scheda appare solo quando si definisce e usa un tastatore Vision supportato.

La scheda **Bersagli** mostra i parametri di rilevazione e messa a fuoco dei bordi che saranno usati per misurare un elemento.

Quando si usa un tastatore Vision, si potrebbe desiderare di modificare e provare i bersagli. Questa opzione permette di suddividere il bersaglio predefinito in bersagli secondari, ciascuno dei quali ha il proprio insieme di parametri. As esempio, è possibile misurare un cerchio usando il bersaglio singolo predefinito, o suddividere il cerchio in diversi archi, ognuno dei quali ha i propri parametri. Questi parametri comprendono il metodo di rilevazione dei bordi, l'illuminazione, la densità di punti, ecc.



Id	Density	Under Scan	Edge ...	Strength	Edge .
EA1	NORMAL	N/A	Matc...	10	[?]->[?]
EA2	NONE	N/A	N/A	N/A	N/A
EA3	NORMAL	N/A	Matc...	10	[?]->[?]
EA4	NONE	N/A	N/A	N/A	N/A
EA5	NORMAL	N/A	Matc...	10	[?]->[?]
EA6	NONE	N/A	N/A	N/A	N/A
EA7	NORMAL	N/A	Matc...	10	[?]->[?]

*Esempio di arco che mostra diversi bersagli, con quattro regioni attive (normali). Si noti che ogni bersaglio dell'elenco ha il proprio insieme di parametri.*

I bersagli di un elemento e i parametri usati loro associati sono visualizzati anche nell'elenco dei bersagli all'interno della scheda. È possibile definire più di un bersaglio. Se si selezionano uno o più bersagli in questo elenco, è possibile vederli in grassetto nella scheda **Vista attiva** della finestra di visualizzazione grafica.

Fare doppio clic sulle voci dell'elenco per modificare i parametri dei relativi bersagli. È possibile modificare più bersagli contemporaneamente selezionando più righe nella **casella degli strumenti del tastatore** e facendo clic con il pulsante destro del mouse.

I bersagli sono visualizzati nella scheda [Vista attiva](#) e nella scheda [Vista CAD](#). Anche se è possibile dimensionare i bersagli in entrambe le viste, poiché sono bidimensionali è più facile farlo nella **vista attiva** che usa anch'essa una visualizzazione bidimensionale del pezzo.

## Insiemi di parametri disponibili

Usando l'elenco **Insiemi di parametri** nella barra degli strumenti della scheda, è possibile modificare l'insieme dei parametri per cambiare il tipo dei parametri del bersaglio che si sta attualmente visualizzando.

A seconda del tipo di elemento su cui si sta puntando, l'elenco **Insieme dei parametri** nella barra degli strumenti superiore visualizza una o più opzioni disponibili: **Bordo**, **Filtro**, **messa a fuoco** e **Mix RGB**.

 **Bordo:** questo insieme di parametri definisce i parametri del bordo del bersaglio usati per acquisire i punti di bordo dell'elemento.

 **Filtro:** questo insieme di parametri definisce i filtri da usare sui punti di bordo acquisiti, e i parametri loro associati. I filtri possono essere usati per rimuovere i punti di bordo isolati o anomali, e anche per pulire l'immagine prima della misurazione.

 **Fuoco:** questo insieme di parametri definisce se il bersaglio debba eseguire una messa a fuoco prima di acquisire i punti di bordo e, se è così, i parametri della messa a fuoco.

Icona	Tipo di elemento	Insiemi di parametri disponibili
	Punto superficie	Focale
	Punto di bordo	Bordo, Messa a fuoco
	Linea	Bordo, Messa a fuoco, Filtro
	Cerchio	Bordo, Messa a fuoco, Filtro
	Asola rotonda	Bordo, Messa a fuoco, Filtro
	Asola quadrata	Bordo, Messa a fuoco, Filtro
	Profilo bidimensionale	Bordo, Messa a fuoco, Filtro

 **Mix RGB:** questo insieme dei parametri fornisce i comandi che definiscono il mix dei colori rosso (R), verde (G), e blu (B) per modificare il colore predefinito nell'elaborazione dell'immagine e nella vista attiva

Id	R (Edge)	G (Edge)	B (Edge)
EA1	0.700	0.200	0.100

Se tutti i valori sono impostati su -1, PC-DMIS usa il valore interno predefinito. I valori definiscono dei rapporti. Pertanto, valori di 0.7, 0.2 e 0.1 indicano il 70% di rosso, il 20% di verde e il 10% di blu quando sono usati per calcolare la scala dei grigi.

Se si sta usando una telecamera a colori, i dati dell'immagine sono convertiti in una scala di grigi prima dell'elaborazione dei bordi, quindi viene calcolata la luminosità della scala dei grigi in base ai valori della luminosità del rosso, del verde e del blu. Quando è impostata sulla modalità della scala dei grigi, la vista attiva mostra anche l'immagine con i colori pesati.

Per una spiegazione dei diversi parametri e del loro uso, vedere gli esempi seguenti.

### Misurazione di elementi usando un tastatore Vision

È possibile specificare il metodo di misura da usare selezionandolo nell'elenco **Tipo bersaglio** della scheda **Bersagli**. A seconda del tipo di elemento esistono fino a quattro metodi di misura con un tastatore Vision.

Gli esempi seguenti si riferiscono a un elemento **Cerchio**.

**Metodo 1 - Bersaglio punto mirino** - Richiede di regolare graficamente l'elemento (in questo caso un cerchio) e di posizionarlo in modo da corrispondere all'elemento sulla scheda **Vista attiva** della

finestra di visualizzazione grafica. Si può anche vedere se l'immagine rientra nelle fasce di tolleranza. Nel caso di un cerchio, questo restituirà una posizione X, Y e il diametro. I parametri da usare in questa modalità sono descritti nell'argomento "[Parametri degli elementi nel metodo di misura con il mirino](#)".

**Metodo 2 - Bersaglio punto manuale** - Richiede il posizionamento di un numero di punti specificati attorno all'elemento (in questo caso un cerchio). PC-DMIS Vision userà quindi questi punti per calcolare l'elemento. È possibile usare un qualsiasi numero di punti per calcolare l'elemento. I parametri da usare in questa modalità sono discussi nell'argomento "[Parametri degli elementi nel metodo di misura manuale del bersaglio](#)".


**Metodo 3 - Bersaglio punto automatico** - Utilizza l'elaborazione immagini per rilevare automaticamente un elemento (in questo caso un cerchio). Quindi calcola il cerchio in base ai bersagli definiti. I parametri da usare in questa modalità sono discussi nell'argomento "[Parametri degli elementi nel metodo di misura automatica del bersaglio](#)".

**Metodo 4 - Bersaglio punti comparatore ottico** - Utilizza una banda di tolleranza superiore e inferiore per la misurazione del bersaglio. Durante l'esecuzione della misurazione, si dovrà controllare visivamente che l'elemento giaccia entro questa fascia di tolleranza. Dalla finestra di dialogo **Esecuzione**, è possibile fare clic su **Continua** (PASS) o su **Ignora**(FAIL) per accettare o rifiutare l'elemento. I parametri da usare in questa modalità sono discussi nell'argomento "[Misura del bersaglio con il comparatore ottico - Insieme dei parametri di bordo](#)".

## Parametri degli elementi nel metodo di misura del bersaglio con il mirino

I seguenti parametri appaiono nelle intestazioni delle colonne dell'elenco dei bersagli nella scheda **Bersagli** quando si misurano gli elementi usando il **mirino** (per i metodi di misura disponibili, vedere "[Misurazione degli elementi con un tastatore Vision](#)"):

### Insieme dei parametri dei bordi



Per modificare un valore, fare clic con il pulsante destro del mouse sul valore attuale del bersaglio desiderato. Se un valore riporta N/A, quel parametro è "non applicabile" all'insieme corrente.

**ID:** questo campo visualizza un identificatore univoco del bersaglio nell'elenco. Questo stesso ID è usato nella descrizione del bersaglio nella scheda **Vista attiva** della finestra di visualizzazione grafica.

**Illuminazione:** questo campo mostra i valori di illuminazione da usare per questo bersaglio. Per modificare l'illuminazione di un certo bersaglio, selezionarlo nella scheda **Bersagli** o nella scheda **Vista attiva** della finestra di visualizzazione grafica, e modificare l'illuminazione nella scheda

**Illuminazione.** Per informazioni su come procedere, vedere "[Casella degli strumenti del tastatore: scheda Illuminazione](#)".


### Insieme dei parametri della messa a fuoco

Per informazioni, vedere "[Insieme dei parametri della messa a fuoco dei bersagli](#)".

## Parametri degli elementi nel metodo di misura manuale del bersaglio

I seguenti parametri appaiono nelle intestazioni delle colonne dell'elenco dei bersagli nella scheda **Bersagli** quando si misurano gli elementi usando il metodo di **misura manuale** del bersaglio (per i metodi di misura disponibili, vedere "[Misurazione degli elementi con un tastatore Vision](#)").

### Insieme dei parametri dei bordi



Per modificare un valore, fare doppio clic con il pulsante destro del mouse sul valore attuale del bersaglio desiderato. Se un valore riporta N/A, quel parametro è "non applicabile" all'insieme corrente. Per cambiare in un'unica operazione un parametro di più bersagli, selezionarli e quindi fare clic con il pulsante destro del mouse su uno di essi e modificarne il valore. Verranno aggiornati tutti.

**ID:** questo campo visualizza un identificatore univoco del bersaglio nell'elenco. Questo stesso ID è usato nella descrizione del bersaglio nella scheda **Vista attiva** della finestra di visualizzazione grafica.

**Illuminazione:** questo campo mostra i valori di illuminazione da usare per questo bersaglio. Per modificare l'illuminazione di un certo bersaglio, selezionarlo nella scheda **Bersagli** o nella scheda **Vista attiva** della finestra di visualizzazione grafica, e modificare l'illuminazione nella scheda

**Illuminazione.** Per informazioni su come procedere, vedere "[Casella degli strumenti del tastatore: scheda Illuminazione](#)".


### Insieme dei parametri della messa a fuoco

Per informazioni, vedere "[Insieme dei parametri della messa a fuoco dei bersagli](#)".

## Parametri degli elementi nel metodo di misura automatica del bersaglio

I seguenti parametri appaiono nelle intestazioni delle colonne dell'elenco dei bersagli nella scheda **Bersagli** quando si misurano gli elementi usando il metodo di **misura automatica del bersaglio** (per i metodi di misura disponibili, vedere "[Misurazione degli elementi con un tastatore Vision](#)").

## Misura automatica del bersaglio - Insieme dei parametri dei bordi




Per modificare un valore, fare clic con il pulsante destro del mouse sul valore attuale del bersaglio desiderato. Se un valore riporta N/A, quel parametro è “non applicabile” all'insieme corrente.

**ID:** questo campo visualizza un identificatore univoco del bersaglio nell'elenco. Questo stesso ID è usato nella descrizione del bersaglio nella scheda **Vista attiva** della finestra di visualizzazione grafica.

**Densità:** questo campo mostra il tipo di densità dei punti sul bersaglio attuale. I tipi di densità disponibili sono elencati di seguito.

- **Nessuna:** non restituisce punti. Usare questo tipo quando si desidera escludere una zona sul bersaglio. Le zone escluse sono indicate con un tratteggio incrociato sulla parte superiore del pezzo.



*Un bersaglio con un'area esclusa indicata da un motivo di tratteggio a incrocio*

- **Bassa:** restituisce un numero minimo di punti (un punto ogni 10 pixel). Usare questo tipo di densità se la forma dell'elemento non cambia molto in questa zona, o non si tratta di una zona critica del pezzo.
- **Normale:** restituisce il numero predefinito di punti (un punto ogni 4 pixel) per quel tipo di elemento.
- **Alta:** restituisce il numero massimo di punti (un punto per pixel). Usare questo tipo di densità se la forma dell'elemento cambia drasticamente in questa zona o si tratta di una zona critica del pezzo.

**Sottoscansione:** questo campo definisce (nelle unità di misura in uso) la distanza di sottoscansione applicata a zone del pezzo che non si compenetrano nell'area del bersaglio (ad esempio, un angolo formato da due bordi). PC-DMIS Vision non restituisce nessun punto delle zone di sottoscansione di un bersaglio, e il display indica l'area ignorata. PC-DMIS Vision proverà a riportare il valore della **sottoscansione** a un'impostazione predefinita appropriata.

**Selezione bordo:** PC-DMIS Vision prova a trovare e usare i mezzi più appropriati per rilevare un bordo. Supporta i metodi sotto indicati.

- **Bordo dominante:** spesso, quando si usa una lampada sottostante per illuminare il pezzo, si possono ottenere i migliori risultati restituendo il bordo dominante (o più forte).
- **Più prossimo al nominale:** questo metodo rileva il bordo qualificato più vicino al bordo nominale. Costituisce un modo semplice di selezionare per la misura un bordo non dominante.
- **Bordo corrispondente:** questo metodo rileva il bordo la cui misura e posizione si adattano meglio a quelle dell'elemento richiesto. Questo è il metodo predefinito di rilevazione dei bordi. Vedere l'argomento "[Soluzione dei problemi di PC-DMIS Vision](#)" per informazioni su come accelerare questo tipo di selezione del bordo
- **Bordo specificato:** questo metodo va nella direzione della scansione correntemente definita e sceglie dai bordi rilevati un bordo specificato il cui valore di consistenza supera quello della soglia di consistenza dei bordi. Nella finestra di visualizzazione grafica viene mostrata la direzione di scansione con una freccia blu nel bersaglio. È possibile invertire questa direzione per selezionare i bordi nell'ordine preferito.

**Consistenza:** questo campo riporta la soglia di consistenza da usare durante la misura dell'elemento. Nella ricerca di un bordo, il software ignora i bordi cui è assegnata una 'consistenza' inferiore a tale soglia. È possibile modificare il valore predefinito con un nuovo valore nella gamma 0-255. Quanto maggiore è il numero, tanto più resistente è il bordo. SE PC-DMIS Vision non restituisce un numero sufficiente di punti su un bordo, provare a ridurre questo valore. Se Vision restituisce diversi falsi bordi, provare ad aumentare questo valore.

**Polarità del bordo:** questo valore determina se il bordo esaminato e scoperto va dal bianco al nero, dal nero al bianco o in entrambi i modi. Questo valore può essere specificato per i seguenti tipi di bordo: **bordo dominante**, **più prossimo al nominale**, **bordo corrispondente** e **bordo specificato**.

Impostando la polarità del bordo, è possibile escludere dagli algoritmi i bordi con una polarità specifica, aumentando la velocità di calcolo. Ad esempio, impostando la polarità a [ ]>[ ] verranno eliminati tutti bordi che non vanno dal bianco al nero, come si verifica per il bordo dominante.

**Direzione bersaglio:** questo valore determina la direzione usata dall'algoritmo quando determina la polarità. Ad esempio, se si scorre lungo un bersaglio in una direzione un bordo andrà dal bianco al nero ([ ]>[ ]), mentre procedendo in direzione opposta il bordo andrebbe dal nero al bianco ([ ]>[ ]). Questo valore è sempre disponibile per il tipo di **bordo specificato**. Se è impostata in un qualsiasi modo diverso da [?]>[?], la polarità diverrà disponibile anche per i tipi: **Bordo dominante**, **Più prossimo al nominale** e **Bordo corrispondente**.

**N° bordo specificato:** questo valore mostra quale bordo usare per il metodo di rilevazione del **bordo specificato** recentemente discusso. È possibile specificare un valore da 1 a 10.

**SensiLight:** questo campo permette di definire se la macchina debba o meno eseguire una regolazione automatica dell'illuminazione prima della misurazione, nel tentativo di ottenere risultati ottimali. Se è impostata su NO, PC-DMIS imposterà l'illuminazione in base alla percentuale memorizzata e non regolerà automaticamente la luminosità. SensiLight è l'abbreviazione di Sensible Lighting (illuminazione sensibile).

Se, al momento dell'esecuzione delle misurazioni, il parametro SensiLight è impostato su ON, verrà eseguito un piccolo controllo per accertarsi che l'illuminazione non sia né eccessiva né insufficiente. Se così fosse, l'illuminazione verrà regolata automaticamente per renderla sensibile – e dare all'operatore la possibilità di salvare queste nuove opzioni di illuminazione in modo da poterle usare alla misurazione successiva dell'elemento.

**Illuminazione:** questo campo mostra i valori di illuminazione da usare per questo bersaglio. Per modificare l'illuminazione di un certo bersaglio, selezionarlo nella scheda **Bersagli** o nella scheda **Vista attiva** della finestra di visualizzazione grafica, e modificare l'illuminazione nella scheda **Illuminazione**. Per informazioni su come procedere, vedere "[Casella degli strumenti del tastatore: scheda Illuminazione](#)".

### Misura automatica del bersaglio - Insieme dei parametri dei filtri

Id	Clean Filter	Strength (Cl...	Outlier Filter	Distance Th...	St
EA1	YES	2	YES	03	2.
EA2	N/A	N/A	N/A	N/A	N.
EA3	NO	N/A	NO	N/A	N.
EA4	N/A	N/A	N/A	N/A	N.
EA5	NO	N/A	NO	N/A	N.
EA6	N/A	N/A	N/A	N/A	N.
EA7	NO	N/A	NO	N/A	N.

Per modificare un valore, fare clic con il pulsante destro del mouse sul valore attuale del bersaglio desiderato. Se un valore riporta N/A, quel parametro è “non applicabile” all'insieme corrente.

**ID** - Questo campo visualizza un identificatore univoco del bersaglio nell'elenco. Questo stesso ID è usato nella descrizione del bersaglio nella scheda Vista attiva della finestra di visualizzazione grafica.

**Filtro antirumore** - Questo campo definisce se eliminare o meno particelle di polvere e di sporcizia dall'immagine prima della rilevazione dei bordi.

**Consistenza (filtro antirumore)** - Definisce le dimensioni (in pixel) al disotto dei quali un oggetto debba essere considerato sporcizia o rumore.

**Filtro punti isolati** - Questo campo permette di definire se filtrare o meno punti isolati o anomali del bersaglio


**Soglia di distanza (filtro punti isolati)** - Specifica la distanza in pixel di un punto da quello nominale oltre la quale viene scartato.

**Soglia dev. standard (filtro punti isolati)** - Permette di impostare la soglia della deviazione standard della distanza di un punto dagli altri, oltre il quale un punto è considerato isolato o anomalo

#### Filtro dei punti isolati basato sulla distanza

Il filtro dei punti isolati o anomali è basato sulla distanza ed è disponibile solo per la versione non legacy dell'elemento Vision [Profilo 2D](#).

Quando è stato creato un elemento Profile 2D non legacy, la casella degli strumenti **Insieme dei parametri del filtro** cambia secondo le proprietà del filtro degli elementi isolati Profilo 2D.



Insieme con i parametri **ID**, **Filtro antirumore** e **Consistenza (filtro antirumore)** sopra descritti, sono disponibili i parametri seguenti.

**Filtro punti anomali (punti circostanti)** - Fornisce una casella a discesa con due opzioni: **SÌ** attiva il filtro, **NO** disattiva il filtro.

**Punti circostanti** - Determina il minimo numero di punti vicini necessario perché un punto possa essere considerato valido. Se ha meno del numero minimo di punti circostanti che distano meno del


valore definito parzialmente dal prossimo parametro, un punto è considerato isolato o anomalo. Il valore predefinito di questo parametro è 2.

**Fattore moltiplicativo distanza** - Questo parametro serve a calcolare la distanza suddetta. Il valore predefinito di questo parametro è 2.0.


**Nota:** la distanza è calcolata moltiplicando la distanza media tra i punti vicini per il **fattore moltiplicativo**. La distanza media tra i punti vicini è calcolata tenendo conto di tutti i punti rilevati all'interno del bersaglio.

Ecco alcuni esempi di uso di valori diversi per i parametri **Circostanti** e **Fattore moltiplicativo distanza**.


**Esempio 1:** con **Circostanti** = 2 e **Fattore moltiplicativo distanza** = 2.0:



**Esempio 2:** come per l'esempio 1 tranne che **Circostanti** = 3 il che fa sì che vengano individuati più punti isolati (visualizzati in rosso):




**Esempio e:** quando **Circostanti** = 1 e **Fattore moltiplicativo distanza** = 3.0 ci sono meno punti isolati (visualizzati in rosso):



## Parametri degli elementi nel metodo di misura del bersaglio con il comparatore ottico

I seguenti parametri appaiono nelle intestazioni delle colonne dell'elenco dei bersagli nella scheda **Bersagli** quando si misurano gli elementi usando il **comparatore ottico** (per i metodi di misura disponibili, vedere "[Misurazione degli elementi con un tastatore Vision](#)"):

### Insieme dei parametri dei bordi




Per modificare un valore, fare clic con il pulsante destro del mouse sul valore attuale del bersaglio desiderato. Se un valore riporta N/A, quel parametro è "non applicabile" all'insieme corrente.

**ID:** questo campo visualizza un identificatore univoco del bersaglio nell'elenco. Questo stesso ID è usato nella descrizione del bersaglio nella scheda **Vista attiva** della finestra di visualizzazione grafica.

**Tolleranza positiva:** fornisce la tolleranza positiva nei cui confronti viene confrontato visivamente un bersaglio durante l'esecuzione.

**Tolleranza negativa:** fornisce la tolleranza negativa rispetto alla quale viene confrontato visivamente un bersaglio durante l'esecuzione.




*Esempio di comparatore ottico con le fasce di tolleranza positiva e negativa*

**Illuminazione:** questo campo mostra i valori di illuminazione da usare per questo bersaglio. Per modificare l'illuminazione di un certo bersaglio, selezionarlo nella scheda **Bersagli** o nella scheda **Vista attiva** della finestra di visualizzazione grafica, e modificare l'illuminazione nella scheda **Illuminazione**. Per informazioni su come procedere, vedere "[Casella degli strumenti del tastatore: scheda Illuminazione](#)".

#### Insieme dei parametri della messa a fuoco

Per informazioni, vedere "[Insieme dei parametri della messa a fuoco dei bersagli](#)".

#### Insieme dei parametri della messa a fuoco dei bersagli



Per modificare un valore, fare clic con il pulsante destro del mouse sul valore attuale del bersaglio desiderato. Se un valore riporta N/A, quel parametro è "non applicabile" all'insieme corrente. È possibile apportare modifiche all'insieme dei parametri della messa a fuoco per i bersagli automatici, manuali, dei mirini e dei comparatori ottici.

**ID:** questo campo visualizza un identificatore univoco del bersaglio nell'elenco. Questo stesso ID è usato nella descrizione del bersaglio nella scheda **Vista attiva** della finestra di visualizzazione grafica.

**Fuoco:** questa opzione definisce se il bersaglio richiede o meno una messa a fuoco preliminare per la rilevazione del bordo.

**Nota:** quando si usa la configurazione CAD++, un'opzione aggiunta alle opzioni standard SÌ/NO, eseguirà una messa a fuoco solo se sembra che l'immagine lo richieda.

**Controllo (Fuoco):** scegliere AUTO o COMPLETO. La modalità AUTO userà le informazioni sulla messa a fuoco calibrata per impostare automaticamente i parametri di profondità e durata. La modalità COMPLETA permetterà all'utente di impostare manualmente profondità e durata.

**Profondità di campo (Fuoco):** visualizza la distanza tra la videocamera e il pezzo. Specifica la distanza (nelle unità di misura in uso) entro la quale mettere a fuoco. Utilizzando questo valore la macchina cerca nella direzione Z la posizione focale ottimale.

**Durata (Fuoco):** questo parametro visualizza il numero di secondi da impiegare nella ricerca della migliore posizione del fuoco.

**Importante:** se i risultati ottenuti dalla combinazione dei valori di durata e profondità di campo danno luogo a una messa a fuoco troppo rapida, un messaggio di avvertenza verrà visualizzato sovrapposto alla **vista attiva**.

**Trova superficie (fuoco):** visualizza YES o NO. Impostando questa opzione su YES, PC-DMIS eseguirà una seconda passata leggermente più lenta per provare a migliorare la precisione della posizione focale. La seconda passata è ottimizzata in base ai dati dell'immagine acquisiti nella prima passata e all'apertura numerica dell'obiettivo. Questo è utile quando si misura una superficie variabile in altezza, il che richiede un'ampio intervallo di distanze su cui eseguire la messa a fuoco.

**Variazione superficie (fuoco):** con l'opzione **Trova superficie** impostata su SÌ, questo valore serve a determinare la distanza su cui verrà eseguita inizialmente la scansione più veloce per trovare dove si trova il pezzo, e quindi intorno a questa zona verrà eseguita la normale messa a fuoco. Una volta trovata la posizione del fuoco, PC-DMIS eseguirà una veloce scansione in quella zona. Questo è utile nel caso di pezzi la cui variabilità implica la possibilità di una notevole variazione della posizione del fuoco.

**Aiuto (Fuoco):** questa opzione viene usata nei sistemi con un dispositivo laser o con griglia proiettata. Questi dispositivi possono essere attivati e usati per facilitare la messa a fuoco su certe superfici aumentando il contrasto. Per abilitare questa funzionalità, impostare questa opzione su "GRIGLIA".

**Illuminazione - Regolazione** questa opzione permette di definire se la macchina debba o meno eseguire una regolazione automatica dell'illuminazione prima della messa a fuoco, nel tentativo di ottenere risultati ottimali. Se è impostata su **NO**, PC-DMIS imposterà l'illuminazione in base alla percentuale memorizzata e non regolerà automaticamente la luminosità.

**Misura al centro:** se questa opzione è selezionata, la misura verrà eseguita in corrispondenza del centro del campo di vista per migliorare la precisione.

## Uso dei menu di scelta rapida

Se nella **Vista attiva**, si fa clic con il tasto destro del mouse sul bersaglio, viene visualizzato un menu di scelta rapida. Questo menu consente di inserire ed eliminare segmenti o bersagli, reimpostare i bersagli,

modificare la densità dei punti, verificare la rilevazione dei bordi del bersaglio o dei bersagli selezionati e modificare i tipi di bersagli.

Allo stesso modo, facendo clic sulla scheda **Vista attiva** ma non su un bersaglio, sarà visualizzato un menu per regolare l'ingrandimento, per catturare lo schermo oppure per aprire la finestra di dialogo **Impostazione immagine live**.

Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento "[Uso dei menu di scelta rapida](#)" in "[Uso della finestra di visualizzazione grafica in PC-DMIS Vision](#)".

## Comandi dei bersagli

I comandi mostrati nella scheda **Bersagli** della **casella degli strumenti del tastatore** permettono di eliminare, modificare e provare i bersagli e i parametri usati per misurare l'elemento.

In cima alla scheda c'è questa barra degli strumenti:






In fondo alla scheda ci sono altri oggetti:



La tabella seguente descrive le funzioni di questi comandi.


Pulsante Definisci bersaglio	Descrizione
	<p>L'elenco <b>Tipo di bersaglio</b> permette di scegliere il tipo di bersaglio quando si creano nuovi bersagli. Sono disponibili i seguenti tipi di bersagli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Destinazione punto comparatore ottico</a></li> <li>• <a href="#">Calibro Bersaglio</a></li> <li>• <a href="#">Bersaglio Manuale</a></li> <li>• <a href="#">Bersaglio Automatico</a></li> </ul>
	<p>L'elenco <b>Insieme di parametri</b> permette di passare da uno all'altro dei seguenti insiemi di parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bordo</li> <li>• Filtro</li> <li>• Focale</li> <li>• RGB Misto</li> </ul> <p>Questi sono descritti in "<a href="#">Insiemi di parametri disponibili</a>".</p>

<p>50%</p>	<p>L'elenco <b>Copertura elemento con bersagli</b> permette di creare rapidamente sezioni dei bersagli per misurare solo un sottoinsieme di un elemento. Limitando la copertura si può ridurre il tempo di esecuzione. Ad esempio, un grosso elemento misurato ad alto ingrandimento può richiedere molte posizioni della videocamera per ottenere tutti i punti di bordo. Selezionando una copertura del "10%" si misureranno solo i punti di bordo in certe posizioni lungo l'elemento – corrispondenti al 10% della sua forma.</p> <p>Nell'esempio sotto riportato, lo stesso elemento coperto al 100% è alterato per avere più bersagli che forniscano una copertura del 50%.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p><i>Profilo 2D - Copertura 100%</i></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><i>Profilo 2D - Copertura 50%</i></p> </div> </div>
<p>4</p>	<p>L'elenco <b>Imposta bersagli attivi di copertura elemento</b> permette di determinare il numero di bersagli da usare per visualizzare la percentuale di copertura selezionata nell'elenco <b>Copertura elemento con bersagli</b>. Il valore predefinito è 4.</p> <p>Ad esempio, una copertura del 50% di un arco con un valore di 7 bersagli attivi impostato nell'elenco darebbe luogo a sezioni del bersaglio come quelle mostrate qui.</p>

	 <p><i>Esempio di bersagli attivi</i></p>
	<p>L'elenco <b>Colore bersaglio</b> permette di specificare il colore che sarà applicato ai bersagli dell'elemento. Questo permette di discriminare tra gli elementi, o di assicurare visibilità su tipi diversi di superfici.</p>
	<p>L'elenco <b>Colore nominale</b> specifica il colore che sarà applicato alla linea nominale dell'elemento. Questo permette di discriminare tra gli elementi, o di assicurare visibilità su tipi diversi di superfici.</p>
	<p>Il pulsante <b>Blocca i bersagli sul pezzo</b> blocca posizione, dimensioni o rotazione del bersaglio.</p>
	<p>Il pulsante <b>Centra bersaglio</b> centra il bersaglio o il campo visivo. Quello che si muove effettivamente dipende dallo stato del pulsante <b>Blocca i bersagli sul pezzo</b>.</p> <p>Se si seleziona prima il pulsante <b>Blocca bersagli sul pezzo</b>, e poi si seleziona <b>Centra bersagli</b>, PC-DMIS Vision sposta il campo visivo sul bersaglio. Questa opzione è disponibile solo per le macchine con movimento DCC.</p> <p>Se si deseleziona il pulsante <b>Blocca bersagli sul pezzo</b>, e si seleziona il pulsante <b>Centra bersagli</b>, PC-DMIS Vision sposta il bersaglio sul campo visivo.</p>
	<p>Il pulsante <b>Inserisci nuovi bersagli</b> inserisce una nuova zona bersaglio. Sarà quindi possibile impostare parametri diversi per questa zona specifica dell'elemento.</p>
	<p>Il pulsante <b>Elimina bersagli</b> permette di eliminare dall'elemento un bersaglio inserito in precedenza.</p>

	<p>Il pulsante <b>Ripristina bersagli</b> elimina dall'elemento tutte le zone bersaglio inserite in precedenza, lasciando l'unico bersaglio predefinito.</p>
	<p>Il pulsante <b>Prova bersagli</b> permette di provare la funzione di rilevazione automatica del <b>bordo da misurare</b> nei bersagli selezionati. PC-DMIS Vision visualizza tutti i punti rilevati nella scheda <b>Vista attiva</b> della finestra di visualizzazione grafica.</p>

## Casella degli strumenti del tastatore: scheda Localizzatore elemento



Casella degli strumenti del tastatore - scheda Localizzatore elemento

La scheda **Localizzatore elemento** permette di assistere l'operatore con istruzioni sull'elemento corrente. L'assistenza si esplica fornendo una o più delle seguenti informazioni durante l'esecuzione dell'elemento.


- Un'immagine bitmap della schermata, che mostra la posizione dell'elemento.
- Un aiuto vocale, che fornisce istruzioni audio pre-registrate su un file .wav.
- Un aiuto scritto, che fornisce istruzioni sotto forma di testo.

Per fornire le informazioni del localizzatore dell'elemento, procedere come segue.

1. Fare clic sul pulsante  accanto a quello dell'altoparlante  per navigare fino al file .wav da associare a questo elemento automatico. Per riprodurre il file occorre selezionare il pulsante dell'altoparlante.

2. Fare clic sul pulsante di attivazione/disattivazione del **file bitmap del localizzatore dell'elemento**  per attivare/disattivare la visualizzazione dell'immagine bitmap.
3. Fare clic sul pulsante  accanto a quello del file bitmap del localizzatore dell'elemento  per navigare fino al file .bmp e associarlo a questo elemento automatico. Per visualizzare l'immagine bitmap nella scheda **Localizzatore elemento** occorre selezionare il relativo pulsante.
4. Invece di navigare fino al file bitmap di un'immagine, è possibile fare clic sul pulsante  per acquisire l'immagine dalla vista CAD o dalla vista attiva (a seconda di quella che si sta usando). Questo file sarà indicizzato e salvato nella directory di installazione di PC-DMIS. Ad esempio, una routine di misurazione chiamata Vision.prg genererebbe dei file con immagini bitmap chiamati Vision0.bmp, Vision1.bmp, Vision2.bmp, etc.
5. Comporre nella casella di testo il messaggio da visualizzare con didascalia. Ad esempio, dopo l'esecuzione dell'elemento su questa scheda potrebbe essere visualizzato "Misura cerchio 1".

## Casella degli strumenti del tastatore: scheda Ingrandimento



Casella degli strumenti del tastatore - scheda Ingrandimento

La scheda **Ingrandimento** permette di modificare l'ingrandimento del campo visivo. Offre anche un modo di visualizzare contemporaneamente la scheda **Vista CAD** e la scheda **Vista attiva** della finestra di visualizzazione grafica. Per informazioni sull'uso di queste schede nella finestra di visualizzazione grafica, vedere "[Uso della finestra di visualizzazione grafica in PC-DMIS Vision](#)".

Sono visualizzati due valori dell'ingrandimento - ottico e reale.

**Ottico** è il livello di ingrandimento sulla schiera di CCD della videocamera. Non cambia quando si ridimensiona la visualizzazione della vista attiva.

**Reale** è il livello di ingrandimento nella finestra della vista attiva. Aumenta e diminuisce al variare delle dimensioni della finestra della vista attiva.


Quando la scheda **Ingrandimento** della **casella degli strumenti del tastatore** è aperta, la **vista attiva** visualizza:

**FOV=** - Questo valore in sovraimpressione mostra le dimensioni del campo visivo nelle unità di misura della routine di misurazione. Appare sullo schermo solo quando si è selezionata la scheda **Ingrandimento** nella **casella degli strumenti del tastatore**.

**[0]=** - Questo numero in sovraimpressione rispecchia il livello attuale dell'ingrandimento (dimensioni dei pixel). Il valore del numero diminuisce aumentando l'ingrandimento. Quanto più il numero si avvicina allo zero, tanto più la macchina si avvicina al massimo ingrandimento. Appare sullo schermo solo quando si è selezionata la scheda **Ingrandimento** nella **casella degli strumenti del tastatore**.

### Visualizzazione simultanea della vista CAD e della vista attiva

- Se si seleziona **Vista CAD**, la scheda **Ingrandimento** della **caselle strumenti Tastatore** contiene una mini versione della **Vista attiva**.
- Se si seleziona **Vista attiva**, la scheda **Ingrandimento** della **casella degli strumenti del tastatore** contiene una mini versione della **Vista CAD**.



*Esempio di una vista attiva nella casella degli strumenti del tastatore (sinistra) e di una vista CAD nella finestra di visualizzazione grafica (destra)*

### Modifica dell'ingrandimento dell'immagine del pezzo

In una macchina con uno zoom DCC, ci sono diversi modi di modificare l'ingrandimento dell'immagine del pezzo.

**Usare la scheda Ingrandimento:** questo è possibile spostando il cursore in alto o in basso o immettendo un valore nella casella accanto al cursore. Per impostazione predefinita il software usa l'ingrandimento minimo per ottenere il massimo campo visivo (FOV).

**Trascinare le maniglie verdi del campo visivo:** usare le maniglie del campo visivo nella **vista CAD** per modificare le dimensioni del rettangolo. Afferrare un angolo qualsiasi della casella verde e trascinare il contorno nella posizione desiderata. Su un piano di lavoro DCC, le caselle verdi sui bordi (non quelle sugli angoli) permettono di spostare il campo visivo, non di cambiarne le dimensioni.

**Zoomare nella vista attiva:** nella **vista attiva** premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti destro e sinistro del mouse. Trascinare il cursore attraverso la vista, creando il contorno di

una casella. Quando si rilasciano i pulsanti del mouse, il campo di vista esegue l'ingrandimento nella posizione indicata.

**Usare il menu Ingrandimento:** selezionare le voci nel sottomenu **Operazione | Ingrandimento** o....

...**Usare il menu di scelta rapida nella vista attiva:** è possibile anche fare clic con il pulsante destro del mouse nella scheda **Vista attiva** per accedere al menu secondario **Ingrandimento**. Assicurarsi che il cursore non si trovi sul bersaglio mentre si seleziona il pulsante destro del mouse.




**Usare i tasti di scelta rapida:** usare questi tasti per modificare l'ingrandimento nella **vista CAD** o nella **vista attiva**:

Ingrandimento	Tasti di scelta rapida
Aumento lento	ALT + *
Aumento rapido	CTRL + *
Aumenta al massimo	CTRL + ALT + *
Riduzione lenta	ALT + /
Riduzione rapida	CTRL + /
Riduci al minimo	CTRL + ALT + /

I numeri visualizzati accanto agli angoli superiore sinistro e inferiore destro dell'immagine nella casella **Campo visivo** della **casella degli strumenti del tastatore** indicano i valori delle coordinate X e Y del campo visivo. Viene anche visualizzata la dimensione dell'ingrandimento attuale in pixel.

## Casella degli strumenti del tastatore: scheda Illuminazione



*Casella strumenti tastatore - scheda Illuminazione*

La scheda **Illuminazione** consente di selezionare le lampade da accendere o da spegnere. Indica inoltre l'intensità dell'illuminazione corrente delle fonti modificando i valori di illuminazione. Il tipo e il numero di fonti visualizzate dipende dalla macchina.

Una **luce superiore** è una lampada assiale diretta lungo la traiettoria ottico. Può fornire migliore visibilità dei bordi e degli elementi di un pezzo rispetto ad altre sorgenti luminose che illuminano dal basso dato che la luce non è così diffusa. Poiché brilla parallela all'ottica, permette anche di vedere meglio i fori.

Una **luce inferiore**, o sottostante, è una lampada che illumina da sotto il piano di lavoro. Crea una sagoma del pezzo da vedere.

Una **luce ad anello** (o anello di luci) è una sorgente luminosa costituita da più lampade che illumina dall'alto. Questa luce è normalmente composta da una schiera di LED organizzati in anelli o cerchi concentrici. Normalmente è possibile programmare l'anello di luci per accendere un segmento o una "fetta di torta" di LED a partire da una certa direzione. È possibile controllare direzione e angolo dell'illuminazione accendendo solo uno degli anelli dei LED, un segmento di uno degli anelli o i singoli LED.

Questa scheda permette anche di creare e memorizzare questi valori in insiemi chiamati *configurazioni di illuminazione*. Una volta creata una configurazione, è possibile richiamarla rapidamente e facilmente per impostare le luci su una macchina in una particolare configurazione (ad es, solo luce dal basso, solo luce dall'alto, e così via). È possibile richiamare in ogni momento le configurazioni di illuminazione selezionandone il nome nell'elenco **Configurazione di illuminazione**.

È possibile salvare facilmente le configurazioni di illuminazione facendo clic sul pulsante **Salva**, o eliminarle clic sul pulsante **Elimina**.

**Importante:** affinché le lampade compaiano nella scheda **Illuminazione**, accertarsi di averle selezionate e correttamente configurate nella finestra di dialogo **Impostazione interfaccia macchina** della scheda **Illuminazione**. Vedere "[Opzioni macchina: scheda Illuminazione](#)".

Mediante questa scheda **Illuminazione**, è possibile eseguire quanto sotto indicato.

- [Selezione di una configurazione di illuminazione predefinita](#)
- [Memorizzazione di una configurazione di illuminazione](#)
- [Eliminazione di una configurazione di illuminazione](#)
- [Modifica dei valori di Illuminazione](#)
- [Esclusione della calibrazione dell'illuminazione](#)

#### Una nota sulle luci e i tastatori a contatto

Per impostazione predefinita, se si passa da un tastatore Vision a un tastatore a contatto, le luci resteranno accese. È possibile controllare questo comportamento predefinito usando la voce del registro `IlluminationOffForContactProbe` nella sezione **VisionParameters** dell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS. Impostando questa voce su TRUE le luci si spegneranno ogni volta che la routine di misurazione passa da un tastatore Vision a uno a contatto. L'illuminazione verrà ripristinata quando si passa nuovamente a un tastatore Vision.

#### Selezione di una impostazione rapida illuminazione predefinita


Per scegliere una impostazione rapida illuminazione predefinita, selezionarla dall'elenco delle impostazioni rapide.

- Se è attiva la modalità online, le lampade del sistema cambieranno in modo da utilizzare l'impostazione rapida selezionata.
- Se l'illuminazione cambia dopo la selezione dell'impostazione rapida, nel relativo elenco sarà visualizzato un '\*' accanto al nome Impostazione rapida

#### Memorizzazione di una configurazione di illuminazione

Per creare una nuova configurazione di Illuminazione rapida

1. Fare clic sul pulsante **Salva impostazione rapida illuminazione** . Il software visualizza una casella di immissione **Salva impostazione rapida illuminazione**:



*Casella di immissione Salva impostazione rapida illuminazione*

2. Digitare un nome per l'impostazione rapida illuminazione. Il nome non può essere più lungo della casella.
3. Fare clic sul pulsante **OK** per creare automaticamente la nuova impostazione che viene anche selezionata nella pagina Illuminazione.


## Eliminazione di una configurazione di illuminazione

Per eliminare una configurazione di illuminazione, procedere come segue.

1. Fare clic sul pulsante **Elimina configurazione di illuminazione** . Il software visualizzerà un messaggio in cui si chiede conferma dell'eliminazione.
2. Fare clic su **Sì**. Il software eliminerà definitivamente dal sistema la configurazione di illuminazione.

## Modifica dei valori di Illuminazione

In un qualsiasi momento è possibile modificare solo le impostazioni di una lampada. Questa viene denominata lampada "attiva", ed è quella che non è visualizzata ombreggiata.



*Scheda Illuminazione che mostra la lampada attiva (lampada inferiore)*

Nell'esempio precedente, la lampada inferiore (in basso a sinistra) è attiva, e la lampada superiore e le lampade dell'anello sono "spente".

### Come modificare i valori della lampada attiva.


1. Fare clic sulla casella degli strumenti accanto alla lampada desiderata o fare clic sul cerchio di intensità all'interno della lampada. Se si fa clic sulla lampada stessa (senza includere il cerchio di intensità) si selezionerà la lampada, ma solo per accenderla e spegnerla.
2. Spostare il cursore o immettere un valore percentuale nella casella %. Questo interesserà solo la lampada attiva.
3. Regolare l'angolo della fonte  per modificare fisicamente l'angolo delle fonti che supportano questa funzione.
4. Modificare il colore della fonte  selezionando il colore del LED delle fonti che supportano LED di più colori.

**Attenzione:** i nuovi utenti possono avere una tendenza a "sovrailluminare". Una luce eccessiva può causare errori di rifrazione nella localizzazione del bordo vero. Normalmente è più sicuro un errore per "sottoilluminazione".

## Valori di illuminazione di un anello di luci

Il processo di modifica dei valori dell'illuminazione della luce anello è più complessa di una luce superiore o inferiore. Vengono forniti controlli aggiuntivi per le luci Anello.

**Modifica dell'intensità della luce ad anello** – È possibile modificare l'intensità di una qualsiasi lampada selezionando gli anelli, i settori o le lampadine desiderate o l'intera lampada ad anello in base alle "[Modalità di controllo della luce ad anello](#)". Per modificare l'intensità dei segmenti attivi, spostare la **barra di scorrimento** oppure digitare un valore di percentuale nella **casella %**.



**Controlli assoluti e relativi** – Per le lampade ad anello, è anche possibile scegliere se l'aumento o la riduzione dell'intensità della lampadina deve mantenere le differenze relative (RELATIVO) o impostare lo stesso valore per tutti (ASSOLUTO).

- Se si seleziona il pulsante **Assoluto** , tutti i LED attivi assumono la stessa intensità specificata.
- Se si seleziona il pulsante **Relativo** , tutti i LED attivi conservano le proprie differenze relative ma tutti aumentano o diminuiscono in base a una quantità specificata. Ad esempio, se l'anello esterno ha un'intensità pari al 30%, l'anello medio al 40% e l'anello esterno al 50%, spostando la barra del 10% i valori vengono impostati su 40%, 50% e 60%, rispettivamente.

**Accensione o spegnimento del LED** – È possibile accendere o spegnere facilmente una fonte facendo clic sugli specifici LED grafici nella scheda (anche se non dentro il cerchio dell'intensità). Una croce rossa sulla lampadina indica che la luce è spenta. Una lampadina illuminata o ombreggiata indica che

la luce è accesa. Il numero dei LED che fanno parte di una fonte ad anello dipende dalla "[modalità di controllo](#)" corrente.

**Attivazione della sovrapposizione vista attiva**  – Se si stanno utilizzando le luci ad anello, è possibile fare in modo che una [sovrapposizione grafica](#) della lampada venga visualizzata nella scheda **Vista attiva** della finestra di visualizzazione grafica. La sovrapposizione consente di impostare i valori di illuminazione e di accendere e spegnere le lampadine direttamente dai controlli sulla sovrapposizione nella finestra di visualizzazione grafica. Per controllare la visualizzazione della sovrapposizione è possibile anche utilizzare l'[cona Lampada ad anello](#) nella scheda **Vista attiva**.


Fare clic sul pulsante **Applica** per modificare i valori di illuminazione.

## Modalità di controllo di un anello di luci

Esistono fino a quattro modi di controllare gli anelli di luci per fendere quanto più rapida possibile l'impostazione delle luci occorrenti.

### Cambio della fonte


Facendo clic sul pulsante **Cambia fonte** sarà possibile trattare una fonte ad anello come una singola lampadina. Questa opzione consente di impostare rapidamente tutti i singoli LED su *On* o *Off*. È anche possibile cambiare l'intensità di *TUTTI* i LED su uno specifico valore. Nell'esempio sotto riportato, uno dei LED è stato selezionato con il mouse e tutti i LED sono stati spenti.



### Cambi anello

Facendo clic sul pulsante **Cambia anello**, si potrà trattare un anello di luci come una serie di anelli. Questa opzione consente di impostare rapidamente tutti i LED in uno o più anelli su *On* o *Off*. È anche possibile cambiare l'intensità di uno o più anelli su un valore specifico. Sarà anche possibile impostare un valore specifico l'intensità luminosa di uno o più anelli. Se si seleziona un altro anello *senza tenere premuto il tasto Ctrl*, si deselezionerà l'anello selezionato in precedenza.


Nell'esempio che segue è stato selezionato l'anello esterno (mostrato come un cerchio verde) e non gli altri due.



**Nota:** facendo clic su un LED (in un qualsiasi punto tranne che nel cerchio dell'intensità) si spegnerà il quel LED, e tutti gli altri dell'anello (come mostrato nella figura a destra sopra dopo che si è fatto clic sul LED superiore).


**Cambio del settore** 

Facendo clic sul pulsante **Cambia settore** sarà possibile trattare una fonte ad anello come una serie di settori. Questa opzione consente di impostare rapidamente tutti i LED in uno o più settori su *On* o *Off*. È anche possibile cambiare l'intensità di uno o più settori su un valore specifico. Nell'esempio sotto riportato, l'intensità di questa lampada non può essere impostata per settori quindi i cerchi di intensità vengono resi non disponibili. Tuttavia, è possibile impostare lo stato di tutti i LED in un settore (come mostrato nella figura a destra dopo la selezione del LED superiore)



**Cambia lampada** 

Facendo clic sul pulsante **Cambia lampadina** sarà possibile trattare una fonte ad anello come una serie di LED separati. Questa opzione consente di impostare uno o più LED su *On* o *Off*. È anche possibile cambiare l'intensità di uno o più LED su un valore specifico. Ancora una volta, nell'esempio sotto riportato, questa fonte non può sostenere il cambio di intensità se non per singola lampadina, quindi gli anelli di intensità vengono resi non disponibili. Tuttavia, è possibile spegnere/accendere uno specifico LED selezionandolo con il mouse.




**Nota:** la disponibilità di queste opzioni dipende dalla capacità dell'hardware.


### Posizionamento dei segmenti di un anello di luci

In aggiunta alle quattro modalità di controllo, ci sono altri quattro pulsanti associati alle luci ad anello che permettono di "riorientare" rapidamente le luci rispetto al pezzo.


Fare clic sul pulsante **Su** per spostare le posizioni delle lampade verso l'esterno, come mostrato in basso.




Fare clic sul pulsante **Giù** per spostare le posizioni delle lampade verso l'interno, come mostrato in basso.



Fare clic sul pulsante **Sinistra** per spostare le posizioni delle lampade in senso antiorario, come mostrato in basso.



Fare clic sul pulsante **Destra** per spostare le posizioni delle lampade in senso orario, come mostrato in basso.




## Esclusione della calibrazione dell'illuminazione

Il pulsante **Sovrascrittura della calibrazione dell'illuminazione**  viene utilizzato per spegnere temporaneamente la calibrazione dell'illuminazione. Questo può essere usato nel caso di quegli elementi per cui è difficile ottenere un'intensità sufficiente e si desidera forzare l'intensità dell'illuminazione della macchina al massimo.

Quando la scheda **Illuminazione** è attiva, la **vista attiva** mostrerà il valore dell'intensità (tra 0 e 255) del pixel su cui è puntato al momento il cursore del mouse.

## Casella degli strumenti del tastatore: scheda Fuoco



Casella degli strumenti del tastatore - scheda Fuoco

La scheda **Fuoco** permette di eseguire un'immediata messa a fuoco sul pezzo entro la regione rettangolare definita nella finestra di visualizzazione grafica. Usando questa opzione, il software non genera alcun comando nella routine di misurazione.

Per eseguire la messa a fuoco, usare la scheda **Vista attiva** nella finestra per spostare o ridimensionare il bersaglio rettangolare sulla parte desiderata del pezzo, e selezionare uno dei pulsanti di **messa a fuoco**. La macchina metterà a fuoco sull'area specificata del bersaglio, visualizzerà la posizione ottimale del fuoco in sovrapposizione sulla scheda **Vista attiva** e visualizzerà in un grafico la curva della messa a fuoco.

Se si sceglie la modalità della doppia passata, il grafico non mostrerà prima la passata iniziale, la sola la passata finale.

**Importante:** per ottenere la migliore precisione e ripetibilità della messa a fuoco, questa deve essere eseguita al massimo ingrandimento disponibile.

**Nota:** è possibile impostare i parametri specifici della messa a fuoco di un elemento nella scheda **Bersagli**, selezionando l'insieme dei parametri della messa a fuoco. Vedere "[Casella degli strumenti del tastatore - scheda Bersagli](#)".

Sulla finestra **Vista attiva** verranno visualizzati dei messaggi che segnaleranno l'avvenuta messa a fuoco e forniranno indicazioni in merito. Se il messaggio è preceduto da "Avvertenza", il valore della messa a fuoco è stato calcolato, ma la precisione può essere migliorata tenendo presente quanto riportato nel messaggio. Questo segnalerà se la velocità è eccessiva, se il rettangolo della messa a fuoco è troppo piccolo o se l'ingrandimento non è sufficiente.

Se il messaggio è preceduto da "Errore", il calcolo della messa a fuoco non è riuscito e quindi è stata ripristinata la posizione focale precedente.

## Parametri della messa a fuoco

Nel caso di una macchina con spostamenti DCC, quando si mette a fuoco un pezzo i seguenti parametri appaiono nelle intestazioni delle colonne della scheda **Fuoco**.

**Controllo (fuoco):** la modalità di controllo AUTOMATICA eseguirà la messa a fuoco in base ai valori determinati in precedenza e ottenuti durante la calibrazione del fuoco eseguita nella procedura di "[Calibrazione dell'ottica](#)". PC-DMIS imposterà automaticamente velocità e distanza sui valori ottimali per la macchina. La modalità di controllo COMPLETA permette di impostare manualmente i valori di profondità di campo e durata.

**Movimento (fuoco):** sui sistemi con una rotazione configurata, il movimento usato per eseguire un'operazione di messa a fuoco può essere lineare utilizzando gli assi XYZ o rotatorio. Se si seleziona un tipo di movimento rotatorio, i valori della varianza di intervallo e superficie si riferiranno alla messa a fuoco rotatoria e saranno in gradi decimali. I valori predefiniti della varianza di superficie e intervallo per le messe a fuoco lineare e rotatoria saranno salvati separatamente.

**Intervallo (Fuoco):** indica un intervallo di focalizzazione (nelle unità di misura in uso) entro cui eseguire la messa a fuoco automatica. La ricerca della migliore posizione focale nell'intervallo viene eseguita normalmente sull'asse Z. I valori dell'intervallo disponibili variano in base ai parametri specifici di ciascun sistema. È possibile modificare questo parametro facendo doppio clic e immettendo un valore diverso.

**Durata (Fuoco):** questo parametro visualizza il numero di secondi da impiegare nella ricerca della migliore posizione del fuoco nella messa a fuoco manuale e automatica. È possibile modificare questo parametro facendo doppio clic e immettendo un valore diverso.

**Nota:** come regola generale approssimativa, il valore della durata dovrebbe almeno doppio di quello della profondità di campo.


**Trova superficie (fuoco):** visualizza **YES** o **NO**. Impostando questa opzione su **SÌ**, PC-DMIS eseguirà una seconda passata leggermente più lenta per provare a migliorare la precisione della posizione focale. La seconda passata è ottimizzata in base ai dati dell'immagine acquisiti nella prima passata e all'apertura numerica dell'obiettivo. Questo è utile quando si misura una superficie variabile in altezza, il che richiede un'ampio intervallo di distanze su cui eseguire la messa a fuoco.

**Variazione superficie (fuoco):** con l'opzione **Trova superficie** impostata su **YES**, questo valore serve a determinare la distanza su cui verrà eseguita inizialmente la scansione più veloce per trovare dove si trova il pezzo, e quindi intorno a questa zona verrà eseguita la normale messa a fuoco. Una volta trovata la posizione del fuoco, PC-DMIS eseguirà una veloce scansione in quella zona. Questo è utile nel caso di pezzi la cui variabilità implica la possibilità di una notevole variazione della posizione del fuoco.

**Aiuto (Fuoco):** questa opzione viene usata nei sistemi con un dispositivo laser o con griglia proiettata. Questi dispositivi possono essere attivati e usati per facilitare la messa a fuoco su certe superfici aumentando il contrasto. Per abilitare questa funzionalità, impostare questa opzione su "GRIGLIA".

**SensiLight (Fuoco):** questa opzione permette di definire se la macchina debba o meno eseguire una regolazione automatica dell'illuminazione prima della messa a fuoco, nel tentativo di ottenere risultati ottimali. Se è impostata su **NO**, PC-DMIS imposterà l'illuminazione in base alla percentuale memorizzata e non regolerà automaticamente la luminosità. SensiLight è l'abbreviazione di Sensible Lighting (illuminazione sensibile).

### Grafica messa a fuoco



La messa a fuoco automatica riporta in un grafico i risultati della messa a fuoco mostrandone il punteggio (Y) in funzione del tempo (X). Più la messa a fuoco è precisa più il punteggio è alto.

La messa a fuoco automatica genera una curva arrotondata (come una "U" invertita). Quando non si dispone di una DCC che guidi automaticamente il movimento dell'asse Z, usare l'opzione della messa a fuoco manuale. Se il grafico mostra un aumento ripido del punteggio del fuoco, provare a ridurre la velocità di movimento. Inoltre, ci si dovrà assicurare che l'entità dello spostamento sia sufficiente da far vedere la base della curva da entrambi i lati.

Se il grafico non è regolare, assicurarsi che l'illuminazione sia sufficiente a rendere evidente la trama della superficie.

### Messa a fuoco automatica su una macchina manuale

1. Trovare la posizione approssimativa di messa a fuoco, quindi spostarsi fuori fuoco.
2. Fare clic sul pulsante **Messa a fuoco automatica** per avviare il tracciamento del grafico e registrare il punteggio.
3. Spostarsi verso la posizione del fuoco muovendosi su un solo asse (normalmente Z).
4. Continuare a spostarsi sull'asse Z finché non si è arrivati alla posizione del fuoco e il grafico ha una forma a U invertito graduale e ben proporzionata.
5. Quando è stata raggiunta la durata specificata per il movimento, la posizione rilevata del fuoco verrà visualizzata nella rappresentazione della vista attiva.
6. Verrà visualizzato un messaggio in cui si chiede se accettare la messa a fuoco o riprovare.
7. In caso di problemi, fare clic sul pulsante Ripristina grafico messa a fuoco per cancellare i dati del grafico e ricominciare il processo.

**Nota:** per la messa a fuoco su una macchina manuale si dovrà muovere il piano di lavoro lungo l'asse Z lentamente e con continuità. Si verrà avvisati se il movimento è troppo veloce o lo spostamento è eccessivo o insufficiente.

Su alcune macchine si può ottenere un risultato migliore specificando una maggiore durata e spostandosi avanti e indietro lungo la posizione del fuoco 3 o 4 volte per ottenere sul grafico una serie di curve a U.


### Pulsanti di messa a fuoco

PC-DMIS Vision offre diversi strumenti che permettono di mettere a fuoco l'hardware dell'ottica.

Icona fuoco	Descrizione
	Il pulsante <b>Blocca il fuoco sul pezzo</b> blocca la posizione o la rotazione del bersaglio sul pezzo. È ancora possibile modificare la dimensione della messa a fuoco dei bersagli.
	<p>Il pulsante <b>Centra bersaglio</b> centra il bersaglio o il campo visivo. Quello che si muove effettivamente dipende dallo stato del pulsante <b>Blocca il bersaglio sul pezzo</b>.</p> <p>Se si fa clic su <b>Centra il bersaglio</b> con il pulsante <b>Blocca il bersaglio sul pezzo</b> già <i>selezionato</i>, PC-DMIS Vision sposta il campo visivo sul bersaglio. Questa opzione è disponibile solo per le macchine con movimento DCC.</p> <p>Se si fa clic su <b>Centra il bersaglio</b> con il pulsante <b>Blocca il bersaglio sul pezzo</b> <i>non selezionato</i>, il bersaglio si sposta sul campo visivo.</p>

	<p>Il pulsante <b>Ripristina grafico messa a fuoco</b> cancella tutti i dati nel grafico della messa a fuoco.</p>
	<p>Il pulsante <b>Messa fuoco automatica</b> esegue la messa a fuoco usando i parametri impostati, spostando il piano di lavoro della DCC e quindi tornando nella posizione della messa a fuoco. Su una macchina manuale, l'operatore sposta manualmente la macchina per il tempo specificato. Al termine di questo tempo, l'utente può scegliere se accettare la messa a fuoco risultante o riprovare.</p>

## Casella degli strumenti del tastatore: scheda Mirino




Casella degli strumenti del tastatore - scheda Mirino

La scheda **Mirino** offre una varietà di strumenti chiamati "mirini" che permettono di eseguire un rapido confronto visivo sugli elementi che si stanno misurando senza dover creare una routine di misurazione. I mirini si possono usare dove i bordi non sono riconoscibili o sono difficilmente accertabili in modo automatico.

Per esempi dettagliati di come usare ogni tipo di mirino, vedere "[Uso dei mirini Vision](#)".

Il mirino fornisce informazioni nominali che è possibile immettere nelle finestre di dialogo per creare l'elemento nominale desiderato. È possibile anche memorizzare le informazioni sugli Appunti o in un file bitmap da incollare su un rapporto.

Chiamati a volte "mirini manuali", questi strumenti sono forme geometriche che appaiono sullo schermo. È possibile manipolare queste forme girandole, ridimensionandole e posizionandole sul pezzo con il mouse per trovare le informazioni nominali su un particolare elemento, quali posizione, diametro, angolo e così via.




*Mirini disponibili*

A questi mirini non è associata alcuna elaborazione automatica dell'immagine; sono semplicemente degli strumenti che l'utente regola per inserire l'elemento nell'immagine.

### Rotazione, dimensionamento e spostamento dei mirini


Il mirino può essere facilmente ruotato, regolato o spostato nella rappresentazione grafica del pezzo. Una volta posizionato correttamente il mirino su un elemento, e dopo averlo regolato in base alla forma dell'elemento, il software aggiorna dinamicamente le informazioni nel mirino nella **Casella degli strumenti del tastatore** nonché la sovrapposizione nella scheda **Vista attiva**. Tali informazioni possono essere quindi usate come valori nominali dell'elemento.

**Rotazione di un mirino:** Posizionare il mouse sul punto verde (alcuni mirini non ne sono dotati e non possono essere ruotati). Il cursore del mouse diventa una freccia arrotondata. Trascinarlo eseguendo una rotazione bidimensionale del pezzo verso sinistra o verso destra.



*Esempio di mirino rettangolare di esempio ruotato*


**Regolazione laterale dei mirini:** Posizionare il mouse sul punto rosso finché il cursore diventa una freccia a due punte. Fare clic e trascinare il mirino per regolarlo lateralmente, ingrandendo o riducendo.



*Mirino circolare campione da dimensionare*

**Nota:** il mirino a cerchi concentrici e il mirino a griglia non dispongono di un punto rosso. Per regolarli, selezionare una parte del mirino e trascinarla.

**Spostamento dei mirini:** Posizionare il mouse sul reticolo rosso al centro del mirino finché il cursore del mouse diventa una freccia a quattro punte. Trascinare il mouse per spostare il mirino in una nuova posizione. È anche possibile fare clic su un punto qualsiasi del pezzo e PC-DMIS Vision sposterà il mirino in quel punto.



*Mirino circolare campione da spostare*

## Tipi di mirini supportati e relativi parametri

PC-DMIS Vision supporta diversi tipi di mirino. Selezionare un tipo di mirino nell'elenco **Tipo di mirino**. PC-DMIS Vision inserisce i parametri del mirino nella **casella degli strumenti del tastatore**. Fare doppio clic su questi campi per modificarli se si desidera un mirino con determinate dimensioni.

**Nota:** la selezione e la modifica dei mirini sono prettamente visive, il software non inserisce comandi nella routine di misurazione.

La seguente tabella descrive ciascun tipo di mirino ed elenca i parametri che utilizzano:

Icona	Descrizione	Parametri disponibili
+	<p><b>Mirino a croce.</b> Utilizzarlo per trovare un punto.</p>	<p><b>Angolo:</b> è l'angolo di cui si ruota il mirino.</p> <p><b>Tipo di visualizzazione:</b> è il reticolo a croce tracciato con linee continue o tratteggiate.</p> <p><b>Mirino:</b> traccia un cerchio intorno al reticolo a croce per facilitare l'individuazione.</p> <p><b>Tolleranza:</b> consente di disegnare linee di tolleranza a una determinata distanza sul mirino.</p>
⊕	<p><b>Mirino circolare.</b> Utilizzarlo per trovare il diametro e il centro di un cerchio.</p>	<p><b>Diametro:</b> Il diametro del mirino circolare.</p>
⊞	<p><b>Mirino rettangolare.</b> Utilizzarlo per trovare l'altezza, la larghezza e il centro di un</p>	<p><b>Angolo:</b> è l'angolo in base al quale si ruota il mirino.</p> <p><b>Larghezza:</b> determina la larghezza del mirino rettangolare.</p>

	rettangolo.	<b>Altezza:</b> determina l'altezza del mirino rettangolare.
	<b>Mirino angolare.</b> Utilizzarlo per trovare gli angoli.	<b>Angolo compreso:</b> Determina l'angolo tra le due linee che formano questo mirino.
	<b>Mirino a pattern di cerchi.</b> Utilizzarlo per trovare la modifica relativa del diametro tra cerchi concentrici e il centro.	<b>Spaziatore:</b> Definisce la modifica relativa del diametro tra cerchi.
	<b>Mirino a griglia.</b> Utilizzarlo per trovare la distanza relativa tra le linee verticale e orizzontale.	<b>Griglia:</b> Definisce la modifica relativa della distanza da una posizione a un'altra nella griglia.

**Nota:** tutti i tipi di mirini utilizzano i valori XYZ per determinare il centro del mirino relativo al centro del FOV.


## Pulsanti dei mirini

Quando si usano mirini per eseguire confronti ottici, sono disponibili seguenti pulsanti del **mirino**.

Pulsante del mirino	Descrizione
	Il pulsante <b>Blocca mirino sul pezzo</b> blocca posizione del mirino sulla rappresentazione grafica del pezzo. Finché non si fa clic di nuovo sul pulsante, non è possibile spostare o modificare il mirino. Tuttavia si possono ancora modificare dimensioni e rotazione.
	Il pulsante <b>Centra mirino</b> centra il bersaglio o il campo visivo. Quello che si muove effettivamente dipende dallo stato del pulsante <b>Blocca il mirino sul pezzo</b> .  Se si fa clic su <b>Centra mirino</b> con il pulsante <b>Blocca il mirino sul pezzo</b> già <i>selezionato</i> , PC-DMIS Vision sposta il campo visivo sul bersaglio. Questa opzione è disponibile solo per le macchine con movimento DCC.  Se si fa clic su <b>Centra il mirino</b> con il pulsante <b>Blocca il mirino sul pezzo</b> <i>non selezionato</i> , il bersaglio si sposta sul campo visivo.

	<p>Il pulsante <b>Azzerare letture DXYZ</b> aggiorna il valore DXYZ della finestra delle letture del tastatore alla posizione del mirino usato. Questo permette di misurare le distanze usando i mirini: posizionare il mirino su un elemento, fare clic su questo pulsante per azzerare la lettura, spostare il mirino su un altro elemento e quindi esaminare il valori <b>DXYZ</b> nella finestra delle letture del tastatore. Questa è la distanza tra i due elementi. Vedere l'argomento "<a href="#">Uso della finestra Lettura tastatore con i tastatori Vision</a>".</p>
---	--

## Casella degli strumenti del tastatore: scheda Diagnostica Vision



Casella degli strumenti del tastatore - scheda Diagnostica

La scheda **diagnostica Vision** offre un metodo per diagnosticare i problemi quando la rilevazione dei bordi non è riuscita. La diagnostica raccoglie semplicemente le immagini bitmap e i parametri attuali dell'elemento che possono essere esportati da PC-DMIS per inviarli al personale dell'assistenza tecnica.

Per usare la scheda Diagnostica, procedere come segue.

1. Fare clic sul pulsante **Attivazione/Disattivazione diagnostica**  in modo che premendo il pulsante si abiliti la raccolta di immagini bitmap durante la rilevazione dei bordi dell'elemento associato.
2. Eseguire l'elemento facendo clic su **Test** o durante la normale esecuzione della routine di misurazione. Vengono raccolte le immagini bitmap di ogni bersaglio dell'elemento nella vista attiva.
3. Se l'elemento ha molti bersagli, fare clic sulle frecce in su e in giù  per esaminare le immagini acquisite.
4. Selezionare il pulsante **Mostra sovrapposizioni**  per accludere le informazioni sulle sovrapposizioni a ogni immagine bitmap. Se si è selezionata questa opzione, le immagini verranno create con e senza informazioni di sovrapposizione.

5. Fare clic sul pulsante **Esporta diagnostica elemento**  per creare immagini bitmap e un file di testo descrittivo nella cartella principale di installazione di PC-DMIS. Le immagini bitmap saranno denominate secondo la seguente convenzione: *<nome routine di misurazione>\_<ID elemento>\_<numero immagine>\_of\_<numero totale immagini dell'elemento>\_<con o senza O>.bmp*. Ad esempio: **Vision1\_CIR5\_1\_of\_3\_O.BMP**. I file con una "O" alla fine del nome comprendono le informazioni di sovrapposizione. Il file di testo viene esportato come: *<nome routine di misurazione>\_<ID elemento>.txt*. Ad esempio: **Vision1\_CIR5\_F.TXT**.

## Uso dei mirini Vision

La funzionalità del mirino di PC-DMIS Vision fornisce un metodo semplice per confrontare con un mirino la reale geometria di un pezzo. Ad esempio, sovrapporre un mirino (il cui diametro è impostato esattamente su 1,0 mm) su un foro di pezzo per confrontare le dimensioni.

Molte funzioni sono disponibili tramite i mirini. Questo capitolo viene fornito per dare un esempio dell'uso di ogni tipo di mirino. Per informazioni dettagliate sui pulsanti e le opzioni disponibili, vedere "[Casella degli strumenti del tastatore: scheda Mirino](#)".

I sei mirini disponibili sono i seguenti:

 [Mirino a reticolo](#)

 [Mirino circolare](#)

 [Mirino rettangolare](#)

 [Mirino angolare](#)

 [Mirino a pattern di cerchi](#)

 [Mirino a griglia](#)

 Il mirino selezionato può essere centrato nel FOV in qualsiasi momento premendo **Centra mirino**  dalla scheda **Mirino** della **casella degli strumenti del tastatore**.

Per ciascun esempio di mirino, viene utilizzato il pezzo della demo HexagonDemoPart.igs. Vedere "[Importazione di parte della demo Vision](#)".

## Uso della Lettura tastatore con mirini

Capire le funzioni di base della **Lettura tastatore** è essenziale per usare i mirini perché i risultati delle misurazioni vengono visualizzati nella **lettura del tastatore**.

È possibile aprire la Lettura tastatore con una delle seguenti procedure:

- Premere Ctrl+W.
- Nella scheda **Posizione tastatore** della finestra di dialogo **Casella degli strumenti del tastatore**, selezionare **Lettura tastatore**. 
- Selezionare la voce del menu **Visualizza | Altre finestre | Lettura tastatore**.

**Informazioni sulla finestra Lettura tastatore**

Probe Readout	
X	5.579
Y	5.867
Z	-92.000
VX	6.174
VY	6.603
VZ	-92.000
DX	0.000
DY	0.000
DZ	0.000
Mag	0.6x
Hits	0

Finestra Lettura tastatore

- **XYZ** è la posizione del **centro FOV** in relazione all'origine dell'allineamento corrente.
- **VX, VY e VZ** sono le posizioni del **mirino** rispetto all'origine dell'allineamento. Se il mirino è centrato nel campo visivo, i valori di XYZ e VX, VY e VZ saranno uguali. Usare il pulsante sinistro del mouse per trascinare in modo indipendente il mirino nella posizione desiderata.
- **DX, DY e DZ** sono usati insieme ai mirini per visualizzare le **distanze relative**. Tali valori sono indipendenti dall'origine dell'allineamento corrente e possono essere azzerati indipendentemente usando il [pulsante Azzerare letture DXYZ](#) () nella [casella degli strumenti del tastatore](#). Se la **casella degli strumenti del tastatore** è chiusa, si può far clic con il tasto destro del mouse nella finestra e selezionare **Azzerare letture DXYZ** nel menu a discesa.


Per gli esempi dei mirini forniti in questo capitolo modificare la **Lettura tastatore** procedendo come segue.

1. Fare clic con il tasto destro del mouse nella finestra **Lettura tastatore** e selezionare **Impostazione** nel menu a discesa.
2. Verificare le seguenti opzioni:
  1.  Posizione tastatore
  - Mostra posiz. tastatore corrente su schermo
  - Distanza dalla destinazione

Per azzerare indipendentemente i valori **DX, DY e DZ** quando un mirino è attivo, selezionare l'opzione **Azzerare letture DXYZ**.

3. Selezionare **OK** per salvare e uscire.


## Mirino a reticolo

	<p>Il mirino a reticolo può essere usato per determinare la posizione <b>X e Y</b> e l'<b>angolo</b> del reticolo secondo le letture disponibili nella scheda <b>Mirino</b> della <b>casella degli strumenti del tastatore</b> o nell'angolo della <b>vista attiva</b>.</p>
---	---


Per informazioni su come controllare il mirino a reticolo, vedere l'argomento "[Rotazione, dimensionamento e movimento dei mirini](#)".

### Esempio di mirino a reticolo

Per misurare la larghezza di un pezzo, procedere come segue.



1. Accertarsi che il pezzo sia fisicamente allineato sulla macchina di ispezione. Vedere "[Creazione di un allineamento](#)".
2. Aprire la finestra **Lettura tastatore** (CTRL + W).
3. Nella **casella degli strumenti del tastatore** regolare se necessario ingrandimento e illuminazione. Vedere "[Casella strumenti del tastatore: Scheda Ingrandimento](#)" e "[Casella strumenti del tastatore: Scheda Illuminazione](#)".
4. Selezionare l'opzione **Mirino a reticolo** nell'elenco a discesa nella scheda **Mirino** della **casella degli strumenti del tastatore**.
5. Spostare la macchina su bordo *sinistro* del pezzo. Quando la macchina è vicina, si può eventualmente trascinare il mirino a reticolo sul bordo esatto usando il mouse.




6. Fare clic sul pulsante **Azzera letture DXYZ**  nella scheda **Mirino**. Così si azzereranno i valori di DX, DT e DZ.
7. Spostare la macchina su bordo *destro* del pezzo. Di nuovo, trascinare con il mouse il mirino a reticolo sul bordo esatto.



8. Leggere il valore di X dal valore DX della **lettura del tastatore**.


## Mirino circolare

	Il mirino circolare può essere usato per determinare il <b>centro</b> (X e Y) e il <b>diametro del cerchio</b> secondo le letture disponibili nella scheda <b>Mirino</b> della <b>casella degli strumenti del tastatore</b> o nell'angolo della <b>vista attiva</b> .
---	---

Per informazioni su come controllare il mirino circolare, vedere l'argomento "[Rotazione, dimensionamento e movimento dei mirini](#)".

### Esempi di mirino circolare

Per misurare la posizione di un foro da 2 mm rispetto a un altro foro da 2 mm, procedere come segue.




1. Accertarsi che il pezzo sia fisicamente allineato sulla macchina di ispezione. Vedere "[Creazione di un allineamento](#)".
2. Aprire la finestra **Lettura tastatore** (CTRL + W).
3. Nella **casella degli strumenti del tastatore** regolare se necessario ingrandimento e illuminazione. Vedere "[Casella strumenti del tastatore: Scheda Ingrandimento](#)" e "[Casella strumenti del tastatore: Scheda Illuminazione](#)".
4. Selezionare l'opzione **Mirino circolare** nell'elenco a discesa nella scheda **Mirino** della **casella degli strumenti del tastatore**.
5. Nella scheda **Mirino**, fare doppio clic sul campo **Diametro** e immettere il diametro nominale **2.000**.
6. Spostare la macchina in modo che il *primo* foro rientri nel FOV. Quando la macchina è vicina, si può eventualmente trascinare il mirino circolare sul centro esatto usando il mouse.
7. Fare clic sul pulsante **Azzerà letture DXYZ**  nella scheda **Mirino**. Così si azzereranno i valori di DX, DT e DZ.
8. Spostare la macchina in modo che il *secondo* foro rientri nel FOV. Di nuovo, trascinare con il mouse il mirino circolare sul centro esatto.
9. Leggere i valori di X e Y dai valori DX e DY della **lettura del tastatore**.

Per misurare il diametro di un foro, procedere come segue.

1. Regolare l'ingrandimento in modo che il cerchio sia quanto più grande possibile nel FOV. Vedere "[Modifica dell'ingrandimento dell'immagine del pezzo](#)". Si noti che con l'ingrandimento cambiano anche le dimensioni del mirino.
2. Spostare il mirino circolare e regolarne le dimensioni in modo che si sovrapponga esattamente al cerchio nella vista attiva.
3. Leggere il valore del **Diametro** visualizzato nell'angolo della vista attiva. Questo valore si trova anche nella scheda **Mirino** della **casella degli strumenti del tastatore**.

## Mirino rettangolare




Il mirino rettangolare può essere usato per determinare il **centro del rettangolo** (X e Y), l'**altezza**, la **larghezza** e l'**angolo** del rettangolo secondo le letture disponibili nella scheda **Mirino** della **casella degli strumenti del tastatore** o nell'angolo della **vista attiva**.


Per informazioni su come controllare il mirino a reticolo, vedere l'argomento "[Rotazione, dimensionamento e movimento dei mirini](#)".

### Esempio di mirino rettangolare

Per misurare dimensioni e posizione di un rettangolo a partire dal centro di un foro circolare, procedere come segue.



1. Accertarsi che il pezzo sia fisicamente allineato sulla macchina di ispezione. Vedere "[Creazione di un allineamento](#)".
2. Aprire la finestra **Lettura tastatore** (CTRL + W).
3. Nella **casella degli strumenti del tastatore** regolare se necessario ingrandimento e illuminazione. Vedere "[Casella strumenti del tastatore: Scheda Ingrandimento](#)" e "[Casella strumenti del tastatore: Scheda Illuminazione](#)".
4. Selezionare l'opzione **Mirino circolare** nell'elenco a discesa nella scheda **Mirino** della **casella degli strumenti del tastatore**.
5. Nella scheda **Mirino**, fare doppio clic sul campo **Diametro** e immettere il diametro nominale si **8.000**.
6. Spostare la macchina in modo che il foro *centrale di 8 mm* rientri nel FOV. Quando la macchina è vicina, si può eventualmente trascinare il mirino circolare sul centro esatto usando il mouse.
7. Fare clic sul pulsante **Azzerare letture DXYZ**  nella scheda **Mirino**. Così si azzereranno i valori di DX, DT e DZ.
8. Cambiare il tipo di mirino in **Mirino rettangolare**.
9. Spostare la macchina (con il mirino rettangolare visibile) sull'apertura *rettangolare*. Di nuovo, trascinare il rettangolo sul centro esatto e dimensionarlo come necessario.



10. Leggere i valori di X e Z dai valori (DX e DY) della **lettura del tastatore**.
11. Leggere il valore dell'**altezza** e della **larghezza** visualizzati nell'angolo della vista attiva. Questo valore si trova anche nella scheda **Mirino** della **casella degli strumenti del tastatore**.


## Mirino angolare

	<p>Il mirino angolare si può usare per determinare la posizione (X e Y) del <b>vertice del bersaglio</b> e dell'<b>angolo sotteso</b> secondo le letture disponibili nella scheda <b>Mirino</b> della <b>casella degli strumenti del tastatore</b> nell'angolo della <b>vista attiva</b>.</p>
--	---

Per informazioni su come controllare il mirino a reticolo, vedere l'argomento "[Rotazione, dimensionamento e movimento dei mirini](#)".


### Esempio di mirino angolare

per misurare l'angolo sotteso, procedere come segue.




1. Aprire la finestra **Lettura tastatore** (CTRL + W).
2. Nella **casella degli strumenti del tastatore** regolare se necessario ingrandimento e illuminazione. Vedere "[Casella strumenti del tastatore: Scheda Ingrandimento](#)" e "[Casella strumenti del tastatore: Scheda Illuminazione](#)".

3. Selezionare l'opzione **Mirino angolare** nell'elenco a discesa nella scheda **Mirino** della **casella degli strumenti del tastatore**.
4. Spostare la macchina in modo che l'*angolo* rientri nel FOV. Quando la macchina è vicina alla posizione desiderata, se si desidera si può trascinare il mirino angolare in modo che il vertice giaccia sopra al vertice dell'elemento.



*I due vertici devono coincidere*

5. Usando i punti al centro dei due lati, girarli in modo che coincidano con quelli dell'elemento.



6. Leggere il valore dell'**angolo sotteso** visualizzato nell'angolo della vista attiva. Questo valore si trova anche nella scheda **Mirino** della **casella degli strumenti del tastatore**.


## Mirino a cerchi concentrici

	<p>Il mirino a cerchi concentrici può essere usato per determinare la <b>posizione</b> del <b>Centro</b> (X &amp; Y) e la <b>distanza</b> tra i cerchi concentrici secondo le letture disponibili nella scheda <b>Mirino</b> della <b>casella degli strumenti del tastatore</b> o nell'angolo della <b>vista attiva</b>.</p>
---	--

Per informazioni su come controllare il mirino circolare, vedere l'argomento "[Rotazione, dimensionamento e movimento dei mirini](#)".


### Esempio di mirino a cerchi concentrici

Per controllare se il mirino è concentrico a un foro circolare partendo dal centro, procedere come segue.



1. Aprire la finestra **Lettura tastatore** (CTRL + W).
2. Nella **casella degli strumenti del tastatore** regolare se necessario ingrandimento e illuminazione. Vedere "[Casella strumenti del tastatore: Scheda Ingrandimento](#)" e "[Casella strumenti del tastatore: Scheda Illuminazione](#)".
3. Selezionare l'opzione **Mirino circolare** nell'elenco a discesa nella scheda **Mirino** della **casella degli strumenti del tastatore**.
4. Nella scheda **Mirino**, fare doppio clic sul campo **Diametro** e immettere il diametro nominale si **8.000**.
5. Spostare la macchina in modo che il foro *centrale* rientri nel FOV. Quando la macchina è vicina, si può eventualmente trascinare il mirino circolare sul centro esatto usando il mouse.
6. Fare clic sul pulsante **Azzerà letture DXYZ**  nella scheda **Mirino**. Così si azzereranno i valori di DX, DT e DZ.
7. Cambiare il tipo di mirino in **Mirino a cerchi concentrici**.
8. Nella scheda **Mirino**, fare doppio clic sul campo **Distanziatore** e immettere il valore nominale di **1.000**.
9. Trascinare il mirino a cerchi concentrici in modo che sia concentrico al centro.
10. Leggere i valori di X e Y dai valori DX e DY della **lettura del tastatore**.

## Mirino a griglia

	<p>Il mirino a griglia può essere usato per determinare la <b>posizione del Centro</b> (X &amp; Y) della griglia e la <b>distanza</b> tra le linee della griglia stessa secondo le letture disponibili nella scheda <b>Mirino</b> della <b>casella degli strumenti del tastatore</b> o nell'angolo della <b>vista attiva</b>.</p>
---	---

Per informazioni su come controllare il mirino circolare, vedere l'argomento "[Rotazione, dimensionamento e movimento dei mirini](#)".


### Esempio di griglia

Per controllare gli elementi mediante le righe della griglia, procedere come segue.

1. Nella **casella degli strumenti del tastatore** regolare se necessario ingrandimento e illuminazione. Vedere "[Casella strumenti del tastatore: Scheda Ingrandimento](#)" e "[Casella strumenti del tastatore: Scheda Illuminazione](#)".
2. Spostare la macchina in modo che gli *elementi da confrontare* rientrino nel FOV.



3. Cambiare il tipo di mirino in **Mirino a griglia**.
4. Nella scheda **Mirino**, fare doppio clic sul campo **Griglia** e immettere il valore nominale **0.500**.
5. Trascina una delle intersezioni della griglia sul vertice della "V".



6. Tutto il resto della geometria può essere confrontato visivamente rispetto alle linee della griglia.

## Creazione di allineamenti

Gli allineamenti sono necessari quando si usa il "[Metodo di selezione dal CAD](#)" (vista CAD) o il "[Metodo di selezione dei bersagli](#)" (vista attiva) per misurare il pezzo. L'allineamento definisce il sistema di coordinate del pezzo. È necessario eseguire un allineamento se si desidera eseguire una di queste operazioni:

- cambiare la posizione o l'orientamento del pezzo sul piano di lavoro;
- spostare la routine di misurazione da una macchina a un'altra;
- programmare la routine di misurazione off-line ed eseguirla online;
- usare un hardware di misura Vision che non ha la possibilità di tornare alla posizione di origine;
- usare la funzionalità dell'otturatore automatico su macchine manuali.

**Nota:** sarà necessario creare un allineamento ogni volta che si crea una routine di misurazione da eseguire in modalità DCC.

Ci sono numerosi metodi di creare allineamenti Vision; gli esempi forniti in questo capitolo hanno lo scopo di presentare a grandi linee il modo di creare allineamenti. Per ulteriori informazioni sulla creazione degli allineamenti, vedere il capitolo "Creazione e uso degli allineamenti" nella documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.

Ci sono due tipi di scenari in cui è possibile creare allineamenti Vision:

- [Allineamenti nella vista attiva](#)
- [Allineamenti nella vista CAD](#)

### Allineamenti nella vista attiva

Questa sezione descrive il processo di creazione di allineamenti usando la **vista attiva** in PC-DMIS Vision. Viene usato normalmente quando si misura on line ma *non si ha* CAD importato. Creando allineamenti **manuali** (approssimati) e **DCC** (affinati) come descritto nel seguito se ne assicurerà la precisione. Questo processo in due fasi non è obbligatorio, ma è consigliato.

 Se si lavora su macchina manuale si può trarre vantaggio da questo approccio con due allineamenti usando come aiuto l'elemento Otturatore automatico. Per informazioni sull'elemento Otturatore automatico, vedere "[Impostazione della vista attiva](#)".

Per creare un allineamento usando la vista attiva, procedere come segue.

- [Passo 1: misurare manualmente gli elementi di riferimento](#)
- [Passo 2: creare un allineamento manuale](#)
- [Passo 3: rimisurare gli elementi di riferimento](#)

- [Passo 4: creare un allineamento DCC](#)

In questo esempio, verrà usata la finestra di dialogo **Procedura guidata di creazione degli allineamenti 3 2 1** per mostrare come la si possa usare, mentre l'esempio "[Allineamenti nella vista CAD](#)" userà la finestra di dialogo **Utility di allineamento**.

## Passo 1: misurare manualmente gli elementi di riferimento

L'allineamento manuale in questo esempio consisterà di un *arco* e di una *linea*. Questi elementi di riferimento saranno rimisurati con maggiore precisione nel "[Passo 3: Rimisurare gli elementi di riferimento](#)". Prima di iniziare, montare il pezzo in modo che sia ragionevolmente allineato a un asse della macchina di misurazione.


Per misurare gli elementi di riferimento:

1. Selezionare la scheda **Ingrandimento**  e regolare l'ingrandimento in modo che corrisponda all'impostazione minima (riduzione).

 Con un allineamento manuale (approssimativo), è possibile lasciare l'ingrandimento al minimo e di solito è consigliato perché facilita l'esecuzione della routine di misurazione.


2. Selezionare la scheda **Illuminazione**  e impostare la luce superiore su 0% (spenta) e la luce inferiore su 35%.
3. Fare clic sul pulsante **Cerchio**  nella barra degli strumenti **Elemento automatico**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Elemento automatico** (cerchio).

4. Selezionare la scheda  **Live View**.
5. Spostare la macchina in modo che l'**Arco** (elemento di riferimento B) si trovi all'interno del FOV.
6. Fare clic su tre punti lungo il bordo dell'arco. Un bersaglio radiale sarà sovrapposto sull'arco come mostrato di seguito:



7. Fare clic su **Crea** per aggiungere questo cerchio alla routine di misurazione.

8. Selezionare **Linea**  dalla casella dell'elenco a discesa della finestra di dialogo **Elemento automatico**.
9. Spostare la macchina in modo che il **bordo** (elemento di riferimento C), adiacente all'arco precedentemente misurato, si trovi all'interno del campo visivo.
10. Fare clic su due punti - Uno all'estremità sinistra e un altro all'estremità destra. Un bersaglio linea sarà sovrapposto sul bordo come mostrato di seguito.




11. Fare clic su **Crea** per aggiungere questa linea alla routine di misurazione.
12. Fare clic su **Chiudi** per chiudere la finestra di dialogo **Elemento automatico**.

## Passo 2: creare un allineamento manuale


L'allineamento manuale viene utilizzato per definire rapidamente la posizione del pezzo in base agli elementi di riferimento misurato *Arco* e *Linea*.

Per creare un allineamento manuale:


1. Selezionare il pulsante **Allineamento 3 2 1**  nella barra strumenti **Vision**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Tipo allineamento**.



2. Selezionare l'allineamento **Punto-Linea 2D** e fare clic su **Avanti >>**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **PuntoLinea 2D**.



3. Selezionare **LIN1** nell'**elenco delle linee disponibili** e associarlo all'asse **X+** dell'elenco a discesa **Associa all'asse**.
4. Fare clic su **Avanti >>**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **PuntoLinea 2D Allineamento - Origine**.



5. Selezionare **CER1** nell'elenco **Punti disponibili** e fare clic su **Avanti >>**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Linea-Punto**.
6. Fare clic su **Fine** per inserire il comando di allineamento nella routine di misurazione. L'allineamento manuale è stato completato.

 Fare clic su +/- (espandere/comprimere) accanto al nuovo allineamento nella **finestra di modifica**. Sono presenti i passaggi di allineamento creati con il comando di allineamento dalla **Procedura guidata di allineamento 3 2 1**.

### Passo 3: Rimisurare l'elemento di riferimento


Poiché si conosce la posizione approssimativa del pezzo, gli elementi di riferimento possono essere rimisurati sotto il controllo del computer con parametri Vision diversi per definirli più accuratamente.




Se si sta utilizzando una macchina DCC, selezionare **Modalità DCC** dalla barra degli strumenti **Modalità tastatore**. In caso contrario, utilizzare l'otturatore automatico per la misurazione con una macchina manuale.

Per rimisurare un elemento di riferimento arco, procedere come segue.


1. Fare clic sul pulsante **Cerchio**  nella barra degli strumenti **Elemento automatico**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Elemento automatico** (cerchio).
2. Selezionare la scheda  **Live View**.
3. Selezionare la scheda **Ingrandimento**  e regolare l'ingrandimento in modo che corrisponda all'impostazione minima (riduzione).
4. Spostare la macchina in modo che il bordo inferiore dell'**Arco** (elemento di riferimento B) si trovi all'interno del FOV.
5. Regolare l'ingrandimento in modo che corrisponda al 75% dell'impostazione massima.
6. Selezionare la scheda **Illuminazione**  e impostare la luce superiore su 0% (spenta) e la luce inferiore su 35%.
7. Mettere a fuoco Z, se necessario.
8. Prendere il primo punto di ancoraggio sul bordo dell'arco utilizzando il mouse.



9. Spostare la macchina in modo che il centro dell'**Arco** (elemento di riferimento B) si trovi all'interno del FOV.



10. Spostare la macchina in modo che il bordo superiore dell'**Arco** (elemento di riferimento B) si trovi all'interno del FOV. Il bersaglio viene visualizzato.



11. Impostare l'angolo iniziale e finale su **5** e **85**.
12. Impostare i parametri di posizione su valori esatti: **X=0, Y=0, D=16**
13. Selezionare la scheda **Bersagli** .
14. Fare doppio clic su **Normale** in **Densità** e selezionare **Alto** dall'elenco a discesa per modificare l'intensità. Raccogliendo una densità elevata di punti in questo arco, si otterrà una maggiore accuratezza.
15. Impostare il valore **Intensità** su **6** facendo doppio clic e digitando il valore nella casella.
16. Modificare il parametro di messa a fuoco per impostare la rifocalizzazione automatica prima di misurare l'elemento cerchio. Innanzitutto, selezionare **messa a fuoco** dall'elenco a discesa, come illustrato di seguito.



17. Modificare il parametro Messa a fuoco come segue: **Messa a fuoco** = Sì, **Intervallo** = 5, **Durata** = 4
18. Dalla finestra di dialogo **Elemento Automatico**, ridenominare l'elemento automatico cerchio predefinito come **ELEMENTO DI RIFERIMENTO B**.
19. Fare clic su **Test** per eseguire il test della misurazione dell'elemento.
20. Fare clic su **Crea**, quindi su **Chiudi**.

Per rimisurare l'elemento di riferimento *linea* procedere come segue.

1. Fare clic sul pulsante **Linea**  nella barra degli strumenti **Elemento automatico**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Elemento automatico** (linea).
2. Spostare la macchina in modo che il bordo *sinistro* del **bordo anteriore** (elemento di riferimento C) si trovi all'interno del FOV.
3. Regolare l'asse Z per rimettere a fuoco, se necessario.
4. Prendere il primo punto di ancoraggio sul bordo anteriore sinistro utilizzando il mouse.



5. Spostare la macchina in modo che il bordo *destra* (prima di "V") del **bordo anteriore** (elemento di riferimento C) si trovi all'interno del FOV. Prendere il secondo punto di ancoraggio utilizzando il mouse. Il bersaglio viene visualizzato.



6. Dalla finestra di dialogo **Elemento Automatico** ridenominare l'elemento automatico linea predefinito come **ELEMENTO DI RIFERIMENTO C**.
7. Fare clic su **Test** per eseguire il test della misurazione dell'elemento.
8. Fare clic su **Crea**, quindi su **Chiudi**.

#### Passo 4: creare un allineamento DCC


L'allineamento DCC è più accurato grazie al fatto che gli elementi (misurati nel passaggio 3) utilizzati sono stati misurati sotto il controllo del computer con un ingrandimento maggiore, con una maggiore densità di punti e nuova messa a fuoco. In questo esempio vengono utilizzati il *bordo anteriore* (elemento di riferimento C) e il *punto centrale* dell'arco (elemento di riferimento B).

Per creare un allineamento DDC


1. Selezionare il pulsante **Allineamento 3 2 1**  nella barra strumenti **Vision**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Tipo allineamento**.



2. Selezionare l'allineamento **Punto-Linea 2D** e fare clic su **Avanti >>**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **PuntoLinea 2D**.



3. Selezionare **ELEMENTO DI RIFERIMENTO C** nell'**elenco delle righe disponibili** e associarlo a un asse **X+** nell'elenco a discesa **Associa all'asse**.
4. Fare clic su **Avanti >>**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **PuntoLinea 2D Allineamento - Origine**.



5. Selezionare **ELEMENTO DI RIFERIMENTO B** dall'elenco **Punti disponibili** e fare clic su **Avanti >>**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Linea-Punto**.
6. Fare clic su **Fine** per inserire il comando di allineamento nella routine di misurazione. L'allineamento DCC (o manuale accurato) è stato completato.

 Fare clic su +/- (espandere/comprimere) accanto al nuovo allineamento nella **finestra di modifica**. Sono presenti i passaggi di allineamento creati con il comando di allineamento dalla **Procedura guidata di allineamento 3 2 1**.

## Allineamenti nella vista CAD

Questa sezione descrive il processo di creazione di allineamenti usando la **vista CAD** in PC-DMIS Vision. Viene usato normalmente quando si misura on line e si *ha* un CAD importato. Creando allineamenti **manuali** (approssimati) e **DCC** (affinati) come descritto nel seguito se ne assicurerà la precisione. Questo processo in due fasi non è obbligatorio, ma è consigliato.



Se si lavora su macchina manuale si può trarre vantaggio da questo approccio con due allineamenti usando come aiuto l'elemento Otturatore automatico. Per informazioni sull'elemento Otturatore automatico, vedere "[Impostazione della vista attiva](#)".

Per questo allineamento, prima di iniziare il processo si dovrà importare la parte degli esempi della demo HexagonDemoPart.igs. Vedere "[Importazione di parte della demo Vision](#)".

Per creare un allineamento usando la vista attiva, procedere come segue.

- [Passo 1: misurare manualmente un punto di bordo](#)
- [Passo 2: creare un allineamento manuale](#)
- [Passo 3: misurare l'elemento di riferimento A](#)
- [Passo 4: costruire l'elemento di riferimento A](#)
- [Passo 5: misurare gli elementi di riferimento B e C](#)
- [Passo 6: creare un allineamento DCC](#)
- [Passo 7: aggiornare la rappresentazione nella vista CAD](#)

In questo esempio, verrà usata la finestra di dialogo "classica" **Utility di allineamento** per mostrare come la si possa usare, mentre l'esempio "[Allineamenti nella vista attiva](#)" userà la **Procedura guidata di creazione degli allineamenti 3 2 1**.


### Passo 1: misurare manualmente un punto di bordo

L'allineamento manuale in questo esempio consisterà di un solo *punto di bordo* per localizzare approssimativamente il pezzo. Nei passaggi successivi, saranno misurati altri elementi di riferimento (in DCC se applicabile) per creare un allineamento finale. Prima di iniziare, montare il pezzo in modo che sia ragionevolmente allineato a un asse della macchina di misurazione.


Per misurare un elemento di riferimento:

1. Selezionare la scheda **Ingrandimento**  e regolare l'ingrandimento in modo che corrisponda all'impostazione minima (riduzione).
2. Selezionare la scheda **Illuminazione**  e impostare la luce superiore su 0% (spenta) e la luce inferiore su 35%.


3. Selezionare la scheda  **Cad View**.
4. Selezionare il pulsante **Modalità curva**  dalla barra degli strumenti delle **Modalità grafiche**.
5. Spostare la macchina in modo che l'**angolo** anteriore sinistro si trovi dentro il FOV, come mostrato di seguito:



6. Fare clic sul pulsante **Punto di bordo**  nella barra degli strumenti **Elemento automatico**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Elemento automatico** (punto di bordo).
7. Fare clic su un punto del bordo anteriore, *MOLTO VICINO* all'angolo sinistro.
8. Selezionare la scheda **Bersagli** .
9. Passare da Bersaglio automatico a **Bersaglio manuale**.



 Poiché si tratta di un punto di bordo con bersaglio manuale, il punto effettivamente utilizzato si trova dove il mirino a croce viene fisicamente messo dall'operatore.



10. Fare clic su **Crea** per aggiungere questo punto di bordo alla routine di misurazione.

11. Fare clic su **Chiudi** per chiudere la finestra di dialogo **Elemento automatico**.

## Passo 2: creare un allineamento manuale

Per questo allineamento è stato preso un solo punto ([passaggio precedente](#)), quindi non è stato misurato alcun elemento di riferimento rotazionale. In questo esempio, si presume che il pezzo sia ragionevolmente allineato all'asse della macchina. L'unico punto sarà utilizzato per determinare l'origine XYZ.

Per creare un allineamento manuale:

1. Selezionare l'opzione del menu **Inserisci | Allineamento | Nuovo**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Utility di allineamento**.
2. Selezionare **PNT1** dall'elenco di elementi.
3. Selezionare le caselle di opzione accanto a X, Y e Z.
4. Fare clic sul pulsante **Origine**.
5. Fare clic su **OK** per salvare e uscire. Tutti i punti zero X, Y e Z sono stati spostati sul punto di bordo.

Eseguendo la routine di misurazione appena creata, l'origine sarà spostata in questo punto sul pezzo effettivo. A tal fine, procedere come segue.

1. Selezionare la scheda  **Live View**.
2. Selezionare **Seleziona tutto**  dalla barra strumenti **Vision**.
3. Quando viene chiesto se va bene contrassegnare gli elementi dell'allineamento manuale, fare clic su **Sì**.
4. Selezionare **Esegui** .
5. Alla richiesta del sistema, misurare il punto **PNT1** allineando il bersaglio (mirino) all'angolo e facendo clic su **Continua**. In alternativa, è possibile selezionare e trascinare il mirino, che si aggancerà al bordo.
6. Al termine dell'esecuzione della routine di misurazione, selezionare la scheda  **Cad View**.
7. Selezionare **Adatta**  nella barra strumenti **Modalità grafiche**.

## Passaggio 3: Misurazione per gli elementi di riferimento A


Il *piano superiore* (elemento di riferimento A) sarà usato per l'elemento di riferimento di allineamento principale. Di solito non è necessario avere un piano di riferimento nelle misurazioni visive in 2D. Tuttavia, in questo esempio il piano dell'elemento di riferimento sarà misurato per inserire il dimensionamento della planarità. Ciò può essere utile quando sono presenti FCF che fanno riferimento a un piano di riferimento.

Poiché si conosce la posizione approssimativa del pezzo, PC-DMIS può operare in modalità DCC.

Se si sta utilizzando una macchina DCC, selezionare **Modalità DCC**  dalla barra degli strumenti **Modalità tastatore**. In caso contrario, utilizzare l'otturatore automatico per la misurazione con una macchina manuale.

Per misurare gli elementi di un piano per l'**elemento di riferimento A**:

1. Selezionare la scheda **Ingrandimento**  e regolare l'ingrandimento in modo che corrisponda all'impostazione massima (ingrandimento).
2. Selezionare la scheda **Live View** .
3. Posizionare la videocamera sul pezzo.
4. Dalla scheda **Illuminazione**  regolare la **Luce superiore** su un valore che rende la superficie visibile ma non troppo luminosa. Spostare Z per mettere a fuoco, se necessario.
5. Selezionare la scheda **Cad View** .
6. Selezionare **Adatta**  nella barra strumenti **Modalità grafiche**.
7. Selezionare il pulsante **Modalità superficie**  nella barra degli strumenti **Modalità grafiche**.
8. Fare clic sul pulsante **Punto di superficie**  nella barra degli strumenti **Elemento automatico**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Elemento automatico** (punto di superficie).
9. Fare clic su un punto sulla superficie superiore.
10. Selezionare la scheda **Bersagli**  e modificare i seguenti parametri: Tipo bersaglio = **Bersaglio automatico**, Intervallo = **5.0**, Durata = **5** e Alta precisione = **Sì**. Per ciascun bersaglio automatico, fare doppio clic sul valore sotto e immettere il valore specificato.




11. Fare clic su **Crea** per aggiungere questo punto di bordo alla routine di misurazione.
12. Fare clic su un *altro* punto sulla superficie superiore, quindi selezionare **Crea**.
13. Ripetere il passaggio precedente (fare clic su un punto, quindi su **Crea**) fino a creare 8 punti (PNT2 - PNT9).
14. Fare clic su **Chiudi** per chiudere la finestra di dialogo **Elemento automatico**.

#### Passo 4: costruite l'elemento di riferimento A

Una volta misurati gli 8 punti di superficie nel "[Passaggio 3: Misurazione degli elementi di riferimento A](#)" è possibile costruire **ELEMENTO DI RIFERIMENTO A** da tali punti.

Per costruire l'**ELEMENTO DI RIFERIMENTO A**:

1. Eseguire la routine di misurazione fino a questo punto per misurare gli 8 punti di superficie. A tal fine, procedere come segue.
  - a. Selezionare **Cancella voci selezionate** . Questa operazione viene eseguita in modo che il punto di allineamento manuale (PNT1) non sia incluso quando si seleziona **Seleziona tutto**.
  - b. Selezionare **Seleziona tutto**  dalla barra strumenti **Vision**.
  - c. Quando viene visualizzato il messaggio "OK a contrassegnare gli elementi dell'allineamento manuale?", fare clic su **NO**.
  - d. Selezionare **Esegui** . Gli 8 punti di superficie saranno misurati.
2. Dall'interno della **finestra di modifica**, assicurarsi che l'**ULTIMA** riga della routine di misurazione sia evidenziata.
3. Selezionare la voce del menu **Inserisci | Elemento | Costruito | Piano** oppure il pulsante **Piano costruito**  nella barra strumenti **Elementi costruiti**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Piano costruito**.



4. Selezionare l'opzione  **Best Fit**.
5. Dall'elenco degli elementi, evidenziare gli *8 punti di superficie*, misurati nel "[Passaggio 3: Misurazione degli elementi di riferimento A](#)". In questo esempio, i punti sono 2-9.
6. Digitare **ELEMENTO DI RIFERIMENTO A** nella casella ID.
7. Fare clic su **Crea**, quindi su **Chiudi** per aggiungere l'elemento del piano alla routine di misurazione.


### Passo 5: misurare gli elementi di riferimento B e C

In questo passo verranno misurate la *linea anteriore* e la *linea sinistra* degli **elementi di riferimento B e C**. Sarà anche costruito un *punto* all'intersezione delle due linee per stabilire l'origine XY.


Per misurare gli **elementi di riferimento B**:

1. Selezionare la scheda **Ingrandimento**  e regolare l'ingrandimento più o meno sul 25% del valore massimo (l'effettivo valore di ingrandimento varierà in base alle lenti).
2. Selezionare la scheda **Illuminazione**  e impostare la luce superiore su 0% (spenta) e la luce inferiore su 35%.
3. Selezionare la scheda **Cad View** .
4. Selezionare **Adatta**  nella barra degli strumenti **Modalità grafica**, se necessario.
5. Selezionare il pulsante **Modalità curva**  dalla barra degli strumenti delle **Modalità grafiche**.
6. Fare clic sul pulsante **Linea**  nella barra degli strumenti **Elemento automatico**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Elemento automatico** (linea).

- Fare clic su un *punto* per il punto di ancoraggio sinistro della linea sul bordo anteriore verso l'estremità sinistra.




- Fare clic su un *punto* per il punto di ancoraggio destro della linea subito a sinistra dell'asola (a destra della "V" come mostrato di seguito). Il bersaglio viene visualizzato.



 Poiché la linea attraversa un vuoto (la "V"), questa area deve essere esclusa in modo che nessun punto venga preso in quel segmento.

- Fare clic con il pulsante destro del mouse dentro il bersaglio rettangolare. Nel menu a discesa, selezionare **Inserisci bersaglio**. Il bersaglio rettangolare verrà diviso in due bersagli.
- Ripetere la procedura per inserire un terzo bersaglio.
- Trascinare i due divisori del bersaglio in modo che ciascuno di essi si trovi su un diverso lato della "V".



- Selezionare la scheda  **Live View**.


- Posizionare la videocamera sul pezzo.

- Dalla scheda **Illuminazione**  regolare la **Luce superiore** su un valore che rende la superficie visibile ma non troppo luminosa. Spostare Z per mettere a fuoco, se necessario.

15. Selezionare la scheda **Bersagli** . Si noti che sono mostrati tre bersagli: EA1, EA2 e EA3. Il secondo bersaglio (EA2) che attraversa il vuoto non deve essere selezionato. Fare doppio clic su Normale nel campo della densità EA2 e selezionare **Nessuno**.

Id	Density	Under...
EA1	Normal	N/A
EA2	None	N/A
EA3	Normal	N/A


16. Il segmento del bersaglio EA2 cambia per indicare che non saranno presi punti.



17. Dalla finestra di dialogo **Elemento Automatico** ridenominare l'elemento automatico linea predefinito come **ELEMENTO DI RIFERIMENTO B**.

18. Fare clic su **Crea**, quindi su **Chiudi**.

Per misurare l'**elemento di riferimento C**:



1. Rilezionare il pulsante **Linea**  nella barra degli strumenti **Elemento automatico**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Elemento automatico** (linea).
 

Chiudendo e riaprendo la finestra di dialogo **Elemento automatico**, il numero di bersagli viene riportato a 1.
2. Selezionare **Adatta**  nella barra degli strumenti **Modalità grafica**, se necessario.
3. Fare clic su *due punti* sul bordo sinistro (uno sulla parte anteriore e uno su quella posteriore).
4. Modificare il nome predefinito in **ELEMENTO DI RIFERIMENTO C**.
5. Fare clic su **Crea** per aggiungere questa *linea* alla routine di misurazione.
6. Fare clic su **Chiudi** per chiudere la finestra di dialogo **Elemento automatico**.

Per costruire un punto dall'intersezione delle linee, effettuare le seguenti operazioni:

1. Selezionare la voce del menu **Inserisci | Elemento | Costruito | Punto** oppure **Punto costruito**  nella barra degli strumenti **Elementi costruiti**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Punto costruito**.
2. Selezionare l'opzione **Intersezione**.
3. Nell'elenco degli elementi, selezionare **ELEMENTO DI RIFERIMENTO B** e **ELEMENTO DI RIFERIMENTO C**.
4. Modificare l'ID in **ANGOLO SINISTRO ANTERIORE** e fare clic su **Crea**, quindi su **Chiudi**.


Gli elementi di riferimento sono stati creati.

### Passo 6: creare un allineamento DCC

Poiché gli elementi che fanno parte dell'allineamento DCC sono stati misurati sotto il controllo del computer e sarà utilizzato l'angolo esatto, questo allineamento sarà più accurato.

Per creare un allineamento DCC

1. Selezionare l'opzione del menu **Inserisci | Allineamento | Nuovo**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Utility di allineamento**.



2. Selezionare **ELEMENTO DI RIFERIMENTO A** dall'elenco degli elementi per allineare il piano di lavoro al piano Z+.
3. Selezionare **Z+** dall'elenco a discesa **Livello**.
4. Fare clic sul pulsante **Livella**. Il piano di lavoro viene allineato all'asse Z+.
5. Selezionare **ELEMENTO DI RIFERIMENTO B** dall'elenco degli elementi per ruotare l'asse X+ intorno all'asse Z+.
6. Selezionare **X+** dall'elenco a discesa **Ruota a**.
7. Selezionare **Z+** dall'elenco a discesa **Intorno a**.


8. Fare clic sul pulsante **Ruota**.
9. Selezionare **ANGOLO SINISTRO ANTERIORE** dall'elenco di elementi per determinare l'origine XYZ.
10. Selezionare le caselle di opzione accanto a X e Y.
11. Fare clic sul pulsante **Origine**.
12. Selezionare **ELEMENTO DI RIFERIMENTO A**.
13. Selezionare la casella di opzione accanto a Z.
14. Fare di nuovo clic sul pulsante **Origine**.
15. Digitare **ABC** nella casella **ID** come nome dell'allineamento.
16. Fare clic su **OK** per uscire.
17. Selezionare **Adatta**  nella barra degli strumenti **Modalità grafica**, se necessario.

## Passaggio 7: Aggiornamento della visualizzazione nella vista CAD

A questo punto, nella vista CAD sono visualizzati tutti gli elementi misurati. Può essere utile disabilitare la visualizzazione degli ID dei punti nella vista CAD.


Per disabilitare gli ID del punto:

1. Selezionare le voce del menu **Modifica | Finestra di visualizzazione grafica | Aspetto elemento**.  
Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Modifica aspetto elementi**.



2. Selezionare gli elementi punto (PNT.PNT 9) per evidenziarli.
3. Impostare l'opzione Visualizza etichetta su  **Off**.
4. Fare clic su **Applica**, quindi su **OK**.

La vista CAD dovrebbe essere simile a quella visualizzata di seguito. Si noti che l'origine del sistema di coordinate si trova nell'angolo in basso a sinistra. X+ si trova a destra e Y+ in fondo.



Eseguito la routine di misurazione fino a questo punto, si determina l'allineamento necessario per la misurazione degli elementi aggiuntivi per la valutazione.

## Allineamento della vista attiva con CAD

Questo metodo è normalmente usato quando si ha un attrezzaggio ma i punti di riferimento non sono reperibili nel disegno CAD. In questo caso, anche se si ha un disegno CAD del pezzo, non si potrà stabilire un allineamento corretto partendo dal file CAD. Occorrerà definire l'allineamento nella scheda **Vista attiva**. Una volta fatto ciò, si potrà poi usare la **vista CAD** per misurare ulteriori elementi.

Per stabilire un allineamento che corrisponda al sistema di coordinate del CAD, si dovrà fare quanto segue.

1. Creare gli elementi dell'allineamento nella scheda **Vista attiva** usando il metodo descritto nell'argomento "[Allineamenti nella vista attiva](#)". Stabilire un allineamento procedendo come segue.
  - Si dovranno usare generalmente tre elementi *punto di superficie* per costruire un *piano* per il livellamento, un elemento *linea* per la rotazione e infine un elemento *punto* per l'origine.
  - Per pezzi semplici in 2 dimensioni, tuttavia, si dovranno usare in genere due elementi *cerchio* per livellamento, rotazione e impostazione dell'origine.
2. Traslare, girare e livellare questo allineamento in modo che corrisponda al sistema di coordinate del CAD.
3. Dire a PC-DMIS che questi due sistemi di coordinate devono essere agganciati insieme
4. Creare gli elementi dell'allineamento (gli stessi elementi precedenti) nella scheda **Vista CAD** usando il metodo descritto nell'argomento "[Allineamenti nella vista CAD](#)".
5. Trasformare l'allineamento in modo che corrisponda al sistema di coordinate CAD. Per fare ciò, fare clic sul pulsante **CAD=Pezzo** nella finestra di dialogo **Utility di allineamento** per dire a PC-DMIS che l'allineamento appena creato deve coincidere con il sistema delle coordinate CAD.



## Misurazione di elementi automatici con un tastatore Vision

PC-DMIS permette ora di creare elementi usando la funzionalità di creazione degli elementi automatici. Questo capitolo descrive solo le modalità d'uso degli elementi automatici con PC-DMIS Vision.



Per informazioni dettagliate sugli elementi automatici, vedere il capitolo "Creazione di elementi automatici" nella documentazione principale di PC-DMIS.

La finestra di avvio rapido di PC-DMIS permette di creare elementi automatici Vision usando i pulsanti degli elementi misurati. Quando si lavora con le macchine Vision, invece degli elementi misurati vengono creati elementi automatici Vision. Dalla finestra di avvio rapido non è possibile creare tutti gli elementi automatici Vision poiché i pulsanti degli elementi misurati non rappresentano tutti gli elementi automatici Vision. La finestra di avvio rapido permette anche di "Stimare automaticamente" gli elementi acquisendo punti. Vedere "[Modalità stima degli elementi automatici](#)".



Per informazioni dettagliate sulla finestra di avvio rapido, vedere il capitolo "Uso dell'interfaccia di avvio rapido" nella documentazione principale di PC-DMIS.

## Esecuzione degli elementi rapidi in PC-DMIS Vision

Per eseguire gli elementi rapidi Vision si usano le regole e i parametri seguenti.

- **Illuminazione** - Gli elementi rapidi Vision usano le impostazioni dell'illuminazione esistenti.
- **Ingrandimento** - Gli elementi rapidi Vision usano le impostazioni dell'ingrandimento esistenti.
- gli elementi rapidi Vision non usano i file IPD.
- I parametri predefiniti sono usati per gli elementi rapidi Vision.
- I parametri supportati sono riportati per la creazione di un elemento rapido Vision.
- Gli elementi rapidi Vision usano solo i valori modificati quando si apporta una modifica nella finestra di dialogo Elemento automatico. Quando si esegue la modifica nella finestra di modifica, i cambiamenti non saranno riportati. Questo è vero per i tastatori a contatto e Vision.

Elementi rapidi Vision supportati:

Elemento	Metodo
Punto di superficie	Premere e tenere premuto il tasto Maiusc sulla tastiera, quindi passare il puntatore del mouse sulla superficie del piano.
Punto di bordo	1. Impostare PC-DMIS nella modalità Solo punto.

	<p>2. Premere e tenere premuto il tasto Maiusc sulla tastiera, quindi passare il puntatore del mouse sul bordo del CAD.</p> <p><b>Nota:</b> per i dettagli sulla modalità Solo punto, vedere l'argomento "Modalità Solo punto" nella documentazione delle funzioni base di PC-DMIS. È possibile attivare e disattivare la modalità Solo punto tramite la barra degli degli strumenti Modalità tastatore.</p>
<b>Asola rotonda</b>	Premere e tenere premuto il tasto Shift sulla tastiera e fare clic sul primo fronte , poi mossa il cursore sui bordi rimanenti.
<b>Asola quadrata</b>	Premere e tenere premuto il tasto Shift sulla tastiera e fare clic sul primo fronte , poi mossa il cursore sui bordi rimanenti.
<b>Asola Tacca</b>	Premere e tenere premuto il tasto Shift sulla tastiera e fare clic sul primo fronte , poi mossa il cursore sui bordi rimanenti.
<b>Poligono</b>	Premere e tenere premuto il tasto Shift sulla tastiera e fare clic sul primo fronte , poi mossa il cursore sui bordi rimanenti.
<b>Linea</b>	Premere e tenere premuto il tasto Maiusc sulla tastiera, quindi passare il puntatore del mouse sull'elemento Linea.
<b>Cerchio</b>	Premere e tenere premuto il tasto Shift sulla tastiera , quindi posiziona il mouse sopra l'elemento Circle.
<b>Ellisse</b>	Premere e tenere premuto il tasto Shift sulla tastiera , quindi posiziona il mouse sopra l'elemento Circle.

Elementi rapidi Vision non supportati:

- Profilo in 2D
- Blob

Parametri supportati per un elemento rapido Vision:

<b>Parametri</b>	<b>Commento</b>
Tipo bersaglio	Dipendente dall'elemento

Colore bersaglio	-
Colore nominale	-
<b>Parametri di bordo</b>	
Densità punti	-
Selezione bordo	-
Intensità	-
Polarità bordo	-
Direzione Bersaglio	-
Bordo # specificato (selezione bordo)	-
SensiLight	-
<b>Parametri del filtro</b>	
Filtro antirumore	-
Intensità	-
Filtro punti isolati	-
Distanza	-
Deviazione standard	-
<b>Parametri della messa a fuoco</b>	
Focale	-
Controllo	-

Soglia	-
Durata	-
Trova superficie	-
Variazione superficie	-
<b>Parametri RGB</b>	
RGB	-

## Metodi di misurazione Vision

PC-DMIS Vision offre tre modi per misurare i pezzi in modalità DCC:

- **Metodo di selezione CAD** - Se si dispone di un disegno CAD, è possibile programmare tutta la routine di misurazione off-line in base al disegno CAD. Quindi, è possibile eseguire questa routine di misurazione su una macchina attiva. Per informazioni su questa procedura, vedere "[Metodo selezione CAD](#)".
- **Metodo selezione bersagli** – Questo metodo non richiede un disegno CAD e viene eseguito interamente on-line usando una macchina attiva. Per informazioni su questa procedura, vedere "[Metodo selezione bersaglio](#)".
- **Modalità stima elementi automatici** Usando la finestra **Avvio rapido**, è possibile iniziare a prendere punti e PC-DMIS stimerà automaticamente il tipo di elemento. Per informazioni su questa procedura vedere "[Modalità di stima degli elementi automatici](#)".

### Metodo di selezione dal CAD


Il metodo di selezione CAD permette di aggiungere un elemento alla routine di misurazione. Fare clic sull'elemento CAD desiderato (come un cerchio, un bordo, una superficie e così via) all'interno della scheda **Vista CAD** della finestra di visualizzazione grafica. Se si desidera inserire un profilo bidimensionale aperto, selezionare la serie di elementi CAD che formano il profilo che si desidera misurare.

I passi seguenti mostrano come aggiungere un elemento **Cerchio** alla routine di misurazione usando il metodo di selezione CAD.

1. Accedere alla barra degli strumenti **Elemento automatico** facendo clic su **Visualizza | Barre degli strumenti | Elementi automatici** nel menu principale e o facendo clic con il pulsante destro del mouse nel riquadro delle barre degli strumenti e selezionandola nell'elenco.




2. Fare clic sul pulsante **Cerchio**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Elemento automatico** per un cerchio.



Finestra di dialogo per un elemento cerchio automatico Vision


3. Tenere aperta la finestra di dialogo **Elemento automatico**, selezionare la scheda **Vista CAD** della finestra di **visualizzazione grafica** e fare clic sul bordo del cerchio desiderato. Altri elementi possono richiedere un numero di clic maggiore o minore. Vedere [“Numero di clic necessari per gli elementi supportati”](#).



*Selezione di un cerchio dalla vista CAD*

**Importante:** fare clic quanto più vicino possibile all'elemento CAD per assicurarsi che PC-DMIS non scelga un elemento non corretto.


4. PC-DMIS Vision inserisce automaticamente i dati nominali dell'elemento nella finestra di dialogo **Elemento automatico**.
5. I bersagli di tutti gli elementi saranno visualizzati automaticamente. La vista CAD risultante apparirà come segue:



*Elemento Cerchio con bersaglio*


Si noti che il software seleziona l'elemento cerchio desiderato e traccia un bersaglio che mostra la fascia della zona di scansione.






Finestra di dialogo per un elemento cerchio automatico Vision

3. Lasciare aperta la finestra di dialogo **Elemento automatico** e selezionare la scheda **Vista attiva** dalla finestra di visualizzazione grafica.
4. Fare clic su tre punti lungo il bordo del cerchio desiderato. Ad ogni clic, un punto di ancoraggio del bersaglio rosso sarà visualizzato sull'immagine. È anche possibile fare doppio clic sul bordo per il rilevamento automatico. Altri elementi possono richiedere più o meno clic. Vedere "[Numero di clic necessari per gli elementi supportati](#)".



Selezione di un cerchio nella scheda Vista attiva

5. Il bersaglio dell'elemento sarà visualizzato nella scheda **Vista attiva** una volta inserito il numero di punti di ancoraggio richiesto per quell'elemento (oppure dopo aver fatto doppio clic per rilevare il bordo). Vedere "[Numero di clic necessari per gli elementi supportati](#)".



Bersaglio mostrato per un elemento cerchio


6. PC-DMIS Vision inserisce automaticamente i dati nominali dell'elemento nella finestra di dialogo **Elemento automatico**.
7. Regolare l'illuminazione e l'ingrandimento al livello desiderato con il della manopola della consolle oppure con la **barra degli strumenti del Tastatore**.
8. Regolare le informazioni nominali nella finestra di dialogo in base ai valori teorici dell'elemento.
9. Fare clic su **Crea** nella finestra di dialogo **Elemento automatico** per aggiungere l'elemento alla routine di misurazione.

### Numero di clic necessari per gli elementi supportati

La tabella seguente mostra il numero di clic necessari per ogni tipo di elemento e il relativo metodo di selezione.

#### Clic necessari per elemento

Tipo di	Metodi di selezione CAD	Metodo del bersaglio
---------	-------------------------	----------------------

elemento	(vista CAD)	(vista attiva)
Punto superficie 	Fare clic una volta su una superficie (modalità di superficie) o tre volte su una wireframe (modalità di curva)	Fare clic una volta per aggiungere automaticamente un punto nella zona selezionata sulla superficie.
Punto di bordo 	Fare clic una volta vicino a un bordo.	Fare clic una volta per aggiungere automaticamente un punto al bordo più vicino.
Linea 	Fare clic una volta all'estremità di una linea, e ancora sull'altra estremità.	Fare clic per localizzare i punti iniziale e finale della linea, o doppio clic per aggiungere automaticamente due punti all'estensione del bordo attuale.
Cerchio 	Fare clic una volta vicino al bordo del cerchio.	Fare clic per aggiungere tre punti intorno al cerchio, o doppio clic per aggiungere automaticamente tre punti a uguale distanza tra loro intorno alla circonferenza del cerchio visibile.
Ellisse 	Fare clic una volta vicino al bordo dell'ellisse.	Fare clic per aggiungere cinque punti intorno all'ellisse, o doppio clic per aggiungere automaticamente cinque punti a uguale distanza tra loro intorno all'ellisse visibile.
Asola quadrata 	Fare clic una volta vicino al bordo dell'asola quadrata.	Fare clic su due punti su uno dei bordi dei due lati più lunghi, quindi fare clic su un punto su uno dei due bordi alle estremità, poi fare clic una volta sul bordo dell'altro lato lungo e finalmente una volta sul bordo all'altra estremità.
Asola rotonda 	Fare clic una volta vicino al bordo dell'asola rotonda.	Fare clic su tre punti del primo arco e quindi su altri tre punti sull'arco all'estremità opposta.
Asola aperta 	Fare clic una volta vicino al bordo dalla parte opposta dell'apertura.	Fare clic su cinque punti come segue: due punti (1 e 2) sul bordo opposto all'apertura; due punto (3 e 4) su ciascuno dei lati paralleli dell'asola; un punto (5) sul bordo proprio all'esterno  dell'asola.


<p>Poligono</p> 	<p>Fare clic una volta vicino al bordo del poligono.</p>	<p>Fare clic su due punti sul primo lato, poi un clic su ciascuno di tutti gli altri lati. Prima di fare clic si dovrà impostare il parametro del <b>numero dei lati</b> nella finestra di dialogo <b>Elemento automatico</b>.</p>
<p>Profilo bidimensionale</p> 	<p><b>Modalità di curva:</b> fare clic su una sequenza di uno o più bordi o archi collegati usando i dati delle curve wireframe (modalità di curva).</p> <p><b>Modalità si superficie:</b> fare clic su un'entità CAD vicino al bordo; l'elemento verrà creato da questa e da tutti gli altri elementi CAD interconnessi.</p>	<p>Fare clic su un numero di punti sufficiente a definire la forma del profilo; ogni coppia di punti dovrà essere collegata da un arco o una linea. In seguito, sarà possibile inserire altri punti facendo clic con il pulsante destro del mouse sul bersaglio e selezionando <b>Inserisci segmento nominale</b>.</p> <p>Oppure, fare doppio clic sull'immagine della vista attiva per contornare la traccia. Vedere l'argomento "<a href="#">Uso del localizzatore dei bordi dei profili in 2D</a>"</p>
<p>Blob</p> 	<p>Fare clic una volta su una superficie.</p>	<p>Fare clic una volta per localizzare il centro della regione.</p>

### Modalità di stima di elementi automatici

PC-DMIS Vision determina automaticamente quale tipo di elemento aggiungere alla routine di misurazione. Gli elementi automatici vengono stimati in base ai punti acquisiti quando è aperta la finestra **Avvio rapido**. L'esempio seguente mostra il processo di stima di un elemento Cerchio automatico Vision, ma è simile a quello usato per qualsiasi altro elemento supportato (punto di bordo, linea, cerchio, asola rotonda, asola quadrata o asola aperta).


Per misurare un elemento Cerchio automatico Vision usando la modalità di stima, procedere come segue.

1. Selezionare l'opzione del menu **Visualizza | altre finestre | Avvio rapido**. Verrà visualizzata la finestra **Avvio rapido**.



*Finestra Avvio rapido*

2. Acquisire il primo punto sul bordo dell'elemento cerchio usando il terminale operatore della macchina, o facendo clic con il pulsante sinistro del mouse sul bordo dell'elemento nella **Vista attiva**. La finestra **Avvio rapido** verrà aggiornata e mostrerà un punto (1/1) nel buffer e l'elemento stimato PUNTO.
3. Acquisire il secondo punto in una diversa posizione sul bordo del cerchio con lo stesso metodo usato per il primo. La finestra **Avvio rapido** verrà aggiornata e mostrerà due punti (2/2) nel buffer e l'elemento stimato LINEA.
4. Acquisire il terzo punto in una posizione ancora diversa sul bordo del cerchio con lo stesso metodo usato per i primi due. La finestra **Avvio rapido** verrà aggiornata e mostrerà tre punti (3/3) nel buffer e l'elemento stimato CERCHIO.




*Punti del cerchio stimato in base alle misure*



5. Fare clic sul pulsante **Cancella punto** se non si è soddisfatti della posizione di uno qualsiasi dei punti, per rimuovere il punto stesso dal buffer.
6. Una volta stimato l'elemento desiderato, fare clic su **Fine**. L'elemento viene aggiunto alla routine di misurazione.




7. Per visualizzare il bersaglio sull'elemento, fare clic sul pulsante **Mostra/Nascondi bersaglio** nella scheda **Vista attiva** della finestra di visualizzazione grafica (vedere "[Vista attiva](#)"). Fare clic con il pulsante destro del mouse sul bersaglio per modificarne i parametri comuni nel menu a discesa (densità di punti, tipo di selezione del bordo, inserimento bersaglio, etc). Vedere "[Uso dei menu di scelta rapida](#)".



*Bersaglio del cerchio nella vista attiva*

8. Facendo clic su **F9** sul nuovo elemento automatico nella **finestra di modifica** sarà possibile modificare i parametri dell'elemento.

## la finestra di dialogo Elementi automatici in PC-DMIS Vision



Finestra di dialogo degli Elementi automatici

La finestra di dialogo **Elemento automatico** consente di determinare cosa misurare. Indipendentemente dalla selezione eseguita, la finestra di dialogo **Elemento automatico** viene visualizzata con il tipo di elemento appropriato selezionato nell'elenco nel riquadro **Proprietà della misura**.

Gli elementi possono essere programmati utilizzando un tastatore Vision in modo simile al tastatore di contatto. Sono disponibili i seguenti tre metodi:

- Selezionando i dati CAD nella scheda **Vista CAD**.
- Collocando i punti di ancoraggio del bersaglio con i clic del mouse nella scheda **Vista attiva**.
- Immettendo di valori nelle caselle di modifica **Teorico** della finestra di dialogo **Elemento automatico**.

Nel seguito sono descritti i comandi della finestra di dialogo **Elemento automatico** specifici di PC-DMIS Vision. Per informazioni non presenti in questa sezione, vedere l'argomento "Opzioni comuni della finestra di dialogo Elemento automatico" nella documentazione degli elementi comuni di PC-DMIS.


Le impostazioni della casella degli strumenti del tastatore sono incluse in fondo alla finestra di dialogo Elemento automatico. Le impostazioni sono specifiche all'elemento automatico da modificare. Vedere "[Uso della casella degli strumenti del tastatore in PC-DMIS Vision](#)"

## Una nota sulla terminologia dei punti

Indichiamo con l'espressione "acquisire un punto" il processo in cui si usa un tastatore a contatto per misurare un elemento. Nel caso di PC-DMIS Vision, il punto rappresenta la posizione reale del punto nel processo di misura. Usare questa stessa terminologia per le misure con tastatori Vision costituisce un'imprecisione. In PC-DMIS Vision, in realtà si fa clic su un'immagine nella scheda **Vista attiva** per collegare i 'punti' alla macchina.

Il processo che di verifica nell'ambito di PC-DMIS Vision è meglio definito dall'espressione "Punto di ancoraggio al bersaglio". I punti derivati da questi click sono usati come riferimento per calcolare la forma nominale dell'elemento.

## Riquadro Proprietà elemento



A seconda del tipo di elemento, il contenuto del riquadro cambierà per includere una parte delle seguenti voci.

**Punto:** specifica i valori XYZ di un elemento Punto di superficie o Punto di bordo.

**Inizio:** specifica i valori di XYZ del punto iniziale di un elemento Linea.

**Fine:** specifica i valori XYZ del punto finale di un elemento Linea. Questa opzione è disponibile solo quando **si seleziona Si** riguardo alla proprietà **Collegata** del "[riquadro Proprietà della misura](#)".

**Centro:** specifica i valori XYZ del centro di un elemento Cerchio, Asola rotonda, Asola quadrata o Profilo bidimensionale.

**Superficie:** specifica i valori di IJK del vettore di superficie di qualsiasi elemento automatico Vision.

**Bordo:** specifica i valori di IJK del vettore di bordo di un elemento Bordo o Linea. Il vettore di bordo punta un direzione opposta al bordo.

**Angolo:** specifica i valori di IJK del vettore angolo di un elemento Asola rotonda o Asola quadrata. Il vettore angolo definisce l'asse di mezzeria dell'elemento. Il vettore perpendicolare e l'asse di

mezzeria dell'elemento devono essere perpendicolari tra loro. Specifica anche il vettore di riferimento per gli angoli iniziale e finale dei cerchi (archi).

**Tipo spessore** (Teorico/Attuale/Nessuno): questa opzione permette di definire se uno spessore è applicato ai valori della **superficie** o del **bordo** di un elemento. **Teorico** specifica che viene applicato il valore teorico dello spessore. **Effettivo** specifica che viene applicato il valore attuale dello spessore. Quando si seleziona **Nessuno** non viene applicato alcuno spessore.

**T** (distanza spessore): definisce l'entità dello spessore che sarà applicata ai valore della **superficie** o **del bordo** di un elemento a seconda del tipo di spessore. Questo valore non è disponibile se per **Tipo spessore** è stato selezionato Nessuno.

**Lunghezza:** fornisce la lunghezza delle asole quadrate, rotonde o aperte.

**Limitato:** quando si seleziona **Sì, la proprietà Fine** è disponibile nel "[riquadro Proprietà dell'elemento](#)" per definire il punto finale di un elemento Linea.

**Interno/esterno:** gli elementi Cerchio, Asola quadrata, Asola rotonda, Asola aperta, Ellisse o Poligono consentono di determinare se l'elemento è un elemento interno o esterno.

**Diametro:** specifica il diametro di un elemento Cerchio o Poligono. Il diametro di un poligono è quello di un cerchio inscritto nel poligono stesso.

**Asse maggiore:** specifica l'asse maggiore di un elemento Ellisse.

**Asse minore:** specifica l'asse minore di un elemento Ellisse.

**Larghezza:** fornisce la larghezza delle asole quadrate, rotonde o aperte.


**Num. lati:** specifica il numero di lati di un elemento Poligono (3-12).

#### Proprietà dell'elemento - Pulsanti di controllo

Pulsanti Vision	Descrizione
 Pulsante <b>Polari/Cartesiane</b>	Facendo clic su questo pulsante si passa dalle coordinate polari a quelle cartesiane e viceversa.
 Pulsante <b>Trova l'elemento CAD più vicino</b>	Quando si seleziona un asse (X,Y o Z) da una delle caselle <b>Punto</b> o <b>Inizio</b> e si fa clic su questo pulsante, PC-DMIS troverà l'elemento CAD più vicino a tale asse nella finestra di visualizzazione grafica.  <b>Nota:</b> questa opzione è disponibile solo per gli elementi <b>Punto di superficie, Punto di bordo e linea.</b>

 Pulsante <b>Punto letto dalla macchina</b>	Facendo clic su questo pulsante, PC-DMIS leggerà la posizione della punta del tastatore e la inserirà nelle caselle X, Y e Z.  <b>Nota:</b> se ci si trova nella pagina della casella degli strumenti del tastatore quando si preme questo pulsante, verrà usata la posizione del centro del mirino invece della posizione dei piani di lavoro.
 Pulsante <b>Trova vettore</b>	Facendo clic su questo pulsante, PC-DMIS forerà tutte le superfici lungo il punto XYZ e il vettore IJK cercando il punto più vicino. Il vettore normale alla superficie verrà visualizzato come VETTORE NOMINALE IJK ma i valori di XYZ non verranno modificati.  <b>Nota:</b> questa opzione è disponibile solo per i punti di superficie.
 Pulsante <b>Inverti vettore</b>	Facendo clic su questo pulsante si inverte la direzione del vettore I, J, K.
 Pulsante <b>Leggi vettore da macchina</b>	Facendo clic su questo pulsante PC-DMIS leggerà e applicherà i valori del vettore in base al vettore della macchina Vision.
 Pulsante <b>Scambia vettori</b>	Facendo clic su questo pulsante i vettori di bordo e di superficie saranno scambiati tra loro.

**Area proprietà della misura**



A seconda del tipo di elemento, il contenuto del riquadro cambierà per includere una parte delle seguenti voci.

**Aggancia:** quando si seleziona **Si**, i valori misurati "si agganciano al" vettore teorico dei punti di superficie. Tutta la deviazione sarà lungo il vettore del punto. È utile per mettere a fuoco sulla deviazione lungo un determinato vettore.

**Angolo iniziale:** specifica l'angolo iniziale di un elemento Cerchio o Ellisse.


**Angolo finale:** specifica l'angolo finale di un elemento Cerchio o Ellisse.

**Chiuso:** quando questo valore è impostato su "Si", il localizzatore dei bordi dei profili bidimensionali determina che il primo segmento nominale è unito all'ultimo segmento nominale. Sostanzialmente, determina se l'elemento è aperto o chiuso.

**Proprietà misurazione - Pulsanti di comando**

Pulsanti Vision	Descrizione
 Pulsante <b>Misura adesso</b>	Quando questo pulsante è selezionato, l'elemento verrà misurato quando si fa clic su <b>Crea</b> .
 Pulsante <b>Abilita/Disabilita posizione preliminare manuale</b>	Quando si è nella modalità DCC e questo pulsante è selezionato, PC-DMIS attende la conferma dell'operatore sulla posizione del bersaglio prima di eseguire la misurazione.
 Pulsante <b>Mostra bersagli</b>	Mostra/nasconde nella vista attiva e nella vista CAD i dati dei bersagli acquisiti e usati per misurare l'elemento.
 Pulsante <b>Attiva/Disattiva vista normale</b>	Facendo clic su questo pulsante, il CAD viene orientato in modo da guardare l'elemento dall'alto.
 Pulsante <b>Attiva/Disattiva vista perpendicolare</b>	Facendo clic su questo pulsante il CAD viene orientato in modo da visualizzare l'elemento lateralmente.
Pulsante  <b>Mostra punti misurati</b>	Mostra/nasconde nella vista attiva e nella vista CAD i dati di elaborazione dell'immagine acquisiti e usati per misurare l'elemento.
Pulsante  <b>Mostra punti filtrati</b>	Mostra/nasconde nella vista attiva e nella vista CAD i dati di elaborazione dell'immagine acquisiti e scartati in base alle impostazioni attuali del filtro.

**Riquadro Opzioni di misura avanzate**



**Modalità dei valori nominali**

**TROVA NOMINALI:** PC-DMIS Vision trova il modello CAD per cercare la posizione su un bordo (o su una superficie) CAD più vicini al punto misurato, e imposterà i valori nominali in base a tale posizione sull'elemento CAD.

**MASTER:** se si crea un elemento quando l'elenco Modalità è impostato su **MASTER**, quando verrà eseguita la successiva misurazione del pezzo PC-DMIS Vision imposta i dati nominali uguali ai valori dei dati misurati. L'elenco Modalità verrà quindi reimpostato su **NOMINALI**.

**NOMINALI:** per questa opzione è necessario disporre dei dati nominali prima dell'inizio del processo di misurazione. PC-DMIS confronta l'elemento misurato ai dati teorici nella finestra di dialogo, usando l'elemento misurato per eventuali calcoli necessari.


### Best-fit di tipo matematico

Anche un elemento automatico Cerchio di Vision permette di definire il tipo di matematica per il Best Fit. Questo punto è discusso nell'argomento "Tipo di best fit" del file della documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.

### Relativo a

Consente di mantenere la posizione e l'orientamento relativi tra l'elemento automatico e l'elemento (o gli elementi) specificato/i. Fare clic sul pulsante  per aprire la finestra di dialogo **Elemento relativo** e selezionare l'elemento o gli elementi cui si riferisce la posizione dell'elemento automatico. Per ogni asse (XYZ) è possibile definire più elementi rispetto ai quali definire la posizione dell'elemento automatico.

### Riquadro Analisi



Il riquadro **Analisi** permette di determinare le modalità di visualizzazione di ogni punto/contatto misurato.


**Dim. punto:** questa voce definisce le dimensioni di visualizzazione nella vista CAD dei punti misurati. Questo valore specifica il diametro nelle unità in uso (mm o in).

Pulsante **Analisi grafica** : quando è selezionato, PC-DMIS esegue un controllo delle tolleranze su ogni punto (cioè quanto dista dalla posizione teorica), e le rappresenterà nel colore appropriato secondo la gamma dei colori delle dimensioni attualmente definita.

**Tol+:** fornisce la tolleranza positiva rispetto al valore nominale, ed è specificata nelle unità di misura usate nella routine di misurazione. I punti il cui valore è maggiore di quello nominale entro questa tolleranza sono colorati secondo il colore standard della tolleranza positiva di PC-DMIS. Vedere l'argomento "Modifica dei colori delle dimensioni" nella documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.

**Toli:** fornisce la tolleranza negativa rispetto al valore nominale, ed è specificata nelle unità di misura usate nella routine di misurazione. I punti il cui valore è minore di quello nominale entro questa tolleranza sono colorati secondo il colore standard della tolleranza negativa di PC-DMIS. Vedere l'argomento "Modifica dei colori delle dimensioni" nella documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.

### Pulsanti di comando

Pulsanti di comando	Descrizione
 <b>Sposta su</b> - pulsante	Facendo clic sul pulsante <b>Sposta su</b> il campo passerà nella vista nella finestra di visualizzazione grafica e sarà centrato sulla posizione XYZ dell'elemento corrente. Se un elemento è composto da più di un punto (ad esempio una linea), facendo clic su questo pulsante si passa sui punti che formano l'elemento.
 Pulsante <b>Test</b>	Facendo clic sul pulsante <b>Test</b> è possibile eseguire un test della creazione dell'elemento e visualizzare l'anteprima dei relativi dati dimensionali prima di crearlo.  Selezionando questo pulsante, viene eseguita una misurazione utilizzando i parametri correnti.  È possibile modificare i parametri e fare clic ripetutamente su <b>Test</b> fino ad ottenere una misurazione soddisfacente. Quindi, quando si fa clic su <b>Crea</b> , il software converte l'elemento temporaneo in un elemento normale nella routine di misurazione.
 Pulsante <b>Crea</b>	Facendo clic sul pulsante <b>Crea</b> , si inserisce l'elemento automatico definito nella finestra di modifica nella posizione corrente.
 Pulsante <b>Chiudi</b>	Facendo clic sul pulsante <b>Chiudi</b> , la finestra di dialogo Elementi automatici si chiude.
Pulsanti <b>Base</b>  e <b>Avanzate</b> 	Facendo clic sul pulsante <b>Base</b> verranno visualizzate solo le opzioni base degli elementi automatici, mentre facendo clic su <b>Avanzate</b> , la finestra di dialogo <b>Elemento automatico</b> si espanderà per mostrare le opzioni avanzate.

## Definizioni campo Vision

La riga di comando della finestra di modifica per un cerchio Vision di esempio è la seguente:

```
nome_elemento=FEAT/VISION/TOG1 , TOG2 , TOG3 , TOG4
THEO/ <x_cord,y_cord,z_cord>,<i_vec,j_vec,k_vec>,diam
ACTL/ <x_cord,y_cord,z_cord>,<i_vec,j_vec,k_vec>,diam
TARG/ <x_cord,y_cord,z_cord>,<i_vec,j_vec,k_vec>
SHOW FEATURE PARAMETERS=TOG5
```

SUPERFICIE=**ALTER6** , *n* , BORDO/**ALTER6** , *n*  
MOD MISURA=**ALTER7**  
RMEAS=CER1 , CER1 , CER1  
ANALISI GRAFICA=**ALTER8** , *n1* , *n2* , *n3*  
DIAGNOSTICA=**ALTER9**  
LOCALIZZATORE ELEMENTO=**ALTER10** , *n1* , *ALTER11* , *n2* , *n3*

MOSTRA PARAMETRI VISION=**ALTER12**

TYPE=**TOG13**  
COVERAGE=**TOG14**  
MAGNIFICATION=0.843  
HIT TARGET COLOR=**TOG15** , NOMINAL COLOR=**TOG15**  
HIT TARGET/EA1 , 0.202 , **TOG16**  
FILTER=**TOG17** , *n1* , **TOG18** , *n2* , *n3*  
EDGE=**TOG19** , *n1* , *n2* , *n3* , *n4*  
FOCUS/**TOG20** , *n1* , *n2* , **TOG21** , **TOG22**

I valori **TEO**, **REALE** e **BERS** variano in base al tipo di elemento.

- **TEO**: Definisce i valori teorici per misurare l'elemento automatico di Vision.
- **REALE**: Definisce i valori misurati reali dell'elemento automatico di Vision.
- **BERS**: Definisce la posizione del bersaglio per la misurazione. Utilizzare questi valori quando le posizioni TEO non corrispondono al pezzo. Lasciare i valori TEO in modo che corrispondano alle posizioni CAD, e i risultati saranno dimensionati a tali valori, ma modificare i valori BERS in modo che l'elemento sia effettivamente misurato in un posto lievemente diverso.

#### Valori di selezione

**ALTER1** = TIPO ELEMENTO

PUNTO DI SUPERFICIE/PUNTO DI BORDO/LINEA/CERCHIO/ELLISSE/ASOLA QUADRATA/ASOLA ROTONDA/ASOLA APERTA/POLIGONO/PROFILO 2D sono i tipi di elementi di PC-DMIS Vision attualmente disponibili.

**ALTER2** = **CARTESIANO** o **POLARE** per PUNTO, CERCHIO, PUNTO DI BORDO e LINEA; **APERTO** o **CHIUSO** per PROFILO 2D;

**ALTER3** = **IN** o **OUT** per CERCHIO; **POL** o **RETT** per PROFILO 2D e ASOLA (non utilizzato per PUNTO, LINEA

**ALTER4** = ALGORITMO

MIN\_QUAD, MIN\_SEP, MAX\_ISCR, MIN\_CIRCOS (utilizzato solo per CERCHIO)

**ALTER5** = MOSTRA PARAMETRI ELEMENTO

Sì/NO - Questo campo di selezione determina se i parametri dell'elemento sono visualizzati o meno di seguito.. Questi valori comprendono ALTER6 - ALTER11.

**ALTER6** = SPESSORE

È un campo di selezione che determina se lo spessore reale (SPESSORE\_REALE), lo spessore teorico

(SPESSORE\_TEORICO) o lo spessore sono disattivati (SPESSORE\_OFF). Lo spessore del bordo può essere specificato per le linee e i punti di bordo. **n** = valore dello spessore nell'unità corrente.

**ALTER7** = MODALITÀ MISURAZIONE  
NOMINALI / VETTORE / TROVA NOMS / MASTER

**ALTER8** = ANALISI GRAFICA

Sì / NO - Questo campo di selezione determina se viene applicata l'analisi grafica. Quando questo valore è impostato su Sì, i tre valori successivi per Dimensione punto, Tolleranza positiva e negativa vengono applicati per l'analisi grafica. **n1** = dimensione punto, **n2** = tolleranza positiva, **n3** = tolleranza negativa

**ALTER9** = DIAGNOSTICA

Sì/NO - Questo campo di selezione determina se verranno raccolte informazioni diagnostiche per la diagnosi dei problemi nei punti in cui la rilevazione del bordo non è riuscita. La diagnostica raccoglie semplicemente le immagini bitmap e i parametri attuali dell'elemento che possono essere esportati da PC-DMIS per inviarli al personale dell'assistenza tecnica.

**ALTER10** = POSIZIONATORE ELEMENTO (Bitmap)

L'opzione Posizionatore elemento viene utilizzata per specificare un file di immagini bitmap che si desidera visualizzare nella scheda **Posizionatore elemento** della **casella degli strumenti del tastatore** quando viene eseguita questa funzione. Questa opzione consente di individuare l'elemento. Se l'opzione non è necessaria, impostarla su NO. **n1** = percorso e nome del file bitmap.

**ALTER11** = POSIZIONATORE ELEMENTO (file audio)

L'opzione Posizionatore elemento viene utilizzata per specificare un file wav che sarà eseguito quando viene eseguito questo elemento. Se l'opzione non è necessaria, impostarla su NO. **n2** = percorso e nome del file wav. **n3** = Stringa del titolo della scheda del posizionatore dell'elemento.

**ALTER12** = MOSTRA PARAMETRI VISION

Sì/NO - Questo campo di selezione determina se i parametri Visioni per l'elemento sono visualizzati o meno di seguito. Questi valori comprendono ALTER13 - 22.

**ALTER13** = TIPO

BERSAGLIO PUNTO AUTOMATICO / BERSAGLIO PUNTO MANUALE / BERSAGLIO PUNTO MIRINO / BERSAGLIO PUNTO COMPARATORE OTTICO - Questo campo di attivazione determina il tipo di bersaglio punto.

- BERSAGLIO PUNTO MIRINO è disponibile solo per LINEA, CERCHIO e ELLISSE.
- BERSAGLIO PUNTO COMPARATORE OTTICO è disponibile solo per LINEA, CERCHIO e ELLISSE, ASOLA ROTONDA, ASOLA QUADRATA e ASOLA TACCA.
- Solo il BERSAGLIO PUNTO AUTOMATICO è disponibile per gli elementi Poligono.
- Solo il BERSAGLIO PUNTO COMPARATORE OTTICO è disponibile per gli elementi Poligono

**ALTER14 = COPERTURA**

Questa opzione consente di cambiare la copertura per un elemento. Nuovi bersagli saranno creati o rimossi in base alla percentuale di copertura selezionata.

**ALTER15 = COLORE**

Selezionare dai 16 colori di base utilizzati per il COLORE BERSAGLIO PUNTO e il COLORE NOMINALE.

**ALTER16 = DENSITÀ**

Questa opzione consente di passare tra BASSO | ALTO | NORMALE | NESSUNO. Indica la densità dei punti che saranno restituiti per questo bersaglio. Vedere "[casella degli strumenti del tastatore: scheda Definizione bersagli](#)" per ulteriori informazioni.

**ALTER17 = PULIZIA FILTRO**

S / NO - Questo campo di selezione applicherà il filtro pulito che rimuove la polvere e le piccole interferenze dall'immagine prima del rilevamento del bordo. Questo valore non viene utilizzato per PUNTO SUPERFICIE. **n1** = Ampiezza - Specifica la dimensione (in pixel) di un oggetto sotto la quale si considera sporco o con interferenze.

**ALTER18 = FILTRO PUNTI ISOLATI**

Sì / NO - Questo campo di selezione determina se il filtro per i punti isolati viene applicato a questo bersaglio. Questo valore non viene utilizzato per PUNTO SUPERFICIE. **n2** = Soglia distanza - Specifica la distanza in pixel massima tra un punto e un nominale prima che venga scartato. **n3** = La deviazione standard di un punto rispetto agli altri punti necessaria affinché il punto venga considerato un punto isolato.

**ALTER19 = TIPO BORDO**

Questo campo di selezione permette di scorrere tra i tipi disponibili di rilevazione dei bordi. Essi sono: BORDO DOMINANTE, BORDO SPECIFICATO, NOMINALE PIÙ VICINO o BORDO CORRISPONDENTE. Per ulteriori informazioni, vedere "[Casella degli strumenti del tastatore: scheda Bersagli](#)". Questo valore non viene utilizzato per un PUNTO DI SUPERFICIE. **n1** = Soglia dell'ampiezza del bordo da utilizzare durante il processo di memorizzazione. Tutti i bordi a cui viene assegnata un'ampiezza inferiore a questa soglia saranno ignorati durante la ricerca di un bordo. I valori devono essere compresi tra 0 e 255. **n2** = Direzione bersaglio (--> o <--). **n3** = Bordo specificato - Questo parametro definisce l'ennesimo bordo da usare per il metodo di rilevazione specificato. Al momento è possibile immettere un numero compreso tra 1 e 10. **n4** = Questo valore determina se il bordo da visualizzare e individuare va dal nero al bianco "[ ] ->[ ]", dal bianco al nero "[ ] ->[ ]" o in nessuno dei due modi "[?] ->[?].

**ALTER20 = messa a fuoco**

Sì / NO - Determina se il bersaglio richiede una messa a fuoco rilevamento prima del bordo. **n1** = Questo valore visualizza l'intervallo dalla videocamera al pezzo. Specifica la distanza (nelle unità correnti) sulla quale eseguire la messa a fuoco. **n2** = Questo valore fornisce il numero di secondi durante i quali cercare la migliore posizione focale.

**ALTER21 = Trova superficie**

Sì/NO - Questo campo di selezione determina se la macchina deve eseguire un secondo passaggio, più lento, per cercare di migliorare l'accuratezza della posizione focale.

**ALTER22** = SensiLight

Questo campo SÌ/NO determina se la macchina deve eseguire una regolazione automatica della luce prima di mettere a fuoco per ottenere risultati di messa a fuoco ottimali. Se è impostata su **NO**, PC-DMIS imposterà l'illuminazione in base alla percentuale memorizzata e non regolerà automaticamente la luminosità.

## Creazione di elementi automatici

I seguenti procedimenti descrivono come misurare gli elementi di un pezzo usando PC-DMIS Vision. In PC-DMIS Vision sono disponibili i seguenti elementi:

- [Punto superficie Vision](#)
- [Punto bordo Vision](#)
- [Linea Vision](#)
- [Cerchio Vision](#)
- [Ellisse Vision](#)
- [Asola rotonda Vision](#)
- [Asola quadrata Vision](#)
- [Asola aperta Vision](#)
- [Poligono Vision](#)
- [Profilo 2D Vision](#)
- [Blob Vision](#)

È anche possibile selezionare l'immagine del pezzo per creare subito rapidamente gli elementi automatici supportati. Vedere "[Creazione di elementi automatici mediante selezione in una casella](#)".

**Importante:** prima della misurazione, si dovranno impostare correttamente le varie opzioni della macchina, calibrare il tastatore Vision, sapere come usare le schede **Casella degli strumenti del tastatore, Vista CAD e Vista attiva**. Si dovranno creare anche gli allineamenti necessari. Per maggiori informazioni vede anche i seguenti argomenti:

["Impostazione delle opzioni macchina"](#)

["Calibrazione del tastatore Vision"](#)

["Uso della finestra di visualizzazione grafica in PC-DMIS Vision"](#)


["Uso della casella degli strumenti del tastatore in PC-DMIS Vision"](#)

["Creazione di un allineamento"](#)

## Punto superficie Vision

Per creare un punto superficie Vision:

1. Per macchine che supportano il movimento DCC, selezionare **Modalità DCC**  se si desidera creare e misurare punti di superficie in modalità DCC.
2. Selezionare **Punto di superficie automatico**  nella barra degli strumenti **Elemento automatico**. Si potrà anche selezionare la voce del menu **Inserisci | Elemento | Automatico | Punto | Punto di superficie**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Elemento automatico** (punto di superficie).



Finestra di dialogo **Elemento automatico punto di superficie Vision**

3. Una volta aperta la finestra di dialogo **Elemento automatico**, selezionare un punto di superficie procedendo in uno dei due seguenti modi.
  - [Metodo di selezione CAD](#) - Nella **Vista CAD**, fare clic una volta sulla superficie CAD (modalità superficie) oppure tre volte sul wireframe (modalità curva) per determinare la posizione del punto.

- [Metodo di selezione dei bersagli](#) - Dalla **Vista attiva**, fare clic una volta sulla superficie per determinare la posizione del punto. Regolare l'illuminazione e l'ingrandimento come si preferisce nella [casella degli strumenti del tastatore](#).


**Importante:** fare clic quanto più vicino possibile all'elemento CAD per assicurarsi che PC-DMIS non scelga elementi non corretti.

4. PC-DMIS Vision inserisce automaticamente i dati nominali del punto nella finestra di dialogo **Elemento automatico**. I bersagli del punto di superficie saranno visualizzati automaticamente.
5. Regolare le informazioni nominali nella finestra di dialogo **Elemento automatico** in modo che corrispondano ai valori teorici del punto. Inoltre, regolare i valori della [casella degli strumenti del tastatore](#) come necessario.
6. Fare clic su **Test** per eseguire il test della misurazione del punto.
7. Fare clic su **Crea** nella finestra di dialogo **Elemento automatico** per aggiungere il punto di superficie alla routine di misurazione.
8. Salvare la routine di misurazione per future esecuzioni. Vedere "[Una nota sull'esecuzione di una routine di misurazione Vision](#)".

## Punto bordo Vision

Per creare un punto bordo Vision:

1. Per le macchine che supportano il movimento DCC, selezionare **Modalità DCC**  se si desidera creare e misurare punti di bordo in modalità DCC.
2. Selezionare **Punto di bordo automatico**  nella barra degli strumenti **Elemento automatico**. Si potrà anche selezionare la voce del menu **Inserisci | Elemento | Automatico | Punto | Punto di bordo**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Elemento automatico** (punto di bordo).



Finestra di dialogo Elemento automatico punto di bordo Vision

3. Una volta aperta la finestra di dialogo **Elemento automatico**, selezionare un punto di bordo procedendo in uno dei due seguenti modi.
  - [Metodo di selezione CAD](#) - Nella **Vista CAD**, fare clic una volta accanto al bordo sulla superficie CAD per determinare la posizione del punto.
  - [Metodo di selezione dei bersagli](#) - Nella Vista attiva, fare clic una volta accanto al bordo della superficie per determinare la posizione del punto. Regolare l'illuminazione e l'ingrandimento come si preferisce nella [casella degli strumenti del tastatore](#).

**Importante:** fare clic quanto più vicino possibile all'elemento CAD per assicurarsi che PC-DMIS non scelga un elemento non corretto.


4. PC-DMIS Vision inserisce automaticamente i dati nominali del punto nella finestra di dialogo **Elemento automatico**. I bersagli del punto di bordo saranno visualizzati automaticamente.
5. Regolare le informazioni nominali nella finestra di dialogo **Elemento automatico** in modo che corrispondano ai valori teorici del punto. Inoltre, regolare i valori della [casella degli strumenti del tastatore](#) come necessario.

6. Fare clic su **Test** per eseguire il test della misurazione del punto.
7. Fare clic su **Crea** nella finestra di dialogo **Elemento automatico** per aggiungere il punto di bordo alla routine di misurazione.
8. Salvare la routine di misurazione per future esecuzioni. Vedere "[Una nota sull'esecuzione di una routine di misurazione Vision](#)".

## Linea Vision

Per creare una linea Vision:

1. Per le macchine che supportano il movimento DCC, selezionare **Modalità DCC**  se si desidera creare e misurare linee in modalità DCC.
2. Selezionare **Linea automatica**  nella barra degli strumenti **Elemento automatico**. Si potrà anche selezionare la voce del menu **Inserisci | Elemento | Automatico | Linea**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Elemento automatico (linea)**.



Finestra di dialogo Elemento automatico linea Vision

3. Una volta aperta la finestra di dialogo **Elemento automatico**, selezionare una linea procedendo in uno dei due seguenti modi.
  - [Metodo di selezione CAD](#) - Dalla **Vista CAD**, fare clic una volta su una delle estremità della linea e una volta sull'altra estremità sulla superficie CAD per determinare la posizione della linea.
  - [Metodo di selezione dei bersagli](#) - Nella **Vista attiva**, fare clic per determinare i punti iniziale e finale della linea, oppure fare doppio clic per aggiungere automaticamente due punti alle estremità del bordo selezionato. Questo determina la posizione della linea. Regolare l'illuminazione e l'ingrandimento come si preferisce.


**Importante:** fare clic quanto più vicino possibile all'elemento CAD per assicurarsi che PC-DMIS non scelga elementi non corretti.

4. PC-DMIS Vision inserisce automaticamente i dati nominali della linea nella finestra di dialogo **Elemento automatico**. I bersagli della linea saranno visualizzati automaticamente.
5. Regolare le informazioni nominali nella finestra di dialogo **Elemento automatico** in modo che corrispondano ai valori teorici della linea. Inoltre, regolare i valori della [casella degli strumenti del tastatore](#) come necessario.
6. Fare clic su **Test** per eseguire il test della misurazione della linea.
7. Fare clic su **Crea** nella finestra di dialogo **Elemento automatico** per aggiungere la linea alla routine di misurazione.
8. Salvare la routine di misurazione per future esecuzioni. Vedere "[Una nota sull'esecuzione di una routine di misurazione Vision](#)".

## Cerchio Vision

Per creare un cerchio Vision:

1. Per le macchine che supportano il movimento DCC, selezionare **Modalità DCC**  se si desidera creare e misurare cerchi in modalità DCC.
2. Selezionare **Cerchio automatico**  della barra degli strumenti **Elemento automatico**. Si potrà anche selezionare la voce del menu **Inserisci | Elemento | Automatico | Cerchio**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Elemento automatico** (cerchio).



Finestra di dialogo per un elemento cerchio automatico Vision

3. Una volta aperta la finestra di dialogo **Elemento automatico**, selezionare un cerchio procedendo in uno dei due seguenti modi.
  - [Metodo di selezione CAD](#) - Dalla **Vista CAD**, fare clic una volta accanto al bordo del cerchio sulla superficie CAD per determinare la posizione del cerchio.
  - [Metodo di selezione dei bersagli](#) - Nella **Vista attiva**, fare clic per aggiungere tre punti intorno al cerchio oppure fare doppio clic per aggiungere automaticamente tre punti a uguale distanza l'uno dall'altro intorno alla circonferenza del cerchio visibile. Questo determina la posizione del cerchio. Regolare l'illuminazione e l'ingrandimento come si preferisce.

**Importante:** fare clic quanto più vicino possibile all'elemento CAD per assicurarsi che PC-DMIS non scelga un elemento non corretto.


4. PC-DMIS Vision inserisce automaticamente i dati nominali per il cerchio nella finestra di dialogo **Elemento automatico**. I bersagli del cerchio saranno visualizzati automaticamente.

5. Regolare le informazioni nominali nella finestra di dialogo **Elemento automatico** in modo che corrispondano ai valori teorici del cerchio. Inoltre, regolare i valori della [casella degli strumenti del tastatore](#) come necessario.
6. Fare clic su **Test** per eseguire il test della misurazione del cerchio.
7. Fare clic su **Crea** nella finestra di dialogo **Elemento automatico** per aggiungere il cerchio alla routine di misurazione.
8. Salvare la routine di misurazione per future esecuzioni. Vedere "[Una nota sull'esecuzione di una routine di misurazione Vision](#)".

## Ellisse Vision

Per creare un'ellisse Vision:

1. Per le macchine che supportano il movimento DCC, selezionare **Modalità DCC**  se si desidera creare e misurare le ellissi in modalità DCC.
2. Selezionare **Ellisse automatica**  nella barra degli strumenti **Elemento automatico**. Si potrà anche selezionare la voce del menu **Inserisci | Elemento | Automatico | ellisse**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Elemento automatico** (ellisse).



Finestra di dialogo Elemento automatico ellisse Vision

3. Una volta aperta la finestra di dialogo **Elemento automatico**, selezionare un'ellisse procedendo in uno dei due seguenti modi.
  - [Metodo di selezione CAD](#) - Dalla **Vista CAD**, fare clic una volta accanto al bordo dell'ellisse sulla superficie CAD per determinare la posizione dell'ellisse.
  - [Metodo di selezione dei bersagli](#) - Nella **Vista attiva**, fare clic per aggiungere cinque punti intorno all'ellisse oppure fare doppio clic per aggiungere automaticamente cinque punti a uguale distanza l'uno dall'altro intorno all'ellisse visibile. Questo determina la posizione dell'ellisse. Regolare l'illuminazione e l'ingrandimento come si preferisce.

**Importante:** fare clic quanto più vicino possibile all'elemento CAD per assicurarsi che PC-DMIS non scelga elementi non corretti.


4. PC-DMIS Vision inserisce automaticamente i dati nominali dell'ellisse nella finestra di dialogo **Elemento automatico**. I bersagli dell'ellisse saranno visualizzati automaticamente.

5. Regolare le informazioni nominali nella finestra di dialogo **Elemento automatico** in modo che corrispondano ai valori teorici dell'ellisse. Inoltre, regolare i valori della [casella degli strumenti del tastatore](#) come necessario.
6. Fare clic su **Test** per eseguire il test della misurazione dell'ellisse.
7. Fare clic su **Crea** nella finestra di dialogo **Elemento automatico** per aggiungere l'ellisse alla routine di misurazione.
8. Salvare la routine di misurazione per future esecuzioni. Vedere "[Una nota sull'esecuzione di una routine di misurazione Vision](#)".

## Asola rotonda Vision

Per creare un'asola rotonda Vision:

1. Per le macchine che supportano il movimento DCC, selezionare **Modalità DCC**  se si desidera creare e misurare asole rotonde in modalità DCC.
2. Selezionare **Asola rotonda automatica**  nella barra degli strumenti **Elemento automatico**. Si potrà anche selezionare la voce del menu **Inserisci | Elemento | Automatico | Asola rotonda automatica**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Elemento automatico** (asola rotonda).



Finestra di dialogo Elemento automatico asola rotonda Vision

3. Una volta aperta la finestra di dialogo **Elemento automatico**, selezionare un'asola rotonda procedendo in uno dei due seguenti modi.
  - [Metodo di selezione CAD](#) - Dalla **Vista CAD**, fare clic una volta accanto al bordo dell'asola rotonda sulla superficie CAD per determinare la posizione dell'asola rotonda.
  - [Metodo di selezione dei bersagli](#) - nella **Vista attiva**, fare clic su tre punti nel primo arco e poi su altri tre punti sull'arco finale opposto. Questo determina la posizione dell'asola rotonda. Regolare l'illuminazione e l'ingrandimento come si preferisce.

**Importante:** fare clic quanto più vicino possibile all'elemento CAD per assicurarsi che PC-DMIS non scelga elementi non corretti.


4. PC-DMIS Vision inserisce automaticamente i dati nominali dell'asola rotonda nella finestra di dialogo **Elemento automatico**. I bersagli dell'asola rotonda saranno visualizzati automaticamente.
5. Regolare le informazioni nominali nella finestra di dialogo **Elemento automatico** in modo che corrispondano ai valori teorici dell'asola rotonda. Inoltre, regolare i valori della [casella degli strumenti del tastatore](#) come necessario.

6. Fare clic su **Test** per eseguire il test della misurazione dell'asola rotonda.
7. Fare clic su **Crea** nella finestra di dialogo **Elemento automatico** per aggiungere l'asola rotonda alla routine di misurazione.
8. Salvare la routine di misurazione per future esecuzioni. Vedere "[Una nota sull'esecuzione di una routine di misurazione Vision](#)".

## Asola quadrata Vision

Per creare un'asola quadrata Vision:

1. Per le macchine che supportano il movimento DCC, selezionare **Modalità DCC**  se si desidera creare e misurare asole rotonde in modalità DCC.
2. Selezionare **Asola quadrata automatica**  nella barra degli strumenti **Elemento automatico**. Si potrà anche selezionare la voce del menu **Inserisci | Elemento | Automatico | Asola quadrata automatica**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Elemento automatico** (asola quadrata).



Finestra di dialogo Elemento automatico asola quadrata Vision

3. Una volta aperta la finestra di dialogo **Elemento automatico**, selezionare un'asola quadrata procedendo in uno dei due seguenti modi.
  - [Metodo di selezione CAD](#) - Dalla **Vista CAD**, fare clic una volta accanto al bordo dell'asola quadrata sulla superficie CAD per determinare la posizione dell'asola quadrata.
  - [Metodo di selezione dei bersagli](#) - nella **Vista attiva**, fare clic su due punti su uno dei bordi del lato più lungo, quindi fare clic su un punto su uno dei due bordi finali, quindi su un altro punto sul bordo dell'altro lato lungo, e infine uno sull'altro lato finale. Questo determina la posizione dell'asola quadrata. Regolare l'illuminazione e l'ingrandimento come si preferisce.


**Importante:** fare clic quanto più vicino possibile all'elemento CAD per assicurarsi che PC-DMIS non scelga elementi non corretti.

4. PC-DMIS Vision inserisce automaticamente i dati nominali dell'asola quadrata nella finestra di dialogo **Elemento automatico**. I bersagli dell'asola quadrata saranno visualizzati automaticamente.
5. Regolare le informazioni nominali nella finestra di dialogo **Elemento automatico** in modo che corrispondano ai valori teorici dell'asola quadrata. Inoltre, regolare i valori della [casella degli strumenti del tastatore](#) come necessario.
6. Fare clic su **Test** per eseguire il test della misurazione dell'asola quadrata.
7. Fare clic su **Crea** nella finestra di dialogo **Elemento automatico** per aggiungere l'asola quadrata alla routine di misurazione.
8. Salvare la routine di misurazione per future esecuzioni. Vedere "[Una nota sull'esecuzione di una routine di misurazione Vision](#)".

## Asola aperta Vision

Per creare un'asola aperta Vision:

1. Per le macchine che supportano il movimento DCC, selezionare **Modalità DCC**  se si desidera creare e misurare asole aperte in modalità DCC.
2. Selezionare **Asola aperta automatica**  nella barra degli strumenti **Elemento automatico**. Si potrà anche selezionare la voce del menu **Inserisci | Elemento | Automatico | Asola aperta**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Elemento automatico** (asola aperta).



Finestra di dialogo Elemento automatico asola tacca Vision

3. Una volta aperta la finestra di dialogo **Elemento automatico**, selezionare un'asola aperta procedendo in uno dei due seguenti modi.
  - [Metodo di selezione CAD](#) - Dalla **Vista CAD**, fare clic una volta accanto al bordo dell'asola tacca sulla superficie CAD per determinare la posizione dell'asola aperta.
  - [Metodo di selezione dei bersagli](#) - Nella **Vista attiva**, fare clic su cinque punti nel modo seguente: due punti (1 e 2) sul bordo opposto all'apertura; due punti (3 e 4) su ciascun lato parallelo dell'asola; un punto (5) sul bordo appena fuori dall'asola. Questo determina la posizione dell'asola aperta. Regolare l'illuminazione e l'ingrandimento come si preferisce.

**Importante:** fare clic quanto più vicino possibile all'elemento CAD per assicurarsi che PC-DMIS non scelga elementi non corretti.


4. PC-DMIS Vision inserisce automaticamente i dati nominali dell'asola aperta nella finestra di dialogo **Elemento automatico**. I bersagli dell'asola aperta saranno visualizzati automaticamente.

5. Regolare le informazioni nominali nella finestra di dialogo **Elemento automatico** in modo che corrispondano ai valori teorici dell'asola aperta. Inoltre, regolare i valori della [casella degli strumenti del tastatore](#) come necessario.
6. Fare clic su **Test** per eseguire il test della misurazione dell'asola aperta.
7. Fare clic su **Crea** nella finestra di dialogo **Elemento automatico** per aggiungere l'asola aperta alla routine di misurazione.
8. Salvare la routine di misurazione per future esecuzioni. Vedere "[Una nota sull'esecuzione di una routine di misurazione Vision](#)".

## Poligono Vision

Per creare un poligono:

1. Per le macchine che supportano il movimento DCC, selezionare **Modalità DCC**  se si desidera creare e misurare poligoni in modalità DCC.
2. Selezionare **Poligono automatico**  nella barra degli strumenti **Elemento automatico**. Si potrà anche selezionare la voce del menu **Inserisci | Elemento | Automatico | Poligono**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Elemento automatico** (poligono).



Finestra di dialogo Elemento automatico poligono Vision

3. Una volta aperta la finestra di dialogo **Elemento automatico**, selezionare un poligono procedendo in uno dei due seguenti modi.
  - [Metodo di selezione CAD](#) - Dalla **Vista CAD**, fare clic una volta accanto al bordo del poligono sulla superficie CAD per determinare la posizione del poligono.
  - [Metodo di selezione dei bersagli](#) - Nella **Vista attiva**, fare clic su due punti sul primo bordo, e poi un clic su tutti gli altri lati per definire l'elemento. Assicurarsi di aver già impostato il parametro **Numero di lati**. Questo determina la posizione del poligono. Regolare l'illuminazione e l'ingrandimento come si preferisce.

**Importante:** fare clic quanto più vicino possibile all'elemento CAD per assicurarsi che PC-DMIS non scelga elementi non corretti.

4. PC-DMIS Vision inserisce automaticamente i dati nominali del poligono nella finestra di dialogo **Elemento automatico**. I bersagli del poligono saranno visualizzati automaticamente.

5. Regolare le informazioni nominali nella finestra di dialogo **Elemento automatico** in modo che corrispondano ai valori teorici del poligono. Inoltre, regolare i valori della [casella degli strumenti del tastatore](#) come necessario.
6. Fare clic su **Test** per eseguire il test della misurazione del poligono.
7. Fare clic su **Crea** nella finestra di dialogo **Elemento automatico** per aggiungere il poligono alla routine di misurazione.
8. Salvare la routine di misurazione per future esecuzioni. Vedere "[Una nota sull'esecuzione di una routine di misurazione Vision](#)".

## Profilo 2D Vision


### Profilo 2D Vision

**Nota:** PC-DMIS ha un'opzione per passare tra il profilo legacy 2D e l'ultima versione del profilo 2D. Vedere la sezione di PC-DMIS Core "Uso di profili legacy 2D" per maggiori dettagli.

### Profilo legacy 2D

Per creare un profilo legacy 2D:

1. Per le macchine che supportano il movimento DCC, selezionare **Modalità DCC**  se si desidera creare e misurare profili in 2D in modalità DCC.
2. Selezionare **Profilo 2D automatico**  nella barra degli strumenti **Elemento automatico**. Si potrà anche selezionare la voce del menu **Inserisci | Elemento | Automatico | Profilo 2D**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Elemento automatico** (profilo 2D).



Finestra di dialogo Elemento automatico profilo 2D Vision

3. Una volta aperta la finestra di dialogo **Elemento automatico**, selezionare un profilo 2D procedendo in uno dei due seguenti modi.
  - [Metodo di selezione CAD](#) - Nella **Vista CAD**, fare clic una volta (in modalità superficie) accanto al bordo del profilo in 2D sulla superficie CAD per determinare la posizione del profilo in 2D. In modalità curva, è necessario selezionare ciascuna delle entità CAD che formano l'elemento.
  - [Metodo di selezione dei bersagli](#) - Nella **Vista attiva**, fare clic su un numero di punti sufficiente per definire la forma del profilo, unendo ciascuna coppia di punti con un arco o linea. In seguito, sarà possibile inserire altri punti facendo clic con il pulsante destro del mouse sul bersaglio e selezionando **Inserisci segmento nominale**. Oppure, è possibile fare doppio clic nell'immagine della **Vista attiva** per localizzare il bordo. Vedere l'argomento "[Uso del localizzatore dei bordi dei profili in 2D](#)". Questo determina la posizione del profilo in 2D. Regolare l'illuminazione e l'ingrandimento come si preferisce.

**Importante:** fare clic quanto più vicino possibile all'elemento CAD per assicurarsi che PC-DMIS non scelga elementi non corretti.

4. PC-DMIS Vision inserisce automaticamente i dati nominali del profilo 2D nella finestra di dialogo **Elemento automatico**. I bersagli del profilo 2D saranno visualizzati automaticamente.



Per tutti gli elementi (tranne il Profilo 2D) i bersagli saranno visualizzati automaticamente. Per un elemento Profilo 2D, è necessario fare clic sul pulsante **Mostra punti bersagli** nella finestra di dialogo degli elementi automatici dopo aver definito la posizione nominale del profilo. Vedere "[Numero di clic necessari per gli elementi supportati](#)".

5. Regolare le informazioni nominali nella finestra di dialogo **Elemento automatico** in modo che corrispondano ai valori teorici del profilo in 2D. Inoltre, regolare i valori della [casella degli strumenti del tastatore](#) come necessario.
6. Fare clic su **Test** per eseguire il test della misurazione del profilo in 2D.
7. Fare clic su **Crea** nella finestra di dialogo **Elemento automatico** per aggiungere il profilo in 2D alla routine di misurazione.
8. Salvare la routine di misurazione per future esecuzioni. Vedere "[Una nota sull'esecuzione di una routine di misurazione Vision](#)".

### Profilo (ultimo) non legacy 2D

L'ultima versione del profilo 2D ha le seguenti funzioni:

#### Selezione vista attiva

- È possibile programmare un elemento Profilo 2D semplicemente facendo doppio clic sul bordo dell'elemento nella vista attiva. PC-DMIS Vision seguirà automaticamente il bordo dell'elemento spostando il piano di lavoro della macchina su una macchina DCC, se necessario.
- Regole per i clic per avviare il tracciatore del bordo
- Quando si fa doppio clic su un bordo, PC-DMIS Vision si sposterà attorno al bordo selezionato e proverà a tornare alla posizione iniziale.
- Se prima si fa un solo clic in un punto, e poi un doppio clic, il punto del primo clic sarà il punto iniziale e il punto del doppio clic il punto finale del bersaglio.
- Se si fa clic su due punti e poi doppio clic, il primo clic è il punto iniziale, e il secondo clic indica la direzione in cui la traccia proseguirà. Il punto del doppio clic sarà il punto finale.
- Alla prima esecuzione, poiché non vi sono dati nominali e la modalità Master non è selezionata, verrà visualizzata una finestra di dialogo che indica che l'esecuzione della modalità Master è necessaria e si richiede se si desidera passare a tale modalità. Tutte le esecuzioni successive saranno confrontate a questi dati.

Se si desidera ridefinire i dati Master, è possibile passare dalla modalità di misurazione a MASTER nella finestra di modifica (o premendo F9 sull'elemento) e selezionare MASTER dalla finestra di dialogo che visualizzerà un'altra finestra in cui si richiede di sostituire i dati nominali esistenti.

#### Selezione vista CAD

È possibile programmare un elemento Profilo 2D semplicemente selezionando Chiuso – Sì / No nella sezione **Proprietà di misurazione** della finestra di dialogo dell'elemento.

- **Chiuso** - Impostare **Proprietà di misurazione** su Sì; in questo modo basta un singolo clic sul CAD, non sono più necessari più clic.
- **Aperto** - Se si imposta Proprietà di misurazione su No, sarà possibile fare clic sul primo punto, il secondo punto definirà la direzione e il terzo punto definirà il punto finale.

Se un elemento Profilo 2D viene creato dal CAD, sarà sempre utilizzato CAD come nominale.

PC-DMIS utilizzerà gli oggetti CAD come nominali indipendentemente dalla modalità Nominale, Master o Trova nom scelta nella sezione **Opzioni di misurazione avanzate** della finestra di dialogo dell'elemento.

Anche se la modalità viene cambiata, l'elemento continuerà a usare l'oggetto CAD come nominale.

**Nota:** è possibile modificare i bersagli dopo aver creato il nuovo profilo 2D nella vista CAD o nella vista attiva facendo clic con il tasto destro del mouse all'interno del bersaglio per visualizzare un menu. Selezionare o deselezionare l'opzione **Modifica segmenti nominali** per attivare o disattivare la modifica dei segmenti nominali. Questa funzionalità permette di modificare o eliminare i bersagli esistenti o inserirne altri.

### Utilizzo di un tracciatore bordo Profilo 2D

È possibile programmare un elemento Profilo in 2D semplicemente facendo doppio clic sul bordo dell'elemento nella **vista attiva**. PC-DMIS Vision seguirà automaticamente il bordo dell'elemento spostando il piano di lavoro della macchina su una macchina DCC, se necessario.

#### Regole per i clic per avviare il tracciatore del bordo

- Se si fa solo doppio clic, PC-DMIS Vision si sposterà intorno al bordo in senso antiorario, cercando di tornare al punto di partenza.
- Se prima si fa un solo clic in un punto, e poi un doppio clic, il punto del primo clic sarà il punto iniziale e il punto del doppio clic il punto finale del bersaglio.
- Se si fa clic su due punti e poi doppio clic, il primo clic è il punto iniziale, e il secondo clic indica la direzione in cui la traccia proseguirà. Il punto del doppio clic sarà anche il punto finale.

Una volta completata la traccia del bordo, è possibile regolare i segmenti nominali come necessario.

### Blob Vision

#### Panoramica

Si può accedere alla finestra di dialogo dell'elemento automatico **Blob** nei seguenti modi.

- Facendo clic su **Inserisci | Elemento | Automatico | Blob** nel menu principale
- Facendo clic sul pulsante **Blob**  nella barra degli strumenti **Elementi automatici**

**Nota:** è possibile accedere alla barra degli strumenti **Elementi automatici**


facendo clic su **Visualizza | Barre degli strumenti | Elementi automatici** nel menu principale

o

facendo clic con il pulsante destro del mouse nel riquadro delle barre degli strumenti e selezionando **Elementi automatici** nell'elenco a comparsa.

Per usare l'elemento automatico Blob, questo deve rientrare nel campo visivo. L'elemento Blob è stato pensato per funzionare bene su pezzi che generano immagini che hanno bordi con elevato contrasto, illuminazione uniforme e senza significative componenti spettrali ad alta frequenza. Per esempio, pezzi sottili retroilluminati o pezzi con superfici illuminate senza una trama superficiale significativa.

Quando è visualizzata la finestra di dialogo **Blob**, fare clic sulla scheda "Vista attiva" per creare il bersaglio.




*Esempio di creazione del bersaglio Blob | Elemento automatico nella finestra Vista attiva*

Una volta creato il bersaglio, è possibile ridimensionarlo come si fa con gli altri elementi automatici. I pixel inclusi nel calcolo del blob saranno evidenziati nella finestra Vista attiva.

### Creazione di un elemento Blob Vision


1. Per le macchine che supportano il movimento DCC, selezionare **Modalità DCC**  se si desidera creare e misurare il **Blob | Elemento automatico** in modalità DCC.
2. Selezionare **Blob automatico** nella barra degli strumenti **Elemento automatico**. Si potrà anche selezionare la voce del menu **Inserisci | Elemento | Automatico | Blob**. Questa apre la finestra di dialogo **Elemento automatico (blob)**.




Finestra di dialogo Elemento automatico Blob Vision

3. La finestra di dialogo **Elemento automatico** aperta, usare il [metodo di selezione dei bersagli](#).
  - Nella **Vista attiva**, fare clic una volta sulla superficie per determinare la posizione del punto. Regolare l'illuminazione e l'ingrandimento come si preferisce nella [casella degli strumenti del tastatore](#).
4. PC-DMIS Vision inserisce automaticamente i dati nominali del Blob nella finestra di dialogo **Elemento automatico**. I bersagli saranno visualizzati automaticamente nel Blob.
5. Modificare le informazioni nominali nella finestra di dialogo **Elemento automatico** in modo che corrispondano ai valori teorici Del Blob. Modificare anche come necessario i valori della [casella degli strumenti del tastatore](#).

Elementi importanti quando si definisce il **Blob | Elemento automatico**:



- A. Il riquadro **Teorici** permette di immettere manualmente il valore nominale dell'**area** nelle unità di misura usate nella routine di misurazione.
- B. Il riquadro **Reali** è aggiornato automaticamente quando viene eseguita la routine di misurazione.
- C. I parametri dell'**elemento automatico Blob** come **Area minima**, **Soglia**, **Polarità** e **Filtro antirumore** possono essere impostati nella sezione **Bersagli** della routine di misurazione insieme ai rispettivi cursori nella scheda **Bersagli** della finestra di dialogo **Blob | Elementi automatici** (mostrata sotto).



Scheda Bersagli della finestra di dialogo Blob | Elementi automatici

Cursore **Area minima** - Il cursore **Area minima** serve a regolare il valore del filtro. La scala del cursore dipende dalle dimensioni del bersaglio poiché il massimo viene impostato come la metà dell'area calcolata entro il bersaglio.

Cursore **Soglia** e pulsanti **Polarità** - Servono a determinare quali pixel sono inclusi nel calcolo dell'elemento. Se si seleziona il pulsante della polarità **Scuro**, sono usati tutti i pixel sotto la soglia all'interno dell'area del bersaglio. Se si seleziona il pulsante della polarità **Chiaro** sono usati tutti i pixel sopra la soglia all'interno dell'area del bersaglio. Il cursore **Soglia** serve a impostare l'intervallo di pixel nell'area del bersaglio per il pulsante della polarità selezionato.

Cursore **Filtro antirumore** - Serve ad applicare il filtraggio come necessario per eliminare il rumore creato da polvere o particelle di sporco. L'intensità determina la dimensione delle cause di rumore da eliminare. Le opzioni sono: **Off**, **Debole**, **Media** e **Forte**.

- Quando la scheda **Bersagli** è attiva nella casella degli strumenti del tastatore, i pixel che formano il Blob sono evidenziati all'interno dell'immagine nella vista attiva. I pixel evidenziati sono aggiornati automaticamente quando si modificano i parametri relativi.
- Fare clic su **Crea** nella finestra di dialogo **Elemento automatico** per aggiungere il Blob alla routine di misurazione.

**Nota:** la funzionalità Elemento automatico Blob non è attualmente supportata con MultiCapture (per i dettagli, vedere la sezione MultiCapture nell'argomento "[Impostazione della vista attiva](#)" della guida di Vision).

- Salvare la routine di misurazione per future esecuzioni. Vedere "[Una nota sull'esecuzione di una routine di misurazione Vision](#)".

### Restituzione dell'area del Blob con le espressioni

Se è necessario restituire il valore teorico o misurato di un elemento Blob, è possibile usare le estensioni `.AREA` o `.TAREA` con l'ID del Blob. Queste restituiscono rispettivamente i valori misurato e teorico

dell'area dell'elemento Blob. Per ulteriori informazioni, vedere la voce "Riferimenti di tipo doppio" nel capitolo "Uso delle espressioni" nella documentazione delle funzioni base.

L'accesso ai singoli Blob trovati all'interno dell'elemento automatico Blob è illustrato nei seguenti esempi di comandi:

```
Assegna/V1 = blb1.Numpunti
```

```
Assegna/V2 = blb1.punto[C].XYZ
```

```
Assegna/V3 = blb1.punto[C].AREA
```

### Restituzione dell'area del Blob con le dimensioni della posizione

Nella finestra di dialogo **Posizione elemento** dialog box (**Inserisci | Dimensione | Posizione**), del riquadro **Assi** si può selezionare la casella di opzione **Area** per far sì che il rapporto calcoli e visualizza l'area dell'elemento Blob. Viene visualizzata come AR nel rapporto e nella modalità di comando della finestra di modifica. Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento "Dimensionamento della posizione" nella documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.


### Selezione con una casella per la creazione di elementi automatici

Si possono anche creare facilmente più elementi automatici dei tipi di elementi supportati selezionando gli elementi desiderati dell'immagine entro la scheda **Vista attiva**:

- [Linea automatica](#)
- [Cerchio automatico](#)

A tal fine, procedere come segue.

1. Accedere alla finestra di dialogo **Elemento automatico** per la linea automatica o il cerchio automatico facendo clic sull'icona appropriata nella barra degli strumenti **Elemento automatico**. Si potrà anche selezionare la voce del menu **Inserisci | Elemento | Automatico | Linea o Cerchio**.
2. Fare clic con il pulsante sinistro del mouse e tracciare una casella intorno agli elementi desiderati nell'immagine del pezzo.



*Esempi di elementi Cerchio selezionati con una casella*

3. Rilasciare il pulsante del mouse. PC-DMIS rileverà automaticamente e genererà qualsiasi elemento del tipo automatico selezionato all'interno della casella tracciata.

## Una nota sull'esecuzione di una routine di misurazione Vision

Quando si esegue una routine di misurazione occorre eseguire alcune operazioni che fanno sì che un elemento rientri (ACCETTA) o meno (SCARTA) nelle tolleranze. Questo si ottiene facendo clic su **Continua** nella finestra di dialogo **Opzione modalità di esecuzione** per ACCETTARE l'elemento o facendo clic su **Salta** per SCARTARE l'elemento.

- Se si ACCETTA un elemento, i valori MISURATI del BARICENTRO sono impostati su quelli TEORICI.
- Se si SCARTA un elemento, i valori MISURATI del BARICENTRO sono impostati su quelli TEORICI + 100 mm nella direzione del vettore del tastatore (normalmente Z). L'elemento è mostrato nella finestra di visualizzazione grafica mobile sopra al pezzo. Tuttavia, se si guarda direttamente verso il basso nella finestra di visualizzazione grafica, l'elemento appare correttamente disegnato.

Quindi, se si ha una dimensione sulla posizione dell'elemento, questa rientrerà o meno nelle tolleranze a seconda che si faccia clic su **Continua** o su **Salta**.

## Modifica di un elemento programmato usando la finestra di dialogo Elemento automatico

Per modificare il comando di un elemento nella routine di misurazione, procedere come segue.

1. Collocare il cursore sull'elemento che si desidera modificare nella finestra di modifica e premere F9 per accedere alla sua finestra di dialogo **Elemento automatico**.
2. Se si ha una macchina con DCC e si è già stabilito ed eseguito il "primo allineamento" a un pezzo reale, è possibile fare clic sul pulsante **Muovi a** nella finestra di dialogo **Elemento automatico** per spostare il FOV al centro dell'elemento. Questo pulsante funziona solo sulle macchine con DCC.



**Avvertenza:** se non è ancora stato stabilito il "primo allineamento" della routine di misurazione, *non* fare clic sul pulsante **Sposta in**. Così facendo, si potrebbe causare un movimento incontrollato del piano di lavoro o danneggiare il pezzo che si sta misurando. Tenere presente che PC-DMIS deve conoscere per prima cosa posizione, orientamento e livello del pezzo sul piano di lavoro per calcolare la posizione dell'elemento bersaglio. Vedere "[Creazione di un allineamento](#)".

3. Passare alla scheda **Vista attiva** nella finestra di visualizzazione grafica.
4. Accertarsi che le lampade illuminino correttamente i bordi del pezzo. Se si desidera cambiare qualcosa, andare alla scheda **Illuminazione** nella **casella degli strumenti del tastatore** e apportare le modifiche desiderate.
5. Fare clic sul pulsante **Test** nella finestra di dialogo **Elemento automatico**. PC-DMIS Vision inserisce un elemento temporaneo di prova nella finestra di modifica e lo elabora.
6. Esaminare i punti rilevati nella **vista attiva**. Questi rappresentano i punti approssimativi che PC-DMIS usa per adattare la geometria. Se ci sono dei punti anomali che si desidera scartare, usare la scheda **Bersagli** nella **casella degli strumenti del tastatore** e modificare l'**insieme dei parametri del filtro**. Se i punti rilevati non sono nella posizione prevista, continuare al prossimo punto.
7. Accedere alla finestra di anteprima (**Visualizza | Altre finestre | Anteprima**) per accertarsi che l'elemento sia stato misurato correttamente in questa prova.
8. Se non sembra che i dati della prova siano corretti, i seguenti consigli possono essere di aiuto per risolvere il problema.
  - Se la maggior parte dell'elemento appare corretta ma una regione restituisce punti non corretti, inserire un nuovo bersaglio in quella regione e modificare l'impostazione dei parametri (illuminazione, rilevazione bordi, filtri e così via) finché anche la misura di quella regione dell'elemento non appare corretta.
  - Fare clic sulla scheda **Bersagli** della **casella degli strumenti del tastatore** e inserire un nuovo bersaglio nella regione. Vedere "[Casella degli strumenti del tastatore - scheda Bersagli](#)".
  - Fare clic sulla scheda **Bersagli** della **casella degli strumenti del tastatore** e modificare i parametri del bersaglio. Vedere "[Casella degli strumenti del tastatore - scheda Bersagli](#)".
  - Fare clic sulla scheda **Illuminazione della casella degli strumenti del tastatore** e regolare le impostazioni dell'illuminazione. Vedere "[Opzioni macchina: scheda Illuminazione](#)". Le nuove impostazioni dell'illuminazione sono applicate a tutti i bersagli al momento

selezionati nella scheda **Bersagli**. Per impostare la luminosità si può anche usare la consolle dei comandi se la macchina la supporta.

9. Una volta apportate le modifiche suggerite, provare i risultati forniti dal bersaglio facendo ancora clic sul pulsante **Test**. Quando si è soddisfatti dei risultati forniti dal bersaglio, continuare con il passo successivo.
10. Modificare come necessario le opzioni nella finestra di dialogo.
11. Fare clic sul pulsante **OK** nella finestra di dialogo **Elemento automatico** per aggiornare l'elemento con le nuove impostazioni.



La finestra di dialogo **Elemento automatico** sopra mostrata è la versione espansa di questa finestra di dialogo. Fare clic sul pulsante << per vedere la versione ridotta.



La modifica di un comando di un elemento in una routine di misurazione off-line è molto simile a quella in una routine di misurazione on-line. La sola differenza è che lavorando off line non si dispone di una consolle comandi esterna. Trascinando con il pulsante destro del mouse nella scheda **Vista CAD** si simula il movimento del piano di lavoro.



## Uso della messa a punto automatica

**Nota:** è possibile attivare o disattivare la funzionalità di regolazione automatica mediante la voce di registro AutoTuneDisable. Per i dettagli, vedere l'argomento "Disattivazione della regolazione automatica" nella documentazione dell'Editor delle impostazioni.

<p><b>Pulsante  Regolazione automatica.</b></p> <p><i>Per avviare l'esecuzione della regolazione automatica, selezionare <b>Regolazione automatica</b> nella barra degli strumenti <b>Finestra di modifica</b> o nel menu <b>File</b>.</i></p>	<p>Il pulsante <b>Regolazione automatica</b> pone il computer nella modalità di esecuzione <b>Regolazione automatica</b>.</p> <p>La modalità di esecuzione <b>Regolazione automatica</b> consente di memorizzare correttamente i parametri di illuminazione, ingrandimento e elaborazione delle immagini dei comandi della routine di misurazione nella macchina ottica desiderata.</p> <p>Usare questa modalità quando si sposta la routine di misurazione da un computer a un altro, oppure quando si è pronti ad eseguire in un ambiente on-line una routine di misurazione preparata off-line. Se si sta eseguendo una routine di misurazione off-line in modalità on-line per la prima volta, PC-DMIS Vision avvia automaticamente l'esecuzione della <b>Regolazione automatica</b>. Ciò è necessario perché durante la preparazione off-line, PC-DMIS usa l'illuminazione simulata che può non corrispondere al comportamento dell'illuminazione reale sulla macchina del bersaglio.</p>
---	--

In breve, si può eseguire la routine di misurazione usando la **Regolazione automatica** quando si verificano le seguenti condizioni.

- Si sposta la routine di misurazione da una macchina a un'altra.
- È necessario eseguire in modalità on-line una routine di misurazione preparato in modalità off-line.
- I componenti hardware vengono modificati influenzando l'illuminazione, come le sorgenti.
- Le condizioni di illuminazione della stanza in cui si trova la macchina ottica cambiano.
- Si consiglia di cambiare l'impostazione di ingrandimento per una serie di elementi in una sola operazione, anziché per singoli elementi.

Si vedrà che esistono lievi differenze tra i sistemi hardware e, nel tempo, anche all'interno dello stesso sistema hardware. La **Regolazione automatica** affronta tali problemi.

## Come mettere a punto automaticamente le attività di esecuzione


**Nota:** è possibile attivare o disattivare la funzionalità di regolazione automatica mediante la voce di registro AutoTuneDisable. Per i dettagli, vedere l'argomento "Disattivazione della regolazione automatica" nella documentazione dell'Editor delle impostazioni.

 **Icona  
Regolazione  
automatica.**

*Per entrare nella  
modalità di  
esecuzione con messa  
a punto automatica,  
selezionare **Messa a  
punto automatica**  
nella barra degli  
strumenti della  
finestra di modifica o  
nel menu **File**.*

Quando si esegue la routine di misurazione in modalità di **regolazione automatica**, PC-DMIS Vision guida passo-passo l'utente nella routine di misurazione.

Esegue una misura di prova su ogni elemento e quindi visualizza la finestra di dialogo **Messa a punto automatica** per l'elemento stesso, indicando cosa è stato modificato.



L'utente ha quindi la possibilità di applicare una o più di tali modifiche a uno o più degli elementi successivi nella routine di misurazione.

Una volta che l'utente è soddisfatto di un elemento e fa clic su **Continua**, PC-DMIS Vision verifica l'elemento successivo. Il processo continua in questo modo finché tutta la routine di misurazione non è stata eseguita nella modalità di **regolazione automatica**. È possibile anche usare in ogni momento il pulsante **Applica e finisci** per applicare le modifiche agli elementi selezionati e concludere la sequenza di esecuzione della messa a punto automatica.


Al termine dell'esecuzione della routine di misurazione nella modalità di **regolazione automatica**, si può tornare alla modalità di esecuzione normale di PC-DMIS.

## Uso dei comandi in caso di errore

I comandi In caso di errore consentono di specificare l'azione da intraprendere per gli errori di *messa a fuoco* o di rilevamento dei *bordi*. L'opzione 'Vision' deve essere abilitata sulla chiave hardware affinché tali opzioni siano disponibili per il comando In caso di errore.

Per utilizzare i comandi In caso di errore

1. Aprire o creare una routine di misurazione.
2. Inserire il comando Manuale/DCC e impostarlo su DC C.
3. Inserire un comando **In caso di errore** selezionando la voce di menu **Inserisci | Comando di controllo del flusso | In caso di errore**.



*Finestra di dialogo In caso di errore*

4. Selezionare il **Tipo di errore** "Bordo non rilevato" o "Messa a fuoco non rilevata".
5. Selezionare la modalità di errore:
  - **Off** - PC-DMIS non esegue alcuna azione.
  - **Vai a etichetta** - Passa a un'etichetta definita.
  - **Imposta variabile** - Imposta il valore di una variabile su 1.
  - **Ignora comando** - Il flusso della routine di misurazione ignora il comando corrente e passa al comando successivo nella routine.

Se vengono rilevati errori durante l'esecuzione della routine di misurazione, viene eseguita l'azione specificata.



## Uso del comando di acquisizione delle immagini

La voce di menu **Inserisci | Elemento | Cattura immagine** inserisce un comando `CATTURA_IMMAGINE` nella finestra di Modifica. Durante l'esecuzione, PC-DMIS sposterà il tastatore di visione nella posizione specificata e utilizzando i valori di ingrandimento e illuminazione inviati, catturerà un'immagine della scheda **Vista attiva** della videocamera e la salverà come file bitmap nella posizione specificata.

Il comando nella finestra di modifica è caratterizzato dalla seguente sintassi:

```
CATTURA_IMMAGINE/<TeoX, TeoY, TeoZ>,n1

ILLUMINAZIONE/Lampada superiore [ON:60%] : Lampada inferiore
[ON:69%] : Lampada anello [ON:59%{1110}]

NOMEFILE=s1
```

**TeoX, TeoY, TeoZ** sono le coordinate X,Y,Z in cui si sposterà la macchina per catturare l'immagine.

**n1** è un valore numerico che indica l'ingrandimento ottico desiderato.

La riga `ILLUMINAZIONE` del blocco di comando contiene le informazioni sull'illuminazione di sola lettura delle lampade nel momento in cui il comando è stato inserito. Al momento, non è possibile modificare nessuna di queste informazioni nella finestra di modifica. Le impostazioni di illuminazione devono essere predefinite nella barra strumenti Tastatore oppure dai controlli manuali (se disponibili) prima di inserire il comando.

In particolare, la riga `ILLUMINAZIONE` mostra se una lampada è accesa o spenta e qual è l'intensità per ciascuna lampada. Poiché la lampada ad anello è composta da quattro luci separate, i quattro numeri tra parentesi indicano lo stato ON/OFF per ciascuna di esse. Se hanno diversi livelli di intensità, il comando mostrerà solo il più alto.

**s1** è una stringa che fornisce il percorso e il nome del file dell'immagine catturata.

Il comando terminato sarà simile al seguente:

```
CATTURA_IMMAGINE/<10.825,0.714,-95.008>,1.863

ILLUMINAZIONE/Lampada superiore [ON:60%] : Lampada inferiore
[ON:69%] : Lampada anello [ON:59%{1110}]

NOMEFILE=D:\Images\ImageCapture_4.bmp
```

Al momento, a questo comando non è associata una finestra di dialogo, quindi è necessario modificare i parametri nella finestra di modifica oppure creare un nuovo comando.



## Utilizzo di una sola videocamera uEye per creare più videocamere virtuali

PC-DMIS Vision supporta le videocamere IDS uEye. Con questo tipo di videocamera, è possibile definire più configurazioni di videocamera che PC-DMIS tratterà come videocamere virtuali. Una possibile applicazione di questa funzione è creare un FOV pieno e una vista ingrandita. Ciò emulerebbe una configurazione hardware doppia videocamera/doppia ottica utilizzando una struttura hardware con una sola videocamera e una sola ottica.

È possibile specificare fino a nove file INI UEye e utilizzarli per creare la configurazione desiderata di videocamere virtuali.

La presenza di una sottolineatura seguita da un numero alla fine del nome file di configurazione del frame grabber indica l'uso di più configurazioni della videocamera. Il numero specifica le configurazioni della videocamera, e quindi i file di configurazione della videocamera da usare. Ad esempio, se si dispone di un file INI c:\IDS\_2.ini, PC-DMIS utilizzerà i file di configurazione c:\IDS\_1.ini e c:\IDS\_2.ini per creare due videocamere virtuali.

Quando si definiscono le punte del tastatore in PC-DMIS, è possibile specificare quale videocamera virtuale usare proprio come si specificano le videocamere fisiche, selezionando il pulsante **Modifica** per la punta specificata nella finestra di dialogo **Utility tastatore**.



## Appendice A: Soluzione dei problemi di PC-DMIS Vision

Usare questa guida alla ricerca dei guasti per trovare soluzioni ai problemi di PC-DMIS Vision.

### Problema: nessuna immagine nella vista attiva

- Accertarsi che i driver di acquisizione delle immagini siano stati installati

### Problema: la macchina DCC non di muove

- Controllare le impostazioni della **velocità massima** nella scheda Movimento della finestra di dialogo **Impostazione interfaccia CMM**.

### Problema: la rilevazione dei punti richiede molto tempo

Quando si usa il tipo di selezione **Bordo corrispondente** per un bersaglio automatico, la rilevazione delle immagini a volte può richiedere molto tempo. Per accelerare la rilevazione, provare quanto segue.

- Ridurre la tolleranza della scansione (larghezza della banda dei bersagli). Con una banda più stretta, PC-DMIS Vision deve valutare meno "bordi" per trovare quello corretto.
- Modificare l'illuminazione. Si può avere una superficie a trama fitta che può impegnare molto l'algoritmo **Bordo corrispondente**. Misurare l'elemento illuminandolo posteriormente (come si farebbe normalmente con i fori). *Spegnere* la luce superiore e *accendere* quella posteriore.
- Usare il filtro antirumore dall'insieme dei parametri dei filtri per eliminare dall'immagine piccole particelle di sporcizia e bordi poco definiti.
- Se le operazioni precedenti non risolvono il problema, usare uno degli altri metodi di rilevazione dei bordi. Il metodo del **bordo corrispondente** è il più affidabile per trovare il bordo corretto, ma è quello che richiede maggiore potenza di calcolo. Su questo particolare bordo, provare **Bordo specificato**, con la direzione dall'interno all'esterno.

### Problema: la rilevazione dei punti trova falsi punti di bordo nei pezzi con una fitta trama sulla superficie

- Usare il **filtro antirumore** dall'insieme dei parametri dei filtri per eliminare dall'immagine piccole particelle di sporcizia e bordi poco definiti.
- Ove possibile, usare sorgenti luminose sottostanti, senza quelle superiori.

### Problema: la rilevazione dei punti trova falsi punti di bordo nei pezzi con leggeri dislivelli/ombreggiature

- Disattivare il **filtro antirumore** nell'insieme dei parametri dei filtri.

### Problema: scarsa precisione della messa a fuoco

- La messa a fuoco (manuale e automatica) dovrebbe essere sempre eseguita al massimo ingrandimento possibile.
- Quando possibile, usare la modalità di comando AUTO(matica). Se si usa la modalità di comando COMPLETA, una minore velocità permette di raccogliere più dati, aumentando la precisione.

- Impostare l'illuminazione in modo da ottenere il massimo contrasto possibile sulla superficie o sul bordo.

**Problema: scarsa ripetibilità della messa a fuoco manuale**

- Quando si sposta il piano di lavoro, mirare a una velocità bassa e costante.
- È possibile spostarsi avanti e indietro sopra il punto di messa a fuoco (per ottenere più picchi sul grafico) se il tempo di messa a fuoco lo permette. Vedere l'argomento "[Grafico della messa a fuoco](#)".

## Appendice B: Aggiunta di un tastatore ad anello

PC-DMIS Vision permette di usare un tastatore ad anello per la calibrazione dello scostamento del tastatore. Il tastatore ad anello è usato per le macchine Vision e multi-sensore. Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento "[Calibrazione scostamento del tastatore](#)".

Field	Value
Tool ID:	.475 Tool
Tool Type:	RING
Offset X:	5.139
Offset Y:	2.863
Offset Z:	-91.002
Shank Vector I:	0
Shank Vector J:	0
Shank Vector K:	1
Search Override I:	
Search Override J:	
Search Override K:	
Diameter / Length:	0.475
Z Point Offset X:	5.139
Z Point Offset Y:	2.863
Z Point Offset Z:	0
Datum Depth Start:	0
Datum Depth End:	0
Focus Offset:	

Finestra di dialogo Aggiungi Utensile - Tastatore ad anello

Specificare i parametri del tastatore ad anello

- **ID utensile:** fornisce un nome descrittivo del tastatore ad anello.
- **Tipo utensile:** è selezionato Anello.
- **Vettore gambo I, J, K:** specifica il vettore dell'asse del tastatore ad anello.

- **Sovrascrivi ricerca I, J, K:** queste caselle consentono di specificare un vettore usato da PC-DMIS per determinare l'ordine ottimale di misura di tutte le punte quando si seleziona la casella di opzione **Ordine di calibrazione definito dall'utente**, nella finestra di dialogo **Utility tastatore**.
- **Diametro :** definisce il diametro del foro del tastatore ad anello
- **Scostamento X punto Z:** definisce lo scostamento X del punto di misura del valore Z dal centro superiore del foro.
- **Scostamento Y punto Z:** definisce lo scostamento Y del punto di misura del valore Z dal centro superiore del foro.
- **Scostamento Z punto Z:** definisce lo scostamento Z del punto di misura del valore Z dal centro superiore del foro.
- **Quota iniziale valore di riferimento:** definisce la quota minima all'interno del foro in corrispondenza della quale l'alesaggio del cilindro rappresenta il valore di riferimento
- **Quota finale valore di riferimento:** definisce la quota massima all'interno del foro in corrispondenza della quale l'alesaggio del cilindro rappresenta il valore di riferimento
- **Scostamento del fuoco:** fornisce la distanza su Z tra la superficie superiore e l'altezza del fuoco nel cerchio all'interno del foro.

## Indice analitico

<b>A</b>	FOV .....	18
Allineamenti	Illuminazione.....	25
Creazione.....	Offset tastatore .....	27
DCC .....	Calibrazione di tastatori incrociati .....	27, 33
Manuale .....	Relazioni tra punte e utensili.....	34
Vista attiva .....	Scostamento dei tastatori a contatto.....	33
Vista CAD .....	Casella di opzione Homing abilitato .....	42
Vista Live con CAD .....	Casella strum. tastatore .....	79
Appendice A.....	Scheda Diagnostica.....	117
Appendice B.....	scheda Focalizzazione .....	109
<b>B</b>	scheda Illuminazione .....	101
Barra degli strumenti .....	scheda Ingrandimento .....	99
QuickMeasure.....	scheda Mirino .....	113
Bersagli .....	Scheda Posizionatore elemento .....	98
Icane .....	Scheda Posizione tastatore .....	79
Menu di scelta rapida.....	scheda Rilevazione bersagli .....	82
Misurazione degli elementi.....	Casella Velocità massima .....	43
Bersagli cerchio Vision campione.....	Cattura immagine.....	205
Bussola .....	Compensazione volumetrica.....	42
<b>C</b>	Configurazione illuminazione	
Calibra Tastatori.....	Eliminazione .....	103
Centro ottico.....	salvataggio .....	103
FOV.....	selezione .....	103
Illuminazione .....	Configurazioni hardware supportate .....	1
Offset tastatore .....	Considerazioni sui tastatori Vision .....	36
Calibrazione del tastatore Vision.....	Costruzione di un elemento di riferimento.....	141
Centro ottico.....		

**D**

Definizioni tastatore ..... 35

Destinazione punto comparatore ottico ..... 92

Destinazioni

    Informazioni ..... 5

**E**

Elementi automatici ..... 149

    Asola rotonda Vision ..... 181

    Creazione..... 172

Elementi datum

    Misurazione..... 142

    Misurazione automatica degli elementi 139

    Misurazione manuale degli elementi .... 130

    Rimisurazione degli elementi ..... 132

Elemento automatico..... 149, 191

    Asola aperta Vision ..... 184

    Asola quadrata Vision ..... 183

    Cerchio Vision..... 177

    Ellisse Vision..... 179

    Goccia..... 191

    Linea Vision ..... 176

    Poligono Vision ..... 186

    Profilo 2D Vision ..... 188

    Punto bordo Vision..... 174

    Punto superficie Vision..... 173

Elemento rapido ..... 149

Elemento rapido Vision ..... 149

Esclusione della calibrazione  
    dell'Illuminazione ..... 109

Esecuzione della routine di misurazione... 197

**F**

File calibrazione ..... 7

File dei tastatori..... 8

File tastatore Vision ..... 8

Filtro punti isolati del profilo in 2D ..... 89

Finestra di dialogo Elementi automatici ... 161, 197

    Definizioni campo ..... 168

    Modifica di un elemento programmato.. 197

    Pulsanti di comando ..... 167

    Riquadro Opzioni di misura avanzate... 166

    Riquadro proprietà della misura..... 165

    Riquadro Proprietà elemento ..... 163

Finestra di visualizzazione grafica ..... 59

Finestra Lettura tastatore ..... 81

Frame Grabber (dispositivo per la cattura di  
    immagini) ..... 12

**G**

Goccia..... 191

Guida Introduttiva..... 7

**I**

Illuminazione ..... 3

Impostazione del sistema..... 8

Impostazione interfaccia macchina ..... 39

Impostazioni dei controlli attivi ..... 40

Informazioni sul controller ..... 41

Ingrandimento .....	3	Grafico raggio .....	126
Ingrandimento, Modifica .....	100	Rettangolo .....	123
Insiemi di parametri .....	83	Uso della finestra Lettura Tastatore.....	119
Insiemi di parametri disponibili .....	83	Mirini Vision.....	119
Intensità automatica bordo .....	51	Misurazione degli elementi.....	149
Intervallo di tempo: .....	41	Metodo di selezione dal CAD .....	152
Introduzione.....	1	Metodo di selezione del bersaglio.....	155
<b>J</b>		Numero di clic necessari per gli elementi supportati.....	157
Joystick .....	46	Misurazione di elementi .....	149
<b>L</b>		Misurazione manuale degli elementi.....	137
Limiti di percorso .....	42	Modalità di stima .....	159
Luce ad Anello.....	105	Modalità di stima di elementi automatici ...	159
Modalità di controllo .....	106	Modifica delle opzioni della macchina.....	12
Posizionamento segmenti .....	108	MultiCattura.....	68
Sovrapposizione vista Live.....	73	<b>N</b>	
<b>M</b>		Nascondi finestre di dialogo carica tastatore Vision.....	51
Metodi di misurazione .....	152	<b>O</b>	
Metodo di selezione dal CAD.....	152	Opzioni Macchina .....	39
Metodo di selezione del bersaglio.....	155	Modifica .....	12
Metodi di misurazione Vision.....	149, 152	scheda Comunicazione controller di movimento.....	47
Selezione CAD.....	152	scheda Comunicazione illuminazione.....	47
Mettere a fuoco lungo il vettore della telecamera .....	51	Scheda Debug.....	48
Mirini.....	119	Scheda Generale.....	39
A croce.....	121	scheda Illuminazione .....	43
Angolare.....	125	scheda Movimento.....	42
Cerchio.....	122	scheda Pendant.....	45
Grafico a griglia.....	127		

Scheda Polso.....	44	Regole di misurazione .....	3
Otturatore automatico.....	68	Relazioni tra punte e utensili .....	34
<b>P</b>		Riquadro Opzioni di misura avanzate .....	166
Parametri degli elementi nel metodo di misura automatica del bersaglio .....	86	Riquadro proprietà della misura .....	165
Impostazione parametro filtro.....	89	Riquadro Proprietà elemento .....	163
Insieme dei parametri dei bordi.....	86	Risoluzione dei problemi di PC-DMIS Vision .....	209
Insieme dei parametri della messa a fuoco .....	93	<b>S</b>	
Parametri degli elementi nel metodo di misura del bersaglio con il mirino.....	85	scheda Comunicazione controller di movimento .....	47
Insieme dei parametri della messa a fuoco .....	93	scheda Comunicazione illuminazione .....	47
Parametri degli elementi nel metodo di misura manuale del bersaglio .....	86	Scheda Debug .....	48
Insieme dei parametri della messa a fuoco .....	93	scheda Focalizzazione.....	109
PC-DMIS Vision .....	149	grafico.....	111
Installazione .....	7	Icone.....	112
Pezzo demo esagono.....	60	Parametri .....	110
Profilo bidimensionale .....	191	Scheda Generale .....	39
Programmazione delle proprietà .....	68	scheda Illuminazione .....	43
Proprietà sovrapposizione.....	68	scheda Ingrandimento .....	99
Punta Vision		scheda Mirino.....	113
Modifica.....	9	Dimensionamento.....	114
Punte ottiche .....	82	Icone.....	116
<b>Q</b>		Mobile .....	114
Qualità del bordo.....	3	Parametri .....	115
QuickMeasure .....	53	Rotazione .....	114
<b>R</b>		Tipi supportati .....	115
Regolazione automatica.....	201	scheda Movimento.....	42
		scheda Pendant.....	45
		Scheda Polso.....	44

Scheda Posizionatore elemento.....	98	Luce ad Anello.....	105
Scheda Posizione tastatore.....	79	Modalità di controllo di un anello di luci	106
scheda Rilevazione bersagli.....	82	Modifica .....	104
Scostamento dei tastatori a contatto .....	33	Sovrascrivi calibrazione.....	109
Scostamento dei tastatori CMM-V.....	34	Vista attiva .....	60, 68
Seleziona elementi in una casella .....	196	Comandi .....	64
Strumento anello		Configurazione.....	68
Aggiunta.....	211	Elementi su schermo .....	61
<b>T</b>		Menu di scelta rapida.....	75
Terminologia dei punti .....	163	Sovrapposizione lampada ad anello .....	73
Trackball.....	46	Visualizzazione simultanea di una vista CAD.....	100
<b>U</b>		Vista CAD .....	59
UEye .....	207	Aggiorna visualizzazione .....	146
Uso dei comandi in caso di errore.....	203	Visualizzazione simultanea di una vista Live.....	100
<b>V</b>		Visualizzazione simultanea della vista CAD e della vista attiva .....	100
Valori di illuminazione.....	104		



## Glossario

### A

**AN:** Apertura numerica è la misura della capacità di raccogliere la luce di un dispositivo Vision. AN rappresenta il numero di raggi di luce che formano l'immagine ad alta rifrazione catturati dall'obiettivo. I valori di AN più elevati consentono a raggi sempre più obliqui di colpire le lenti anteriori dell'obiettivo, producendo un'immagine a più elevata risoluzione.

### C

**CCD:** Charge Coupled Device - Dispositivo ad accoppiamento di carica - Questo è uno dei due principali tipi di sensori di immagini usati nelle foto/telecamere digitali.

**Cerchio di intensità:** Il cerchio che si trova al centro della luce superiore, della luce inferiore o del segmento di una luce ad anello che mostra il valore dell'intensità corrente per quella luce.

**CMMI:** Interfaccia CMM standard come una LEITZ.DLL

### F

**Fiducial:** Un punto di riferimento. Ad esempio, nel caso di un file CAD di un circuito stampato, questi punti di riferimento indicano la posizione delle saldature. Questi riferimenti possono non esistere nel file CAD.

**FOV:** Il FOV rappresenta la vista della videocamera. Nella vista live, il FOV è tutto ciò che si vede. Nella vista CAD, PC-DMIS Vision rappresenta il FOV con un grande rettangolo verde sopra l'immagine grafica.

### H

**HSI:** Hardware Specific Interface

### M

**MSI:** Multi Sensor Interface

### O

**Obiettivo:** Singole aree utilizzate per il rilevamento punti per l'elemento specificato.

### P

**Parafocalità:** Quando la focalizzazione è costante in tutto l'intervallo di zoom.

**Pari centralità** : Quando il centro focale XY dell'ottica è allineato con il centro dell'immagine video nell'intervallo di zoom.

## R

**ROI**: Region of Interest (Area di interesse)- I bersagli sono divisi in più aree in base al FOV. Il rilevamento del punto sarà determinato per ciascun ROI.

## S

**Strappo dell'immagine**: È il punto in cui si verifica uno strappo dell'immagine a causa della differenza tra la velocità di aggiornamento e la velocità di movimento.

## T

**Tracker**: L'interfaccia utente visuale per gli elementi che controllano la dimensione del cerchio, dell'angolo iniziale, dell'angolo finale e dell'orientamento.

**- This page intentionally left blank -**