目次

測定ルーチンの編集 1
測定ルーチンの編集: はじめに 1
標準編集コマンドの使用 2
やり直し 2
再実行 2
切る 3
コピー 3
貼り付け 4
削除する 4
全部選択 4
要素のパターンの編集 4
パターン オフセット 4
パターンの貼り付け 6
テキスト検索と置き換え 7
検索 7
置換 11
データ フィールドの編集 14
指定のライン番号へジャンプ 15
参照コマンドへジャンプ、参照コマンドからジャンプ 16
名目値、及び、目標値の編集 17
推測フィーチャー オーバーライド 18
発見名目値オーバーライド 19

名目値発見優先ダイアログ ボックスの理解 19
学習モードでの、名目値発見オーバーライド ダイアログ ボックスの使用: 21
実行モードでの、名目値発見優先ダイアログ ボックスの使用: 24
編集ウィンドウからの、名目値発見オーバーライド ダイアログ ボックスの使用: 25
実行用コマンドをマーク 26
ﾏｰｸする 26
すべてをマーク 27
すべて消去 28
szülőモード 28
子モード 28
新パーツ配置モード 29
マーク済みフィーチャー セットの作成と実行 29
マーク済み フィーチャー セット ウィンドウのサンプル 30
ブレークポイントの使用 35
ブレークポイント トグル 37
デフォルトを挿入 37
デフォルトを削除 38
すべてを除去 38
スタートポイントの設定 38
ブックマークの使用 39
ブックマークをトグルします 40
次のブックマーク 40
全ブックマーク消去 40

フォント、及び、色を変更.....40

外部オブジェクトの編集.....40

測定ルーチンが編集されることを防ぐために、プロテクトモードを使います。 41

CAD理論値のアップデート.....43

実測値を公称値にリセットする.....43

測定ルーチンの編集

測定ルーチンの編集: はじめに

PC-DMISの主な目的は、お客様が測定ルーチンを容易に作成、編集、及び、実行できるようにすることです。この章では、**編集**メニューを使用して（その他のメニューオプションも用いて）測定ルーチンを編集する方法について説明します。**編集**メニューは、編集ウィンドウに現れるコマンドにより作動しますが、この章では編集ウィンドウそのものについての説明はいたしません。編集ウィンドウに関する、より詳しい説明については、「編集ウィンドウの使用」の章を参照して下さい。

この章では、以下のトピックについて説明します:

- 標準編集コマンドの使用
- フィーチャー パターンの編集
- テキストの発見、及び、置き換え
- データ フィールドの編集
- 指定の線番号へジャンプ
- 参照コマンドへジャンプ、参照コマンドからジャンプ
- 推測フィーチャー オーバーライド
- 発見された名目値オーバーライド
- 実行用のコマンドをマーク
- マーク済みフィーチャー セットの作成と実行
- ブックマークの使用
- ブレークポイントの使用
- フォント、及び、色を変更
- 外部オブジェクトの編集
- 編集防止の測定ルーチンを保護すること
- CAD理論値のアップデート

- 実測値を公称値にリセットする

標準編集コマンドの使用

大部分のWindowsアプリケーションと同様、PC-DMISでは、お手持ちの測定ルーチン大部分のWindowsアプリケーションと同様、PC-DMISでは、お手持ちの測定ルーチンにおいて、標準編集コマンドを用いることができます。以下の標準メニュー オプションが利用可能です:

- 元に戻す
- 再実行
- 切る
- コピー
- 貼り付け
- 削除する
- 全部選択

やり直し

編集 | アンドゥ メニュー
オプションを選ぶと、編集ウィンドウ内での直前の変更が除去されます。複数の変更内容を除去するために、編集ウィンドウにおいて**アンドゥ** オプションを継続して選択することが可能です。

付記:
異なる編集ウインドウモードに切り換わると、すべての変更内容がメモリーから完全に除去されることに注意してください。

再実行

編集 | やり直し メニュー オプションを選ぶと**アンドゥ** メニュー
オプションを用いて行われた、直前の変更が覆されます。**アンドゥ やり直し**
オプションを使用することができます。

付記:
異なる編集ウインドウモードに切り換わると、すべての変更内容がメモリーから完全に除去されることに注意してください。

切る

編集 | カットメニュー
オプションを選ぶと、クリップボードを用いて、コマンド（またはテキスト）をあるエリアから別のエリアに切り取るまたは移動することができます。

カットを使ってコマンドを移動するには:

1. 移動したいコマンドを強調表示します。
2. **カット**オプションを選択して下さい。このコマンドは編集ウィンドウから取り除かれて、そしてクリップボードの上に保存されます。
3. カットコマンドを回復するには**貼り付け**
   コマンドを選択して下さい。（詳細については、貼り付けを参照してください）。

注記: カットコマンドが選択されると、クリップボードの内容がカット選択に置換されます。

コピー

編集 | コピー メニュー
オプションを選ぶと、クリップボードを用いて、コマンド（またはテキスト）をあるエリアから別のエリアにコピー及び移動することができます。この選択と **カット**
選択の唯一の違いはコピーされるときコマンドは編集のウインドウから取除かれないことです。

コマンドをコピーして貼り付けるには:

1. 要望のコマンドを強調表示します。
2. **コピー**
   コマンドを選択して下さい。テキストはその時点の位置に残りますが、クリップボードにも保存されます。
3. カットされたテキストを回復するには**貼り付け**
   コマンドを選択して下さい。(「貼り付け」を参照してください。)

注記:
COPYコマンドが選択されると、クリップボードの内容がコピーされた選択に置換されます。

貼り付け

編集|貼り付けメニューオプションは、現在の挿入点（またはカーソル位置）にクリップボードからコピーされたコマンド（またはテキスト）を編集ウィンドウに貼り付けます。

削除する

編集 | 削除 | 選択メニュー
オプションを選ぶと、その時点でハイライト表示されたセレクションが、編集ウィンドウから削除されます。これは、削除された選択の内容をクリップボードに置きません。

全部選択

編集 | 全部選択 メニュー
オプションを選ぶと、編集ウィンドウの内容すべてを、編集目的で選択することができます

要素のパターンの編集

要素のパターンが、常にパーツの上に見られます。PC-DMISには、繰り返されている要素を作成する方法が幾つかあります。以下のメニューオプションをご覧下さい:

- パターン
- パターンの貼り付け

パターン オフセット

編集 | パターンの貼り付け メニュー オプションを選択すると**パターン オフセット** ダイアログボックスが現れます。



パターン オフセット ダイアログ ボックス

このダイアログを用いると **編集 | パターンの貼り付け**
オプションが選択された時に使用される、オフセットを定義することができます。

パターンを作成するには:

1. **パターン オフセット** ダイアログ ボックス
2. ご希望のオフセット値すべてをタイプ入力して下さい。
3. ご希望の鏡面対称表示オプションをすべて、選択して下さい。
4. **オフセット回数**ボックス内に、オフセットを行う回数をタイプ入力して下さい。
5. **OK** コマンド ボタンを押して下さい。
6. 必要に応じて、その時点での設定を変えることなく当ダイアログを閉じる時には**キャンセル**ボタンを押して下さい。

X、Y、Z オフセット

これらのフィールドを用いると、繰り返されるパターンの間に **X**, **Y**、または**Z**
オフセットを設定することができます。PC-
DMISは、これらのオフセット値により、貼り付けられたフィーチャー（または、一連のフィーチャー）の名目X、Y、及び、Zデータをオフセットします。

角度オフセット

角度オフセット
ボックスを用いて、繰り返される構造パターンの間の角度オフセットを設定することができます。

ボルト穴のパターンで穴の数位置情報を測定するときには、角度オフセットは有用で、ここに、データムはパターンの中心部に開いていた穴です。PC-DMIS
が原点を中心としてオフセットを回転します。

角オフセットは、X、Y、及び、Zオフセットとの連結で使用可能であり、その反対の場合も可能です。これらのオフセットを適用する順序には、裏返し、回転、そして最後に、移動の三通りがあります。

オフセット回数

このオプションを選ぶと、PC-
DMISがパターンをオフセットする回数を設定することができます。その時点での値を変更するには、このオプションを選び、新規の値をタイプ入力して下さい。デフォルトの値は、1です。

X、Y、Zを裏返す

反転 X、**反転 Y**または**反転**
Zオプションは貼り付けられたパターンに対して選択されたX、YおよびZ軸を反転します。

Use デフォルトPrefix

使用デフォルトのプリーフィックス のチェックボックスはPC-
DMISが**貼り付けをパタンメニュー**項目で使用しているとき、デフォルトIDを使用するかどうかを決定します。

- もしあなたはチェックボックスをマークした場合、新しいフィーチャーを貼り付けると、貼り付けパタンはデフォルトのプリーフィックスIDを使用します。
- チェックボックスの選択を解除する場合、貼り付けパタンは各要素IDをベース要素名にして、追加数値接尾語を加えます。

注:複数行をペーストする場合は、デフォルトのプレフィックスを使用しなければ、各要素IDが新しいパターンを表しているため、それはかなり長い処理時間を掛かります。

パターンの貼り付け

編集 | パターンの貼り付け
オプションを選ぶと、クリップボードに保存されている要素（または、一連の要素）が、編集ウィンドウで挿入点またはカーソル所在位置に貼り付けられます。これにより、新規の要素が、クリップボードにコピーされている要素に基づいて作成されます。しかし、新規に作成された要素には、以前に定義されたパターンのオフセットが適用されます。パターンオフセットの詳細については、「パターン」を参照してください。

パターンを用いてフィーチャーを貼り付けるには:

1. 適切なオフセットが **パターン オフセット**ダイアログ ボックスを使って**(編集 | パターン)**定義されたことを確認して下さい。
2. ユーザが一つまたは複数の自動要素をコピーして、貼り付けて、それとも既定なクリアランス平面を使用しようとする場合、コピーしている自動要素にCLEARPLANE=ONという状態にあることを確認してください。
3. [編集]ウィンドウから、オフセットする要素または要素セットを選択して、**[編集|コピー]**を選択して、それらをクリップボードにコピーします。
4. 編集ウィンドウで、新規要素の挿入場所を選択します。
5. **編集 | パターンの貼り付け** メニュー コマンドを選択して下さい。

PC-DMISは **パターンオフセット**
ダイアログボックス内の**オフセット回数**に入力された数値の回数分、クリップボードの内容を繰り返して貼り付けます。

クリップボードの内容が貼り付けられるたびに、新規に作成された要素（複数可）は、以前に挿入された要素に関連して、定義されたパターン オフセットによりオフセットされます。

PC-DMISもまた、グラフィックス表示ウィンドウ内に、新規に作成された要素を描きます。

要素IDは**パターンオフセット** ダイアログボックスの
デフォルトの接頭辞を使用チェックボックスに基づいて生成されます。

テキスト検索と置き換え

以下のメニュー
オプションにおいて述べられている、決まった標準的表現を用いて、編集ウィンドウ
フィールド内のテキストを見つけ、置き換えることができます。

- 見つける
- 置き換える

検索

編集 | 検索と置換 | 検索 メニュー オプションを選ぶと **検索**ダイアログ
ボックスが開き、編集ウィンドウ内で、指定されたキーワードを検索することができます。



「見つける」ダイアログ ボックス

ワイルドカードの使用

パターン適合のためにワイルドカードを使用するには、**パターン適合** チェックボックスを選択して下さい。

このオプションを選ぶと、また、各種のサーチ基準に適合するテキストを見つけることができます。以下の表を参考にして下さい:

見つけるテキストの内容	使用するワイルドカード	いくつかの例
いずれか一文字	.	D.M は「DIM」にも「D4M」にも適合します。
文字セット	[ ]	D[MI]Sのサーチでは、「DIS」と「DMS」は発見されますが、「DMIS」や「DUS」は除かれます。
ある範囲内でのいずれか一文字	[-]	LINE[^2-6]のサーチでは、「LINE2」と「LINEH3」は発見されますが、「LINE１」か「LINEH7」は除かれます。範囲は昇順にする必要があります。
角カッコ内の文字を除く、いずれか一文字	[^]	POINT[^32]のサーチでは、「POINT1」、「POINT5」、及び、「POINT12」は発見されますが、「POINT3」、「POINT2」、「POINT21」、または、「POINT30」は除かれます。
角カッコ内の文字の範囲を除く、	[^x-z]	LINE[^2-5]のサーチでは、「LINE6」と

いずれか一文字		「LINEH」は発見されますが、「LINE3」 は除かれます。
「-」の活字を含む文字セットでは「**-**」がその範囲の最初、または、 最後の文字である。 セットの範囲が「-」を除く場合、「**-**」は2番目の文字となる。	[-]	LINE[0-9-]は「LINE4」と「LINE-」 に適合します。 LINE[^-0-9]は「LINEH」には適合しますが、「LINE-」 には適合しません。
以下の場合を除き、0個以上の文字が先行する: 「*****」がストリングの先頭に来る。 「*****」が、ストリングの先頭にある「**^**」に続く。 「*****」が丸カッコ内のサブ入力式の先頭に来る。	*	lo*p は「lp」と「looooop」に適合します。 ^*は、ライン の先頭にある場合、 「*」に適合します。
特定の文節、または、文字で始まるライン。 「**^**」は、 ストリングの先頭にある場合にのみ、 それに含まれます。	^	ˆ CIRCLEのサー チでは、 「CIRCLE」 という単語で始まるすべての行が 検索されます。PC-DMISの編集ウィンドウでは、 字下げされた行はスペースで始まること に注意して下さい。
特定の文節、または、文字で終わるライン。 「**$**」は、 ストリングの末尾にある場合にのみ、 それに含まれます。	$	ENDMEAS/$のサー チは、「ENDMEAS/」 で終わるライン を発見しますが、「MEAS/」で終わるラインは除 かれます。
見つける内容ボックス内の丸カッコでは、 **置き換える内容**ボッ クス での後の呼び出しに備えて、 カッコの中にあるテキストが保存されます。 **置き換える内容**ボックスにおいて、 バックスラッシュ「****」が数字の前に来る時、 置き換えテキスト内に定義されたパター ンを加えます。	()、及び、\	見つける内容: BO(BB)Y(RAY) 置き換える内容: DO\1YP\2 その結果: DOBBYPRAY \1は、丸カッコに よりオフセットさ れた最初の文 字セッ トを使用し、\2は2番目のセット を使用する、というように続きます。

付記: 新バージョンでのパターン適合について、PC-DMISの旧バージョンで行ったような、バックスラッシュ（\）を丸カッコに先行させる必要はありません。

あらかじめ定義済みの文字セットの使用

定義済みの文字セットに適合するサーチを行うには、 **パターン適合** チェックボックスを選択して下さい。その後、これらの定義済みの特別文字セットを用いて、テキストサーチを行うことができます:

文字セット	セットになっている文字
[[:alnum:]]	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
[[:alpha:]]	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
[[:blank:]]	（スペース用活字とタブ活字）
[[:digit:]]	0123456789
[[:graph:]]	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~
[[:lower:]]	Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
[[:print:]]	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789!#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~
[[:punct:]]	!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~
[[:upper:]]	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
[[:xdigit:]]	0123456789ABCDEFabcdef

例:
ある文字を含み、その後に幾つかの文字、または、数字が続き、さらに、最初の文字と同じ文字が続くストリングを検索する場合、ここで表示されているような、後方参照を使用して下さい:
([[:alpha:]])[[:alnum:]]\{1,\}\1

特定の単語やフレーズを検索するには:

1. メニュー バーから**編集 | 検索及び置換 | 検索**を選択して下さい。

2. サーチを行う予定のキーワード、または、文節をタイプ入力して下さい。
3. 検索する方向 (**上方**または**下方**)を指示します。
4. PC-DMISが完全一致の単語を検索するようにしたい場合は、**完全一致の単語に限定**チェック ボックスを選択して下さい。例えば、「CIR」と入力すると、PC-DMISは「CIRCLE」より、「CIR」を検索します。
5. PC-DMISが大文字・小文字を区別した検索を行うようにしたい場合は、**大文字・小文字の区別の適合**チェック ボックスを選択して下さい。
6. **見つける**ボタンを押して（または「入力」を押して）下さい。

置換

編集 | 見つける、及び、置き換える |
置き換えるオプションは**見つける**オプションと同じように機能します
(「見つける」を参照して下さい）。しかし、テキストが見つかると**置き換える**ダイアログ
ボックスを用いて、テキストを置き換えることが可能です。



「置き換える」ダイアログ ボックス

ユーザは、ストリングの最後尾が編集可能なフィールドにあるかぎり、そして、そのフィールドが唯一の編集可能なフィールドであるかぎり、どのようなストリングでも、テキスト適合のサーチを行い、置き換えることが可能です。

機能する、「見つける、及び、置き換える」の例:

=AUTO/CIRCLE,SHOWALLPARAMS = NO

は

=AUTO/CIRCLE,SHOWALLPARAMS = YESと置き換えられます。

文字列のエンドは編集可能なフィールドと一致することに注意してください。最後の編集可能なフィールドだけは、検索文字列から変えられることができます。

機能しない、「見つける、及び、置き換える」の例:

例えば、以下のように、二つの編集可能なフィールドを、一度に置き換えることは *できません*:

=AUTO/CIRCLE,SHOWALLPARAMS = NO

は

=AUTO/LINE,SHOWALLPARAMS = YESと置き換えることはできません。

それは、CIRCLEからLINEが一つの編集可能フィールドにあり、NOからYESが別の編集可能フィールドにあるためです。

また、、以下のような場合も、置き換えできません:

=AUTO/CIRCLE,SHOWALLPARAMS

は

=AUTO/CIRCLE,MYSHOWALLで置き換えることはできません。

それは、置き換えたい部分が編集不可能なフィールドにあるからです。

検索内容

このボックスを使用して、PC-DMISが検索するテキストを入力することができます。「検索」の項に記載されている様々なワイルドカードと検索パターンを使用できます。 「検索」を参照して下さい。

置換内容

このボックスを使用して見つかったテキストをそれで置き換えたいテキストを入力します。

文字の完全一致のみ検索

このチェック ボックスを選択すると、PC-DMISはそのテキストを含む単語全体だけを検索します。例えば、**検索内容**ボックスに「CIR」を入力し、このチェックボックスを選択すると、PC-DMISは「CIR」のみを検索します。「CIRCLE」や「CIRCULAR」は検索しません。

大文字と小文字を区別

このチェックボックスは[検索内容]ボックスで使用される大文字・小文字の区別に適合するテキストを検索するようPC-DMISに指示します。例えば、**検索内容**ボックスに「Point」を入力し、**大文字・小文字の区別の適合**チェック ボックスを選択すると、PC-DMISは「Point」と「Points」を検索しますが「POINT」は検索しません。

パターン適合

このチェック ボックスは指定されたパターンを検索するようにPC-DMISに指示します。ワイルドカードまたはその他の特別な文字を用いて一致するパターンを検索するときにこのチェックボックスを選択して下さい。

[次を検索]ボタン

次を検索ボタンは検索しているテキストの次の項目を見つけるようPC-DMISに指示します。

置換ボタン

置き換えるボタンは、発見されたテキストを**置き換える内容**ボックス内のテキストストリングに置き換えます。これを用いて、発見されたテキストを、一度にひとつずつ置き換えることができます。

すべて置換ボタン

すべてを置換ボタンは**検索内容**ボックス内のすべてのテキストを検索し、それらを**置換内容**ボックス内のテキストで置き換えるようにPC-DMISに指示します。

データ フィールドの編集



データ フィールド編集ウィザード

編集データフィールドのウィザードは編集ウィンドウの中にある特定のコマンドタイプの指定されたデータフィールドの中のデータを変えさせ、ＰＣ - DMIS
と作動する外部のプログラムです。このウィザードにアクセスするために、**ウィザーズ**
ツールバーから **データフィールドエディット** アイコンを選択してください。

このウィザードは**リプレース**
ダイアログボックスと違います。それは編集ウィンドウのあらゆるモードのデータ項目を全体的に変えることを可能にしますが、一方、**リプレース**ダイアログボックスはコマンドモードの中だけで作動できます。それに加えて、それは**置き換える**ダイアログ
ボックスで変更できない値を置き換えることができます。

データ フィールド編集ダイアログ ボックスには、以下の項目があります:

コマンド タイプ選択 - この一覧には、利用可能なタイプのコマンドが表示されます。

データ タイプ選択 – この一覧には、選択されたタイプのコマンド用のデータ
タイプが表示されます。この一覧内で全データ タイプを見る場合、**コマンド タイプ選択**一覧から**全コマンド タイプ**を選択して下さい。

タイプ インデックス –
このボックスでは、数値インデックスを用いて変更したいフィールドを正確に特定することができます。同一のデータ
タイプに複数のフィールドがあり、そのうちの一つのみ時変更したい場合、これは役に立ちます。インデックス値をタイプ入力すると、どのフィールドを変更するか決めることができます。例えば、CLEARP
コマンドには二つの距離フィールドがあり、一つは、クリアランス距離、もう一つは通過の距離です。インデックス1をタイプ入力すると、空きの距離を、そして、インデックス値2は通過の距離を意味します。

変更する値 – このエリアには**使用**チェック
ボックスと、値を入力するためのボックスがあります。このチェック
ボックスを用いて、変更したい値を指定することができます。これは、PC-DMISが値の与えられたフィールドのみをターゲットとする、ことを意味します。

変更後の値 – このボックスでは、更新したいデータ
フィールドの値を新規に決めることができます。

各変更を確認 – このチェック ボックスが選択された場合、PC-DMISはメッセージ
ボックスを表示し、それには、変更する項目のID、その時点での値、およびデータ
フィールドを新規の値に変更するか否かが示されます。

変更 – このボタンを押すと、データ
フィールドを検索し、それを新規の値に変更するプロセスが開始します。

ステータス – ダイアログ
ボックスの一番下にあるこのボックスは、変更プロセス中のステータス、または診断メッセージを表示します。

指定のライン番号へジャンプ

PC-DMISでは、指定されたラインの番号へ簡単に飛び移ることが可能です。編集ウィンドウ内の、指定されたラインへジャンプするには**編集 | 見つける、及び、置き換える | 移動先**メニュー
オプションを使用して下さい。



「移動先」ダイアログ ボックス

*コマンド モード*または*DMIS モード*において、特定のライン番号にカーソルを移動するには:

1. **編集| 移動先**をメニューから選択して下さい。**移動 先**ダイアログ ボックスが現れます。
2. その時点でカーソルにマークされたラインが、当ダイアログ ボックスの**ライン番号**ボックス内に表示されます。
3. ご希望のライン番号をタイプ入力して下さい。
4. **OK** ボタンをクリックして（または「入力」を押して）下さい。PC-DMISが、指定されたラインを表示します。

参照コマンドへジャンプ、参照コマンドからジャンプ

編集ウィンドウのコマンド
モードにおいて、編集ウィンドウ内の一つのコマンドが別のコマンドを参照する場合、参照されているコマンドへのラベルをハイライト表示してから**編集 | 検索および置換 | ジャンプ先**メニュー
オプションを選ぶことで、参照されているコマンドにジャンプすることが可能です。

参照されているコマンドに付いた後、**編集 | 検索と置換| ジャンプ元**メニュー
オプションを選ぶことにより、ジャンプ前のフィーチャーにすばやくジャンプして戻ることができます。

例: お手持ちのパーツプログラムのパーツ配置に関するコード
ブロック内に、以下のコマンドがあり、当ブロック内で参照されているLIN2フィーチャーへジャンプしたい、とします:

```
A1 =ALIGNMENT/START,RECALL:STARTUP, LIST= YES

ALIGNMENT/LEVEL,ZPLUS,PLN1

ALIGNMENT/ROTATE,XPLUS,TO,LIN1,ABOUT,ZPLUS

ALIGNMENT/TRANS,XAXIS,LIN2

ALIGNMENT/TRANS,YAXIS,LIN1
```

```
ALIGNMENT/TRANS,ZAXIS,PLN1

ALIGNMENT/END
```

LIN2をハイライト表示し、メニュー バーから**ジャンプ先**メニュー
オプションを選ぶか、または、ショートカット
メニューでそれを右クリックして選んで下さい。その後**ジャンプ先**を選択するだけで、直前に表示されていたコマンドへジャンプして戻ることができます。

また、編集ウィンドウのコマンド
モードにおいて、フィーチャー上を右クリックすると現れる、ショートカット
メニューから、これらのメニュー オプションを選択することもできます。

名目値、及び、目標値の編集

ほとんどの場合、フィーチャーの測定は問題なくできますが、時々、製造工程中のエラーのために、フィーチャーが理論的（名目的）位置の近くに所在せず、かなり移動していることがあります。測定フィーチャーの場合、このような状況を解決するには、理論値の調整が必要です。しかし、より高度の自動フィーチャーを使用の場合、かわりに目標値を変更することが可能です。それに応じて、経路も調整されますが、ディメンションは元来の理論値に対応して作成されます。

名目値の変更（測定フィーチャーと自動フィーチャーの両方について）

PC-
DMISでは、簡単な方法で名目値を変更することが可能です。コマンドモードの公称値フィールドを修正するために、カーソルを要素の上に置いて、F9キーを押します。ダイアログ・ボックスが必要なときに更新することができる名目上の情報を表示して現われます。

名目情報を修正して、 **OK** または**作成**をクリックしてください。ダイアログ
ボックスが閉じます。

- 測定フィーチャーを変更時、PC-
  DMISはプロンプトを表示し、測定値も更新したいか尋ねます。**はい**をクリックすると、測定値が新規に入力された名目値に合うよう更新されます。**いいえ**をクリックすると、測定値は更新されません。

- 自動フィーチャーを変更時、PC-
  DMISは、新規の理論値に合うよう、目標値も更新したいかと尋ねます。**はい**をクリックすると、目標値が新規に入力された名目値に合うよう更新されます。**いいえ**をクリックすると、目標値は更新されません。

注記：
要素コントロールフレーム（FCF）の測定結果があり、かつその測定結果の中で個々の公称値をカスタマイズした場合、その後要素に関連する公称値を修正し、メッセージボックスで測定結果の公称値をアップデートしたいかと尋ねられた場合に**はい**を選択した場合、PC-DMISは以前にFCF測定結果に対して行った公称値の変更をすべて上書きします。FCF測定結果に関する情報については、「要素コントロールフレームの使用」の章を参照して下さい。

目標値の変更（自動フィーチャーについてのみ）

自動フィーチャーについては、理論値のかわりに目標値の変更を選ぶことができます。目標値によって、PC-DMISが自動フィーチャーを測定する予定の位置が決まります。これにより、理論値をディメンションのために保存したままで、依然、当ソフトウェアが測定をしようとする位置を変更できます。目標値を変更するには、編集ウィンドウを使用して下さい:

- **要約モードで目標値を変更するには:**
  フィールドを選択し、「入力」を押し、新規の値をタイプ入力して、この変更を保存するために再度、「入力」を押して下さい。

- **コマンド モードで目標値を変更するには:**
  変更するフィールドへタブで移動し、新規の値をタイプ入力して、この変更を保存するために再度、「タブ」を押して下さい。

推測フィーチャー オーバーライド

編集 | 推測オーバーライド
サブメニューを用いて、直前に測定されたフィーチャーのタイプを変更することができます。

例えば、直前に測定されたフィーチャーが円であり、PC-DMISがそれを平面と推測した場合、このオプションを用いて、フィーチャーのタイプを適切なものに変換することが可能です。このオプションは、その他のフィーチャーが測定、または、組み立てられる前に使用されなければなりません。

オーバーライド機能を用いるには:

1. 編集ウィンドウにアクセスして下さい。
2. 編集ウィンドウ内で、不正確なタイプのフィーチャー上にカーソルを配置して下さい。
3. **推測オーバーライド**サブメニューから、正しいフィーチャー タイプを選択して下さい。

編集ウィンドウ内で、フィーチャーの変更が行われるのを、見ることができます。

発見名目値オーバーライド



名目値発見オーバーライド ダイアログ ボックス

名目値発見オーバーライドダイアログ ボックス (**編集 | 名目値発見オーバーライド**)
を用いると、自動ベクトル
ポイント、自動表面ポイント、及び、他のフィーチャー（例えば、スキャン）内の個々のヒットに適切な名目ポイントをCAD表面から選択することができます。それは、学習モードと実行モード中、PC-DMISのデフォルト設定の名目値発見機能をオーバーライドします。

手動ヒットにより、有効な名目ポイント（名目値発見公差内）を探している間、ほとんどの場合、PC-DMISは正確なポイントを選択します。しかし、例外的に、PC-DMISが適切なポイントを発見できず、かわりに、CADモデル上の不正確なポイントを選ぶことがあります。このような場合には**名目値発見オーバーライド**ダイアログ ボックスを用いて、PC-DMISがCAD表面から適切な名目ポイントを発見できるようにすることができます。

公称値検索を上書き メニュー
オプションを有効にするには、面をサポートする有効なCADモデルをインポート済みであることを確認し、**面モード** アイコンを選択し、**プログラム モード** アイコンを選択し、その後**セットアップ オプション**ダイアログ ボックスの**一般タブ (編集 | カスタム設定 | セットアップ)**から**公称値検索**および**点のみのモード** チェック ボックスの両方を選択します。

以下の項目は**名目値発見オーバーライド**ダイアログ
ボックス自体について記述し、そして、異なるモードでの当ダイアログ
ボックスの使用法について記述しています:

名目値発見優先ダイアログ ボックスの理解



名目値発見オーバーライド ダイアログ ボックス

以下のトピックでは、**FindNomsを上書き**ダイアログボックス (**編集 | FindNomsを上書き**)を説明します。

優先表面、貫通ポイント、及び、落下ポイント欄

ダイアログ・ボックスのこのエリアはこれらの3カラムを含んでいます。これらの欄は、妥当な名目ポイント値とそれらのT-値（X、Y、Z値の左側に、丸カッコ内に表示された値）を表示します。

「T-値」
とは、名目CAD表面ベクトルに沿った名目ポイントから、測定されたヒットまでの距離です。

- **優先面** - このカラムでは**CAD要素の編集**ダイアログ ボックス (**編集 | グラフィックス表示ウィンドウ | CAD要素**)内で優先面として保存された表面が、一覧表示されています。それには、表面のタイプとチェック ボックスが表示されています。当チェック ボックスを用いると、PC-DMISが維持する優先表面の一覧に、その表面を付け加えたり、または、一覧から取り除いたりすることができます。当チェック ボックスをチェックする場合、PC-DMISは、優先一覧にその表面を付け加えます。当チェック ボックスを選択解除する場合、PC-DMISは、優先一覧からその表面を取り除きます。

- **貫通ポイント** - このカラムには、PC-DMISの貫通ポイント オペレーションを用いて見つけられた点の公称値が一覧表示されています。この欄内に「OP失敗」というテキストがある場合、それは、貫通ポイント オペレーションが、その表面上での名目ポイント発見に失敗した、という意味です。PC-DMISがポイントを緑色でハイライト表示する場合には、そのポイントが、選択アルゴリズムによって発見された最適の名目ポイントです。もちろん、この選択されたポイントをくつがえすことが可能です。

- **ドロップ点** - このカラムには、PC-DMISのドロップ点オペレーションを用いて発見された点の公称値が一覧表示されています。

公差ボックス

公差ボックスを用いると、当ダイアログ
ボックスを用いて名目ポイントを発見する時に使用する、新規の誤差値を指定することができます
。

以前の表面を使用チェックボックス

以前の表面を使用チェックボックスは、名目ポイントを探す時、直前に使用された表面を対象に探すように、PC-DMISに指示します。当ダイアログ
ボックスが開いた状態で、表面上にヒットが行われた後でのみ、このチェック
ボックスが選択可能になります。ヒットが行われた後ではじめて、PC-
DMISは、今後のヒット時に使用する表面を持つことになります。

優先ボタン

オーバーライドボタンを用いると、PC-
DMISにより発見された不正確な名目ポイントが破棄され**優先表面**、**貫通ポイント**、及び**落下ポイント**欄を持つ一覧から選ばれた名目ポイント データによって優先されます。

学習モードでの、名目値発見オーバーライド ダイアログ ボックスの使用:

学習モードにおいて、このダイアログ ボックスにアクセスするには:

1. **セットアップ オプション**ダイアログ ボックス (**編集 | 優先設定 | セットアップ**)
   の**一般**タブから、**ポイント限定モード**および**公称値検索**チェック
   ボックスを選択して下さい。

2. CADの立体モデルをインポート済みであることを確認して下さい。

3. **グラフィックス モード**ツール バーから **表面モード**アイコン をクリックして下さい。

4. **名目値 オーバーライド**メニュー
   オプションを選択して下さい。**名目値発見オーバーライド**ダイアログ
   ボックスが現れます。

名目値発見オーバーライド ダイアログ ボックスが開いた状態で、手動ヒットを行うと、PC-
DMISは、最も最近測定されたヒット座標とアプローチ

ベクトルを用いて、通常の論理に従い、入手可能なうちで、最も正確な名目ポイントを選択します。

その後、**名目値発見オーバーライド**ダイアログ
ボックスを用いて、発見された名目ポイントをオーバーライドするための、追加の手続きを行うことができます。

手続き 1: 以前の表面上に名目値を見つける

以前の表面を使用チェックボックスが選択された場合名目値発見オーバーライドダイアログ
ボックスは、直前に使用された表面で、名目ポイントを探します。当ダイアログ
ボックスが、直前に使用された表面上に、ポイントを発見できた場合、それは名目ポイントを選択し、名目値に基づく自動ベクトル ポイントを作成します。

手続き 2: 優先表面上に名目ポイントを見つける

公称値検索上書きダイアログ
ボックスは、直前に使用された表面に公称ポイントを発見できない場合 (「手順1: 以前の表面で公称ポイントを検索する」を参照)、*優先表面*から公称ポイントを検索しようとします。優先表面はユーザーが公称ポイントを見つけるためにCAD表面のサブセットとして選択した表面です。**CAD要素の編集**ダイアログ ボックスにある**優先事項として設定**チェック
ボックスを使用して優先表面を選択または選択解除することができます
(「CAD表示の編集」の項にある「CADの編集」トピックを参照）。PC-DMISが優先表面に適切なポイントを見つけるとそれを選択し、公称値に基づいた自動ベクトル
ポイントを作成します。また、それは**公称値検索上書き**ダイアログ
ボックスにすべての優先表面の公称値検索公差内にある有効な公称ポイントを表示します。

手続き 3: 全CAD表面上に名目ポイントを見つける

PC-DMISが、手続き 1 、及び、 2
で述べられた手続きによっても、依然、有効な名目ポイントを発見できない場合、（「手続き 1 : 以前の表面上に名目値を見つける」、及び、「手続き 2 : 優先表面上に名目ポイントを見つける」の項目を参照して下さい）、以下の機能が行われます:

- すべてのCAD表面上で、名目値発見公差内にある最適の名目ポイントを探します。
- 入手可能な中で最適の名目ポイントに基づいた、自動ベクトル ポイントが作成されます。

- 公称値検索上書きダイアログ
  ボックスに公称ポイントを持つすべてのCAD表面を表示します。

手続き 4: 後で名目ポイントを選択する

PC-DMISが、依然、全CAD表面上で適切なポイントを見つけられない場合、自動ベクトル
ポイントを作成し、後に名目ポイントを選ぶか否か、尋ねます。それを受け入れると、PC-DMISは、編集ウィンドウ内で自動ベクトル
ポイントを作成し、以下のオプションが選択可能となります:

オプション1. 新規のヒットを行い、PC-DMISが、新しい名目ポイントを探す。これを行う場合は本質的に手続きを最初からやり直すことになります。

オプション2. ダイアログ
ボックスから、異なる名目ポイントを選び**オーバーライド**ボタンをクリックして下さい。PC-DMISは以前に選択された公称ポイントを、最近作成された自動ベクトルポイント用に新しく選択されたポイントで上書きします。

PC-DMISが、以下の項目で述べられている手続きで発見を試みている名目ポイントを避けたい場合に通常、これを行ってください:

- 「手続き 1: 以前の表面上に名目値を見つける」
- 「手続き 2: 優先表面上に名目ポイントを見つける」
- 「手続き 3: 全CAD表面上に名目ポイントを見つける」

オプション3。 画面からCAD表面を選択することができます。その後PC-DMISは選択した表面で公称点の検索を試み、**FindNomsを上書き**
ダイアログボックスでそれらの点を表示します。

その後、この新表面からポイントを優先選択し**オーバーライド**をクリックすることにより、以前に発見された名目ポイントを破棄することができます。

注記: PC-DMISはこのオプションで公称値探索を無視します。だから、選択されたCAD表面が公称値探索公差範囲外である場合にも、ダイアログ ボックスがこのポイントを表示します。

オプション 4。 オプション 4
公差ボックス内の数値を変更し**適用する**ボタンを押すことにより、名目値発見公差を増加すること

が可能です。その後、PC-DMISはもっと高い公差値を用いてこれらの手順を適用し、適切なポイントを見つけるとすべて表示します。

- 「手続き 1: 以前の表面上に名目値を見つける」
- 「手続き 2: 優先表面上に名目ポイントを見つける」
- 「手続き 3: 全CAD表面上に名目ポイントを見つける」

それから、有効ポイントを選択し**オーバーライド** をクリックして、最近作成された自動ベクトルポイント用の名目ポイントを確定して下さい

公差ボックス内の名目値発見誤差を増加することは**セットアップ オプション**ダイアログボックスの**一般**タブにおいて、名目値発見公差を変更することと同一の効果を持ちます。

最適の名目ポイントを選択した後

最適の名目ポイントを選択した後、PC-DMISは、そのフィーチャー用に選択された表面を記憶します。

手動モードで実行中、PC-DMISは:

1. **セットアップオプション**ダイアログ ボックス(**編集 | 仕様 | セットアップ**)の**一般**タブ上で利用可能な**実行中に名目値発見**ボックス内にある公差値を使用して下さい。これが作動するには、**実行中に名目値発見**チェックボックス(**一般**タブ上でも利用可能）が選択されなければなりません。
2. 最近実行されたポイントの、新規の、名目値を見つけるには、同一の表面オペレーション、及び、CADオペレーション（貫通ポイント オペレーション、または、落下ポイント オペレーション）を使用するようにしてください。

そのCAD表面に名目値ポイントを発見できない場合、**名目値発見優先**ダイアログボックスが再度アクセスされます。実行時間については、「実行モードで名目値発見優先を使用するには:」の項目を参照して下さい。

実行モードでの、名目値発見優先ダイアログ ボックスの使用:

「最適な公称点を選択した後のトピックで述べられているとおり、以下の条件を満たす場合に、PC-DMISは**公称値検索を上書き**ダイアログ ボックスを表示します:

- 面を持った立体モデルをインポートし、**グラフィックス モード**ツールバーから**面モード**アイコンを選択する必要があります。
- **セットアップ オプション**ダイアログボックスの**一般**タブから**実行中に名目値発見**チェックボックスを選択しなければなりません。
- 自動ベクトルポイント、または、自動表面ポイントが、学習モードにおいて発見された、有効な名目ポイントを持つ必要があります（「学習モードでの、名目値発見オーバーライド ダイアログボックスの使用:」を参照して下さい）。
- 実行は、手動モードで行われる必要があります。
- PC-DMISは、自動ベクトル ポイント、または、自動表面ポイントフィーチャーを実行しなければなりません。
- PC-DMISは、実行された自動ベクトル ポイント、または、自動表面ポイントフィーチャー用の、名目ポイント発見に失敗しなければなりません。

ダイアログボックスが現れた後、パーツプログラム実行が停止され、「学習モードでの、名目値発見オーバーライド ダイアログ ボックスの使用:」の項目で記述されているように、当ダイアログボックスを操作することができます。

あなたも再び最近測定ポイントを実行することを決めることができます。そのとき、PC-DMISはまた再実行して公称値を見つけみようとします。もしそれは何の公称値も見つけない場合、PC-DMISはまた**FindNoms Override** ダイアログボックスを表示します。

その後、以下のオプションのうちの一つを行うことが可能です:

- 再び、再実行を行う。
- 「手続き 4: 後で、名目ポイントを選択する」の項目で述べられているように**オーバーライド**ボタンを使用する。
- **キャンセル**ボタンをクリックして、ダイアログボックスを閉じる。適切な名目ポイントを選択せずにダイアログボックスを閉じると、PC-DMISは、測定データを以前の名目値に置き換えます。

編集ウィンドウからの、名目値発見オーバーライド ダイアログ ボックスの使用:

また、以下の要素のうちの一つにマウスを置いて右クリックし、ショートカットメニューから**FindNomsを上書き**を選択することにより、 **FindNomsを上書き**ダイアログボックスにアクセスすることができます:

- ベクトル点
- 表面ポイント
- 個々のヒット

「学習モードでの、名目値発見オーバーライド ダイアログボックスの使用:」の項目に記述があるとおり、当ダイアログボックスがその後、そのフィーチャーの測定データ（点、及び、ベクトル）を用いて、適切な名目ポイントを見つけます。

実行用コマンドをマーク

PC-DMISのコマンドを実行するには、最初に、実行のためにそれらをマークする必要があります。以下のメニュー オプションとコマンドが、マーキングをコントロールします:

ﾏｰｸする

編集 | マーキング | マークメニュー
オプションを選ぶと、指定された要素、または、コマンドを実行のためにマークすることができます。新規の測定ルーチンを作成するたびに、デフォルトでは、新規追加された要素とコマンドは、実行のために既にマークされます。すでにマークされたアイテムを再度マークすると、マーキングはクリアされます。

PC-DMISは、その時点でのマーク済みテキストの色を用いて、編集ウィンドウ内にマークされた項目を表示します。また、 グラフィックス表示ウィンドウ内では、要素IDの横には星印 (*) が表示されます。マークされたテキスト色の使用情報について、「仕様の設定」の項の「編集ウィンドウの色を定義」を参照して下さい。

これらのいずれかの方法で要素やコマンドをマークすることができます。

- *編集ウィンドウ内で、ご希望の要素またはコマンドをマークします。*マークしたい要素上にマークを置き、**マーク**を選択します。マークされたコマンドがハイライト表示されます。

- *編集ウィンドウの複数のコマンドをマークします。*
  編集ウィンドウのマークしたいコマンドを選択して**マーク**を選択します。マークしたコマンドがハイライトされます。

- *グラフィックス表示ウィンドウ内で、ご希望の要素をマークする。* PC-DMISが 変換モードにあることを確認して下さい。Altキーを押しながら、目的の要素をクリックします。

- *グラフィックス表示ウィンドウ内で、複数の要素をマークする。* PC-DMISが変換やテキストボックスモードにあることを確認して下さい。Altキーを押しながら、目的の要素を中心にボックスをドラッグします。

編集 | マーキング | 親モードメニューオプションを選択し、構築された要素または測定結果がマークされている場合、PC-DMISはその構築プロセスや測定プロセスにおいて使用された、関連要素もすべてマークします。

編集 | マーキング | 子モードメニューオプションを選択し、要素の構築時、または測定結果作成時に使用された要素がマークされている場合、PC-DMISは関連する子要素すべてをマークします。

付記:
上記の手続きの一つをマークされた要素に繰り返すことにより、要素やコマンドにあるマークを消去することが可能です。すべての要素の選択を解除するには、**マーク選択を解除**メニュー項目を選択することができます。

ある項目がマークされた後、一部の項目の特定ラインは、選択を取り消すことができます。たとえば、要素の`HIT/BASIC`行のマークを解除することができます。行のマークが解除されると、PC-DMISはその行を実行しません。

寸法が実行された後でマークされている場合、PC-DMISは寸法出力とレポート出力の設定に基づいて、レポートウィンドウや統計結果をファイルに送信します。詳細については、「旧式寸法の使用」章の「出力先」を参照してください。

要素内で特定の行のマークを消去するには:

1. マークされたフィーチャー内の、ご希望のライン（例えば、`HIT/BASIC`ライン）にカーソルを移動して下さい。

2. **編集 | マーキング | マーク** オプションを再選択して指定された行のマークを解除します。

すべてをマーク

編集 | マーキング | すべてをマーク メニュー
オプションを選択すると、編集ウィンドウ内のすべての要素、またはコマンドがマークされます。PC-DMISが、編集ウィンドウ内で、選択された項目をマークし、緑色のテキストで表示します。PC-DMISはまた、グラフィックス表示ウィンドウにおいて、実行用にマークされたフィーチャーの各フィーチャーIDの横に星印 (*) を表示します。

すべてをマークが選択されると、PC-DMISは、手動のパーツ配置フィーチャーをもマークしたいか尋ねます。

- **はい**ボタンを押すと、PC-DMISは、パーツ配置フィーチャーを含む、測定ルーチン全体を実行用にマークします。
- **いいえ**ボタンを押すと、PC-DMISは、測定ルーチン全体を実行用にマークしますが、パーツ配置フィーチャーは含まれません。それに加え、一連の移動コマンドは、手動モードで機能しないためマークされないままです。

すべて消去

編集 | マーキング | すべて消去 メニュー
オプションを選ぶと、編集ウィンドウ内にある、以前の実行用にマークされた項目すべてのマークが消去（または、アンマーク）されます。

szülőモード

編集 | マーキング | 親モードを選択すると、（このメニュー オプションにチェックマークがあり、関連のコマンドが編集ウィンドウ内でマークされている場合）親コマンドがマークされます。「親」コマンドは、別のコマンド内で用いられているコマンド（または、コマンドからの情報）を指します。例えば、ディメンションがマークされ、このオプションが選択されている場合、そのディメンション内で使用されているフィーチャーもまた、マークされます。

付記: マークされた子コマンドのマークを消去しても、その親コマンドはマークされたままです。

子モード

編集 | マーキング | 子モードを選択すると、関連した親コマンドがマークされているかぎり、その子コマンドもまた、

すべてマークされます。「子」コマンドとは、それが機能するかどうかは別のコマンドに依存しているコマンドのことです。
例えば、ディメンションを持つフィーチャーがマークされ、このオプションが選択されている場合、PC-DMISはまた、当フィーチャーのディメンションをもマークします。

付記: 親 モードと子モードのどちらも選択されていない場合、PC-DMISは選択された項目のみをマークします。

付記: マークされた親コマンドのマークを消去しても、その子コマンドはマークされたままです。

新パーツ配置モード

編集 | マーキング | 新パーツ配置モードを選択（メニューオプションの横にチェックマークを表示）すると、フィーチャー/ディメンションが実行用にマークされるたびに、それに対応したパーツ配置データがマークされます。

幾何要素に基づいた測定のための印のインポート

ユーザのポートロックが要素ベースの測定モジュールでプログラムされる場合にだけ、PC-DMISの要素ベースの測定(FBM)の機能性は利用可能です。

[編集|マーキング|要素ベースの測定をインポート]メニュー項目を選択すると、以前にエクスポートしたXMLファイルの中で、特定要素のマーキング情報が含まれているものをインポートします。目的のXMLファイルをインポートすると、PC-DMISは指定のコマンドを自動的にマークします。XMLファイルはFBMによって要求された形式でなくてはなりません。詳しい情報については「要素ベースの測定の利用」を参照してください。

マーク済みフィーチャー セットの作成と実行

PC-DMISでは、マークされたフィーチャーを、「セット」と呼ばれるグループに分類し体系付けることができます。その後、マーク済みフィーチャー セットウィンドウを用いて、保存されたセットのフィーチャーを実行することが可能です。

- 一つの測定ルーチンに対して、三十(30)個までの、マーク済み要素セットを定めることができます。

- マーク済みフィーチャーセットの各セットに結び付けられる、フィーチャーの数に制限はありません。
- 実行時には、アクティブなマーク済みセット内の、セットにまとめられているフィーチャーのみが実行されます。
- 測定ルーチン内で作成された、マーク済みフィーチャーセットにはすべて、マーク済みフィーチャーセットウィンドウ内のアイコンが表示されます。各アイコンは、それが表わすマーク済みセットに関連したフィーチャーすべてをグラフィックス的に表示します。

以下の項目は、マーク済みフィーチャーセットの作成、変更、実行、再位置付け、ロック、及び、削除の方法を記述します。

マーク済み フィーチャー セット ウィンドウのサンプル



作成された、マーク済みフィーチャーの2セット（セット1、及び、セット2）を伴う、マーク済みフィーチャーセットのウィンドウ

付記:
マーク済み要素セットのウィンドウが隠されている時には、マークされた要素セットすべてが作動不能であり、測定ルーチン実行の標準モードがそれに続きます。

利用可能なボタン

開く – このボタンは、標準の**開く**ダイアログボックスにアクセスし、それを用いて、測定ルーチンを開き、その他の単純なファイル操作を行うことができます。「基本的なファイルオプションの使用」の章にある「既存の測定ルーチンを開く」を参照して下さい。

完全レポートを印刷 –
このボタンは、現在のレポートを現在選択した出力先に送信します。「基本的ファイルオプションの使用」の章の「編集ウィンドウからの印刷」を参照して下さい。

先端チップを校正 – このボタンを押すと**プローブ ユーティリティ**ダイアログボックスにアクセスし、それを用いて、お手持ちの先端チップを校正することができます。PC-DMISは、Gom

（Krypton）、Romer、及び、Gardaインターフェース用には、このボタンを作動不能にします。「ハードウェアの定義」の章にある「プローブの定義」を参照して下さい。

新規の、マーク済みフィーチャーセットを作成するには

1. **編集| マーキング | 新規マックされたセット**オプションを選択するか、あるいは新規マックセットウインドウのどこかをダブルクリックしてください。**新規マークセット**ダイアログ・ボックスは新規マックセットの名前を求めて現われます。

新規のマーク セット ダイアログ ボックス

2. **マーク要素セットラベルの入力**マーク要素セットを識別するための名称を入力して下さい。セット名の長さに制限はありませんが、内容のある簡潔なキーワードを用いると、読みやすくなります。

3. **[OK]**をクリックします。新規のマーク済み要素セットがマーク済みセットウィンドウ内に保存されます。この時点で、PC - DMISが**出力設定**ダイアログボックスも表示します。このダイアログボックスを用いると、この新しいマーク済みセット専用の印刷オプションを定義することができます。(ダイアログボックスの様々なオプションの情報に「基本オプションファイルの使用」の「レポートウインドウの出力及びプリンターオプションの設定」を参照してください。



セット1の出力設定ダイアログボックスの実例

4. このセット専用の印刷オプションを定義して下さい。あるいは、測定ルーチン全体用に定義された、既存の印刷オプションを使用する場合には、単に**包括的印刷設定の使用**チェック マークを選択して下さい。

5. **[OK]** をクリックします。ダイアログ ボックスが閉じます。

6. この後、新規のマーク済み要素セットにアクセスし、それに要素を追加する必要があります。既存のマーク済みセットに要素を追加するトピックの手順に従って、これが達成できます。

既存の、マーク済みフィーチャーセットにフィーチャーを付け加えるには

1. **編集 | マーキング | マーク済みフィーチャーセット表示**オプションを選択して下さい。マーク済みフィーチャーセット ウィンドウが現れます。

2. 変更予定のマーク済みフィーチャーセットがアクティブであることを、確認して下さい（タブを押して、一連のセットを通覧するか、または、セット上をクリックし、一つのセットを選択して下さい）。

3. 編集ウィンドウにアクセスし、マーク済みのセットに追加したい要素を選択し、**[編集 | マーキング | マーク]** を選択して(あるいはF3を押して)それらをマークします。セットを変更するためのデフォルトアイコンが、変更内容を反映して動的に変化しながら描画されます。

4. 終了すると、マーク済みフィーチャーセット ウィンドウを閉じて下さい。

既存の、マーク済みフィーチャーセットからフィーチャーを除去するには

1. **編集 | マーキング | マーク済みフィーチャーセット表示**オプションを選択して下さい。マーク済みフィーチャーセット ウィンドウが現れます。

2. 変更予定のマーク済みフィーチャーセットがアクティブであることを、確認して下さい（タブを押して、一連のセットを通覧するか、または、セット上をクリックし、一つのセットを選択して下さい）。

3. 編集ウィンドウにアクセスし、マーク済みフィーチャーセットから取り除く予定の、フィーチャーのマークを消去して下さい。当セット用のデフォルト設定アイコンが、変更内容を反映して動的に変化します。

4. 終了すると、マーク済みフィーチャーセット ウィンドウを閉じて下さい。

マーク済みフィーチャーセットのアイコンをカスタマイズするには

ご希望の場合には、デフォルト設定のグラフィックスのかわりに、ユーザー定義のビットマップイメージをマーク済みフィーチャーセットに与えることができます。ユーザービットマップを適用するには、

1. Windowsまたはお好みの他のいくつかの画像編集プログラムに付属のペイントアプリケーションを使用してカラービットマップを作成します。ビットマップは、サイズで48×48ピクセルほど大きくあるべきではありません。

2. ビットマップ ファイルは、測定ルーチンと同様のディレクトリに保存して下さい。PC-DMISが認識するために、ビットマップのファイル名は、以下の名称様式を使用する必要があります:

   最初のマーク済みフィーチャーセット用にはMARKST00.BMP

   2番目のマーク済みフィーチャーセット用にはMARKST01.BMP

   3番目のマーク済みフィーチャーセット用にはMARKST02.BMP

   …

   31番目のマーク済みフィーチャーセット用にはMARKST30.BMP

例: 最初のマーク済みフィーチャーセットが作成された時に、ビットマップファイルMARKST00.BMPが測定ルーチンのディレクトリに配置されると、MARKST00.BMP内のビットマップ イメージが表示されます。マーク済みフィーチャーセットに、ビットマップファイルがない場合には、デフォルト設定のグラフィックスが使用されます。また、連続したビットマップを使用する必要はありません。言い換えると、マーク済みセット1と5用ののビットマップを使用する一方で、マーク済みセット2、3、及び、4用のデフォルト設定グラフィックスを用いることができます。

マーク済みフィーチャーセットを位置付けし直すには

マーク済みフィーチャーセットを位置付けし直すことができます。マーク済みフィーチャーセットを位置付けし直すには、

1. **編集 | マーキング | マーク済みフィーチャーセット表示**オプションを選択して下さい。マーク済みフィーチャーセット ウィンドウが現れます。
2. Shift キーを押し続けながら、ご希望のマーク済みフィーチャーセットを用いて選択して下さい。
3. 新しい位置に、マーク済みフィーチャーセットをドラッグして下さい。
4. Shift キーとマウスの左ボタンをリリースすると、PC-DMISは、これまでの変更内容を反映して、マーク済みセット ウィンドウを更新します。
5. 終了すると、マーク済みフィーチャーセット ウィンドウを閉じて下さい。

マーク済みフィーチャーセットを実行するには

1. **編集 | マーキング | マーク済みフィーチャーセット表示**オプションを選択して下さい。マーク済みフィーチャーセット ウィンドウが現れます。
2. 実行する予定のセットをダブル クリックして下さい。PC-DMISが、そのマーク済みフィーチャーセットを実行します。
3. 終了すると、マーク済みフィーチャーセット ウィンドウを閉じて下さい。

マーク済みフィーチャーセットをロックするには

マーク済みフィーチャーセットが測定ルーチンに定義された後、誰かが不意に現時点でのコンフィギュレーションを削除したり、それ以外の場合には、変更したりするのを防ぐために、ロックを設置することが可能です。このオプションに関する、より詳しい説明については、「優先設定」の章にある「マークされたセットのロック」の項目を参照して下さい。

マーク済みフィーチャーセットを削除するには

以前に作成されたマーク済みフィーチャーセットはいずれも、容易に削除することが可能です。手順は次のとおりです:

1. **編集 | マーキング | マーク済みフィーチャーセット表示**オプションを選択して下さい。マーク済みフィーチャーセット ウィンドウが現れます。

2. 削除する予定のマーク済みフィーチャーセットがアクティブであることを、確認して下さい（タブを押して、一連のセットを通覧するか、または、セット上をクリックし、一つのセットを選択して下さい）。

3. 「削除する」キーを押して下さい。マーク済みフィーチャーセットの削除を確認する、確認ボックスが現れます。

4. **はい**
   ボタンをクリックして下さい。マックされた設定は削除されて、アイコンはマークされたセット ウィンドウから移動されます。

5. 終了すると、マーク済みフィーチャーセット ウィンドウを閉じて下さい。

ブレークポイントの使用



ブレークポイント（赤色のアイコン）の付いた編集ウィンドウ

編集|
区切り点メニュー・オプションは、測定ルーチンを作成し、テストし、かつ実行するために有用なデバッグ用ツールを提供します。一般的に、測定ルーチンは順番に、一行ずつ実行されます。測定ルーチンで特定の行にブレークポイントを置くと、その時点に到達するとプログラム実行が一時停止します。測定ルーチンが様々な式とフロー制御を使用している場合、これらの変数を検証して測定ルーチンが目的通りに機能しているか確認することができます。

PC-DMISは、ブレークポイントに一時停止したら、一度に一つのステップで測定プロセスを継続するように**実行**ダイアログボックスの[**次のステップへ**]ボタン
を使用することができます。これは、移動するにはCMMに指示し、任意のコマンドの各ステップを実行した後にCMMを一時停止させます。ステップモードでは、要素に補充のヒットを挿入でき、既存の要素またはコマンド間に新規要素を挿入することができます。オフラインで、ステップ モードをシミュレーションすることもできます。

測定ルーチンの実行を続行するには、**実行**ダイアログ上の**続行**
をクリックして下さい。区切り点の配置および削除を促進するためにメニューとキーボードのコマンドを使用することができます。ブレークポイントは、測定ルーチンと共に保存されるので、次に測定ルーチンが開いた時に、利用可能になります。

付記: お手持ちの測定ルーチンがブレークポイントを使用し、編集ウィンドウが *コマンドモード*にある場合、 PC-DMISは、実行中も引き続き編集ウィンドウを表示し続けますが、その時点で実行されているコマンドが赤色でハイライト表示されます。編集ウィンドウが*要約モード*でありブレークポイントがある場合、 PC-DMISは編集ウィンドウ上で既に実行されたコマンドを緑色のハイライト、測定予定の要素を黄色のハイライト、その時点で実行中の要素を青色のハイライト、実行されないコマンドをオレンジ色のハイライトでそれぞれ表示します。



ブレークポイントを伴う実行中、要約モードで用いられる色の例



ブレークポイントを伴う実行中、コマンド モードで用いられる色の例

ブレークポイント トグル

編集 | ブレークポイント | ブレークポイント トグルメニュー
オプションを選ぶと、ブレークポイントを設定、または、除去することができます。ブレークポイントは、編集ウィンドウ内の、その時点でのカーソルの位置にあるラインに設定、または、そのラインから除去することができます。編集ウィンドウの左の余白に、赤色の小さな丸いアイコンが表示され、ブレークポイントが設定されたことを示します。

デフォルトを挿入

編集 | ブレークポイント | デフォルト設定の挿入 メニュー
オプションを選ぶと、測定ルーチンを通して、デフォルト設定位置にブレークポイントを設定することができます。ブレークポイントのデフォルト位置は、編集ウィンドウ内で行として定義され、そこには、CMMを動かすコマンド、または、フローコントロール
コマンド（例えば、IFやTHENステートメント）の結果として起こる分枝を起こすコマンドがあります。より詳しい情報については、「フローコントロールを使用した分枝」の章を参照して下さい
。

デフォルトを削除

編集 | ブレークポイント | デフォルト設定の取除く メニュー
オプションを選ぶと、測定ルーチンを通して、デフォルト設定位置にブレークポイントを取り除くことができます。デフォルト設定位置に設定されたブレークポイント
(「デフォルト設定の挿入」を参照して下さい）のみが取り除かれます。デフォルト設定位置以外にあるブレークポイントは、取り除かれません。

すべてを除去

編集 | ブレークポイント | すべてを除去メニュー
オプションを選ぶと、測定ルーチンから*すべて*のブレークポイントを除去できます。

スタートポイントの設定



スタートポイント（赤色の矢印）を伴う編集ウィンドウ

編集ウィンドウがコマンドモードにある時にのみ、スタートポイントを設定することができます（「編集ウィンドウの使用」の章にある「コマンド モードの操作」を参照して下さい）。

測定ルーチン内に始点を挿入し、それから **ファイル | 部分的実行 | 始点**からの実行を選ぶと、PC-DMISは、測定ルーチンの初めから測定ルーチンのフローを開始するかわりに、最初の始点から測定ルーチンの実行を開始します。

重要: 測定ルーチンで使用中の現在のチップの位置が、プローブヘッドの現在の向きと一致しない場合、PC-DMISは何も行わず、チップの向きを変更するためにその位置より前のチップコマンドの実行に戻ります。

複数のアームモードを使用し、各アームごとに異なる開始点を設定する必要がある時、開始点は、特に役に立ちます (「複数アームモードの使用」の章を参照して下さい）。

お手持ちの測定ルーチンム内に始点を挿入するには、編集ウィンドウ内で、始点を表示したい場所をクリックし、それから**編集ウインドウ**のツールバーから**始点設定**の*アイコン*を選択します。または、コマンド モードにおいて、始点を表示したい場所を右クリックし、ショートカット メニューから**始点の設定**を選択して下さい。

常に測定ルーチンの実行を追跡するために、開始点を有効にすることができます（「[全般]タブのチェックボックス」の章）の「始点常に実行を追跡」を参照してください）。

より詳しい説明については、「複数アームモードの使用」の章にある「複数アーム用に開始点を設定」及び「ツール バーの使用」の章にある「編集ウィンドウツール バー」を参照して下さい。

ブックマークの使用



ブックマーク（青色のアイコン）の付いた編集ウィンドウ

ブックマークは編集ウィンドウがコマンド
モードにある時に設定できます(「編集ウィンドウの使用」の章にある「コマンド
モードの使用」を参照)。または、有効な場合、DMIS
モードでもブックマークを設定することができます。ブックマークがパーツプログラムに頻繁にアクセスされたラインにマークします。ブックマークが設定されると、メニューまたはキーボードでそれに移動できます。もはやそれを必要としないときは、ブックマークを削除することができます。ブックマークは、編集セッション間に保存されるので、次に測定ルーチンが開いた時に、利用可能になります。

重要事項:
ブックマークが、コマンドではなく、ライン番号に割り当てられることに注意してください。ですから、あるモードでブックマーク設定後に、別のモードに切り換えると、ブックマークが同一のライン番号上に配置しているにもかかわらず、異なるコマンド上に表示される可能性があります。

ブックマークをトグルします

編集 | ブックマーク | ブックマークを切り替えメニュー
オプションを選ぶと、ブックマークを設定、または、除去することができます。ブックマークは、編集ウィンドウ内の、カーソルの位置にあるラインに設定、または、そのラインから除去することができます。左の余白に、小さな青いアイコンが表示され、ブックマークが設定されたことを示します。

次のブックマーク

編集 | ブックマーク | 次のブックマークメニュー
オプションを選ぶと、編集ウィンドウ内で次のブックマークに移動できます。その時点でのカーソル位置の下に、ブックマークが見つけらない場合、ブックマークのサーチが、編集ウィンドウの上部から再開されます。

全ブックマーク消去

編集 | ブックマーク | 全ブックマーク消去メニュー
オプションを選ぶと、編集ウィンドウから全ブックマークを除去することができます。

フォント、及び、色を変更

「優先設定」の章にある「編集ウィンドウのセットアップ」トピックに記載された手順に従って、編集ウィンドウ内で使用されているフォントと色を簡単に編集することができます。

外部オブジェクトの編集

PC-DMISでは、コマンド
モード内でのみ、埋め込まれた外部オブジェクトを編集することができます。これをするには、コマンド モード内で当オブジェクトを選択し、そして、ダブルクリックして下さい。

外部オブジェクトの作成、および挿入に関する説明については、「外部要素の追加」の章にある「外部オブジェクトの挿入」を参照して下さい。

測定ルーチンが編集されることを防ぐために、プロテクトモードを使います。

プロテクトモードを可能にします。

測定ルーチンに意図しない編集を防止するには、 **編集 | 保護モード**メニュー項目を選択して、保護モードを有効にします。このメニュー項目は、すべての測定ルーチンが閉じられた時にメインのPC-DMIS画面の**編集**メニューに現れます。このメニュー項目を選ぶと、2つのフィールドを持つ小さなパスワードダイアログボックスが表示され、保護モードを無効にするために必要なパスワードを定めることができます：



同じキャラクターの文字列を二つのフィールドにタイピンッグすることによってパスワードを定義して、そして**OK**をクリックしてください。**プロテクトモード**は可能になると、プロテクトモード項目の次にチェックマークが現れます。



重要:
プロテクトモードのパスワードは定義したすべてのその他のパスワードを優先して上書きます。**設定オプション** ダイアログボックスまたはIPDファイルにパスワード保護されて有効な場合、保護モードが有効にされたときパスワードを定義を使用する必要があるという意味です。

プロテクトモードの影響

保護モードで、 PC-DMISは、すべての機能性を無効にして、そして既存コマンドを修正するまたは新しいコマンドを加えることにより、測定ルーチンを保護します。依然として編集ウィンドウおよびレポートウィンドウの表示、異なるレポートテンプレートの読み取りと表示、そしてコマンドのマーキング状態の変更、および測定ルーチンの実行が可能です。ただし、測定ルーチンまたはレポートテンプレートは修正できません。

プロテクトモードのもとで、PC-DMIS の主な目に見えるインジケータはこれらです：

- 存在するすこしのメニュー及びそのメニューの項目だけは編集機能ををはぎ取られます。



- **編集ウィンドウ ツール バー**、**プローブ モード ツール バー**、および**グラフィックス画像ツール バー**のみが利用可能です：



- コマンドの編集ウィンドウまたはDMISモードはユニフォームカラーを持って静止テキストを標識します。



プロテクトモードは無効にします。

プロテクトモードは無効にするには、以下のようにしてください。

1. 開いているすべての測定ルーチンを閉じます。
2. **編集 | 保護モード**メニューアイテムを選択して下さい。
3. 初始パスワードをタイプしてください。

4. **[OK]** をクリックします。

当時以上のすべての編集制限は消去されます。

CAD理論値のアップデート

インポートされたCADファイルに基づいて要素の公称値を更新することができます。これにより、簡単にCADモデルの公称値と一致するように要素公称値を更新することができます。これはこのような状況で便利です：

- 既にCADなしで要素の測定を開始しているが、現在のCADを持ち、公称値を更新する必要があります。
- 使ってきたCADモデルが更新されました。

CADから要素の公称値をアップデートするには：

1. **ファイル|インポート**メニュー項目を使用してCADモデルをインポートします。このトピックについての詳細は、「高度なファイル・オプションの使用」の章の「CADファイルのインポート」を参照してください。
2. **オペレーション | 要素 | CADから理論値をアップデート**をクリックします。
3. **すべての**
   メニュー条項へのクリックですべての公称値を更新できます。現在選択されている公称機能を更新するには、 **現在** メニュー条項をクリックしてください。

実測値を公称値にリセットする

それぞれの公称値と一致するために要素の測定値をリセットすることができます。ポータブルデバイスを使用する場合は、これがおそらく最も便利です。整列の前の測定された要素は、グラフィックス・ディスプレイ・ウィンドウの測定された位置で装置に関して示されます。もしそれらの場所が前の実行からで、そしてパーツが引っ越したなら、それらの要素は意外な場所でスクリーンの上に描かれる可能性があります。それらの測定値を公称値にリセットすることは要素を描き直します。したがって、それらはCADモデルの上に適切に休止します。

それぞれの公称値と一致するために要素の測定値をリセットすることができます。

1. **操作| 要素| 測定された値を公称値にリセット**をクリックしてください。

2. **すべての**
   メニュー条項へのクリックですべての公称値を更新できます。現在選択されている公称機能を更新するには、 **現在** メニュー条項をクリックしてください。